VERSION PIERRE

Pavillon VALOIS
Cognac



▲Etage inférieur



▲Etage supérieur



BÂTIMENT AA - R+3 & COMBLES

T3 DUPLEX - N°AA 303

SURFACES HABITABLES	
Etage inférieur	
Entrée + Séjour/Cuisine + Placard	22,61 m²
WC	1,26 m²
Cellier	1,35 m²
Etage supérieur	
Chambre 01 + Placard	10,67 m²
Chambre 02 + Placard	9,65 m²
Salle d'eau	2,47 m²
Palier	3,11 m²
TOTAL HABITABLE	51,12 m²


Porte entrée


Fenêtre ouvrant à deux vantaux

Fenêtre de toit

TE	Tableau électrique	F	Four
	Entrée	EV	Evier
Pl.	Placard	LV	Lave vaisselle
CEE	Chauffe-eau electrique	LL	Lave linge
C	Plaques de cuisson	R	Réfrigérateur

La société se réserve le droit d'apporter des modifications ou des adaptations dues à des impératifs d'ordre technique ou administratif en ce qui concerne les dimensions libres, les équipements et les réseaux divers. Les retombées, soffites, faux plafonds, gaines, radiateurs, s'ils existent, ne sont pas tous représentés. La représentation des emplacements dévolus aux équipements ménagers a uniquement vocation à indiquer la position des différents raccordements nécessaires aux réseaux, fluides.... Les éléments ménagers et mobiliers sont représentés à titre indicatif mais ne sont pas tous fournis (seule la notice descriptive précise les équipements fournis). Les surfaces sont approximatives et susceptibles d'être modifiées.

30 06 2025

B²D Architectes
Coralie BOUGAULT & Xavier ROTUREAU
Yannick BARRET - Fondateur

SNC LP PROMOTION 1031 - COGNAC

ATTESTATION

Je soussigne, Xavier ROTUREAU, architecte associe B2D Architectes (3311O Le Bouscat) agissant, en ma qualité d'architecte de l'opération de rénovation, SNC LP Promotion 1031 Cognac au 65 boulevard Denfert Rochereau, atteste, conformément aux dispositions prévues à l'article R 262-9 du Code de la construction et de l'habitation de la réalité de la répartition du prix du lot A A 3 . 0 3 d'un montant total de 239.900 € entre :

- Celui de l'existant s'élevant à 98.359 €
- Et celui des travaux devant être réalisés s'élevant à 141.541 €

En foi de quoi j'ai établi la présente attestation

Fait pour servir et valoir ce que de droit

Fait à Bordeaux le 27/06/2025

B²D - ARCHITECTES
BOUGAULT - ROTUREAU - BARRET
44, rue de Caudéran 33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 02 14 44 Fax : 05 56 42 29 56
SIRET 432 868 461 00026 - NAF : 7111Z

DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

n° : [NON EMIS ADEME]
établi le : 04/06/2025
valable jusqu'au : [AUCUNE]

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. *Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe*

mission : ETIQUETTE DPE COGNAC LP PROMOTION - V1 Logement T3-AA 303
adresse : **65 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac**
type de bien : Appartement
année de construction : Avant 1948
surface de référence : **51,20 m²**
propriétaire : LP PROMOTION
adresse : 25 rue de Bayard 31000 TOULOUSE

Performance énergétique



Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements.
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

Ce logement émet 228 kg de CO_2 par an, soit l'équivalent de 1181 km parcourus en voiture.
Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.

Entre **640 €** et **890 €** par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ?
voir p.3

Informations diagnostiqueur

diagnostiqueur :
tel :
email :
n° de certification :
date de fin de validité : 05/06/2025
organisme de certification :

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

Schéma des déperditions de chaleur



Performance de l'isolation

Système de ventilation en place

- VMC à extraction hygroréglable (Hygro A) après 2012

Confort d'été (hors climatisation)*

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :

toiture isolée

bonne inertie du logement

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :

- chauffage au bois
- chauffe-eau thermodynamique
- géothermie
- pompe à chaleur
- réseau de chaleur ou de froid vertueux
- panneaux solaires photovoltaïques
- panneaux solaires thermiques

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie

usage		consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	répartition des dépenses
chauffage	électricité	**3101** (1348 é.f.)	entre **270€** et **370€**	42%
eau chaude sanitaire	électricité	**3757** (1634 é.f.)	entre **330€** et **450€**	50,8%
refroidissement		**0** (0 é.f.)	entre **0€** et **0€**	0%
éclairage	électricité	**227** (99 é.f.)	entre **20€** et **30€**	3,1%
auxiliaires	électricité	**299** (130 é.f.)	entre **20€** et **40€**	4%
énergie totale pour les usages recensés		**7385 kWh** (3211 kWh é.f.)	entre **640€** et **890€** par an	

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 99ℓ par jour.

⚠ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.
⚠ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

é.f. → énergie finale
* Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris)

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :

Température recommandée en hiver → 19°
Chauffer à 19° plutôt que 21° c'est -23% sur votre facture **soit -95€ par an**

astuces (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)
→ Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
→ Chauffez les chambres à 17° la nuit.

Si climatisation, température recommandée en été → 28°

astuces
→ Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
→ Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée →99ℓ/jour d'eau chaude à 40°
41ℓ consommés en moins par jour, c'est -19% sur votre facture **soit -92€ par an**
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40ℓ.

astuces
→ Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
→ Réduisez la durée des douches.

France Rénov' Le service public pour mieux rénover mon habitat

En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

Voir en annexe le descriptif complet et détaillé du logement et de ses équipements.

Vue d'ensemble du logement

	description	isolation
murs	- Mur en pierre de taille/moellons Ep 60cm avec isolation par l'intérieur Ep=8 cm Sans retour d'isolant au niveau des menuiseries Mur donnant sur l'extérieur Nord, Nord Est, Nord Ouest : 26,85 m² - Cloison de plâtre avec isolation par l'intérieur Ep=12 cm Sans retour d'isolant au niveau des menuiseries Mur donnant sur un local non chauffé et non accessible	bonne
plancher bas	- Plancher mitoyen	
toiture/plafond	- Plafond en plaque de plâtre avec isolation par l'intérieur (ITI) R=6 m2.°C/W Plafond donnant sur des combles aménagés	très bonne
portes et fenêtres	- Fen.bat./ocil. PVC double vitrage(VIR) argon 16mm Avec ferm.	très bonne

Vue d'ensemble des équipements

	description
chauffage	- Panneau rayonnant électrique NFC, NF**, NF***
eau chaude sanitaire	- ECS Electrique, Volume du ballon 150 L
climatisation	- Sans objet
ventilation	- VMC à extraction hygroréglable (Hygro A) après 2012
pilotage	- Equipement par pièce avec minimum de température et détection de présence

Voir en annexe le descriptif complet et détaillé du logement et de ses équipements.

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
VMC	Ne pas obstruer les entrées d'air. Les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec -> 1 fois par an Nettoyer les bouches d'extraction -> tous les 2 ans Entretien des conduits par un professionnel -> tous les 3 à 5 ans Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement afin de garantir la qualité de l'air intérieur
Chauffe-eau	Régler la température du chauffe-eau entre 55 et 60°C. Arrêter le chauffe-eau en cas d'absence de plus de 4 jours.
Isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel -> tous les 20 ans.
Eclairage	Nettoyer les ampoules et les luminaires.

⚠ Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance

Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack 1 de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack 2 d'aller vers un logement très performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1 Les travaux essentiels

montant estimé : à €

lot	description	performance recommandée

2 Les travaux à envisager

montant estimé : à €

lot	description	performance recommandée

Commentaires :

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans : france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux : france-renov.gouv.fr/aides

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Dont émissions de gaz à effet de serre



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.
À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ,

Référence du logiciel validé : **DPEWIN V5.2.7**
Référence du DPE : **[NON EMIS ADEME]**
Date de visite du bien : **04/06/2025**
Invariant fiscal du logement :
Référence de la parcelle cadastrale :
Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : **3CL-DPE2021 (Moteur VV2024.6.1.0)**
Numéro d'immatriculation de la copropriété :

Propriétaire des installations communes :

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

La **surface de référence** d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Commentaires :

généralités

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Département			16
Altitude		Donnée en ligne	5 m
Type de bâtiment		Observé/Mesuré	Appartement
Année de construction	≈	Estimé	Avant 1948
Surface de référence		Observé/Mesuré	51,20 m²
Nombre de niveaux		Observé/Mesuré	2,0
Nombre de logement du bâtiment		Observé/Mesuré	23
Hauteur moyenne sous plafond		Observé/Mesuré	2,50 m

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Pierre de taille 60 cm isolé sur ext	surface	Observé/Mesuré	26,85 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Extérieur
	matériau mur	Observé/Mesuré	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux
	épaisseur mur	Observé/Mesuré	60 cm
	état d'isolation	Observé/Mesuré	isolé
	type d'isolation	Observé/Mesuré	ITI
	épaisseur isolant	Observé/Mesuré	8,00 cm
Cloison de redressement	surface	Observé/Mesuré	10,26 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Locaux non chauffés non accessible
	état d'isolation des parois du local non chauffé	Observé/Mesuré	local chauffé non accessible
	matériau mur	Observé/Mesuré	Cloison de plâtre
	état d'isolation	Observé/Mesuré	isolé
	type d'isolation	Observé/Mesuré	ITI
	épaisseur isolant	Observé/Mesuré	12,00 cm

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Plancher sur logement	surface	Observé/Mesuré	25,30 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Local non déperditif
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Plafond rampant	surface	Observé/Mesuré	42,01 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Extérieur
	type de plancher haut	Observé/Mesuré	Plafond en plaque de plâtre
	état d'isolation	Observé/Mesuré	isolé
	type d'isolation	Observé/Mesuré	ITI
	résistance isolant	Observé/Mesuré	6,00 m².K/W

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
FB PVC DV avec VB	surface	Observé/Mesuré	1,50 m²
	nombre	Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage	Observé/Mesuré	Double vitrage
	épaisseur lame d'air	Observé/Mesuré	16,0 mm
	présence couche peu émissive	Observé/Mesuré	oui
	gaz de remplissage	Observé/Mesuré	argon ou krypton
	largeur du dormant	Observé/Mesuré	10 cm
	inclinaison vitrage	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	Observé/Mesuré	PVC
	type ouverture	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	Observé/Mesuré	Volet battant bois (e>22mm)
	type de pose	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	Observé/Mesuré	oui
	baies Nord-Ouest/Nord/Nord-Est	Observé/Mesuré	1,50 m²
	type de masque proche	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Velux	surface	Observé/Mesuré	2,29 m²
	nombre	Observé/Mesuré	3,00

Fiche technique du logement (suite)

	type de vitrage		Observé/Mesuré	Double vitrage
	épaisseur lame d'air		Observé/Mesuré	16,0 mm
	présence couche peu émissive		Observé/Mesuré	oui
	gaz de remplissage		Observé/Mesuré	argon ou krypton
	largeur du dormant		Observé/Mesuré	10 cm
	inclinaison vitrage		Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie		Observé/Mesuré	PVC
	type ouverture		Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets		Observé/Mesuré	Volet roulant PVC (e<=12mm)
	type de pose		Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints		Observé/Mesuré	oui
	baies Nord-Ouest/Nord/Nord-Est		Observé/Mesuré	2,29 m²
	type de masque proche		Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain		Observé/Mesuré	absence de masque lointain

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
pont thermique 1	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Isolation thermique par l'intérieur
	valeur PT k	✗	Valeur par défaut	0
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	5 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	10 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur

équipements

donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
Système de ventilation	type de ventilation		Observé/Mesuré	VMC SF Hygro A après 2012
	année d'installation		Document Fourni	2025
	façades exposées		Observé/Mesuré	Plusieurs façades exposées

équipements

donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
Système de chauffage 1	type d'installation de chauffage		Observé/Mesuré	installation de chauffage simple
	type de cascade		Observé/Mesuré	Générateur(s) indépendant(s)
	type d'émetteur		Observé/Mesuré	Panneau rayonnant électrique NFC, NF**, NF***
	Année d'installation émetteur		Observé/Mesuré	2025
	type de chauffage		Observé/Mesuré	chauffage divisé
	type de régulation		Observé/Mesuré	oui
	Equipement d'intermittence		Observé/Mesuré	par pièce avec minimum de température et détection de présence

équipements

donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
Système de production d'eau chaude sanitaire 1	Production instantanée/accumulation		Observé/Mesuré	A accumulation
	catégorie de ballon		Observé/Mesuré	Chauffe eau vertical Classe C ou 3 étoiles
	Type de production		Observé/Mesuré	Electrique classique
	type d'installation		Observé/Mesuré	installation ECS individuelle
	année d'installation		Observé/Mesuré	2025
	volume de stockage		Observé/Mesuré	150,00 L
	pièces alimentées contiguës		Observé/Mesuré	Les pièces alimentées en ECS ne sont pas contigues

Fiche technique du logement (suite)

	production hors volume habitable		Observé/Mesuré	En volume chauffé

Expertises & Diagnostics

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031
Date du repérage : 13/03/2025

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ...Charente
Adresse :.....61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillère
Commune : .....16100 COGNAC (France)
Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Etage Rdc+3, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage :
Ensemble de la propriété
Nb. de niveaux : 5 (caves et combles inclus)
Nb. de bâtiments : 2

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom : ... SNC LP PROMOTION 1031
Adresse : ..... 25 rue Bayard
31000 TOULOUSE (France)

Objet de la mission :

☐ Dossier Technique Amiante	☐ Diagnostic de Performance Energétique	☐ Diag. Assainissement
☐ Constat amiante avant-vente	☒ Etat relatif à la présence de termites	☐ Diag. Piscine
☐ Dossier amiante Parties Privatives	☐ Etat parasitaire	☐ Diag. Installations Gaz
☐ Diag amiante avant travaux	☐ Etat des Risques et Pollutions	☐ Diag. plomb dans l'eau
☒ Diag amiante avant démolition	☐ Etat des lieux	☐ Diag. Installations Electricité
☐ Contrôle Périodique Amiante	☐ Métrage (Loi Carrez)	☐ D.Technique DTG
☐ Amiante HAP	☐ Métrage (Surface Habitable)	☐ Diagnostic de Performance Energétique
☐ Strategie Dossier Amiante	☐ Exposition au plomb (CREP)	☐ Diag. Radon
☐ Diagnostic de Performance Energétique	☒ Plomb avant Travaux	☐ Vérif. accessibilité handicapé
☐ Mold Inspection	☐ Exposition au plomb (DRIPP)	☐ Diag. Performance Numérique

Expertises & Diagnostics

Résumé de l'expertise n° 2025/03/45/SNC

LP PROMOTION 1031

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments	
Localisation du ou des bâtiments :	
Adresse :	61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillère
Commune :	16100 COGNAC (France)
	Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :	
	Etage Rdc+3, Lot numéro Non communiqué
Périmètre de repérage :	Ensemble de la propriété
	Nb. de niveaux : 5 (caves et combles inclus)
	Nb. de bâtiments : 2

	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

Expertises & Diagnostics

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° 2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillère 16100 COGNAC (France).

Je soussigné, Mr STRUMMEYER FRANCK, technicien diagnostiqueur pour la société Analys'Immo atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Amiante	Mr STRUMMEYER FRANCK	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	17663200	20/01/2030 (Date d'obtention : 21/01/2023)
Amiante TVX	Mr STRUMMEYER FRANCK	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	17663200	20/01/2023 (Date d'obtention : 21/01/2023)
Gaz	Mr STRUMMEYER FRANCK	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	17663200	20/01/2030 (Date d'obtention : 21/01/2023)
Termites	Mr STRUMMEYER FRANCK	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	17663200	20/01/2030 (Date d'obtention : 21/01/2023)
DPE sans mention	Mr STRUMMEYER FRANCK	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	17663200	09/04/2030 (Date d'obtention : 10/04/2023)
DPE	Mr STRUMMEYER FRANCK	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	17663200	09/04/2030 (Date d'obtention : 10/04/2023)
Plomb	Mr STRUMMEYER FRANCK	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	17663200	03/02/2030 (Date d'obtention : 04/02/2023)
Audit Energetique	STRUMMEYER	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	17663200	09/04/2030 (Date d'obtention : 12/03/2025)

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 10469115904 valable jusqu'au 31/03/2026) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à COGNAC, le 28/03/2025

Signature de l'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction ***et de l'habitation***
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des

travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

*Article L271-**3 du Code de la Construction et de l'Habitation***

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Expertises & Diagnostics

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant démolition
(Listes C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031
Date du repérage : 13/03/2025

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillère Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Etage Rdc+3, Lot numéro Non communiqué Code postal, ville : . 16100 COGNAC (France) Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Périmètre de repérage :	..... Ensemble de la propriété Nb. de niveaux : 5 (caves et combles inclus) Nb. de bâtiments : 2
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... Immeuble complet 5 niveaux ..... Habitation (partie privative d'immeuble) ..... < 1949

Le propriétaire et le commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... SNC LP PROMOTION 1031 Adresse : ..... 25 rue Bayard 31000 TOULOUSE (France)
Le commanditaire	Nom et prénom : ... Société LP PROMOTION Adresse : ..... 28 allée de Tourny 33000 BORDEAUX (France)

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Mr STRUMMEYER FRANCK	Opérateur de repérage	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE	Obtention : 21/01/2023 Échéance : 20/01/2030 N° de certification : 17663200

Raison sociale de l'entreprise : Analys'Immo (Numéro SIRET : 50294249300029)
Adresse : 19 rue du Petit Parc, 33200 BORDEAUX
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité : 10469115904 - 31/03/2026

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 28/03/2025, remis au propriétaire le 28/03/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 265 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) **d'analyses**
3 La mission de repérage
- 3.1 L'objet de la mission
- 3.2 Le cadre de la mission
- 3.2.1 L'intitulé de la mission
- 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
- 3.2.3 L'objectif de la mission
- 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
- 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
- 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage
- 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
- 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
- 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
- 4.4 Plan et procédures de prélèvements

5 Résultats détaillés du repérage
- 5.0 Liste des matériaux (Liste C) reconnus visuellement
- 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
- 5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse
- 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 5.4 Liste des zones, présentée par catégorie
- 5.5 Récapitulatif zone par zone

6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :
  Colle non bitumineuse (RdC - Local informatique 1)
  Conduit en fibres-ciment (S-Sol - Cave 1)
  [Met] Colle blanche (RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2)
  [Met] Matériau compact blanc en faible quantité (RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2)

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
  Moquette+colle (RdC - Bureau 1)
  Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle (RdC - Bureau 1)
  Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (RdC - Bureau 1)
  Moquette+colle (RdC - Dégagement 2)
  Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (RdC - Bureau 2)
  Sous-**couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple (RdC** - Bureau 3)
  Panneaux et plaques (RdC - Couloir 1)
  [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières (RdC - Bureau 4)
  [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable (RdC - Bureau 4)
  Joint d'assemblage (RdC - Bureau 5)
  Flocage (RdC - Placard 1)
  Colle non bitumineuse (RdC - Dégagement 3)
  [Met] Revêtement souple orange (RdC - Dégagement 3)
  [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable (RdC - Dégagement 3)
  Colle non bitumineuse (RdC - Archives 2)
  [Met] Colle polymère beige non séparable couche blanche non séparable (RdC - Archives 3)

[Met] Revêtement souple beige (RdC - Archives 3)
[Met] Colle beige non séparable couche plâtreuse blanche non séparable (RdC - Sas wc 3)
[Met] Joint cassant blanc peinture non séparable (RdC - Sas wc 3)
[Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse (Entresol - Bureau 7)
[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable (Entresol - Bureau 7)
Panneaux et plaques (RdC - Salle de réunion)
Panneaux et plaques (RdC - Pièce 2)
Enduit à base de plâtre projeté (RdC - Escalier cave)
[Met] Revêtement souple gris (RdC - Réserve 1)
Ragréage (RdC - Réserve 1)
[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable couche blanche non séparable (RdC - Réserve 1)
[Met] Moquette marron (RdC - Bureau 6)
Colle non bitumineuse+moquette bleu (RdC - Bureau 6)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (RdC - Bureau 6)
[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable (RdC - Bureau 6)
[Met] Moquette beige (RdC - Archives 6)
[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable (RdC - Archives 6)
Colle non bitumineuse (RdC - Salle de réunion 2 2)
Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle (1er étage - Bureau 1)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (1er étage - Bureau 1)
Isolant intérieur de porte (1er étage - Bureau 3)
Joint de dilatation et d'assemblage (1er étage - Bureau 4)
Colle de faïence (1er étage - Sas wc 1)
Panneaux et plaques (1er étage - Bureau 6)
Panneaux et plaques blanches (1er étage - Sortie jardin 1)
[Met] Moquette rouge (1er étage - Dégagement 2)
[Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact blanc non séparable (1er étage - Dégagement 2)
Colle de carrelage plinthe (1er étage - Cuisine 1)
Revêtements durs isorel (1er étage - Cuisine 1)
Colle de faïence vert (1er étage - Cuisine 1)
Colle de faïence blanche et rouge (1er étage - Cuisine 1)
[Met] Moquette beige (2ème étage - Palier 4)
[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable (2ème étage - Palier 4)
[Met] Colle beige couche grise non séparable (2ème étage - Salle de bain)
[Met] Joint cassant blanc (2ème étage - Salle de bain)
Colle de faïence (2ème étage - Salle de bain 2)
Colle non bitumineuse (3ème étage - Palier)
Colle non bitumineuse (3ème étage - Chambre 4)
Ragréage (S-Sol - Cave 1)
Ragréage (S-Sol - Cave 2)
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3)
[Met] Moquette grise avec couche bitumineuse (1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2; 1er étage - Bureau 7)
[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche beige non séparable (1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2; 1er étage - Bureau 7)
Panneaux et plaques unis blanches (1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5)
[Met] Moquette multicolore avec couche bitumineuse (1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2)
[Met] Colle polymère jaune en vrac non séparable bois aggloméré en faible quantité non séparable (1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2)
Panneaux et plaques (1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er

étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2)
Peinture (2ème étage - Palier 4; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3)
Appui de fenêtres en fibres-ciment (Parties extérieures)
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Parties extérieures)
Jonction bitumineuse (Parties extérieures jardin)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2)
Panneaux et plaques moucheté (RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4)
Panneaux et plaques (RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3)
[Met] Revêtement souple noir (RdC - Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; RdC - Archives 6)
[Met] Colle beige non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable (RdC - Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; RdC - Archives 6)
Primaire d'accrochage (RdC - Couloir 1; RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2)
Panneaux et plaques avec laine marron (RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4)
Colle de carrelage (RdC - Couloir 3; RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3; RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3)
Panneaux et plaques (RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2)
[Met] Colle grise (RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil)
[Met] Couche plâtreuse blanche non séparable carton non séparable (RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil)
Ragréage (RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3)
laine de verre (RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3)
[Met] Moquette grise (RdC - Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2)
[Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact gris non séparable (RdC - Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2)
Colle de faïence (RdC - Sas wc 1; RdC - Sas wc 2)
[Met] Colle grise en vrac (RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2)
[Met] Couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant blanc couche grise non séparable (RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2)
Colle de carrelage plinthe (RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou **parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :**

Localisation	Parties du local	Raison
RdC - Local machinerie	Toutes	Absence de clef
1er étage - Placard 1	Toutes	Absence de clef
1er étage - Ascenseur	Toutes	Accès condamné

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)
Adresse : ..... Parc EDONIA, rue de la Terre Adélie CS 66862 35768 ST Grégoire CEDEX
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5967 siret:314 082 697 00332

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».
Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble à démolir.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	*Partie du composant à vérifier ou à sonder*
	1. Toiture et étanchéité
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
	Colles
Accessoires de toitures	Rivets
	Faîtages
	Closoirs
	2. Façades
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joints d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment
	3. Parois verticales intérieures et enduits
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
	Peintures intumescentes

Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
	Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Vantaux
	Joints
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
	Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
	Revêtement bitumineux des fondations
Revêtements de murs	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	joints entre éléments
	Mastics
	Tresses
	Manchons
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes…..	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries…	Bourres
	Tresses
	Joints

	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 *Le périmètre de repérage effectif*

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Etendu de la démolition :
Néant

Liste des pièces visitées

RdC - Hall,
RdC - Bureau 1,
RdC - Dégagement 1,
RdC - Dégagement 2,
RdC - Acceuil,
RdC - Bureau 2,
RdC - Bureau 3,
RdC - Couloir 1,
RdC - Sas wc 1,
RdC - Wc 1,
RdC - Sas wc 2,
RdC - Wc 2,
RdC - Archives 1,
RdC - Couloir 2,
RdC - Bureau 4,
RdC - Local informatique 1,
RdC - Couloir 3,
RdC - Bureau 5,
RdC - Placard 1,
RdC - Sortie,
RdC - Dégagement 3,
RdC - Archives 2,
RdC - Archives 3,
RdC - Sas wc 3,
RdC - Wc 3,
Entresol - Bureau 7,
Entresol - Pièce 3,
RdC - Salle de réunion,
RdC - Pièce 1,
RdC - Pièce 2,
RdC - Local informatique 2,
RdC - Archives 4,
RdC - Archives 5,
RdC - Cage d'escalier,
RdC - Accès ascenseur,
RdC - Accès cave,
RdC - Escalier cave,
RdC - Réserve 1,
RdC - Réserve 2,
RdC - Réserve 3,
RdC - Bureau 6,
RdC - Dégagement 4,
RdC - Sas wc 4,
RdC - Wc 4,
RdC - Archives 6,
RdC - Salle de réunion 2 2,
1er étage - Palier 1,
1er étage - Bureau 1,
1er étage - Bureau 2,
1er étage - Dégagement 1,
1er étage - Bureau 3,
1er étage - Bureau 4,
1er étage - Bureau 5,
1er étage - Palier 2,
1er étage - Sas wc 1,
1er étage - Wc 1,
1er étage - Bureau 6,
1er étage - Archives 1,
1er étage - Archives 2,
1er étage - Palier 3,
1er étage - Sortie jardin 1,
1er étage - Bureau 7,
1er étage - Bureau 8,
1er étage - Balcon,
1er étage - Bureau 9,
1er étage - Bureau 10,
1er étage - Placard 2,
1er étage - Dégagement 2,
1er étage - Cuisine 1,
1er étage - Placard 3,
1er étage - Placard 4,
1er étage - Wc 2,
1er étage - Escalier,
1er étage - Terrasse couverte,
1er étage - Chaufferie,
2ème étage - Palier 4,
2ème étage - Wc 1,
2ème étage - Chambre 1,
2ème étage - Wc 2,
2ème étage - Chambre 2,
2ème étage - Salle de bain,
2ème étage - Chambre 3,
2ème étage - Couloir 1,
2ème étage - Salle de bain 2,
2ème étage - Chambre 4,
2ème étage - Wc 3,
2ème étage - Escalier,
2ème étage - Combles 1,
2ème étage - Combles 2,
3ème étage - Palier,
3ème étage - Grenier,
3ème étage - Chambre 1,
3ème étage - Chambre 2,
3ème étage - Chambre 3,
3ème étage - Chambre 4,
S-Sol - Cave 1,
S-Sol - Cave 2

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-

Documents demandés	Documents remis
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 13/03/2025
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 13/03/2025
Heure d'arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 10 h 45
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : SNC LP PROMOTION 1031

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux (Liste C) reconnus visuellement

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
RdC - Hall	Identifiant: 001 Description: Garde-corps - C - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 003 Description: Mur - pierres et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 006 Description: fenêtre - PVC et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-001-ZPSO-001-P001 Description: Moquette+colle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 009 Description: Mur - Plâtre et tissu tendu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-003-ZPSO-003-P003 Description: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 010 Description: Fenêtre - Aluminium et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-002-ZPSO-002-P002 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Dégagement 1	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Dégagement 2	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 014 Description: Escalier crémaillère - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-012-ZPSO-012-P012 Description: Moquette+colle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Acceuil	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 017 Description: Porte - Aluminium et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Bureau 2	Identifiant: 018 Description: Sol - Béton et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 019 Description: Fenêtre 1 - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-006-ZPSO-006-P006 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-010-ZPSO-010-P010 Description: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Couloir 1	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-016-ZPSO-016-P016 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
RdC - Sas wc 1	Identifiant: 026 Description: Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Wc 1	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 026 Description: Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 027 Description: Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Sas wc 2	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 025 Description: Mur - Plâtre >1949 et papier peint et faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 026 Description: Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 027 Description: Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Wc 2	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 026 Description: Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 027 Description: Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
RdC - Archives 1	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 022 Description: Sol - Béton et Dalles plastiques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Couloir 2	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-021-ZPSO-021-P021 Description: [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-021-2-ZPSO-021-P021-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Local informatique 1	Identifiant: ZPSO-074-ZPSO-005-p002 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Quantité estimée: 9 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Couloir 3	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Bureau 5	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-026-ZPSO-026-P027 Description: Joint d'assemblage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Placard 1	Identifiant: 029 Description: Sol - Béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-023-ZPSO-023-P023 Description: Flocage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 030 Description: Mur - Flocage >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 031 Description: conduit - pvc et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Sortie	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 032 Description: Mur - lambris bois >1949 et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Dégagement 3	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 033 Description: Escalier balustre - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 034 Description: Escalier crémaillère - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 035 Description: Contre-marche - Béton et revêtement plastique (lino) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-028-ZPSO-028-P029 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-029-ZPSO-029-P030 Description: [Met] Revêtement souple orange Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-029-2-ZPSO-029-P030-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Archives 2	Identifiant: ZPSO-031-ZPSO-031-P032 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Archives 3	Identifiant: ZPSO-032-ZPSO-032-P033 Description: [Met] Colle polymère beige non séparable couche blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 038 Description: Plafond - béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-032-2-ZPSO-032-P033-2 Description: [Met] Revêtement souple beige Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Sas wc 3	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-025-ZPSO-025-P026 Description: [Met] Colle beige non séparable couche plâtreuse blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 026 Description: Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-025-2-ZPSO-025-P026-2 Description: [Met] Joint cassant blanc peinture non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Wc 3	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 026 Description: Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 027 Description: Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
Entresol - Bureau 7	Identifiant: ZPSO-030-ZPSO-030-P031 Description: [Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 039 Description: Mur - lambris bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-030-2-ZPSO-030-P031-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
Entresol - Pièce 3	Identifiant: 018 Description: Sol - Béton et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Salle de réunion	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-034-ZPSO-034-P035 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Pièce 1	Identifiant: 040 Description: Mur - Plâtre >1949 et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 018 Description: Sol - Béton et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Pièce 2	Identifiant: 018 Description: Sol - Béton et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 040 Description: Mur - Plâtre >1949 et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-036-ZPSO-036-P036 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Local informatique 2	Identifiant: 037 Description: Sol - Béton et Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Archives 4	Identifiant: 037 Description: Sol - Béton et Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Archives 5	Identifiant: 037 Description: Sol - Béton et Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 012 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Cage d'escalier	Identifiant: 041 Description: Porte - Verre et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 042 Description: Mur - Plâtre et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 043 Description: Sol - bois et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 044 Description: Escalier balustre - Bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 045 Description: Escalier crémaillère - Bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 046 Description: Contre-marche - Béton et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 047 Description: Marche - Béton et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Accès ascenseur	Identifiant: 018 Description: Sol - Béton et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 042 Description: Mur - Plâtre et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Accès cave	Identifiant: 029 Description: Sol - Béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 042 Description: Mur - Plâtre et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
RdC - Escalier cave	Identifiant: 029 Description: Sol - Béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 048 Description: Mur - pierres et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-039-ZPSO-039-P039 Description: Enduit à base de plâtre projeté Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 049 Description: Plafond - plancher bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 047 Description: Marche - Béton et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 046 Description: Contre-marche - Béton et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Réserve 1	Identifiant: ZPSO-038-ZPSO-038-P038 Description: [Met] Revêtement souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-037-ZPSO-037-P037 Description: Ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 050 Description: Mur - parpaings et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 038 Description: Plafond - béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 051 Description: Mur - Syporex et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 052 Description: Mur - pierres et Enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-038-2-ZPSO-038-P038-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable couche blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Réserve 2	Identifiant: 048 Description: Mur - pierres et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 051 Description: Mur - Syporex et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 038 Description: Plafond - béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 053 Description: Porte 1 - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 054 Description: Porte 2 - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 029 Description: Sol - Béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Réserve 3	Identifiant: 051 Description: Mur - Syporex et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 048 Description: Mur - pierres et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 050 Description: Mur - parpaings et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 038 Description: Plafond - béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 029 Description: Sol - Béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 055 Description: Porte - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Bureau 6	Identifiant: ZPSO-043-ZPSO-043-P043 Description: [Met] Moquette marron Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-044-ZPSO-044-P044 Description: Colle non bitumineuse+moquette bleu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 057 Description: Plafond - lambris métallique et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 058 Description: Fenêtre 1 - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 059 Description: Porte 1 - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: ZPSO-047-ZPSO-047-P047 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 061 Description: Porte 2 - Aluminium et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-043-2-ZPSO-043-P043-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Dégagement 4	Identifiant: 018 Description: Sol - Béton et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 057 Description: Plafond - lambris métallique et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 062 Description: Porte - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Sas wc 4	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 042 Description: Mur - Plâtre et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 057 Description: Plafond - lambris métallique et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 062 Description: Porte - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Wc 4	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 042 Description: Mur - Plâtre et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 057 Description: Plafond - lambris métallique et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 062 Description: Porte - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
RdC - Archives 6	Identifiant: ZPSO-045-ZPSO-045-P045 Description: [Met] Moquette beige Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 063 Description: Mur - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 062 Description: Porte - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-045-2-ZPSO-045-P045-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Salle de réunion 2 2	Identifiant: ZPSO-046-ZPSO-046-P046 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 064 Description: Fenêtre - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 062 Description: Porte - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Palier 1	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
1er étage - Bureau 1	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-073-ZPSO-073-P073 Description: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-049-ZPSO-049-P049 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 066 Description: Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Bureau 2	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 066 Description: Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Dégagement 1	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 066 Description: Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Bureau 3	Identifiant: 066 Description: Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-053-ZPSO-053-P053 Description: Isolant intérieur de porte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
1er étage - Bureau 4	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-052-ZPSO-052-P052 Description: Joint de dilatation et d'assemblage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 066 Description: Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Bureau 5	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 066 Description: Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Palier 2	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Sas wc 1	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 067 Description: Mur - Plâtre >1949 et peinture et faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-057-ZPSO-057-P057 Description: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 027 Description: Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Wc 1	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 011 Description: Mur - Plâtre >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 027 Description: Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Bureau 6	Identifiant: 018 Description: Sol - Béton et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-056-ZPSO-056-P056 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Archives 1	Identifiant: 018 Description: Sol - Béton et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 016 Description: Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Archives 2	Identifiant: 018 Description: Sol - Béton et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 028 Description: Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 023 Description: Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 013 Description: Plinthes - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 024 Description: Porte - Bois >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Palier 3	Identifiant: 068 Description: Sol - Plancher bois et Parquet Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 042 Description: Mur - Plâtre et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Sortie jardin 1	Identifiant: 068 Description: Sol - Plancher bois et Parquet Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-058-ZPSO-058-P058 Description: Panneaux et plaques blanches Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Bureau 7	Identifiant: 068 Description: Sol - Plancher bois et Parquet Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 042 Description: Mur - Plâtre et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 071 Description: Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 072 Description: Cheminée - Marbre et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Bureau 8	Identifiant: 068 Description: Sol - Plancher bois et Parquet Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 042 Description: Mur - Plâtre et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 071 Description: Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 072 Description: Cheminée - Marbre et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Balcon	Identifiant: 073 Description: Sol - pierres et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 048 Description: Mur - pierres et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 071 Description: Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Bureau 9	Identifiant: 068 Description: Sol - Plancher bois et Parquet Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 009 Description: Mur - Plâtre et tissu tendu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 071 Description: Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 072 Description: Cheminée - Marbre et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Bureau 10	Identifiant: 068 Description: Sol - Plancher bois et Parquet Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 009 Description: Mur - Plâtre et tissu tendu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 071 Description: Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Placard 2	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 074 Description: Mur - Plâtre et moquette Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 075 Description: Plafond - Bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Dégagement 2	Identifiant: ZPSO-063-ZPSO-063-P063 Description: [Met] Moquette rouge Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 053 Description: Porte 1 - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 054 Description: Porte 2 - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-063-2-ZPSO-063-P063-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact blanc non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
1er étage - Cuisine 1	Identifiant: 076 Description: Sol - Plancher bois et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 077 Description: Plafond - Plâtre >1949 et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-062-ZPSO-062-P062 Description: Colle de carrelage plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 071 Description: Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-061-ZPSO-061-P061 Description: Revêtements durs isorel Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-060-ZPSO-060-P060 Description: Colle de faïence vert Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-059-ZPSO-059-P059 Description: Colle de faïence blanche et rouge Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
1er étage - Placard 3	Identifiant: 079 Description: Sol - Plancher bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 080 Description: Mur - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Placard 4	Identifiant: 079 Description: Sol - Plancher bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 080 Description: Mur - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 081 Description: Mur - C - Isorels et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Wc 2	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 082 Description: Mur - C - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 071 Description: Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Escalier	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 063 Description: Mur - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 083 Description: fenêtre - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 084 Description: Marche - Bois et Ciré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 085 Description: Contre-marche - Bois et Ciré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 033 Description: Escalier balustre - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 014 Description: Escalier crémaillère - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Terrasse couverte	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 183 Description: Mur - B, C, D - Ciment et Enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 096 Description: Plafond - Charpente bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 184 Description: Porte - B - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 185 Description: fenêtre - Bois et Vernis Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 186 Description: Garde-corps - D - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
1er étage - Chaufferie	Identifiant: 008 Description: Sol - Béton et Carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 187 Description: Mur - A, B, C, D - Ciment et Enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 096 Description: Plafond - Charpente bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 188 Description: Porte - A - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Palier 4	Identifiant: ZPSO-064-ZPSO-064-P064 Description: [Met] Moquette beige Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 042 Description: Mur - Plâtre et Papier peint Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-064-2-ZPSO-064-P064-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
2ème étage - Wc 1	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 086 Description: Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 087 Description: fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Chambre 1	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 087 Description: fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Wc 2	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 086 Description: Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 087 Description: fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Chambre 2	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 087 Description: fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Salle de bain	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 078 Description: Mur - Plâtre et papier peint et faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-065-ZPSO-065-P065 Description: [Met] Colle beige couche grise non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 087 Description: fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-065-2-ZPSO-065-P065-2 Description: [Met] Joint cassant blanc Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
2ème étage - Chambre 3	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 087 Description: fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Couloir 1	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Salle de bain 2	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 078 Description: Mur - Plâtre et papier peint et faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-066-ZPSO-066-P066 Description: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 088 Description: fenêtre - Aluminium >1949 et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Chambre 4	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 087 Description: fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Wc 3	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 086 Description: Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 069 Description: Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 087 Description: fenêtre avec volets - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 089 Description: Plafond - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Escalier	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 053 Description: Porte 1 - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 090 Description: Porte 2 - Métal >1949 et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 091 Description: Porte 3 - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 006 Description: fenêtre - PVC et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 092 Description: Volet - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Combles 1	Identifiant: 079 Description: Sol - Plancher bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 048 Description: Mur - pierres et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 096 Description: Plafond - Charpente bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
2ème étage - Combles 2	Identifiant: 079 Description: Sol - Plancher bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 048 Description: Mur - pierres et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 096 Description: Plafond - Charpente bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
3ème étage - Palier	Identifiant: 092 Description: Volet - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 006 Description: fenêtre - PVC et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 093 Description: Porte 1 - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 056 Description: Mur - Plâtre et toile de verre peinte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-068-ZPSO-068-P068 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 094 Description: Porte 2 - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 031 Description: conduit - pvc et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 095 Description: conduit - pvc et peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
3ème étage - Grenier	Identifiant: 079 Description: Sol - Plancher bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 096 Description: Plafond - Charpente bois et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 052 Description: Mur - pierres et Enduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
3ème étage - Chambre 1	Identifiant: 001 Description: Garde-corps - C - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 003 Description: Mur - pierres et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 006 Description: fenêtre - PVC et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 072 Description: Cheminée - Marbre et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
3ème étage - Chambre 2	Identifiant: 001 Description: Garde-corps - C - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 003 Description: Mur - pierres et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 006 Description: fenêtre - PVC et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 072 Description: Cheminée - Marbre et Brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
3ème étage - Chambre 3	Identifiant: 001 Description: Garde-corps - C - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 002 Description: Sol - Plancher bois et Moquette collée Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 003 Description: Mur - pierres et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 006 Description: fenêtre - PVC et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
3ème étage - Chambre 4	Identifiant: 092 Description: Volet - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-069-ZPSO-069-P069 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 003 Description: Mur - pierres et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 004 Description: Plafond - Plâtre et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 005 Description: Plinthes - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 006 Description: fenêtre - PVC et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 007 Description: Porte - Bois et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 097 Description: Garde-corps - C, D - Métal et Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
S-Sol - Cave 1	Identifiant: ZPSO-041-ZPSO-041-P041 Description: Ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: 048 Description: Mur - pierres et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 132 Description: Plafond - Ciment et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-040-ZPSO-040-P040 Description: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Quantité estimée: 1 U	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
S-Sol - Cave 2	Identifiant: 029 Description: Sol - Béton et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: 048 Description: Mur - pierres et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: 132 Description: Plafond - Ciment et brut Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Néant
	Identifiant: ZPSO-042-ZPSO-042-P042 Description: Ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-050-ZPSO-050-P050 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2; 1er étage - Bureau 7	Identifiant: ZPSO-051-ZPSO-051-P051 Description: [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-051-2-ZPSO-051-P051-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche beige non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5	Identifiant: ZPSO-055-ZPSO-055-P055 Description: Panneaux et plaques unis blanches Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-048-ZPSO-048-P048 Description: [Met] Moquette multicolore avec couche bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-048-2-ZPSO-048-P048-2 Description: [Met] Colle polymère jaune en vrac non séparable bois aggloméré en faible quantité non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2	Identifiant: ZPSO-054-ZPSO-054-P054 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
2ème étage - Palier 4; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3	Identifiant: ZPSO-067-ZPSO-067-P067 Description: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
Parties extérieures	Identifiant: ZPSO-071-ZPSO-071-P071 Description: Appui de fenêtres en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: ZPSO-072-ZPSO-072-P072 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Parties extérieures jardin	Identifiant: ZPSO-070-ZPSO-070-P070 Description: Jonction bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-007-ZPSO-007-P007 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4	Identifiant: ZPSO-019-ZPSO-019-P019 Description: Panneaux et plaques moucheté Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3	Identifiant: ZPSO-027-ZPSO-027-P028 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; RdC - Archives 6	Identifiant: ZPSO-018-ZPSO-018-P018 Description: [Met] Revêtement souple noir Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-018-2-ZPSO-018-P018-2 Description: [Met] Colle beige non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
RdC - Couloir 1; RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	Identifiant: ZPSO-017-ZPSO-017-P017 Description: Primaire d'accrochage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-020-ZPSO-020-P020 Description: Panneaux et plaques avec laine marron Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Couloir 3; RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3; RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3	Identifiant: ZPSO-022-ZPSO-022-P022 Description: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2	Identifiant: ZPSO-005-ZPSO-005-P005 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil	Identifiant: ZPSO-004-ZPSO-004-P004 Description: [Met] Colle grise Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-004-2-ZPSO-004-P004-2 Description: [Met] Couche plâtreuse blanche non séparable carton non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-011-ZPSO-011-P011 Description: Ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-009-ZPSO-009-P009 Description: laine de verre Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-008-ZPSO-008-P008 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2	Identifiant: ZPSO-033-ZPSO-033-P034 Description: [Met] Moquette grise Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-033-2-ZPSO-033-P034-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact gris non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Sas wc 1; RdC - Sas wc 2	Identifiant: ZPSO-013-ZPSO-013-P013 Description: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	Identifiant: ZPSO-015-ZPSO-015-P015 Description: [Met] Colle blanche Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Quantité estimée: 20 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
	Identifiant: ZPSO-014-ZPSO-014-P014 Description: [Met] Colle grise en vrac Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
	Identifiant: ZPSO-014-2-ZPSO-014-P014-2 Description: [Met] Matériau compact blanc en faible quantité Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Quantité estimée: 10 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage
	Identifiant: ZPSO-015-2-ZPSO-015-P015-2 Description: [Met] Couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant blanc couche grise non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant
RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3	Identifiant: ZPSO-024-ZPSO-024-P024; ZPSO-024-P025 Description: Colle de carrelage plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
RdC - Local informatique 1	Identifiant: ZPSO-074-ZPSO-005-p002 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Quantité estimée: 9 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage	
S-Sol - Cave 1	Identifiant: ZPSO-040-ZPSO-040-P040 Description: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Quantité estimée: 1 U	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage	
RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	Identifiant: ZPSO-015-ZPSO-015-P015 Description: [Met] Colle blanche Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Quantité estimée: 20 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage	
	Identifiant: ZPSO-014-2-ZPSO-014-P014-2 Description: [Met] Matériau compact blanc en faible quantité Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Quantité estimée: 10 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état Préconisation : Prévoir la dépose et l'évacuation des matériaux amiantés par un professionnel du désamiantage	

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RdC - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-001-ZPSO-001-P001 Description: Moquette+colle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-003-ZPSO-003-P003 Description: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-002-ZPSO-002-P002 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Dégagement 2	Identifiant: ZPSO-012-ZPSO-012-P012 Description: Moquette+colle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RdC - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-006-ZPSO-006-P006 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-010-ZPSO-010-P010 Description: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Couloir 1	Identifiant: ZPSO-016-ZPSO-016-P016 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-021-ZPSO-021-P021 Description: [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-021-2-ZPSO-021-P021-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Bureau 5	Identifiant: ZPSO-026-ZPSO-026-P027 Description: Joint d'assemblage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Placard 1	Identifiant: ZPSO-023-ZPSO-023-P023 Description: Flocage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RdC - Dégagement 3	Identifiant: ZPSO-028-ZPSO-028-P029 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-029-ZPSO-029-P030 Description: [Met] Revêtement souple orange Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-029-2-ZPSO-029-P030-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Archives 2	Identifiant: ZPSO-031-ZPSO-031-P032 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Archives 3	Identifiant: ZPSO-032-ZPSO-032-P033 Description: [Met] Colle polymère beige non séparable couche blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-032-2-ZPSO-032-P033-2 Description: [Met] Revêtement souple beige Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Sas wc 3	Identifiant: ZPSO-025-ZPSO-025-P026 Description: [Met] Colle beige non séparable couche plâtreuse blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-025-2-ZPSO-025-P026-2 Description: [Met] Joint cassant blanc peinture non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Entresol - Bureau 7	Identifiant: ZPSO-030-ZPSO-030-P031 Description: [Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-030-2-ZPSO-030-P031-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Salle de réunion	Identifiant: ZPSO-034-ZPSO-034-P035 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RdC - Pièce 2	Identifiant: ZPSO-036-ZPSO-036-P036 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Escalier cave	Identifiant: ZPSO-039-ZPSO-039-P039 Description: Enduit à base de plâtre projeté Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Réserve 1	Identifiant: ZPSO-038-ZPSO-038-P038 Description: [Met] Revêtement souple gris Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-037-ZPSO-037-P037 Description: Ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-038-2-ZPSO-038-P038-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable couche blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Bureau 6	Identifiant: ZPSO-043-ZPSO-043-P043 Description: [Met] Moquette marron Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-044-ZPSO-044-P044 Description: Colle non bitumineuse+moquette bleu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-047-ZPSO-047-P047 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-043-2-ZPSO-043-P043-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Archives 6	Identifiant: ZPSO-045-ZPSO-045-P045 Description: [Met] Moquette beige Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-045-2-ZPSO-045-P045-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RdC - Salle de réunion 2 2	Identifiant: ZPSO-046-ZPSO-046-P046 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Bureau 1	Identifiant: ZPSO-073-ZPSO-073-P073 Description: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-049-ZPSO-049-P049 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-053-ZPSO-053-P053 Description: Isolant intérieur de porte Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-052-ZPSO-052-P052 Description: Joint de dilatation et d'assemblage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - Sas wc 1	Identifiant: ZPSO-057-ZPSO-057-P057 Description: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Bureau 6	Identifiant: ZPSO-056-ZPSO-056-P056 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Sortie jardin 1	Identifiant: ZPSO-058-ZPSO-058-P058 Description: Panneaux et plaques blanches Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Dégagement 2	Identifiant: ZPSO-063-ZPSO-063-P063 Description: [Met] Moquette rouge Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-063-2-ZPSO-063-P063-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact blanc non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Cuisine 1	Identifiant: ZPSO-062-ZPSO-062-P062 Description: Colle de carrelage plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-061-ZPSO-061-P061 Description: Revêtements durs isorel Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-060-ZPSO-060-P060 Description: Colle de faïence vert Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-059-ZPSO-059-P059 Description: Colle de faïence blanche et rouge Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
2ème étage - Palier 4	Identifiant: ZPSO-064-ZPSO-064-P064 Description: [Met] Moquette beige Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-064-2-ZPSO-064-P064-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
2ème étage - Salle de bain	Identifiant: ZPSO-065-ZPSO-065-P065 Description: [Met] Colle beige couche grise non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-065-2-ZPSO-065-P065-2 Description: [Met] Joint cassant blanc Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
2ème étage - Salle de bain 2	Identifiant: ZPSO-066-ZPSO-066-P066 Description: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
3ème étage - Palier	Identifiant: ZPSO-068-ZPSO-068-P068 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
3ème étage - Chambre 4	Identifiant: ZPSO-069-ZPSO-069-P069 Description: Colle non bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
S-Sol - Cave 1	Identifiant: ZPSO-041-ZPSO-041-P041 Description: Ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
S-Sol - Cave 2	Identifiant: ZPSO-042-ZPSO-042-P042 Description: Ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-050-ZPSO-050-P050 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2; 1er étage - Bureau 7	Identifiant: ZPSO-051-ZPSO-051-P051 Description: [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-051-2-ZPSO-051-P051-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche beige non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5	Identifiant: ZPSO-055-ZPSO-055-P055 Description: Panneaux et plaques unis blanches Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-048-ZPSO-048-P048 Description: [Met] Moquette multicolore avec couche bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-048-2-ZPSO-048-P048-2 Description: [Met] Colle polymère jaune en vrac non séparable bois aggloméré en faible quantité non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2	Identifiant: ZPSO-054-ZPSO-054-P054 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
2ème étage - Palier 4; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3	Identifiant: ZPSO-067-ZPSO-067-P067 Description: Peinture Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Parties extérieures	Identifiant: ZPSO-071-ZPSO-071-P071 Description: Appui de fenêtres en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-072-ZPSO-072-P072 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
Parties extérieures jardin	Identifiant: ZPSO-070-ZPSO-070-P070 Description: Jonction bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2	Identifiant: ZPSO-007-ZPSO-007-P007 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4	Identifiant: ZPSO-019-ZPSO-019-P019 Description: Panneaux et plaques moucheté Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3	Identifiant: ZPSO-027-ZPSO-027-P028 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; RdC - Archives 6	Identifiant: ZPSO-018-ZPSO-018-P018 Description: [Met] Revêtement souple noir Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-018-2-ZPSO-018-P018-2 Description: [Met] Colle beige non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Couloir 1; RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	Identifiant: ZPSO-017-ZPSO-017-P017 Description: Primaire d'accrochage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4	Identifiant: ZPSO-020-ZPSO-020-P020 Description: Panneaux et plaques avec laine marron Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RdC - Couloir 3; RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3; RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3	Identifiant: ZPSO-022-ZPSO-022-P022 Description: Colle de carrelage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2	Identifiant: ZPSO-005-ZPSO-005-P005 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil	Identifiant: ZPSO-004-ZPSO-004-P004 Description: [Met] Colle grise Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-004-2-ZPSO-004-P004-2 Description: [Met] Couche plâtreuse blanche non séparable carton non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3	Identifiant: ZPSO-011-ZPSO-011-P011 Description: Ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-009-ZPSO-009-P009 Description: laine de verre Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: ZPSO-008-ZPSO-008-P008 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2	Identifiant: ZPSO-033-ZPSO-033-P034 Description: [Met] Moquette grise Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-033-2-ZPSO-033-P034-2 Description: [Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact gris non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Sas wc 1; RdC - Sas wc 2	Identifiant: ZPSO-013-ZPSO-013-P013 Description: Colle de faïence Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	Identifiant: ZPSO-014-ZPSO-014-P014 Description: [Met] Colle grise en vrac Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
	Identifiant: ZPSO-015-2-ZPSO-015-P015-2 Description: [Met] Couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant blanc couche grise non séparable Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	
RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3	Identifiant: ZPSO-024-ZPSO-024-P024; ZPSO-024-P025 Description: Colle de carrelage plinthe Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

5.4 Liste des zones, présentée par catégorie

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO-070 : Partie à inspecter : Jonction bitumineuse.					
Pièces : Parties extérieures jardin					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Parties extérieures jardin	1	Identifiant :ZPSO-070 Description :Jonction bitumineuse Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures jardin : Sol	ZPSO-070-P070	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO-002 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO-002 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 1 : Mur	ZPSO-002-P002	

ZPSO-006 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 2	1	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 2 : Mur	ZPSO-006-P006	

ZPSO-047 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 6	1	Identifiant :ZPSO-047 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 6 : Mur	ZPSO-047-P047	

ZPSO-049 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO-049 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur	ZPSO-049-P049	

ZPSO-071 : Partie à inspecter : Appui de fenêtres en fibres-ciment.

Pièces : Parties extérieures

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant :ZPSO-071 Description :Appui de fenêtres en fibres-ciment Zone : Mur exterieur extension Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures : Mur	ZPSO-071-P071	

ZPSO-072 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché).

Pièces : Parties extérieures

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parties extérieures	1	Identifiant :ZPSO-072 Description :Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Parties extérieures : Mur	ZPSO-072-P072	

ZPSO-007 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Acceuil; RdC - Bureau 2	1	Identifiant :ZPSO-007 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Acceuil : Mur	ZPSO-007-P007	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO-003 : Partie à inspecter : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO-003 Description :Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Zone : Mur A,B,C,D Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 1 : Mur A,B,C,D	ZPSO-003-P003	

ZPSO-026 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 5	1	Identifiant :ZPSO-026 Description :Joint d'assemblage Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 5 : Mur	ZPSO-026-P027	

ZPSO-023 : Partie à inspecter : Flocage.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Placard 1	1	Identifiant :ZPSO-023 Description :Flocage Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Placard 1 : Mur	ZPSO-023-P023	

ZPSO-025 : Partie à inspecter : Colle de faïence ([Met] Colle beige non séparable couche plâtreuse blanche non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas wc 3	1	Identifiant :ZPSO-025 Description :[Met] Colle beige non séparable couche plâtreuse blanche non séparable Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Sas wc 3 : Mur	ZPSO-025-P026	

ZPSO-025-2 : Partie à inspecter : Colle de faïence ([Met] Joint cassant blanc peinture non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas wc 3	1	Identifiant :ZPSO-025-2 Description :[Met] Joint cassant blanc peinture non séparable Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-025-P026-2	ZPSO-025-P026-2	

ZPSO-039 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier cave	1	Identifiant :ZPSO-039 Description :Enduit à base de plâtre projeté Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Escalier cave : Mur	ZPSO-039-P039	

ZPSO-073 : Partie à inspecter : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO-073 Description :Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur	ZPSO-073-P073	

ZPSO-053 : Partie à inspecter : Isolant intérieur de porte.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 3	1	Identifiant :ZPSO-053 Description :Isolant intérieur de porte Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 3 : Mur	ZPSO-053-P053	

ZPSO-057 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas wc 1	1	Identifiant :ZPSO-057 Description :Colle de faïence Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Sas wc 1 : Mur	ZPSO-057-P057	

ZPSO-062 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage plinthe).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine 1	1	Identifiant :ZPSO-062 Description :Colle de carrelage plinthe Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Mur	ZPSO-062-P062	

ZPSO-061 : Partie à inspecter : Revêtements durs en fibres-ciment (Revêtements durs isorel).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine 1	1	Identifiant :ZPSO-061 Description :Revêtements durs isorel Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Mur	ZPSO-061-P061	

ZPSO-060 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence vert).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine 1	1	Identifiant :ZPSO-060 Description :Colle de faïence vert Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Mur	ZPSO-060-P060	

ZPSO-059 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence blanche et rouge).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine 1	1	Identifiant :ZPSO-059 Description :Colle de faïence blanche et rouge Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Cuisine 1 : Mur	ZPSO-059-P059	

ZPSO-065 : Partie à inspecter : Colle de faïence ([Met] Colle beige couche grise non séparable).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant :ZPSO-065 Description :[Met] Colle beige couche grise non séparable Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Salle de bain : Mur	ZPSO-065-P065	

ZPSO-065-2 : Partie à inspecter : Colle de faïence ([Met] Joint cassant blanc).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant :ZPSO-065-2 Description :[Met] Joint cassant blanc Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-065-P065-2	ZPSO-065-P065-2	

ZPSO-066 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain 2	1	Identifiant :ZPSO-066 Description :Colle de faïence Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Salle de bain 2 : Mur	ZPSO-066-P066	

ZPSO-042 : Partie à inspecter : Ragréage.

Niveau : S-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 2	1	Identifiant :ZPSO-042 Description :Ragréage Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui S-Sol - Cave 2 : Mur	ZPSO-042-P042	

ZPSO-050 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3	1	Identifiant :ZPSO-050 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 2 : Mur	ZPSO-050-P050	

ZPSO-017 : Partie à inspecter : Primaire d'accrochage.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 1; RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	1	Identifiant :ZPSO-017 Description :Primaire d'accrochage Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Wc 1 : Mur	ZPSO-017-P017	

ZPSO-009 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (laine de verre).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3	1	Identifiant :ZPSO-009 Description :laine de verre Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Acceuil : Mur	ZPSO-009-P009	

ZPSO-008 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3	1	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Acceuil : Mur	ZPSO-008-P008	

ZPSO-013 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas wc 1; RdC - Sas wc 2	1	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle de faïence Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Sas wc 1 : Mur	ZPSO-013-P013	

ZPSO-015 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Colle blanche).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	1	Identifiant :ZPSO-015 Description :[Met] Colle blanche Zone : Mur plinthe Quantification : 20 ml Résultat : Présence d'amiante	Oui RdC - Wc 1 : Mur	ZPSO-015-P015	

ZPSO-015-2 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant blanc couche grise non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	1	Identifiant :ZPSO-015-2 Description :[Met] Couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant blanc couche grise non séparable Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-015-P015-2	ZPSO-015-P015-2	

ZPSO-024 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage plinthe).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas wc 3; RdC - Wc 3	1	Identifiant :ZPSO-024 Description :Colle de carrelage plinthe Zone : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Sas wc 3 : Mur	ZPSO-024-P024; ZPSO-024-P025	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO-016 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Couloir 1	1	Identifiant :ZPSO-016 Description :Panneaux et plaques Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Couloir 1 : Plafond	ZPSO-016-P016	

ZPSO-034 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle de réunion	1	Identifiant :ZPSO-034 Description :Panneaux et plaques Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Salle de réunion : Plafond	ZPSO-034-P035	

ZPSO-036 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Pièce 2	1	Identifiant :ZPSO-036 Description :Panneaux et plaques Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Pièce 2 : Plafond	ZPSO-036-P036	

ZPSO-056 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 6	1	Identifiant :ZPSO-056 Description :Panneaux et plaques Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 6 : Plafond	ZPSO-056-P056	

ZPSO-058 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Panneaux et plaques blanches).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sortie jardin 1	1	Identifiant :ZPSO-058 Description :Panneaux et plaques blanches Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Sortie jardin 1 : Plafond	ZPSO-058-P058	

ZPSO-055 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Panneaux et plaques unis blanches).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 4; 1er étage - Bureau 5	1	Identifiant :ZPSO-055 Description :Panneaux et plaques unis blanches Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 5 : Plafond	ZPSO-055-P055	

ZPSO-054 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2	1	Identifiant :ZPSO-054 Description :Panneaux et plaques Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 2 : Plafond	ZPSO-054-P054	

ZPSO-067 : Partie à inspecter : Peinture intumescente (Peinture).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier 4; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3	1	Identifiant :ZPSO-067 Description :Peinture Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Palier 4 : Plafond	ZPSO-067-P067	

ZPSO-019 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Panneaux et plaques moucheté).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4	1	Identifiant :ZPSO-019 Description :Panneaux et plaques moucheté Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Archives 1 : Plafond	ZPSO-019-P019	

ZPSO-027 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3	1	Identifiant :ZPSO-027 Description :Panneaux et plaques Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 5 : Plafond	ZPSO-027-P028	

ZPSO-020 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Panneaux et plaques avec laine marron).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Couloir 2; RdC - Bureau 4	1	Identifiant :ZPSO-020 Description :Panneaux et plaques avec laine marron Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Couloir 2 : Plafond	ZPSO-020-P020	

ZPSO-005 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement 1; RdC - Dégagement 2	1	Identifiant :ZPSO-005 Description :Panneaux et plaques Zone : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Dégagement 1 : Plafond	ZPSO-005-P005	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO-001 : Partie à inspecter : Moquette (Moquette+colle).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO-001 Description :Moquette+colle Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 1 : Sol	ZPSO-001-P001	

ZPSO-012 : Partie à inspecter : Moquette (Moquette+colle).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2	1	Identifiant :ZPSO-012 Description :Moquette+colle Zone : Marche Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Dégagement 2 : Marche	ZPSO-012-P012	

ZPSO-010 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 3	1	Identifiant :ZPSO-010 Description :Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 3 : Sol	ZPSO-010-P010	

ZPSO-021 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 4	1	Identifiant :ZPSO-021 Description :[Met] Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 4 : Sol	ZPSO-021-P021	

ZPSO-021-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 4	1	Identifiant :ZPSO-021-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-021-P021-2	ZPSO-021-P021-2	

ZPSO-074 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local informatique 1	1	Identifiant :ZPSO-074 Description :Colle non bitumineuse Zone : Sol Quantification : 9 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui RdC - Local informatique 1 : Sol	ZPSO-005-p002	

ZPSO-028 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 3	1	Identifiant :ZPSO-028 Description :Colle non bitumineuse Zone : Marche Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Dégagement 3 : Marche	ZPSO-028-P029	

ZPSO-029 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Revêtement souple orange).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 3	1	Identifiant :ZPSO-029 Description :[Met] Revêtement souple orange Zone : ZPSO-029 Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Dégagement 3 : ZPSO-029	ZPSO-029-P030	

ZPSO-029-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 3	1	Identifiant :ZPSO-029-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Zone : ZPSO-029 Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-029-P030-2	ZPSO-029-P030-2	

ZPSO-031 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Archives 2	1	Identifiant :ZPSO-031 Description :Colle non bitumineuse Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Archives 2 : Sol	ZPSO-031-P032	

ZPSO-032 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère beige non séparable couche blanche non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Archives 3	1	Identifiant :ZPSO-032 Description :[Met] Colle polymère beige non séparable couche blanche non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Archives 3 : Sol	ZPSO-032-P033	

ZPSO-032-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Revêtement souple beige).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Archives 3	1	Identifiant :ZPSO-032-2 Description :[Met] Revêtement souple beige Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-032-P033-2	ZPSO-032-P033-2	

ZPSO-030 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse).

Niveau : Entresol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 7	1	Identifiant :ZPSO-030 Description :[Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui Entresol - Bureau 7 : Sol	ZPSO-030-P031	

ZPSO-030-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable).

Niveau : Entresol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 7	1	Identifiant :ZPSO-030-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-030-P031-2	ZPSO-030-P031-2	

ZPSO-038 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Revêtement souple gris).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 1	1	Identifiant :ZPSO-038 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Réserve 1 : Sol	ZPSO-038-P038	

ZPSO-037 : Partie à inspecter : Ragréage.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 1	1	Identifiant :ZPSO-037 Description :Ragréage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Réserve 1 : Sol	ZPSO-037-P037	

ZPSO-038-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable couche blanche non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 1	1	Identifiant :ZPSO-038-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable couche blanche non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-038-P038-2	ZPSO-038-P038-2	

ZPSO-043 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Moquette marron).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 6	1	Identifiant :ZPSO-043 Description :[Met] Moquette marron Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 6 : Sol	ZPSO-043-P043	

ZPSO-044 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse (Colle non bitumineuse+moquette bleu).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 6	1	Identifiant :ZPSO-044 Description :Colle non bitumineuse+moquette bleu Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Bureau 6 : Sol	ZPSO-044-P044	

ZPSO-043-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 6	1	Identifiant :ZPSO-043-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-043-P043-2	ZPSO-043-P043-2	

ZPSO-045 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Moquette beige).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Archives 6	1	Identifiant :ZPSO-045 Description :[Met] Moquette beige Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Archives 6 : Sol	ZPSO-045-P045	

ZPSO-045-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Archives 6	1	Identifiant :ZPSO-045-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-045-P045-2	ZPSO-045-P045-2	

ZPSO-046 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse.					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle de réunion 2 2	1	Identifiant :ZPSO-046 Description :Colle non bitumineuse Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Salle de réunion 2 2 : Sol	ZPSO-046-P046	

ZPSO-052 : Partie à inspecter : Joint de dilatation et d'assemblage.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 4	1	Identifiant :ZPSO-052 Description :Joint de dilatation et d'assemblage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 4 : Sol	ZPSO-052-P052	

ZPSO-063 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Moquette rouge).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement 2	1	Identifiant :ZPSO-063 Description :[Met] Moquette rouge Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Dégagement 2 : Sol	ZPSO-063-P063	

ZPSO-063-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact blanc non séparable).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2	1	Identifiant :ZPSO-063-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact blanc non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-063-P063-2	ZPSO-063-P063-2	

ZPSO-064 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Moquette beige).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier 4	1	Identifiant :ZPSO-064 Description :[Met] Moquette beige Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Palier 4 : Sol	ZPSO-064-P064	

ZPSO-064-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier 4	1	Identifiant :ZPSO-064-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-064-P064-2	ZPSO-064-P064-2	

ZPSO-068 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse.

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier	1	Identifiant :ZPSO-068 Description :Colle non bitumineuse Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - Palier : Sol	ZPSO-068-P068	

ZPSO-069 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse.

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre 4	1	Identifiant :ZPSO-069 Description :Colle non bitumineuse Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - Chambre 4 : Sol	ZPSO-069-P069	

ZPSO-041 : Partie à inspecter : Ragréage.

Niveau : S-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave 1	1	Identifiant :ZPSO-041 Description :Ragréage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui S-Sol - Cave 1 : Sol	ZPSO-041-P041	

ZPSO-051 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Moquette grise avec couche bitumineuse).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2; 1er étage - Bureau 7	1	Identifiant :ZPSO-051 Description :[Met] Moquette grise avec couche bitumineuse Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 3 : Sol	ZPSO-051-P051	

ZPSO-051-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche beige non séparable).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2; 1er étage - Bureau 7	1	Identifiant :ZPSO-051-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche beige non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-051-P051-2	ZPSO-051-P051-2	

ZPSO-048 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Moquette multicolore avec couche bitumineuse).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2	1	Identifiant :ZPSO-048 Description :[Met] Moquette multicolore avec couche bitumineuse Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Palier 1 : Sol	ZPSO-048-P048	

ZPSO-048-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune en vrac non séparable bois aggloméré en faible quantité non séparable).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2	1	Identifiant :ZPSO-048-2 Description :[Met] Colle polymère jaune en vrac non séparable bois aggloméré en faible quantité non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-048-P048-2	ZPSO-048-P048-2	

ZPSO-018 : Partie à inspecter : Dalle de sol ([Met] Revêtement souple noir).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; RdC - Archives 6	1	Identifiant :ZPSO-018 Description :[Met] Revêtement souple noir Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Couloir 1 : Sol	ZPSO-018-P018	

ZPSO-018-2 : Partie à inspecter : Dalle de sol ([Met] Colle beige non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; RdC - Archives 6	1	Identifiant :ZPSO-018-2 Description :[Met] Colle beige non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-018-P018-2	ZPSO-018-P018-2	

ZPSO-022 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 3; RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3; RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3	1	Identifiant :ZPSO-022 Description :Colle de carrelage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Couloir 3 : Sol	ZPSO-022-P022	

ZPSO-004 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Colle grise).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil	1	Identifiant :ZPSO-004 Description :[Met] Colle grise Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Dégagement 1 : Sol	ZPSO-004-P004	

ZPSO-004-2 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Couche plâtreuse blanche non séparable carton non séparable).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil	1	Identifiant :ZPSO-004-2 Description :[Met] Couche plâtreuse blanche non séparable carton non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-004-P004-2	ZPSO-004-P004-2	

ZPSO-011 : Partie à inspecter : Ragréage.

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3	1	Identifiant :ZPSO-011 Description :Ragréage Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Dégagement 2 : Sol	ZPSO-011-P011	

ZPSO-033 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Moquette grise).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2	1	Identifiant :ZPSO-033 Description :[Met] Moquette grise Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Salle de réunion : Sol	ZPSO-033-P034	

ZPSO-033-2 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse ([Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact gris non séparable).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2	1	Identifiant :ZPSO-033-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact gris non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-033-P034-2	ZPSO-033-P034-2	

ZPSO-014 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Colle grise en vrac).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	1	Identifiant :ZPSO-014 Description :[Met] Colle grise en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui RdC - Sas wc 1 : Sol	ZPSO-014-P014	

ZPSO-014-2 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Matériau compact blanc en faible quantité).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2	1	Identifiant :ZPSO-014-2 Description :[Met] Matériau compact blanc en faible quantité Zone : Sol Quantification : 10 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ZPSO-014-P014-2	ZPSO-014-P014-2	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO-040 : Partie à inspecter : Conduit en fibres-ciment.					
Niveau : S-Sol					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**

Cave 1	1	Identifiant :ZPSO-040 Description :Conduit en fibres-ciment Zone : Mur Quantification : 1 U Résultat : Présence d'amiante	Oui S-Sol - Cave 1 : Mur	ZPSO-040-P040	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-**020 d'Août 2017**

001 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Garde-corps - C - Métal et Peinture).					
Niveau : RdC, 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Hall	1	Identifiant :001 Description :Garde-corps - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	2	Identifiant :001 Description :Garde-corps - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	3	Identifiant :001 Description :Garde-corps - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	4	Identifiant :001 Description :Garde-corps - C - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

002 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Plancher bois et Moquette collée).

Niveau : RdC, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	2	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	3	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 1	4	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	5	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	6	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 2	7	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Placard 2	8	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	9	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	10	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	11	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	12	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	13	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	14	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain	15	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	16	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 1	17	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain 2	18	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	19	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	20	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	21	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	22	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	23	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	24	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	25	Identifiant :002 Description :Sol - Plancher bois et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

003 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - pierres et Peinture).

Niveau : RdC, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :003 Description :Mur - pierres et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	2	Identifiant :003 Description :Mur - pierres et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	3	Identifiant :003 Description :Mur - pierres et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	4	Identifiant :003 Description :Mur - pierres et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	5	Identifiant :003 Description :Mur - pierres et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

004 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Plâtre et Peinture).

Niveau : RdC, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	2	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cage d'escalier	3	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès ascenseur	4	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès cave	5	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 6	6	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de réunion 2 2	7	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Placard 3	8	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Placard 4	9	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	10	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	11	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	12	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	13	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	14	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	15	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	16	Identifiant :004 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

005 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - Bois et Peinture).

Niveau : RdC, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	2	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cage d'escalier	3	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès ascenseur	4	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès cave	5	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 6	6	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 4	7	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 4	8	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 4	9	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 6	10	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de réunion 2 2	11	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 3	12	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sortie jardin 1	13	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 7	14	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 8	15	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 9	16	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 10	17	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	18	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	19	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	20	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 4	21	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	22	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	23	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	24	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	25	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

Salle de bain	26	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	27	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 1	28	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain 2	29	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	30	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	31	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	32	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	33	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	34	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	35	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	36	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	37	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	38	Identifiant :005 Description :Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

006 : Partie à inspecter : Parties accessibles (fenêtre - PVC et Peinture).

Niveau : RdC, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :006 Description :fenêtre - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	2	Identifiant :006 Description :fenêtre - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	3	Identifiant :006 Description :fenêtre - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	4	Identifiant :006 Description :fenêtre - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	5	Identifiant :006 Description :fenêtre - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	6	Identifiant :006 Description :fenêtre - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	7	Identifiant :006 Description :fenêtre - PVC et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

007 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - Bois et Peinture).

Niveau : RdC, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	2	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 1	3	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	4	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès ascenseur	5	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès cave	6	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier cave	7	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 1	8	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 3	9	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sortie jardin 1	10	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 7	11	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 8	12	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 9	13	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 10	14	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Placard 2	15	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine 1	16	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Placard 3	17	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Placard 4	18	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	19	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 4	20	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	21	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	22	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	23	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	24	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain	25	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

Chambre 3	26	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 1	27	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain 2	28	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	29	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	30	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Grenier	31	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	32	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	33	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	34	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	35	Identifiant :007 Description :Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

009 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre et tissu tendu).

Niveau : RdC, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :009 Description :Mur - Plâtre et tissu tendu Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 9	2	Identifiant :009 Description :Mur - Plâtre et tissu tendu Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 10	3	Identifiant :009 Description :Mur - Plâtre et tissu tendu Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

010 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre - Aluminium et Brut).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :010 Description :Fenêtre - Aluminium et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

013 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - Bois >1949 et Peinture).

Niveau : RdC, Entresol, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 1	1	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	2	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Acceuil	3	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	4	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 3	5	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 1	6	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	7	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 2	8	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	9	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local informatique 1	10	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 3	11	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	12	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sortie	13	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 3	14	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	15	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 3	16	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 7	17	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	18	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de réunion	19	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local informatique 2	20	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 4	21	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 5	22	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 1	23	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	24	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	25	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

Dégagement 1	26	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 3	27	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	28	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	29	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 2	30	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 6	31	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	32	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	33	Identifiant :013 Description :Plinthes - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

011 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre >1949 et Peinture).

Niveau : RdC, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2	1	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	2	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 3	3	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 1	4	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	5	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 2	6	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	7	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	8	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 3	9	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 4	10	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 5	11	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 1	12	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	13	Identifiant :011 Description :Mur - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

012 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Plâtre >1949 et Peinture).					
Niveau : RdC, Entresol					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement 2	1	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Acceuil	2	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	3	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 3	4	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 3	5	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	6	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 7	7	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	8	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	9	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 4	10	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 5	11	Identifiant :012 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

014 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Escalier crémaillère - Bois et Vernis).					
Niveau : RdC, 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement 2	1	Identifiant :014 Description :Escalier crémaillère - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	2	Identifiant :014 Description :Escalier crémaillère - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

008 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et Carrelage).					
Niveau : RdC, 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Acceuil	1	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	2	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 2	3	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	4	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 2	5	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	6	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sortie	7	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 3	8	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 3	9	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	10	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cage d'escalier	11	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 4	12	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 4	13	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 1	14	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	15	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Terrasse couverte	16	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chaufferie	17	Identifiant :008 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

016 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre - Bois >1949 et Peinture).					
Niveau : RdC, Entresol, 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Acceuil	1	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 3	2	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	3	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local informatique 1	4	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	5	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	6	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 7	7	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	8	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 1	9	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 3	10	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	11	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	12	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 6	13	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	14	Identifiant :016 Description :Fenêtre - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

017 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - Aluminium et Brut).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Acceuil	1	Identifiant :017 Description :Porte - Aluminium et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

018 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et Moquette collée).					
Niveau : RdC, Entresol, 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 2	1	Identifiant :018 Description :Sol - Béton et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	2	Identifiant :018 Description :Sol - Béton et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	3	Identifiant :018 Description :Sol - Béton et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	4	Identifiant :018 Description :Sol - Béton et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès ascenseur	5	Identifiant :018 Description :Sol - Béton et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 4	6	Identifiant :018 Description :Sol - Béton et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 6	7	Identifiant :018 Description :Sol - Béton et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	8	Identifiant :018 Description :Sol - Béton et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	9	Identifiant :018 Description :Sol - Béton et Moquette collée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

019 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre 1 - Bois >1949 et Peinture).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 2	1	Identifiant :019 Description :Fenêtre 1 - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

024 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - Bois >1949 et Peinture).

Niveau : RdC, Entresol, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 1	1	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 1	2	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	3	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 2	4	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	5	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	6	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 2	7	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	8	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local informatique 1	9	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 3	10	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	11	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Placard 1	12	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sortie	13	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 3	14	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	15	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 3	16	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 3	17	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	18	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 7	19	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	20	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de réunion	21	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 1	22	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	23	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local informatique 2	24	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 4	25	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

Archives 5	26	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 1	27	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	28	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	29	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 1	30	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 3	31	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	32	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	33	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 2	34	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 1	35	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	36	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 6	37	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	38	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	39	Identifiant :024 Description :Porte - Bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

026 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas wc 1	1	Identifiant :026 Description :Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	2	Identifiant :026 Description :Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 2	3	Identifiant :026 Description :Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	4	Identifiant :026 Description :Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 3	5	Identifiant :026 Description :Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	6	Identifiant :026 Description :Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

027 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - Carrelage >1949 et Brut).					
Niveau : RdC, 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Wc 1	1	Identifiant :027 Description :Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 2	2	Identifiant :027 Description :Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	3	Identifiant :027 Description :Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	4	Identifiant :027 Description :Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 1	5	Identifiant :027 Description :Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	6	Identifiant :027 Description :Plinthes - Carrelage >1949 et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

025 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre >1949 et papier peint et faïence).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sas wc 2	1	Identifiant :025 Description :Mur - Plâtre >1949 et papier peint et faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

028 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre >1949 et Papier peint).					
Niveau : RdC, Entresol, 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Wc 2	1	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	2	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local informatique 1	3	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 3	4	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	5	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 3	6	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	7	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	8	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 3	9	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de réunion	10	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local informatique 2	11	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 2	12	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 6	13	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	14	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	15	Identifiant :028 Description :Mur - Plâtre >1949 et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

022 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et Dalles plastiques).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Archives 1	1	Identifiant :022 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

023 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture).

Niveau : RdC, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 4	1	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local informatique 1	2	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 3	3	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Local informatique 2	4	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 1	5	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 1	6	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 1	7	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 3	8	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	9	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 2	10	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 1	11	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	12	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 1	13	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 2	14	Identifiant :023 Description :Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

029 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et brut).

Niveau : RdC, S-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Placard 1	1	Identifiant :029 Description :Sol - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès cave	2	Identifiant :029 Description :Sol - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier cave	3	Identifiant :029 Description :Sol - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 2	4	Identifiant :029 Description :Sol - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 3	5	Identifiant :029 Description :Sol - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave 2	6	Identifiant :029 Description :Sol - Béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

030 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Flocage >1949 et Peinture).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Placard 1	1	Identifiant :030 Description :Mur - Flocage >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

031 : Partie à inspecter : Parties accessibles (conduit - pvc et brut).					
Niveau : RdC, 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Placard 1	1	Identifiant :031 Description :conduit - pvc et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	2	Identifiant :031 Description :conduit - pvc et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

032 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - lambris bois >1949 et brut).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sortie	1	Identifiant :032 Description :Mur - lambris bois >1949 et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

033 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Escalier balustre - Métal et Peinture).					
Niveau : RdC, 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement 3	1	Identifiant :033 Description :Escalier balustre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	2	Identifiant :033 Description :Escalier balustre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

034 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Escalier crémaillère - Métal et Peinture).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement 3	1	Identifiant :034 Description :Escalier crémaillère - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

035 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Contre-marche - Béton et revêtement plastique (lino)).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement 3	1	Identifiant :035 Description :Contre-marche - Béton et revêtement plastique (lino) Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

038 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - béton et brut).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Archives 3	1	Identifiant :038 Description :Plafond - béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 1	2	Identifiant :038 Description :Plafond - béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 2	3	Identifiant :038 Description :Plafond - béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 3	4	Identifiant :038 Description :Plafond - béton et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

039 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - lambris bois >1949 et Peinture).					
Niveau : Entresol					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 7	1	Identifiant :039 Description :Mur - lambris bois >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

040 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre >1949 et brut).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce 1	1	Identifiant :040 Description :Mur - Plâtre >1949 et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Pièce 2	2	Identifiant :040 Description :Mur - Plâtre >1949 et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

037 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et Linoléum).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local informatique 2	1	Identifiant :037 Description :Sol - Béton et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 4	2	Identifiant :037 Description :Sol - Béton et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 5	3	Identifiant :037 Description :Sol - Béton et Linoléum Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

041 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - Verre et brut).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier	1	Identifiant :041 Description :Porte - Verre et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

042 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre et Papier peint).

Niveau : RdC, 1er étage, 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier	1	Identifiant :042 Description :Mur - Plâtre et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès ascenseur	2	Identifiant :042 Description :Mur - Plâtre et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Accès cave	3	Identifiant :042 Description :Mur - Plâtre et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 4	4	Identifiant :042 Description :Mur - Plâtre et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 4	5	Identifiant :042 Description :Mur - Plâtre et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 3	6	Identifiant :042 Description :Mur - Plâtre et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 7	7	Identifiant :042 Description :Mur - Plâtre et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 8	8	Identifiant :042 Description :Mur - Plâtre et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier 4	9	Identifiant :042 Description :Mur - Plâtre et Papier peint Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

043 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - bois et Brut).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cage d'escalier	1	Identifiant :043 Description :Sol - bois et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

044 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Escalier balustre - Bois et brut).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Cage d'escalier	1	Identifiant :044 Description :Escalier balustre - Bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

045 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Escalier crémaillère - Bois et brut).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Cage d'escalier	1	Identifiant :045 Description :Escalier crémaillère - Bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

046 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Contre-marche - Béton et Brut).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Cage d'escalier	1	Identifiant :046 Description :Contre-marche - Béton et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier cave	2	Identifiant :046 Description :Contre-marche - Béton et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

047 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Marche - Béton et Brut).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Cage d'escalier	1	Identifiant :047 Description :Marche - Béton et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier cave	2	Identifiant :047 Description :Marche - Béton et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

048 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - pierres et brut).					
Niveau : RdC, 1er étage, 2ème étage, S-Sol					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier cave	1	Identifiant :048 Description :Mur - pierres et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 2	2	Identifiant :048 Description :Mur - pierres et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 3	3	Identifiant :048 Description :Mur - pierres et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Balcon	4	Identifiant :048 Description :Mur - pierres et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Combles 1	5	Identifiant :048 Description :Mur - pierres et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Combles 2	6	Identifiant :048 Description :Mur - pierres et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave 1	7	Identifiant :048 Description :Mur - pierres et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave 2	8	Identifiant :048 Description :Mur - pierres et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

049 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - plancher bois et brut).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier cave	1	Identifiant :049 Description :Plafond - plancher bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

050 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - parpaings et brut).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 1	1	Identifiant :050 Description :Mur - parpaings et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 3	2	Identifiant :050 Description :Mur - parpaings et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

051 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Syporex et brut).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 1	1	Identifiant :051 Description :Mur - Syporex et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 2	2	Identifiant :051 Description :Mur - Syporex et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Réserve 3	3	Identifiant :051 Description :Mur - Syporex et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

052 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - pierres et Enduit).

Niveau : RdC, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 1	1	Identifiant :052 Description :Mur - pierres et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Grenier	2	Identifiant :052 Description :Mur - pierres et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

053 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte 1 - Bois et Peinture).

Niveau : RdC, 1er étage, 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 2	1	Identifiant :053 Description :Porte 1 - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	2	Identifiant :053 Description :Porte 1 - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	3	Identifiant :053 Description :Porte 1 - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

054 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte 2 - Métal et Peinture).

Niveau : RdC, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 2	1	Identifiant :054 Description :Porte 2 - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	2	Identifiant :054 Description :Porte 2 - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

055 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - Métal et Peinture).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 3	1	Identifiant :055 Description :Porte - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

056 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre et toile de verre peinte).

Niveau : RdC, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 6	1	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 4	2	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de réunion 2 2	3	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sortie jardin 1	4	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	5	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	6	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	7	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	8	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 1	9	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	10	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	11	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
	12	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	13	Identifiant :056 Description :Mur - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

057 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - lambris métallique et Peinture).

Niveau : RdC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 6	1	Identifiant :057 Description :Plafond - lambris métallique et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 4	2	Identifiant :057 Description :Plafond - lambris métallique et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 4	3	Identifiant :057 Description :Plafond - lambris métallique et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 4	4	Identifiant :057 Description :Plafond - lambris métallique et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

058 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre 1 - Bois et Vernis).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 6	1	Identifiant :058 Description :Fenêtre 1 - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

059 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte 1 - Bois et Vernis).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 6	1	Identifiant :059 Description :Porte 1 - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

061 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte 2 - Aluminium et Brut).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 6	1	Identifiant :061 Description :Porte 2 - Aluminium et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

062 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - Bois et Vernis).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement 4	1	Identifiant :062 Description :Porte - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sas wc 4	2	Identifiant :062 Description :Porte - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 4	3	Identifiant :062 Description :Porte - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Archives 6	4	Identifiant :062 Description :Porte - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de réunion 2 2	5	Identifiant :062 Description :Porte - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

063 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre et Peinture).					
Niveau : RdC, 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Archives 6	1	Identifiant :063 Description :Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	2	Identifiant :063 Description :Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

064 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre - Bois et Vernis).					
Niveau : RdC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle de réunion 2 2	1	Identifiant :064 Description :Fenêtre - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

066 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant :066 Description :Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 2	2	Identifiant :066 Description :Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 1	3	Identifiant :066 Description :Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 3	4	Identifiant :066 Description :Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 4	5	Identifiant :066 Description :Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 5	6	Identifiant :066 Description :Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

067 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre >1949 et peinture et faïence).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas wc 1	1	Identifiant :067 Description :Mur - Plâtre >1949 et peinture et faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

068 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Plancher bois et Parquet).

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Palier 3	1	Identifiant :068 Description :Sol - Plancher bois et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sortie jardin 1	2	Identifiant :068 Description :Sol - Plancher bois et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 7	3	Identifiant :068 Description :Sol - Plancher bois et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 8	4	Identifiant :068 Description :Sol - Plancher bois et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 9	5	Identifiant :068 Description :Sol - Plancher bois et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 10	6	Identifiant :068 Description :Sol - Plancher bois et Parquet Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

069 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Plâtre et Peinture > 3m).					
Niveau : 1er étage, 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Palier 3	1	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 7	2	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 8	3	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 9	4	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 10	5	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	6	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	7	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Escalier	8	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 1	9	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	10	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	11	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	12	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain	13	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	14	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Couloir 1	15	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain 2	16	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	17	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	18	Identifiant :069 Description :Plafond - Plâtre et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

071 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre avec volets - Bois et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 7	1	Identifiant :071 Description :Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 8	2	Identifiant :071 Description :Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Balcon	3	Identifiant :071 Description :Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 9	4	Identifiant :071 Description :Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 10	5	Identifiant :071 Description :Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cuisine 1	6	Identifiant :071 Description :Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	7	Identifiant :071 Description :Fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

072 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Cheminée - Marbre et Brut).					
Niveau : 1er étage, 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 7	1	Identifiant :072 Description :Cheminée - Marbre et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 8	2	Identifiant :072 Description :Cheminée - Marbre et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Bureau 9	3	Identifiant :072 Description :Cheminée - Marbre et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	4	Identifiant :072 Description :Cheminée - Marbre et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	5	Identifiant :072 Description :Cheminée - Marbre et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

073 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - pierres et brut).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Balcon	1	Identifiant :073 Description :Sol - pierres et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

074 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre et moquette).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Placard 2	1	Identifiant :074 Description :Mur - Plâtre et moquette Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

075 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Bois et brut).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Placard 2	1	Identifiant :075 Description :Plafond - Bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

076 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Plancher bois et Carrelage).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Cuisine 1	1	Identifiant :076 Description :Sol - Plancher bois et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

077 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Plâtre >1949 et Peinture > 3m).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Cuisine 1	1	Identifiant :077 Description :Plafond - Plâtre >1949 et Peinture > 3m Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

079 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Plancher bois et brut).					
Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Placard 3	1	Identifiant :079 Description :Sol - Plancher bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Placard 4	2	Identifiant :079 Description :Sol - Plancher bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Combles 1	3	Identifiant :079 Description :Sol - Plancher bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Combles 2	4	Identifiant :079 Description :Sol - Plancher bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Grenier	5	Identifiant :079 Description :Sol - Plancher bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

080 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Bois et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Placard 3	1	Identifiant :080 Description :Mur - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Placard 4	2	Identifiant :080 Description :Mur - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

081 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - C - Isorels et brut).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Placard 4	1	Identifiant :081 Description :Mur - C - Isorels et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

082 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - C - Plâtre et toile de verre peinte).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Wc 2	1	Identifiant :082 Description :Mur - C - Plâtre et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

083 : Partie à inspecter : Parties accessibles (fenêtre - Bois et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier	1	Identifiant :083 Description :fenêtre - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

084 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Marche - Bois et Ciré).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier	1	Identifiant :084 Description :Marche - Bois et Ciré Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

085 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Contre-marche - Bois et Ciré).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier	1	Identifiant :085 Description :Contre-marche - Bois et Ciré Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

183 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - B, C, D - Ciment et Enduit).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Terrasse couverte	1	Identifiant :183 Description :Mur - B, C, D - Ciment et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

096 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Charpente bois et brut).					
Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Terrasse couverte	1	Identifiant :096 Description :Plafond - Charpente bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chaufferie	2	Identifiant :096 Description :Plafond - Charpente bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Combles 1	3	Identifiant :096 Description :Plafond - Charpente bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Combles 2	4	Identifiant :096 Description :Plafond - Charpente bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Grenier	5	Identifiant :096 Description :Plafond - Charpente bois et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

184 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - B - Bois et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Terrasse couverte	1	Identifiant :184 Description :Porte - B - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

185 : Partie à inspecter : Parties accessibles (fenêtre - Bois et Vernis).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Terrasse couverte	1	Identifiant :185 Description :fenêtre - Bois et Vernis Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

186 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Garde-corps - D - Métal et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Terrasse couverte	1	Identifiant :186 Description :Garde-corps - D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

187 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - A, B, C, D - Ciment et Enduit).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Chaufferie	1	Identifiant :187 Description :Mur - A, B, C, D - Ciment et Enduit Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

188 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - A - Bois et Peinture).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Chaufferie	1	Identifiant :188 Description :Porte - A - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

086 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte).					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Wc 1	1	Identifiant :086 Description :Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	2	Identifiant :086 Description :Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	3	Identifiant :086 Description :Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

087 : Partie à inspecter : Parties accessibles (fenêtre avec volets - Bois et Peinture).					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Wc 1	1	Identifiant :087 Description :fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 1	2	Identifiant :087 Description :fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 2	3	Identifiant :087 Description :fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 2	4	Identifiant :087 Description :fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain	5	Identifiant :087 Description :fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 3	6	Identifiant :087 Description :fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	7	Identifiant :087 Description :fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Wc 3	8	Identifiant :087 Description :fenêtre avec volets - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

078 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre et papier peint et faïence).					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle de bain	1	Identifiant :078 Description :Mur - Plâtre et papier peint et faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Salle de bain 2	2	Identifiant :078 Description :Mur - Plâtre et papier peint et faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

088 : Partie à inspecter : Parties accessibles (fenêtre - Aluminium >1949 et Brut).					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle de bain 2	1	Identifiant :088 Description :fenêtre - Aluminium >1949 et Brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

089 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Bois et Peinture).					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Wc 3	1	Identifiant :089 Description :Plafond - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

090 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte 2 - Métal >1949 et Peinture).					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier	1	Identifiant :090 Description :Porte 2 - Métal >1949 et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

091 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte 3 - Métal et Peinture).					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier	1	Identifiant :091 Description :Porte 3 - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

092 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Volet - Bois et Peinture).					
Niveau : 2ème étage, 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier	1	Identifiant :092 Description :Volet - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Palier	2	Identifiant :092 Description :Volet - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chambre 4	3	Identifiant :092 Description :Volet - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

093 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte 1 - Métal et Peinture).					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Palier	1	Identifiant :093 Description :Porte 1 - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

094 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte 2 - Bois et Peinture).					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Palier	1	Identifiant :094 Description :Porte 2 - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

095 : Partie à inspecter : Parties accessibles (conduit - pvc et peinture).					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Palier	1	Identifiant :095 Description :conduit - pvc et peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

097 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Garde-corps - C, D - Métal et Peinture).					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Chambre 4	1	Identifiant :097 Description :Garde-corps - C, D - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

132 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Ciment et brut).					
Niveau : S-Sol					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Cave 1	1	Identifiant :132 Description :Plafond - Ciment et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Cave 2	2	Identifiant :132 Description :Plafond - Ciment et brut Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

5.5 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
001	Localisation : RdC - Hall; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Chambre 3 Echantillons : Description : Garde-corps - C - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
002	Localisation : RdC - Hall; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Placard 2; 1er étage - Wc 2; 1er étage - Escalier; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3; 2ème étage - Escalier; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Chambre 3 Echantillons : Description : Sol - Plancher bois et Moquette collée	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
003	Localisation : RdC - Hall; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Chambre 3; 3ème étage - Chambre 4 Echantillons : Description : Mur - pierres et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
004	Localisation : RdC - Hall; RdC - Bureau 1; RdC - Cage d'escalier; RdC - Accès ascenseur; RdC - Accès cave; RdC - Archives 6; RdC - Salle de réunion 2 2; 1er étage - Placard 3; 1er étage - Placard 4; 2ème étage - Escalier; 3ème étage - Palier; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Chambre 3; 3ème étage - Chambre 4 Echantillons : Description : Plafond - Plâtre et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
005	Localisation : RdC - Hall; RdC - Bureau 1; RdC - Cage d'escalier; RdC - Accès ascenseur; RdC - Accès cave; RdC - Bureau 6; RdC - Dégagement 4; RdC - Sas wc 4; RdC - Wc 4; RdC - Archives 6; RdC - Salle de réunion 2 2; 1er étage - Palier 3; 1er étage - Sortie jardin 1; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Dégagement 2; 1er étage - Wc 2; 1er étage - Escalier; 2ème étage - Palier 4; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3; 2ème étage - Escalier; 3ème étage - Palier; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Chambre 3; 3ème étage - Chambre 4 Echantillons : Description : Plinthes - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
006	Localisation : RdC - Hall; 2ème étage - Escalier; 3ème étage - Palier; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Chambre 3; 3ème étage - Chambre 4 Echantillons : Description : fenêtre - PVC et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
007	Localisation : RdC - Hall; RdC - Bureau 1; RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Accès ascenseur; RdC - Accès cave; RdC - Escalier cave; RdC - Réserve 1; 1er étage - Palier 3; 1er étage - Sortie jardin 1; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Placard 2; 1er étage - Cuisine 1; 1er étage - Placard 3; 1er étage - Placard 4; 1er étage - Wc 2; 2ème étage - Palier 4; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3; 3ème étage - Grenier; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Chambre 3; 3ème étage - Chambre 4 Echantillons : Description : Porte - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-001	Localisation : RdC - Bureau 1 Echantillons : ZPSO-001-P001 Description : Moquette+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
009	Localisation : RdC - Bureau 1; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10 Echantillons : Description : Mur - Plâtre et tissu tendu	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-003	Localisation : RdC - Bureau 1 Echantillons : ZPSO-003-P003 Description : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
010	Localisation : RdC - Bureau 1 Echantillons : Description : Fenêtre - Aluminium et Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-002	Localisation : RdC - Bureau 1 Echantillons : ZPSO-002-P002 Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
013	Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3; RdC - Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4; RdC - Local informatique 1; RdC - Couloir 3; RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3; RdC - Archives 2; RdC - Archives 3; Entresol - Bureau 7; Entresol - Pièce 3; RdC - Salle de réunion; RdC - Local informatique 2; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; 1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2 Echantillons : Description : Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
011	Localisation : RdC - Dégagement 2; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3; RdC - Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4; RdC - Archives 2; RdC - Archives 3; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; 1er étage - Palier 1; 1er étage - Wc 1 Echantillons : Description : Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
012	Localisation : RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3; RdC - Dégagement 3; RdC - Archives 2; Entresol - Bureau 7; Entresol - Pièce 3; RdC - Pièce 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5 Echantillons : Description : Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
014	Localisation : RdC - Dégagement 2; 1er étage - Escalier Echantillons : Description : Escalier crémaillère - Bois et Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-012	Localisation : RdC - Dégagement 2 Echantillons : ZPSO-012-P012 Description : Moquette+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
008	Localisation : RdC - Acceuil; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2; RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3; RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3; RdC - Cage d'escalier; RdC - Sas wc 4; RdC - Wc 4; 1er étage - Sas wc 1; 1er étage - Wc 1; 1er étage - Terrasse couverte; 1er étage - Chaufferie Echantillons : Description : Sol - Béton et Carrelage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
016	Localisation : RdC - Acceuil; RdC - Bureau 3; RdC - Bureau 4; RdC - Local informatique 1; RdC - Bureau 5; RdC - Archives 2; Entresol - Bureau 7; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1 Echantillons : Description : Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
017	Localisation : RdC - Acceuil Echantillons : Description : Porte - Aluminium et Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
018	Localisation : RdC - Bureau 2; Entresol - Pièce 3; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2; RdC - Accès ascenseur; RdC - Dégagement 4; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2 Echantillons : Description : Sol - Béton et Moquette collée	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
019	Localisation : RdC - Bureau 2 Echantillons : Description : Fenêtre 1 - Bois >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-006	Localisation : RdC - Bureau 2 Echantillons : ZPSO-006-P006 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	Localisation : RdC - Bureau 3 Echantillons : ZPSO-010-P010 Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-016	Localisation : RdC - Couloir 1 Echantillons : ZPSO-016-P016 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
024	Localisation : RdC - Couloir 1; RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4; RdC - Local informatique 1; RdC - Couloir 3; RdC - Bureau 5; RdC - Placard 1; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3; RdC - Archives 2; RdC - Archives 3; RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3; Entresol - Bureau 7; Entresol - Pièce 3; RdC - Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2; RdC - Local informatique 2; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; 1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Sas wc 1; 1er étage - Wc 1; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2 Echantillons : Description : Porte - Bois >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
026	Localisation : RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2; RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3 Echantillons : Description : Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
027	Localisation : RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2; RdC - Wc 3; 1er étage - Sas wc 1; 1er étage - Wc 1 Echantillons : Description : Plinthes - Carrelage >1949 et Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
025	Localisation : RdC - Sas wc 2 Echantillons : Description : Mur - Plâtre >1949 et papier peint et faïence	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
028	Localisation : RdC - Wc 2; RdC - Archives 1; RdC - Local informatique 1; RdC - Couloir 3; RdC - Bureau 5; RdC - Dégagement 3; RdC - Archives 2; RdC - Wc 3; Entresol - Pièce 3; RdC - Salle de réunion; RdC - Local informatique 2; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2 Echantillons : Description : Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
022	Localisation : RdC - Archives 1 Echantillons : Description : Sol - Béton et Dalles plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-021	Localisation : RdC - Bureau 4 Echantillons : ZPSO-021-P021 Description : [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
023	Localisation : RdC - Bureau 4; RdC - Local informatique 1; RdC - Couloir 3; RdC - Local informatique 2; 1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Sas wc 1; 1er étage - Wc 1; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2 Echantillons : Description : Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-021-2	Localisation : RdC - Bureau 4 Echantillons : ZPSO-021-P021-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-074	Localisation : RdC - Local informatique 1 Echantillons : ZPSO-005-p002 Description : Colle non bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	Localisation : RdC - Bureau 5 Echantillons : ZPSO-026-P027 Description : Joint d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
029	Localisation : RdC - Placard 1; RdC - Accès cave; RdC - Escalier cave; RdC - Réserve 2; RdC - Réserve 3; S-Sol - Cave 2 Echantillons : Description : Sol - Béton et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-023	Localisation : RdC - Placard 1 Echantillons : ZPSO-023-P023 Description : Flocage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
030	Localisation : RdC - Placard 1 Echantillons : Description : Mur - Flocage >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
031	Localisation : RdC - Placard 1; 3ème étage - Palier Echantillons : Description : conduit - pvc et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
032	Localisation : RdC - Sortie Echantillons : Description : Mur - lambris bois >1949 et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
033	Localisation : RdC - Dégagement 3; 1er étage - Escalier Echantillons : Description : Escalier balustre - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
034	Localisation : RdC - Dégagement 3 Echantillons : Description : Escalier crémaillère - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
035	Localisation : RdC - Dégagement 3 Echantillons : Description : Contre-marche - Béton et revêtement plastique (lino)	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-028	Localisation : RdC - Dégagement 3 Echantillons : ZPSO-028-P029 Description : Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029	Localisation : RdC - Dégagement 3 Echantillons : ZPSO-029-P030 Description : [Met] Revêtement souple orange	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029-2	Localisation : RdC - Dégagement 3 Echantillons : ZPSO-029-P030-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-031	Localisation : RdC - Archives 2 Echantillons : ZPSO-031-P032 Description : Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032	Localisation : RdC - Archives 3 Echantillons : ZPSO-032-P033 Description : [Met] Colle polymère beige non séparable couche blanche non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
038	Localisation : RdC - Archives 3; RdC - Réserve 1; RdC - Réserve 2; RdC - Réserve 3 Echantillons : Description : Plafond - béton et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-032-2	Localisation : RdC - Archives 3 Echantillons : ZPSO-032-P033-2 Description : [Met] Revêtement souple beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	Localisation : RdC - Sas wc 3 Echantillons : ZPSO-025-P026 Description : [Met] Colle beige non séparable couche plâtreuse blanche non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025-2	Localisation : RdC - Sas wc 3 Echantillons : ZPSO-025-P026-2 Description : [Met] Joint cassant blanc peinture non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030	Localisation : Entresol - Bureau 7 Echantillons : ZPSO-030-P031 Description : [Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
039	Localisation : Entresol - Bureau 7 Echantillons : Description : Mur - lambris bois >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-030-2	Localisation : Entresol - Bureau 7 Echantillons : ZPSO-030-P031-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-034	Localisation : RdC - Salle de réunion Echantillons : ZPSO-034-P035 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
040	Localisation : RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2 Echantillons : Description : Mur - Plâtre >1949 et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-036	Localisation : RdC - Pièce 2 Echantillons : ZPSO-036-P036 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
037	Localisation : RdC - Local informatique 2; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5 Echantillons : Description : Sol - Béton et Linoléum	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
041	Localisation : RdC - Cage d'escalier Echantillons : Description : Porte - Verre et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
042	Localisation : RdC - Cage d'escalier; RdC - Accès ascenseur; RdC - Accès cave; RdC - Sas wc 4; RdC - Wc 4; 1er étage - Palier 3; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 2ème étage - Palier 4 Echantillons : Description : Mur - Plâtre et Papier peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
043	Localisation : RdC - Cage d'escalier Echantillons : Description : Sol - bois et Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
044	Localisation : RdC - Cage d'escalier Echantillons : Description : Escalier balustre - Bois et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
045	Localisation : RdC - Cage d'escalier Echantillons : Description : Escalier crémaillère - Bois et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
046	Localisation : RdC - Cage d'escalier; RdC - Escalier cave Echantillons : Description : Contre-marche - Béton et Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
047	Localisation : RdC - Cage d'escalier; RdC - Escalier cave Echantillons : Description : Marche - Béton et Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
048	Localisation : RdC - Escalier cave; RdC - Réserve 2; RdC - Réserve 3; 1er étage - Balcon; 2ème étage - Combles 1; 2ème étage - Combles 2; S-Sol - Cave 1; S-Sol - Cave 2 Echantillons : Description : Mur - pierres et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-039	Localisation : RdC - Escalier cave Echantillons : ZPSO-039-P039 Description : Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
049	Localisation : RdC - Escalier cave Echantillons : Description : Plafond - plancher bois et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-038	Localisation : RdC - Réserve 1 Echantillons : ZPSO-038-P038 Description : [Met] Revêtement souple gris	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-037	Localisation : RdC - Réserve 1 Echantillons : ZPSO-037-P037 Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
050	Localisation : RdC - Réserve 1; RdC - Réserve 3 Echantillons : Description : Mur - parpaings et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
051	Localisation : RdC - Réserve 1; RdC - Réserve 2; RdC - Réserve 3 Echantillons : Description : Mur - Syporex et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
052	Localisation : RdC - Réserve 1; 3ème étage - Grenier Echantillons : Description : Mur - pierres et Enduit	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-038-2	Localisation : RdC - Réserve 1 Echantillons : ZPSO-038-P038-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable couche blanche non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
053	Localisation : RdC - Réserve 2; 1er étage - Dégagement 2; 2ème étage - Escalier Echantillons : Description : Porte 1 - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
054	Localisation : RdC - Réserve 2; 1er étage - Dégagement 2 Echantillons : Description : Porte 2 - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
055	Localisation : RdC - Réserve 3 Echantillons : Description : Porte - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-043	Localisation : RdC - Bureau 6 Echantillons : ZPSO-043-P043 Description : [Met] Moquette marron	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-044	Localisation : RdC - Bureau 6 Echantillons : ZPSO-044-P044 Description : Colle non bitumineuse+moquette bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
056	Localisation : RdC - Bureau 6; RdC - Dégagement 4; RdC - Salle de réunion 2 2; 1er étage - Sortie jardin 1; 1er étage - Dégagement 2; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Escalier; 3ème étage - Palier Echantillons : Description : Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
057	Localisation : RdC - Bureau 6; RdC - Dégagement 4; RdC - Sas wc 4; RdC - Wc 4 Echantillons : Description : Plafond - lambris métallique et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
058	Localisation : RdC - Bureau 6 Echantillons : Description : Fenêtre 1 - Bois et Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
059	Localisation : RdC - Bureau 6 Echantillons : Description : Porte 1 - Bois et Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-047	Localisation : RdC - Bureau 6 Echantillons : ZPSO-047-P047 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
061	Localisation : RdC - Bureau 6 Echantillons : Description : Porte 2 - Aluminium et Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-043-2	Localisation : RdC - Bureau 6 Echantillons : ZPSO-043-P043-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
062	Localisation : RdC - Dégagement 4; RdC - Sas wc 4; RdC - Wc 4; RdC - Archives 6; RdC - Salle de réunion 2 2 Echantillons : Description : Porte - Bois et Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-045	Localisation : RdC - Archives 6 Echantillons : ZPSO-045-P045 Description : [Met] Moquette beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
063	Localisation : RdC - Archives 6; 1er étage - Escalier Echantillons : Description : Mur - Plâtre et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-045-2	Localisation : RdC - Archives 6 Echantillons : ZPSO-045-P045-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-046	Localisation : RdC - Salle de réunion 2 2 Echantillons : ZPSO-046-P046 Description : Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
064	Localisation : RdC - Salle de réunion 2 2 Echantillons : Description : Fenêtre - Bois et Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-073	Localisation : 1er étage - Bureau 1 Echantillons : ZPSO-073-P073 Description : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-049	Localisation : 1er étage - Bureau 1 Echantillons : ZPSO-049-P049 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
066	Localisation : 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5 Echantillons : Description : Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-053	Localisation : 1er étage - Bureau 3 Echantillons : ZPSO-053-P053 Description : Isolant intérieur de porte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-052	Localisation : 1er étage - Bureau 4 Echantillons : ZPSO-052-P052 Description : Joint de dilatation et d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
067	Localisation : 1er étage - Sas wc 1 Echantillons : Description : Mur - Plâtre >1949 et peinture et faïence	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-057	Localisation : 1er étage - Sas wc 1 Echantillons : ZPSO-057-P057 Description : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-056	Localisation : 1er étage - Bureau 6 Echantillons : ZPSO-056-P056 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
068	Localisation : 1er étage - Palier 3; 1er étage - Sortie jardin 1; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10 Echantillons : Description : Sol - Plancher bois et Parquet	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
069	Localisation : 1er étage - Palier 3; 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Dégagement 2; 1er étage - Wc 2; 1er étage - Escalier; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3 Echantillons : Description : Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-058	Localisation : 1er étage - Sortie jardin 1 Echantillons : ZPSO-058-P058 Description : Panneaux et plaques blanches	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
071	Localisation : 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Balcon; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10; 1er étage - Cuisine 1; 1er étage - Wc 2 Echantillons : Description : Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
072	Localisation : 1er étage - Bureau 7; 1er étage - Bureau 8; 1er étage - Bureau 9; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2 Echantillons : Description : Cheminée - Marbre et Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
073	Localisation : 1er étage - Balcon Echantillons : Description : Sol - pierres et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
074	Localisation : 1er étage - Placard 2 Echantillons : Description : Mur - Plâtre et moquette	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
075	Localisation : 1er étage - Placard 2 Echantillons : Description : Plafond - Bois et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-063	Localisation : 1er étage - Dégagement 2 Echantillons : ZPSO-063-P063 Description : [Met] Moquette rouge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-063-2	Localisation : 1er étage - Dégagement 2 Echantillons : ZPSO-063-P063-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact blanc non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
076	Localisation : 1er étage - Cuisine 1 Echantillons : Description : Sol - Plancher bois et Carrelage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
077	Localisation : 1er étage - Cuisine 1 Echantillons : Description : Plafond - Plâtre >1949 et Peinture > 3m	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-062	Localisation : 1er étage - Cuisine 1 Echantillons : ZPSO-062-P062 Description : Colle de carrelage plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-061	Localisation : 1er étage - Cuisine 1 Echantillons : ZPSO-061-P061 Description : Revêtements durs isorel	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-060	Localisation : 1er étage - Cuisine 1 Echantillons : ZPSO-060-P060 Description : Colle de faïence vert	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-059	Localisation : 1er étage - Cuisine 1 Echantillons : ZPSO-059-P059 Description : Colle de faïence blanche et rouge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
079	Localisation : 1er étage - Placard 3; 1er étage - Placard 4; 2ème étage - Combles 1; 2ème étage - Combles 2; 3ème étage - Grenier Echantillons : Description : Sol - Plancher bois et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
080	Localisation : 1er étage - Placard 3; 1er étage - Placard 4 Echantillons : Description : Mur - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
081	Localisation : 1er étage - Placard 4 Echantillons : Description : Mur - C - Isorels et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
082	Localisation : 1er étage - Wc 2 Echantillons : Description : Mur - C - Plâtre et toile de verre peinte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
083	Localisation : 1er étage - Escalier Echantillons : Description : fenêtre - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
084	Localisation : 1er étage - Escalier Echantillons : Description : Marche - Bois et Ciré	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
085	Localisation : 1er étage - Escalier Echantillons : Description : Contre-marche - Bois et Ciré	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
183	Localisation : 1er étage - Terrasse couverte Echantillons : Description : Mur - B, C, D - Ciment et Enduit	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
096	Localisation : 1er étage - Terrasse couverte; 1er étage - Chaufferie; 2ème étage - Combles 1; 2ème étage - Combles 2; 3ème étage - Grenier Echantillons : Description : Plafond - Charpente bois et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
184	Localisation : 1er étage - Terrasse couverte Echantillons : Description : Porte - B - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
185	Localisation : 1er étage - Terrasse couverte Echantillons : Description : fenêtre - Bois et Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
186	Localisation : 1er étage - Terrasse couverte Echantillons : Description : Garde-corps - D - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
187	Localisation : 1er étage - Chaufferie Echantillons : Description : Mur - A, B, C, D - Ciment et Enduit	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
188	Localisation : 1er étage - Chaufferie Echantillons : Description : Porte - A - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-064	Localisation : 2ème étage - Palier 4 Echantillons : ZPSO-064-P064 Description : [Met] Moquette beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-064-2	Localisation : 2ème étage - Palier 4 Echantillons : ZPSO-064-P064-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
086	Localisation : 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Wc 3 Echantillons : Description : Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
087	Localisation : 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3 Echantillons : Description : fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
078	Localisation : 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Salle de bain 2 Echantillons : Description : Mur - Plâtre et papier peint et faïence	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-065	Localisation : 2ème étage - Salle de bain Echantillons : ZPSO-065-P065 Description : [Met] Colle beige couche grise non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-065-2	Localisation : 2ème étage - Salle de bain Echantillons : ZPSO-065-P065-2 Description : [Met] Joint cassant blanc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-066	Localisation : 2ème étage - Salle de bain 2 Echantillons : ZPSO-066-P066 Description : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
088	Localisation : 2ème étage - Salle de bain 2 Echantillons : Description : fenêtre - Aluminium >1949 et Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
089	Localisation : 2ème étage - Wc 3 Echantillons : Description : Plafond - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
090	Localisation : 2ème étage - Escalier Echantillons : Description : Porte 2 - Métal >1949 et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
091	Localisation : 2ème étage - Escalier Echantillons : Description : Porte 3 - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
092	Localisation : 2ème étage - Escalier; 3ème étage - Palier; 3ème étage - Chambre 4 Echantillons : Description : Volet - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
093	Localisation : 3ème étage - Palier Echantillons : Description : Porte 1 - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-068	Localisation : 3ème étage - Palier Echantillons : ZPSO-068-P068 Description : Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
094	Localisation : 3ème étage - Palier Echantillons : Description : Porte 2 - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
095	Localisation : 3ème étage - Palier Echantillons : Description : conduit - pvc et peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-069	Localisation : 3ème étage - Chambre 4 Echantillons : ZPSO-069-P069 Description : Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
097	Localisation : 3ème étage - Chambre 4 Echantillons : Description : Garde-corps - C, D - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-041	Localisation : S-Sol - Cave 1 Echantillons : ZPSO-041-P041 Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
132	Localisation : S-Sol - Cave 1; S-Sol - Cave 2 Echantillons : Description : Plafond - Ciment et brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-040	Localisation : S-Sol - Cave 1 Echantillons : ZPSO-040-P040 Description : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042	Localisation : S-Sol - Cave 2 Echantillons : ZPSO-042-P042 Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-050	Localisation : 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3 Echantillons : ZPSO-050-P050 Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-051	Localisation : 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2; 1er étage - Bureau 7 Echantillons : ZPSO-051-P051 Description : [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-051-2	Localisation : 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2; 1er étage - Bureau 7 Echantillons : ZPSO-051-P051-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche beige non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-055	Localisation : 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5 Echantillons : ZPSO-055-P055 Description : Panneaux et plaques unis blanches	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-048	Localisation : 1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2 Echantillons : ZPSO-048-P048 Description : [Met] Moquette multicolore avec couche bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-048-2	Localisation : 1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2 Echantillons : ZPSO-048-P048-2 Description : [Met] Colle polymère jaune en vrac non séparable bois aggloméré en faible quantité non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-054	Localisation : 1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2 Echantillons : ZPSO-054-P054 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-067	Localisation : 2ème étage - Palier 4; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3 Echantillons : ZPSO-067-P067 Description : Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-071	Localisation : Parties extérieures Echantillons : ZPSO-071-P071 Description : Appui de fenêtres en fibres-ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-072	Localisation : Parties extérieures Echantillons : ZPSO-072-P072 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-070	Localisation : Parties extérieures jardin Echantillons : ZPSO-070-P070 Description : Jonction bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-007	Localisation : RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2 Echantillons : ZPSO-007-P007 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019	Localisation : RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4 Echantillons : ZPSO-019-P019 Description : Panneaux et plaques moucheté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-027	Localisation : RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3 Echantillons : ZPSO-027-P028 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	Localisation : RdC - Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; RdC - Archives 6 Echantillons : ZPSO-018-P018 Description : [Met] Revêtement souple noir	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018-2	Localisation : RdC - Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; RdC - Archives 6 Echantillons : ZPSO-018-P018-2 Description : [Met] Colle beige non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-017	Localisation : RdC - Couloir 1; RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2 Echantillons : ZPSO-017-P017 Description : Primaire d'accrochage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	Localisation : RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4 Echantillons : ZPSO-020-P020 Description : Panneaux et plaques avec laine marron	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	Localisation : RdC - Couloir 3; RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3; RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3 Echantillons : ZPSO-022-P022 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2 Echantillons : ZPSO-005-P005 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-004	Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil Echantillons : ZPSO-004-P004 Description : [Met] Colle grise	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004-2	Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil Echantillons : ZPSO-004-P004-2 Description : [Met] Couche plâtreuse blanche non séparable carton non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3 Echantillons : ZPSO-011-P011 Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3 Echantillons : ZPSO-009-P009 Description : laine de verre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-008	Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3 Echantillons : ZPSO-008-P008 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	Localisation : RdC - Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2 Echantillons : ZPSO-033-P034 Description : [Met] Moquette grise	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033-2	Localisation : RdC - Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2 Echantillons : ZPSO-033-P034-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact gris non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-013	Localisation : RdC - Sas wc 1; RdC - Sas wc 2 Echantillons : ZPSO-013-P013 Description : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	Localisation : RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2 Echantillons : ZPSO-015-P015 Description : [Met] Colle blanche	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	Localisation : RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2 Echantillons : ZPSO-014-P014 Description : [Met] Colle grise en vrac	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-014-2	Localisation : RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2 Echantillons : ZPSO-014-P014-2 Description : [Met] Matériau compact blanc en faible quantité	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015-2	Localisation : RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2 Echantillons : ZPSO-015-P015-2 Description : [Met] Couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant blanc couche grise non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	Localisation : RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3 Echantillons : ZPSO-024-P024; ZPSO-024-P025 Description : Colle de carrelage plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à COGNAC, le 28/03/2025

Par : Mr STRUMMEYER FRANCK

Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage




RdC - Sortie
RdC - Bureau 5
RdC - Dégagement 3
RdC - Archives 3
RdC - Archives 2
RdC - Sas wc 3
RdC - Wc 3
RdC - Placard 1
Archive 3
RdC - Couloir 3
Placard 1 Salle de réunion
RdC - Pièce 1
RdC - Salle de réunion
Placard 2 Salle de réunion
RdC - Pièce 2
Placard 1 Bureau 4
Placard 2 Bureau 4
RdC - Bureau 4
Dégagement 4
RdC - Local informatique 2
RdC - Archives 5
RdC - Archives 4
RdC - Local informatique 1
RdC - Archives 1
RdC - Wc 2
RdC - Sas wc 2
Dégagement 3
Pièce d'eau 2


RdC - Sas Sortie
Entresol - Pièce 3
Local poubelles
RdC - Bureau 5
RdC - Dégagement 3
Entresol - Bureau 7
RdC - Placard 1
Archive 3
Dégagement 5


Impasse Anguillere
Vous ICI
1er étage - Bureau 6
Gaz
Patio
1er étage - Sas 1
1er étage - Wc 1
Archives
1er étage - Archives 1
1er étage - Palier 2
Jardin
1er étage - Bureau 5
1er étage - Placard 3
1er étage - Bureau 4
1er étage - Cuisine 1
1er étage - Wc 2
San.
1er étage - Sortie jardin 1
1er étage - Ascenseur (Accès condamné)
1er étage - Escalier
1er étage - Bureau 8
1er étage - Placard 4
1er étage - Archives 2
1er étage - Dégagement 2
1er étage - Bureau 3
1er étage - Dégagement 1
1er étage - Placard 2
1er étage - Palier 3
1er étage - Palier 1
1er étage - Bureau 2
1er étage - Bureau 10
1er étage - Bureau 7
Bureau
1er étage - Bureau 1
1er étage - Placard 1 (Absence de clef)
1er étage - Bureau 9
Boulevard D. Rochereau
1er étage - Balcon
EGENDE


Combles non habitables 1
Terrasse
Combles non habitables 2
2ème étage - Chambre 4
2ème étage - Wc
2ème étage - Wc 2
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
2ème étage - Wc 1
2ème étage - Chambre 1
2ème étage - Escalier
2ème étage - Salle de bain 2
Salle de bain + Wc
2ème étage - Couloir 1
2ème étage - Palier 4
2ème étage - Chambre 2
2ème étage - Chambre 3
2ème étage - Salle de bain
ZPSO-001 - Conduits evacuation eaux usées PVC
Absence d'amiante


Terrasse
3ème étage - Chambre 4
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
3ème étage - Palier
3ème étage - Grenier
Chambre 6
3ème étage - Chambre 3
Chambre 7
3ème étage - Chambre 2
3ème étage - Chambre 1
ZPSO-001 - Conduits evacuation eaux usées PVC
Absence d'amiante

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	Nom du propriétaire : SNC LP PROMOTION 1031 Adresse du bien : 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillère 16100 COGNAC (France)
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

Photos

	Photo n° PhA001 Localisation : RdC - Bureau 1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Moquette Description : Moquette+colle Localisation sur croquis : ZPSO-001
	Photo n° PhA002 Localisation : RdC - Bureau 1 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Localisation sur croquis : ZPSO-002

	Photo n° PhA003 Localisation : RdC - Bureau 1 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Description : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Localisation sur croquis : ZPSO-003
	Photo n° PhA004 Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : [Met] Colle grise Localisation sur croquis : ZPSO-004
	Photo n° PhA005 Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques Localisation sur croquis : ZPSO-005

	Photo n° PhA006 Localisation : RdC - Bureau 2 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Localisation sur croquis : ZPSO-006
	Photo n° PhA007 Localisation : RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Localisation sur croquis : ZPSO-007
	Photo n° PhA008 Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Localisation sur croquis : ZPSO-008
	Photo n° PhA009 Localisation : RdC - Bureau 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple Description : Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple Localisation sur croquis : ZPSO-010

	Photo n° PhA010 Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre projeté Description : laine de verre Localisation sur croquis : ZPSO-009
	Photo n° PhA011 Localisation : RdC - Dégagement 1; RdC - Dégagement 2; RdC - Acceuil; RdC - Bureau 2; RdC - Bureau 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Ragréage Description : Ragréage Localisation sur croquis : ZPSO-011
	Photo n° PhA012 Localisation : RdC - Dégagement 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Moquette Description : Moquette+colle Localisation sur croquis : ZPSO-012

	Photo n° PhA013 Localisation : RdC - Sas wc 1; RdC - Sas wc 2 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : ZPSO-013
	Photo n° PhA014 Localisation : RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : [Met] Colle grise en vrac Localisation sur croquis : ZPSO-014
	Photo n° PhA015 Localisation : RdC - Couloir 1 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques Localisation sur croquis : ZPSO-016

	Photo n° PhA016 Localisation : RdC - Couloir 1; RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Primaire d'accrochage Description : Primaire d'accrochage Localisation sur croquis : ZPSO-017
	Photo n° PhA017 Localisation : RdC - Couloir 1; RdC - Archives 1; RdC - Couloir 2; RdC - Local informatique 1; RdC - Archives 4; RdC - Archives 5; RdC - Archives 6 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Dalle de sol Description : [Met] Revêtement souple noir Localisation sur croquis : ZPSO-018
	Photo n° PhA018 Localisation : RdC - Couloir 2; RdC - Bureau 4 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques avec laine marron Localisation sur croquis : ZPSO-020

	Photo n° PhA019 Localisation : RdC - Bureau 4 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières Localisation sur croquis : ZPSO-021
	Photo n° PhA020 Localisation : RdC - Couloir 3; RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3; RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage Localisation sur croquis : ZPSO-022
	Photo n° PhA021 Localisation : RdC - Placard 1 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Flocage Description : Flocage Localisation sur croquis : ZPSO-023
	Photo n° PhA022 Localisation : RdC - Sas wc 3; RdC - Wc 3 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage plinthe Localisation sur croquis : ZPSO-024

	Photo n° PhA023 Localisation : RdC - Sas wc 3 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : [Met] Colle beige non séparable couche plâtreuse blanche non séparable Localisation sur croquis : ZPSO-025
	Photo n° PhA024 Localisation : RdC - Bureau 5 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Joint d'assemblage Description : Joint d'assemblage Localisation sur croquis : ZPSO-026
	Photo n° PhA025 Localisation : RdC - Bureau 5; RdC - Sortie; RdC - Dégagement 3 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques Localisation sur croquis : ZPSO-027

	Photo n° PhA026 Localisation : RdC - Dégagement 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : Colle non bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-028
	Photo n° PhA027 Localisation : RdC - Dégagement 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Revêtement souple orange Localisation sur croquis : ZPSO-029
	Photo n° PhA028 Localisation : Entresol - Bureau 7 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-030
	Photo n° PhA029 Localisation : RdC - Archives 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : Colle non bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-031

	Photo n° PhA030 Localisation : RdC - Archives 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Colle polymère beige non séparable couche blanche non séparable Localisation sur croquis : ZPSO-032
	Photo n° PhA031 Localisation : RdC - Salle de réunion; RdC - Pièce 1; RdC - Pièce 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Moquette grise Localisation sur croquis : ZPSO-033
	Photo n° PhA032 Localisation : RdC - Salle de réunion Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques Localisation sur croquis : ZPSO-034
	Photo n° PhA033 Localisation : RdC - Pièce 2 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques Localisation sur croquis : ZPSO-036

	Photo n° PhA034 Localisation : RdC - Réserve 1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Ragréage Description : Ragréage Localisation sur croquis : ZPSO-037
	Photo n° PhA035 Localisation : RdC - Escalier cave Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre projeté Description : Enduit à base de plâtre projeté Localisation sur croquis : ZPSO-039
	Photo n° PhA036 Localisation : S-Sol - Cave 1 Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment Description : Conduit en fibres-ciment Localisation sur croquis : ZPSO-040

	Photo n° PhA037 Localisation : S-Sol - Cave 1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Ragréage Description : Ragréage Localisation sur croquis : ZPSO-041
	Photo n° PhA038 Localisation : RdC - Bureau 6 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : Colle non bitumineuse+moquette bleu Localisation sur croquis : ZPSO-044
	Photo n° PhA039 Localisation : RdC - Archives 6 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Moquette beige Localisation sur croquis : ZPSO-045
	Photo n° PhA040 Localisation : RdC - Bureau 6 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Localisation sur croquis : ZPSO-047

	Photo n° PhA041 Localisation : 1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Moquette multicolore avec couche bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-048
	Photo n° PhA042 Localisation : 1er étage - Bureau 1 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Localisation sur croquis : ZPSO-049
	Photo n° PhA043 Localisation : 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Localisation sur croquis : ZPSO-050
	Photo n° PhA044 Localisation : 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2; 1er étage - Bureau 7 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-051

	Photo n° PhA045 Localisation : 1er étage - Bureau 4 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Joint de dilatation et d'assemblage Description : Joint de dilatation et d'assemblage Localisation sur croquis : ZPSO-052
	Photo n° PhA046 Localisation : 1er étage - Bureau 3 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie d'ouvrage : Isolant intérieur de porte Description : Isolant intérieur de porte Localisation sur croquis : ZPSO-053
	Photo n° PhA047 Localisation : 1er étage - Palier 1; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Palier 2; 1er étage - Bureau 6; 1er étage - Archives 1; 1er étage - Archives 2 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques Localisation sur croquis : ZPSO-054
	Photo n° PhA048 Localisation : 1er étage - Bureau 6 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques Localisation sur croquis : ZPSO-056

	Photo n° PhA049 Localisation : 1er étage - Sas wc 1 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : ZPSO-057
	Photo n° PhA050 Localisation : 1er étage - Sortie jardin 1 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques blanches Localisation sur croquis : ZPSO-058
	Photo n° PhA051 Localisation : 1er étage - Cuisine 1 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Revêtements durs en fibres-ciment Description : Revêtements durs isorel Localisation sur croquis : ZPSO-061
	Photo n° PhA052 Localisation : 1er étage - Dégagement 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Moquette rouge Localisation sur croquis : ZPSO-063

	Photo n° PhA053 Localisation : 2ème étage - Palier 4 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : [Met] Moquette beige Localisation sur croquis : ZPSO-064
	Photo n° PhA054 Localisation : 2ème étage - Salle de bain Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : [Met] Colle beige couche grise non séparable Localisation sur croquis : ZPSO-065
	Photo n° PhA055 Localisation : 2ème étage - Palier 4; 2ème étage - Wc 1; 2ème étage - Chambre 1; 2ème étage - Wc 2; 2ème étage - Chambre 2; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Chambre 3; 2ème étage - Couloir 1; 2ème étage - Salle de bain 2; 2ème étage - Chambre 4; 2ème étage - Wc 3 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Peinture intumescente Description : Peinture Localisation sur croquis : ZPSO-067
	Photo n° PhA056 Localisation : 3ème étage - Palier Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : Colle non bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-068

	Photo n° PhA057 Localisation : 3ème étage - Chambre 4 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : Colle non bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-069
	Photo n° PhA058 Localisation : Parties extérieures jardin Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture Partie d'ouvrage : Jonction bitumineuse Description : Jonction bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-070
	Photo n° PhA059 Localisation : Parties extérieures Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Appui de fenêtres en fibres-ciment Description : Appui de fenêtres en fibres-ciment Localisation sur croquis : ZPSO-071
	Photo n° PhA060 Localisation : Parties extérieures Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Localisation sur croquis : ZPSO-072

	Photo n° PhA060 Localisation : Parties extérieures Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Localisation sur croquis : ZPSO-072
	Photo n° PhA061 Localisation : 1er étage - Bureau 1 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Description : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Localisation sur croquis : ZPSO-073
	Photo n° PhA062 Localisation : RdC - Sas wc 1; RdC - Wc 1; RdC - Sas wc 2; RdC - Wc 2 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : [Met] Colle blanche Localisation sur croquis : ZPSO-015
	Photo n° PhA063 Localisation : RdC - Local informatique 1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : Colle non bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-074

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-001-ZPSO-001-P001	RdC - Bureau 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	Moquette+colle Réf. laboratoire: IT052504-42 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse + colle polymère jaune non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-002-ZPSO-002-P002	RdC - Bureau 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Réf. laboratoire: IT052503-9506 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-003-ZPSO-003-P003	RdC - Bureau 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Réf. laboratoire: IT052503-9507 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + moquette beige avec couche fibreuse non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-004-ZPSO-004-P004	RdC - Dégagement 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	[Met] Colle grise Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: IT052503-9508 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle grise Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-004-2-ZPSO-004-P004-2	RdC - Dégagement 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	[Met] Couche plâtreuse blanche non séparable carton non séparable Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: IT052503-9508 Commentaires Laboratoire: [Met] Couche plâtreuse blanche non séparable + carton non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-074-ZPSO-005-p002	RdC - Local informatique 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-005-ZPSO-005-P005	RdC - Dégagement 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT052503-9509 Commentaires Laboratoire: [Met] Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-006-ZPSO-006-P006	RdC - Bureau 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: IT052503-9510 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-007-ZPSO-007-P007	RdC - Acceuil	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: IT052503-9511 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-008-ZPSO-008-P008	RdC - Acceuil	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: IT052503-9512 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-009-ZPSO-009-P009	RdC - Acceuil	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	laine de verre Réf. laboratoire: IT052503-9513 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau blanc non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-010-ZPSO-010-P010	RdC - Bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Réf. laboratoire: IT052503-9514 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette grise avec couche souple Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-011-ZPSO-011-P011	RdC - Dégagement 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Réf. laboratoire: IT052503-9515 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose avec couche en toile non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-012-ZPSO-012-P012	RdC - Dégagement 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	Moquette+colle Réf. laboratoire: IT052503-9516 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette rouge avec couche bitumineuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-013-ZPSO-013-P013	RdC - Sas wc 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: IT052503-9517 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle grise Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-014-ZPSO-014-P014	RdC - Sas wc 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	[Met] Colle grise en vrac Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: IT052503-9518 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle grise en vrac Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-014-2-ZPSO-014-P014-2	RdC - Sas wc 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	[Met] Matériau compact blanc en faible quantité Commentaires prélèvement: Colle de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage Réf. laboratoire: IT052503-9518 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact blanc en faible quantité Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-015-ZPSO-015-P015	RdC - Wc 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	[Met] Colle blanche Commentaires prélèvement: Colle de carrelage plinthes Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage plinthes Réf. laboratoire: IT052503-9519 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle blanche Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-015-2-ZPSO-015-P015-2	RdC - Wc 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	[Met] Couche plâtreuse blanche non séparable joint cassant blanc couche grise non séparable Commentaires prélèvement: Colle de carrelage plinthes Envoyé au labo en tant que : Colle de carrelage plinthes Réf. laboratoire: IT052503-9519 Commentaires Laboratoire: [Met] Couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc + couche grise non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-016-ZPSO-016-P016	RdC - Couloir 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT052503-9520 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau fibreux beige non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-017-ZPSO-017-P017	RdC - Wc 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Primaire d'accrochage	Primaire d'accrochage Réf. laboratoire: IT052503-9521 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-018-ZPSO-018-P018	RdC - Couloir 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	[Met] Revêtement souple noir Commentaires prélèvement: Dalle de sol+colle+ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol+colle+ragréage Réf. laboratoire: IT052503-9522 Commentaires Laboratoire: [Met] Revêtement souple noir Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-018-2-ZPSO-018-P018-2	RdC - Couloir 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	[Met] Colle beige non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable Commentaires prélèvement: Dalle de sol+colle+ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol+colle+ragréage Réf. laboratoire: IT052503-9522 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle beige non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-019-ZPSO-019-P019	RdC - Archives 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques moucheté Réf. laboratoire: IT052503-9523 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau fibreux beige non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-020-ZPSO-020-P020	RdC - Couloir 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques avec laine marron Réf. laboratoire: IT052503-9524 Commentaires Laboratoire: [Met] Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-021-ZPSO-021-P021	RdC - Bureau 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières Commentaires prélèvement: Moquette+colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Moquette+colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9525 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-021-2-ZPSO-021-P021-2	RdC - Bureau 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable Commentaires prélèvement: Moquette+colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Moquette+colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9525 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-022-ZPSO-022-P022	RdC - Couloir 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: IT052503-9526 Commentaires Laboratoire: [Met] Carrelage en vrac avec poussières Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-023-ZPSO-023-P023	RdC - Placard 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Flocage	Flocage Réf. laboratoire: IT052503-9527 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau plâtreux blanc avec couche en toile Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-024-ZPSO-024-P024	RdC - Sas wc 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage plinthe Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-024-ZPSO-024-P025	RdC - Sas wc 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage plinthe Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-025-ZPSO-025-P026	RdC - Sas wc 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	[Met] Colle beige non séparable couche plâtreuse blanche non séparable Commentaires prélèvement: Colle de faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence Réf. laboratoire: IT052503-9530 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-025-2-ZPSO-025-P026-2	RdC - Sas wc 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	[Met] Joint cassant blanc peinture non séparable Commentaires prélèvement: Colle de faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence Réf. laboratoire: IT052503-9530 Commentaires Laboratoire: [Met] Joint cassant blanc + peinture non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-026-ZPSO-026-P027	RdC - Bureau 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage Réf. laboratoire: IT052503-9531 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-027-ZPSO-027-P028	RdC - Bureau 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT052503-9532 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau fibreux beige non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-028-ZPSO-028-P029	RdC - Dégagement 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9533 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-029-ZPSO-029-P030	RdC - Dégagement 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Revêtement souple orange Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse lino orange Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse lino orange Réf. laboratoire: IT052503-9534 Commentaires Laboratoire: [Met] Revêtement souple orange Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-029-2-ZPSO-029-P030-2	RdC - Dégagement 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse lino orange Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse lino orange Réf. laboratoire: IT052503-9534 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-030-ZPSO-030-P031	Entresol - Bureau 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9535 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-030-2-ZPSO-030-P031-2	Entresol - Bureau 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9535 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-031-ZPSO-031-P032	RdC - Archives 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9536 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + matériau mousse beige avec couche en toile non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-032-ZPSO-032-P033	RdC - Archives 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère beige non séparable couche blanche non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9537 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère beige non séparable + couche blanche non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-032-2-ZPSO-032-P033-2	RdC - Archives 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Revêtement souple beige Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9537 Commentaires Laboratoire: [Met] Revêtement souple beige Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-033-ZPSO-033-P034	RdC - Salle de réunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Moquette grise Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9538 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette grise Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-033-2-ZPSO-033-P034-2	RdC - Salle de réunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact gris non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9538 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-034-ZPSO-034-P035	RdC - Salle de réunion	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT052503-9539 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-036-ZPSO-036-P036	RdC - Pièce 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT052503-9540 Commentaires Laboratoire: [Met] Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-037-ZPSO-037-P037	RdC - Réserve 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Réf. laboratoire: IT052503-9541 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage blanc Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-038-ZPSO-038-P038	RdC - Réserve 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Revêtement souple gris Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse+lino Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse+lino Réf. laboratoire: IT052503-9542 Commentaires Laboratoire: [Met] Revêtement souple gris Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-038-2-ZPSO-038-P038-2	RdC - Réserve 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable couche blanche non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse+lino Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse+lino Réf. laboratoire: IT052503-9542 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + couche blanche non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-039-ZPSO-039-P039	RdC - Escalier cave	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté Réf. laboratoire: IT052503-9543 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-040-ZPSO-040-P040	S-Sol - Cave 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment Réf. laboratoire: IT052503-9544 Commentaires Laboratoire: [Molp] Fibrociment gris avec fibres visibles Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-041-ZPSO-041-P041	S-Sol - Cave 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-042-ZPSO-042-P042	S-Sol - Cave 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Ragréage	Ragréage Réf. laboratoire: IT052503-9546 Commentaires Laboratoire: [Met] Ragréage gris hétérogène Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-043-ZPSO-043-P043	RdC - Bureau 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Moquette marron Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9547 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette marron Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-043-2-ZPSO-043-P043-2	RdC - Bureau 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche blanche non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9547 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-044-ZPSO-044-P044	RdC - Bureau 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse+moquette bleu Réf. laboratoire: IT052503-9548 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette bleue avec couche bitumineuse + couche fibreuse incolore non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-045-ZPSO-045-P045	RdC - Archives 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Moquette beige Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9549 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette beige Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-045-2-ZPSO-045-P045-2	RdC - Archives 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9549 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-046-ZPSO-046-P046	RdC - Salle de réunion 2 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9550 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette marron + colle polymère jaune non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-047-ZPSO-047-P047	RdC - Bureau 6	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: IT052503-9551 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-048-ZPSO-048-P048	1er étage - Palier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Moquette multicolore avec couche bitumineuse Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9552 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette multicolore avec couche bitumineuse Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-048-2-ZPSO-048-P048-2	1er étage - Palier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune en vrac non séparable bois aggloméré en faible quantité non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9552 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune en vrac non séparable + bois aggloméré en faible quantité non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-049-ZPSO-049-P049	1er étage - Bureau 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Réf. laboratoire: IT052503-9553 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-050-ZPSO-050-P050	1er étage - Bureau 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Réf. laboratoire: IT052503-9554 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact marron non séparable + bois aggloméré non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-051-ZPSO-051-P051	1er étage - Bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Moquette grise avec couche bitumineuse Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Moquette+colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9555 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette grise avec couche bitumineuse Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-051-2-ZPSO-051-P051-2	1er étage - Bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris non séparable couche beige non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Moquette+colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9555 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche beige non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-052-ZPSO-052-P052	1er étage - Bureau 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de dilatation et d'assemblage	Joint de dilatation et d'assemblage Réf. laboratoire: IT052503-9562 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau souple noir Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-053-ZPSO-053-P053	1er étage - Bureau 3	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Isolant intérieur de porte	Isolant intérieur de porte Réf. laboratoire: IT052503-9563 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau fibreux avec couche souple Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-054-ZPSO-054-P054	1er étage - Bureau 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT052503-9564 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau fibreux beige non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-055-ZPSO-055-P055	1er étage - Bureau 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques unis blanches Réf. laboratoire: IT052503-9565 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau fibreux marron avec poussières Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-056-ZPSO-056-P056	1er étage - Bureau 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Réf. laboratoire: IT052503-9566 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau fibreux beige non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-057-ZPSO-057-P057	1er étage - Sas wc 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: IT052503-9567 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-058-ZPSO-058-P058	1er étage - Sortie jardin 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques blanches Réf. laboratoire: IT052503-9568 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau fibreux beige non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-059-ZPSO-059-P059	1er étage - Cuisine 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence blanche et rouge Réf. laboratoire: IT052503-9569 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture en faible quantité non séparable + colle beige + carton en faible quantité non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-060-ZPSO-060-P060	1er étage - Cuisine 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence vert Réf. laboratoire: IT052503-9570 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle blanche en vrac + carton non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-061-ZPSO-061-P061	1er étage - Cuisine 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Revêtements durs en fibres-ciment	Revêtements durs isorel Réf. laboratoire: IT052503-9571 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau fibreux marron Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-062-ZPSO-062-P062	1er étage - Cuisine 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage plinthe Réf. laboratoire: IT052503-9572 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle grise en faible quantité Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-063-ZPSO-063-P063	1er étage - Dégagement 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Moquette rouge Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9573 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette rouge Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-063-2-ZPSO-063-P063-2	1er étage - Dégagement 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable matériau compact blanc non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9573 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + matériau compact blanc non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-064-ZPSO-064-P064	2ème étage - Palier 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Moquette beige Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9574 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette beige Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-064-2-ZPSO-064-P064-2	2ème étage - Palier 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage rose non séparable Commentaires prélèvement: Colle non bitumineuse Envoyé au labo en tant que : Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9574 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-065-ZPSO-065-P065	2ème étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	[Met] Colle beige couche grise non séparable Commentaires prélèvement: Colle de faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence Réf. laboratoire: IT052503-9575 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle beige + couche grise non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-065-2-ZPSO-065-P065-2	2ème étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	[Met] Joint cassant blanc Commentaires prélèvement: Colle de faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence Réf. laboratoire: IT052503-9575 Commentaires Laboratoire: [Met] Joint cassant blanc Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-066-ZPSO-066-P066	2ème étage - Salle de bain 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: IT052503-9576 Commentaires Laboratoire: [Met] Colle blanche Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-067-ZPSO-067-P067	2ème étage - Palier 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Peinture intumescente	Peinture Réf. laboratoire: IT052503-9577 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-068-ZPSO-068-P068	3ème étage - Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9578 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette multicolore avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-069-ZPSO-069-P069	3ème étage - Chambre 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9579 Commentaires Laboratoire: [Met] Moquette blanche avec couche en mousse et poussières Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-070-ZPSO-070-P070	Parties extérieures jardin	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture	Jonction bitumineuse	Jonction bitumineuse Réf. laboratoire: IT052503-9580 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau bitumineux noir Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-071-ZPSO-071-P071	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Appui de fenêtres en fibres-ciment	Appui de fenêtres en fibres-ciment Réf. laboratoire: IT052503-9581 Commentaires Laboratoire: [Met] Matériau compact gris hétérogène Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-072-ZPSO-072-P072	Parties extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Réf. laboratoire: IT052503-9582 Commentaires Laboratoire: [Met] Enduit compact gris hétérogène avec poussières Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031/ZPSO-073-ZPSO-073-P073	1er étage - Bureau 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Réf. laboratoire: IT052503-9583 Commentaires Laboratoire: [Met] Peinture non séparable + moquette beige avec couche fibreuse non séparable Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Copie des rapports d'essais :

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9562 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9562
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-052-P052 - Joint de dilatation et d'assemblage - 1er etage - Bureau 4

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9563 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9563
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-053-P053 - Isolant interieur de porte - 1er etage - Bureau 3

Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux avec couche souple

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux avec couche souple	MOLP + META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9564 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9564
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-054-P054 - Panneaux et plaques - 1er etage - Bureau 2

Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9565 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9565
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-055-P055 - Panneaux et plaques unis blanches - 1er etage - Bureau 5

Description ITGA	Matériau fibreux marron avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9566 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9566
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-056-P056 - Panneaux et plaques - 1er etage - Bureau 6

Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9567 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9567
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-057-P057 - Colle de faience - 1er etage - Sas wc 1

Description ITGA	**Peinture** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9568 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9568
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-058-P058 - Panneaux et plaques blanches - 1er etage - Sortie jardin 1

Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9569 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9569
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-059-P059 - Colle de faience blanche et rouge - 1er etage - Cuisine 1

Description ITGA	**Peinture en faible quantité** / Carrelage / Colle beige / **Carton en faible quantité**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Carton en faible quantité non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9570 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9570
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-060-P060 - Colle de faience vert - 1er etage - Cuisine 1

Description ITGA	Carrelage / Colle blanche en vrac / **Carton**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle blanche en vrac + Carton non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9571 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9571
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-061-P061 - Revetements durs isorel - 1er etage - Cuisine 1

Description ITGA	Matériau fibreux marron

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9572 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9572
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-062-P062 - Colle de carrelage plinthe - 1er etage - Cuisine 1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise en faible quantité	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9573 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9573
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-063-P063 - Colle non bitumineuse - 1er etage - Degagement 2

Description ITGA	**Moquette rouge** / Colle polymère jaune / **Matériau compact blanc**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette rouge	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA
Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9574 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9574
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-064-P064 - Colle non bitumineuse - 2eme etage - Palier 4

Description ITGA	**Moquette beige** / Colle polymère jaune / **Ragréage rose**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette beige	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9575 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9575
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-065-P065 - Colle de faience - 2eme etage - Salle de bain

Description ITGA	Carrelage / Colle beige / **Couche grise** / **Joint cassant blanc**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle beige + Couche grise non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)
Joint cassant blanc	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9576 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9576
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-066-P066 - Colle de faience - 2eme etage - Salle de bain 2

Description ITGA	Carrelage / Colle blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle blanche	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9577 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9577
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-067-P067 - Peinture - 2eme etage - Palier 4

Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9578 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9578
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-068-P068 - Colle non bitumineuse - 3eme etage - Palier

Description ITGA	**Moquette multicolore avec couche en mousse** / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette multicolore avec couche en mousse + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9579 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9579
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-069-P069 - Colle non bitumineuse - 3eme etage - Chambre 4

Description ITGA	**Moquette blanche avec couche en mousse et poussières**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette blanche avec couche en mousse et poussières	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9580 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9580
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-070-P070 - Jonction bitumineuse - Parties exterieures jardin

Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9581 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9581
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-071-P071 - Appui de fenetres en fibres-ciment - Parties exterieures

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau compact gris hétérogène	MOLP + META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9582 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9582
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-072-P072 - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Parties exterieures

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9583 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4856
Echantillon ITGA : IT052503-9583
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-073-P073 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - 1er etage - Bureau 1

Description ITGA	Peinture / Moquette beige avec couche fibreuse

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Moquette beige avec couche fibreuse non séparable	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052504-42 EN DATE DU 07/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-5312
Echantillon ITGA : IT052504-42
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1121_3926
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-001-P001 - Moquette+colle - RdC - Bureau 1

Description ITGA	Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette grise avec couche bitumineuse + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 07/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9506 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9506
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-002-P002 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - RdC - Bureau 1

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9507 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9507
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-003-P003 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - RdC - Bureau 1

Description ITGA	Peinture / Moquette beige avec couche fibreuse

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Moquette beige avec couche fibreuse non séparable	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9508 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9508
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-004-P004 - Colle de carrelage - RdC - Degagement 1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / **Couche plâtreuse blanche** / **Carton**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA
Couche plâtreuse blanche non séparable + Carton non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9509 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9509
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-005-P005 - Panneaux et plaques - RdC - Degagement 1

Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9510 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9510
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-006-P006 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - RdC - Bureau 2

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9511 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9511
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-007-P007 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - RdC - Acceuil

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9512 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9512
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-008-P008 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - RdC - Acceuil

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9513 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9513
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-009-P009 - laine de verre - RdC - Acceuil

Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux jaune avec poussières + Matériau blanc non séparable	MOLP + META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9514 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9514
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-010-P010 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - RdC - Bureau 3

Description ITGA	Moquette grise avec couche souple

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette grise avec couche souple	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9515 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9515
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-011-P011 - Ragreage - RdC - Degagement 2

Description ITGA	**Colle polymère jaune** / Ragréage rose avec couche en toile

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose avec couche en toile non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9516 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9516
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-012-P012 - Moquette+colle - RdC - Degagement 2

Description ITGA	Moquette rouge avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette rouge avec couche bitumineuse + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9517 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9517
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-013-P013 - Colle de faience - RdC - Sas wc 1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9518 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9518
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-014-P014 - Colle de carrelage - RdC - Sas wc 1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac / **Matériau compact blanc en faible quantité**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise en vrac	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)
Matériau compact blanc en faible quantité	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : DUC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9519 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9519
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-015-P015 - Colle de carrelage plinthes - RdC - Wc 1

Description ITGA	Carrelage / Colle blanche / **Couche plâtreuse blanche** / **Joint cassant blanc** / **Couche grise**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle blanche	META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : CYA
Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc + Couche grise non séparable	META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9520 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9520
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-016-P016 - Panneaux et plaques - RdC - Couloir 1

Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9521 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9521
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-017-P017 - Primaire d'accrochage - RdC - Wc 1

Description ITGA	**Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 26

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9522 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9522
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-018-P018 - Dalle de sol+ colle+ ragreage - RdC - Couloir 1

Description ITGA	Revêtement souple noir / Colle beige / Ragréage gris / **Couche blanche**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple noir	META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC
Colle beige non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9523 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9523
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-019-P019 - Panneaux et plaques mouchete - RdC - Archives 1

Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶Peinture non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9524 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9524
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-020-P020 - Panneaux et plaques avec laine marron - RdC - Couloir 2

Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9525 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9525
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-021-P021 - Moquette+colle non bitumineuse - RdC - Bureau 4

Description ITGA	Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières / Colle polymère jaune / **Ragréage rose**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9526 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9526
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-022-P022 - Colle de carrelage - RdC - Couloir 3

Description ITGA	Carrelage en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage en vrac avec poussières	META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9527 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9527
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-023-P023 - Flocage - RdC - Placard 1

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en toile

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau plâtreux blanc avec couche en toile	MOLP + META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9530 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9530
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-025-P026 - Colle de faience - RdC - Sas wc 3

Description ITGA	Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche** / **Joint cassant blanc** / **Peinture**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)
Joint cassant blanc + Peinture non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9531 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9531
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-026-P027 - Joint d'assemblage - RdC - Bureau 5

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9532 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9532
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-027-P028 - Panneaux et plaques - RdC - Bureau 5

Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9533 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9533
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-028-P029 - Colle non bitumineuse - RdC - Degagement 3

Description ITGA	**Moquette grise avec couche bitumineuse** / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette grise avec couche bitumineuse + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9534 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9534
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-029-P030 - Colle non bitumineuse lino orange - RdC - Degagement 3

Description ITGA	Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple orange	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9535 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9535
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-030-P031 - Colle non bitumineuse - Entresol - Bureau 7

Description ITGA	**Moquette bleue avec couche bitumineuse** / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette bleue avec couche bitumineuse	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9536 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9536
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-031-P032 - Colle non bitumineuse - RdC - Archives 2

Description ITGA	Colle polymère jaune / **Matériau mousse beige avec couche en toile**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable + Matériau mousse beige avec couche en toile non séparable	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9537 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9537
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-032-P033 - Colle non bitumineuse - RdC - Archives 3

Description ITGA	**Revêtement souple beige** / Colle polymère beige / **Couche blanche**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC
Colle polymère beige non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9538 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9538
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-033-P034 - Colle non bitumineuse - RdC - Salle de reunion

Description ITGA	**Moquette grise** / Colle polymère jaune / **Matériau compact gris**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette grise	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA
Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9539 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9539
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-034-P035 - Panneaux et plaques - RdC - Salle de reunion

Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9540 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9540
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-036-P036 - Panneaux et plaques - RdC - Piece 2

Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9541 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9541
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-037-P037 - Ragreage - RdC - Reserve 1

Description ITGA	Ragréage blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Ragréage blanc	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9542 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9542
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-038-P038 - Colle non bitumineuse+lino - RdC - Reserve 1

Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / **Ragréage rose** / **Couche blanche**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9543 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9543
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-039-P039 - Enduit a base de platre projete - RdC - Escalier cave

Description ITGA	**Matériau gris en vrac hétérogène** / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9544 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9544
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-040-P040 - Conduit en fibres-ciment - S-Sol - Cave 1

Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : GHC

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9546 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9546
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-042-P042 - Ragreage - S-Sol - Cave 2

Description ITGA	Ragréage gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Ragréage gris hétérogène	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9547 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9547
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-043-P043 - Colle non bitumineuse - RdC - Bureau 6

Description ITGA	**Moquette marron** / Colle polymère jaune / **Ragréage gris** / **Couche blanche**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette marron	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9548 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9548
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-044-P044 - Colle non bitumineuse+moquette bleu - RdC - Bureau 6

Description ITGA	Moquette bleue avec couche bitumineuse / **Couche fibreuse incolore**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette bleue avec couche bitumineuse + Couche fibreuse incolore non séparable	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9549 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9549
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-045-P045 - Colle non bitumineuse - RdC - Archives 6

Description ITGA	**Moquette beige** / Colle polymère jaune / **Ragréage gris**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette beige	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9550 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9550
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-046-P046 - Colle non bitumineuse - RdC - Salle de reunion 2 2

Description ITGA	**Moquette marron** / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette marron + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9551 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9551
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-047-P047 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - RdC - Bureau 6

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9552 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9552
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-048-P048 - Colle non bitumineuse - 1er etage - Palier 1

Description ITGA	**Moquette multicolore avec couche bitumineuse** / Colle polymère jaune en vrac / **Bois aggloméré en faible quantité**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette multicolore avec couche bitumineuse	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA
Colle polymère jaune en vrac non séparable + Bois aggloméré en faible quantité non séparable	META (B) le 03/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9553 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9553
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-049-P049 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - 1er etage - Bureau 1

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9554 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9554
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-050-P050 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 1er etage - Bureau 2

Description ITGA	Matériau compact marron / Bois aggloméré

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau compact marron non séparable + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052503-9555 EN DATE DU 03/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ANALYS'IMMO
Franck STRUMMEYER
62 RUE DETROIS
33000 BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-4855
Echantillon ITGA : IT052503-9555
Reçu au laboratoire le : 25/03/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2025/03/45/SNC_LP_PROMOTION_1031_2025_03_25_1627_5552
Dossier client	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031 - 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillere 16100 COGNAC France
Echantillon	ZPSO-051-P051 - Moquette+colle non bitumineuse - 1er etage - Bureau 3

Description ITGA	Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / **Couche beige**

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche beige non séparable	META (A) le 02/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DUC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mathieu EDER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE
RO-LA RE-AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Client :
Eurofins Asbestos Testing Europe
1103 Avenue Jacques Cartier
44800 SAINT HERBLAIN

Bénéficiaire :
ACTIV'HABITAT
Monsieur Patrick POUZOL
Avenue du Maréchal Juin ,1950
Immeuble le Polygone Bat B
30900 NIMES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-006466-01
Date d'émission de rapport : 20/07/2021 17:17

Référence dossier Client:60e371cd10410Dossier: 21/NC/0015/COATES
Référence dossier N° : 21UV043387
Référence laboratoire N° : 21RB013471
Reçu par MyEasyLab-St Herblain le : 12/07/2021 10:36
Reçu par le laboratoire le : 13/07/2021

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	ZPSO-004-P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse - RdC - Degagement 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / THF6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	ZPSO-005-P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse - RdC - Piece serveurs 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / THF6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
003	ZPSO-006-P003 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - RdC - Piece serveurs 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	ZPSO-007-P004 - Substrats et revetements - Parties accessibles - Plafond - dalles de faux-plafond et brut - RdC - Archives 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	ZPSO-008-P005 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Fenetres de toit, lanternaux, verrieres - Mastic (vitriers, bitumineux) - Mastic (vitriers, bitumineux), complexe d''etancheite - 1er etage - Terrasse et jardin	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) + (rouge) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bitumineux) (noir)	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

1/2

7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,

voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 - Annexe - Autres documents

COURTIER
PROTEXI ASSURANCES
CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS
293 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX
05 56 92 71 77
N°ORIAS 07 002 895 (PROTEXI ASSURANCES)
Site ORIAS **www.orias.fr**

Entreprise ANALYS'IMMO
Franck Strummeyer
19 RUE DU PETIT PARC
33200 BORDEAUX

Votre contrat

Bordeaux, le 03 Avril 2025

Responsabilité Civile Prestataire

Diagnostiqueur immobilier et expert

Vos références

Contrat 10469115904

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :

Entreprise ANALYS'IMMO

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10469115904 ayant pris effet le 14/04/2019 .

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités listées en Annexe C.

ANNEXE- ACTIVITES C

- Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP),
- Le Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb dans les Peintures (DRIPP)
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante,
- Le dossier Technique Amiante (DTA),
- Le Diagnostic Amiante avant Vente, avant Location,
- Le contrôle périodique de l'état de conservation des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
- Le Dossier Amiante Partie Privative (DAPP),
- Le diagnostic amiante avant travaux/démolition,
- L'état relatif à la présence de Termites,
- L'état parasitaire (Mérules, Vrillettes, Lyctus),
- Information sur la présence de Mérule (Loi Alur),

-1-

Vos références
Contrat 10469115904

ANNEXE- ACTIVITES C

- Le diagnostic Légionelle,
- L'état de l'installation intérieure de gaz, dont ERP,
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, dont ERP,
- La vérification initiale, et périodique gaz/électricité,
- Diagnostic assainissement collectif et non collectif,
- Le diagnostic humidité,
- La vérification de la conformité du logement aux normes de décence, et de salubrité,
- Le diagnostic accessibilité handicapé,
- Le diagnostic de la performance numérique (DPN),
- Le diagnostic Eco Prêt, Prêt à Taux Zéro, Prêt Conventionné : normes d'habitabilité,
- Le diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi Carrez, les Constats de ROBIEN,
- Le mesurage de la surface habitable , et d'habitabilité, et PTZ,
- l'Etat des Servitudes, Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS),
- L'état des Risques et Pollution ERP,
- Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE),et sa Mention,
- La Qualification 8731, L'Audit Energétique, bâtiment existants, et neufs y compris l'Incitatif et sa Mention et la Qualification OPQIBI 1911 (Mono Propriété et maison Individuelle),
- La Réalisation de bilans thermiques par infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge,
- La mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques,
- Les Mesures in-situ du niveau d'isolation thermique,
- L'Etude Thermique RT 2012/RE 2020, Neuf et bâtiments existants,
- La délivrance de l'attestation de la règlementation thermique RT-2012/2020,
- Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des enveloppes de bâtiment,
- Qualification 8721 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des réseaux aérauliques
- Qualification 8741 : Vérifications ; et Mesures des systèmes de ventilation ; Activités de vérification, de mesures des performances et exigences pour les système de ventilation mécanique dans le résidentiel dans le neuf selon le protocole Ventilation RE 2020,
- Le Diagnostic immobilier de la Conformité, et son Attestation, à la Réglementation Environnementale RE 2020,
- L'Attestation fin de travaux RT2012 / RE2020
- L'étude thermique réglementaire RT 2005/2012/2020,et bâtiments existants,
- L'Analyse du Cycle Vie du Bâtiment (ACV),
- Les Etats des Lieux : Locatif , celui relatif à la conformité aux normes d'habitabilité dans le cadre de l'établissement d'un prêt, L' Etat de conformité aux normes et critères de décences du logement, y compris la visite virtuelle 360°,
- L'Assistance à la réception de logement ,
- Le Certificat de Luminosité,
- Le Diagnostic et Certificat de Décence et Salubrité, son Constat,
- L'Assistance relative à l'Autorisation préalable et à la Déclaration de Location, ainsi qu'au Permis de Diviser,

Vos références
Contrat 10469115904

ANNEXE- ACTIVITES C

- L'Assistance à la mise en place de l'Encadrement des Loyers selon la Loi Elan,
  - Le formateur, l'examinateur, le certificateur diagnostic,
  - L'Expertise en matière d'assurance pour le compte des assurés, près les Tribunaux, et Judiciaire,
  - La détection, de l'humidité, et des fuites d'eau non destructive,
  - Le diagnostic sécurité piscine,
  - Le diagnostic Acoustique, Contrôles et Attestations,
  - La recherche de plomb avant travaux ou démolition,
  - Le diagnostic plomb dans l'eau, métaux lourds
  - Le contrôle visuel après travaux plomb,
  - Le conseil en économie et maîtrise de l'énergie à L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE TRAVAUX,
  - Le diagnostic ascenseur,
  - Le Diagnostic contrôle de sécurité des Aires de Jeux,
  - Le Diagnostic et le certificat de conformité des travaux de réhabilitation dans le cadre de l'investissement locatif dans l'ancien,
  - Le Diagnostic Pathologie des bâtiments, après examen technique,
  - L'expertise en estimation de valeur vénale et locative, expertise amiable,
  - Le Diagnostic Mâchefer avant travaux et démolition,
  - L'Assistance, le Conseil, le Contrôle, la Certification de la mise en place de la modélisation numérique du bâtiment (BIM),
  - La Recherche des Métaux Lourds,
  - Le Diagnostic dans le cadre du classement en meublé,
  - Le Conseil et l'Assistance à l'adaptation du Logement au Vieillissement et la Dépendance,
  - L'Audit Energétique Mention,
  - Le diagnostic Radon,
  - Le diagnostic Géothermie G,
  - Le Diagnostic Acoustique
  - Le diagnostic amiante avant travaux/démolition, sans préconisation de travaux
  - Le diagnostic de repérage de l'amiante sur les navires, et sur les matériels roulants ferroviaires,
  - Le contrôle visuel après travaux de désamiantage,
  - L'évaluation Périodique de l'état de conservation des MPCA,
  - Le contrôle de la qualité de l'air, de la concentration en fibre d'amiante dans l'air ; mesure d'empoussièrement,
  - Le Contrôle des VLEP, Plomb, Silice, Amiante,
  - Le Dossier Technique Amiante DTA, le Repérage liste A et B , en ERP, en IGH, et tout autre site,
  - Le diagnostic Monoxyde de Carbonne,
  - Le diagnostic et le conseil relatifs à la gestion des Produits, Equipements, Matériaux, et des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire (PEMD 2022),
  - Le diagnostic de la pollution des sols,
  - Fourniture et/ou pose de détecteurs de fumée (DAAF), et leur vérification
  - Diagnostic Voiries -Amiante-HAP-Silice,
  - Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge selon spécification APSAD D19,

Vos références
Contrat 10469115904

ANNEXE- ACTIVITES C

- Contrôle des installation et équipement incendie,
- Contrôle initial et périodique des installations d'électricité, de gaz, des engins de levage et de chantier,
- Le Diagnostic Technique Global (DTG), le Projet et son Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT/PPT)
- Le Document d'Evaluation Unique des Risques d'Entreprise (DUER) pour le compte des syndics et gestionnaires d'immeuble,
- La réalisation de l'état descriptif de division, millième-tantième, ses diagnostics dont Loi SRU, et ses attestations,
- Le contrôle des travaux d'isolation des combles,
- L'état des risques et des pollutions, ceux liés à l'environnement pour les aléas naturels, miniers, ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution,
- Les Diagnostics de conformité de matériels de radio protection PCR,
- Missions d'Expert en Rénovation Energétique ERE,
- Le Diagnostic pour les missions de dépôt de Permis de Travaux, Etude de faisabilité pour le compte de promoteur immobilier,
- Les Fans Tests, Test par infiltrométrie des installations soumises à l'extinction automatique à Gaz IEAG, norme ISO 14520.
- L'Audit Environnemental et Energétique RE 2020, inclus les bâtiments existants,
- Le Conseil et l'Assistance Administrative, Juridique et Financière à la Rénovation Energétique des bâtiments.
- Le Diagnostic et le Contrôle des équipements et installations Sécurité Incendie (SSI),

DEMEURE EXCLUE TOUTE PRESTATION RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE, DE BUREAU D'ETUDES ET D'ACTIVITE RELEVANT D'UNE AUTRE PROFESSION REGLEMENTEE.

- 4 -

Vos références
Contrat 10469115904

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-apres.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9.000.000 €** par année d'assurance	
Dont :		
• **Dommages corporels**	**9.000.000 €** par année d'assurance	NEANT
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**1.200.000 €** par année d'assurance	**380 €**
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150.000 €** par année d'assurance	**10 %** **Mini : 400 €** **Maxi : 2.500 €**
• **Dommages aux biens confiés** (selon extension aux conditions particulières)	**150.000 €** par sinistre	**10 %** **Mini : 400 €** **Maxi : 2.500 €**
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**2.000.000 €** par année d'assurance dont **1.000.000 €** par sinistre	**380 €**
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**1.500.000 €** par année d'assurance dont **800.000 €** par sinistre	**10 %** **Mini : 400 €** **Maxi : 2.500 €**
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000 €** par année d'assurance **100.000 €** par année d'assurance	**400 €** **400 €**
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	**20.000 €** par litige	Seuil d'intervention : **380 €**

La présente attestation est valable du 01/04/2025 au 31/03/2026 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume BORIE

Directeur Général Délégué

- 5 -

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Franck STRUMMEYER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Audit énergétique	Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique	12/03/2025	09/04/2030
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	24/02/2023	20/01/2030
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	10/04/2023	09/04/2030
DPE avec mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	10/04/2023	09/04/2030
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/02/2023	03/02/2030
Termites metropole	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030

Date : 12/03/2025
Numéro du certificat : **17663200**

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible

Expertises & Diagnostics

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier :	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031
Norme méthodologique employée :	AFNOR NF X46-030
Arrêté d'application :	Arrêté du 19 août 2011
Date du repérage :	13/03/2025

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... Charente
Adresse : ..... 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillère
Commune : ..... 16100 COGNAC (France)
Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Etage Rdc+3, Lot numéro Non communiqué

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :
Société LP PROMOTION
28 allée de Tourny
33000 BORDEAUX (France)

Propriétaire :
SNC LP PROMOTION 1031
25 rue Bayard
31000 TOULOUSE (France)

Le CREP suivant concerne :

X	Les parties privatives	X	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux *N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP*
L'occupant est :		Le propriétaire	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total :
			Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	Mr STRUMMEYER FRANCK
N° de certificat de certification	17663200 le 04/02/2023
Nom de l'organisme de certification	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France
Organisme d'assurance professionnelle	AXA
N° de contrat d'assurance	10469115904
Date de validité :	31/03/2026

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	RITVERC
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	FEnX XCd9.06 / RTV-1024-23
Nature du radionucléide	109Cd
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	16/02/2021 850/60 mois

Conclusion des mesures de concentration en plomb

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	711	306	226	175	2	2
%	100	43 %	32 %	25 %	< 1 %	< 1 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par Mr STRUMMEYER FRANCK le 13/03/2025 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Sommaire

1. Rappel de la commande et des références règlementaires **4**

2. Renseignements complémentaires concernant la mission **4**

2.1 L'appareil à fluorescence X *4*
2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel *5*
2.3 Le bien objet de la mission *5*

3. Méthodologie employée **6**

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X *6*
3.2 Stratégie de mesurage *6*
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire *7*

4. Présentation des résultats **7**

5. Résultats des mesures **7**

6. Conclusion **30**

6.1 Classement des unités de diagnostic *30*
6.2 Recommandations au propriétaire *30*
6.3 Commentaires *31*
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti *31*
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé *31*

7. **Obligations d'informations pour les propriétaires** **32**

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière **d'exposition au plomb** **32**

8.1 Textes de référence *32*
8.2 Ressources documentaires *33*

9. Annexes **33**

9.1 Notice d'Information *33*
9.2 Illustrations *34*
9.3 Analyses chimiques du laboratoire *34*

Nombre de pages de rapport : 35

Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 3

1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, …)
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	RITVERC	
Modèle de l'appareil	FEnX XCd9.06	
N° de série de l'appareil	RTV-1024-23	
Nature du radionucléide	109Cd	
Date du dernier chargement de la source	16/02/2021	Activité à cette date et durée de vie : 850/60 mois
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T330558	Nom du titulaire/signataire STRUMMEYER/620
	Date d'autorisation/de déclaration CODEP-BDX-2016-037601	Date de fin de validité (si applicable)
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	STRUMMEYER/620	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	FRANCK STRUMMEYER	

Étalon : RITVERC JSC, RTV-1024-23

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	13/03/2025	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	658	13/03/2025	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillère 16100 COGNAC (France)
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (partie privative d'immeuble) Ensemble de la propriété Nb. de niveaux : 5 (caves et combles inclus) Nb. de bâtiments : 2
Année de construction	< 1949
Localisation du bien objet de la mission	Etage Rdc+3 Lot numéro Non communiqué, Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	SNC LP PROMOTION 1031 25 rue Bayard 31000 TOULOUSE (France)
L'occupant est :	Le propriétaire
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	13/03/2025
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

RdC - Hall,
RdC - Bureau 1,
RdC - Dégagement 1,
RdC - Dégagement 2,
RdC - Acceuil,
RdC - Bureau 2,
RdC - Bureau 3,
RdC - Couloir 1,
RdC - Sas wc 1,
RdC - Wc 1,
RdC - Sas wc 2,
RdC - Wc 2,
RdC - Archives 1,
RdC - Couloir 2,
RdC - Bureau 4,
RdC - Local informatique 1,
RdC - Couloir 3,
RdC - Bureau 5,
RdC - Placard 1,
RdC - Sortie,
RdC - Dégagement 3,
RdC - Archives 2,
RdC - Archives 3,
RdC - Sas wc 3,
RdC - Wc 3,
Entresol - Bureau 7,
1er étage - Bureau 2,
1er étage - Dégagement 1,
1er étage - Bureau 3,
1er étage - Bureau 4,
1er étage - Bureau 5,
1er étage - Palier 2,
1er étage - Sas wc 1,
1er étage - Wc 1,
1er étage - Bureau 6,
1er étage - Archives 1,
1er étage - Archives 2,
1er étage - Palier 3,
1er étage - Sortie jardin 1,
1er étage - Bureau 7,
1er étage - Bureau 8,
1er étage - Balcon,
1er étage - Bureau 9,
1er étage - Bureau 10,
1er étage - Placard 2,
1er étage - Dégagement 2,
1er étage - Cuisine 1,
1er étage - Placard 3,
1er étage - Placard 4,
1er étage - Wc 2,
1er étage - Escalier,
1er étage - Terrasse couverte,

Entresol - Pièce 3,
RdC - Salle de réunion,
RdC - Pièce 1,
RdC - Pièce 2,
RdC - Local informatique 2,
RdC - Archives 4,
RdC - Archives 5,
RdC - Cage d'escalier,
RdC - Accès ascenseur,
RdC - Accès cave,
RdC - Escalier cave,
RdC - Réserve 1,
RdC - Réserve 2,
RdC - Réserve 3,
RdC - Bureau 6,
RdC - Dégagement 4,
RdC - Sas wc 4,
RdC - Wc 4,
RdC - Archives 6,
RdC - Salle de réunion 2 2,
1er étage - Palier 1,
1er étage - Bureau 1,
1er étage - Chaufferie,
2ème étage - Palier 4,
2ème étage - Wc 1,
2ème étage - Chambre 1,
2ème étage - Wc 2,
2ème étage - Chambre 2,
2ème étage - Salle de bain,
2ème étage - Chambre 3,
2ème étage - Couloir 1,
2ème étage - Salle de bain 2,
2ème étage - Chambre 4,
2ème étage - Wc 3,
2ème étage - Escalier,
2ème étage - Combles 1,
2ème étage - Combles 2,
3ème étage - Palier,
3ème étage - Grenier,
3ème étage - Chambre 1,
3ème étage - Chambre 2,
3ème étage - Chambre 3,
3ème étage - Chambre 4,
S-Sol - Cave 1,
S-Sol - Cave 2

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
RdC - Local machinerie (Absence de clef), 1er étage - Placard 1 (Absence de clef), 1er étage - Ascenseur (Accès condamné)

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,… *(ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb)*. Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic

du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à **l'analyse chimique du plomb par un laboratoire**

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
RdC - Hall	13	3 (23 %)	1 (8 %)	7 (54 %)	-	2 (15 %)
RdC - Bureau 1	7	2 (29 %)	1 (14 %)	4 (57 %)	-	-
RdC - Dégagement 1	4	3 (75 %)	1 (25 %)	-	-	-
RdC - Dégagement 2	6	3 (50 %)	3 (50 %)	-	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
RdC - Acceuil	6	6 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Bureau 2	8	8 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Bureau 3	5	5 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Couloir 1	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Sas wc 1	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Wc 1	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Sas wc 2	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Wc 2	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Archives 1	5	5 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Couloir 2	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Bureau 4	6	6 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Local informatique 1	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Couloir 3	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Bureau 5	6	6 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Placard 1	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Sortie	3	3 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Dégagement 3	8	4 (50 %)	4 (50 %)	-	-	-
RdC - Archives 2	7	7 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Archives 3	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Sas wc 3	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Wc 3	4	4 (100 %)	-	-	-	-
Entresol - Bureau 7	11	11 (100 %)	-	-	-	-
Entresol - Pièce 3	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Salle de réunion	6	6 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Pièce 1	3	3 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Pièce 2	3	3 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Local informatique 2	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Archives 4	5	5 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Archives 5	4	4 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Cage d'escalier	10	5 (50 %)	3 (30 %)	2 (20 %)	-	-
RdC - Accès ascenseur	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RdC - Accès cave	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RdC - Escalier cave	5	4 (80 %)	1 (20 %)	-	-	-
RdC - Réserve 1	5	3 (60 %)	2 (40 %)	-	-	-
RdC - Réserve 2	5	3 (60 %)	2 (40 %)	-	-	-
RdC - Réserve 3	5	4 (80 %)	1 (20 %)	-	-	-
RdC - Bureau 6	9	3 (33 %)	6 (67 %)	-	-	-
RdC - Dégagement 4	7	-	6 (86 %)	1 (14 %)	-	-
RdC - Sas wc 4	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RdC - Wc 4	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RdC - Archives 6	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RdC - Salle de réunion 2 2	6	-	5 (83 %)	1 (17 %)	-	-
1er étage - Palier 1	4	4 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Bureau 1	7	7 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Bureau 2	6	6 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Dégagement 1	6	6 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Bureau 3	6	6 (100 %)	-	-	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
1er étage - Bureau 4	7	6 (86 %)	-	1 (14 %)	-	-
1er étage - Bureau 5	7	6 (86 %)	1 (14 %)	-	-	-
1er étage - Palier 2	7	7 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Sas wc 1	4	4 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Wc 1	4	4 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Bureau 6	10	8 (80 %)	2 (20 %)	-	-	-
1er étage - Archives 1	6	6 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Archives 2	4	4 (100 %)	-	-	-	-
1er étage - Palier 3	14	-	4 (29 %)	9 (64 %)	1 (7 %)	-
1er étage - Sortie jardin 1	9	1 (11 %)	1 (11 %)	7 (78 %)	-	-
1er étage - Bureau 7	15	1 (7 %)	9 (60 %)	5 (33 %)	-	-
1er étage - Bureau 8	15	1 (6,7 %)	4 (26,8 %)	10 (66,7 %)	-	-
1er étage - Balcon	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
1er étage - Bureau 9	12	2 (17 %)	7 (58 %)	3 (25 %)	-	-
1er étage - Bureau 10	15	2 (13,3 %)	5 (33,2 %)	8 (53,3 %)	-	-
1er étage - Placard 1	3	1 (33 %)	2 (67 %)	-	-	-
1er étage - Placard 2	3	1 (33 %)	2 (67 %)	-	-	-
1er étage - Dégagement 2	12	2 (16,7 %)	5 (41,8 %)	5 (41,7 %)	-	-
1er étage - Cuisine 1	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
1er étage - Placard 3	3	-	3 (100 %)	-	-	-
1er étage - Placard 4	4	1 (25 %)	3 (75 %)	-	-	-
1er étage - Wc 2	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	-	-	-
1er étage - Escalier	12	1 (8 %)	6 (50 %)	5 (42 %)	-	-
1er étage - Terrasse couverte	8	1 (12,5 %)	6 (75 %)	1 (12,5 %)	-	-
1er étage - Chaufferie	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
2ème étage - Palier 4	14	-	2 (14 %)	12 (86 %)	-	-
2ème étage - Wc 1	6	1 (17 %)	3 (50 %)	2 (33 %)	-	-
2ème étage - Chambre 1	16	-	4 (25 %)	12 (75 %)	-	-
2ème étage - Wc 2	9	1 (11 %)	5 (56 %)	3 (33 %)	-	-
2ème étage - Chambre 2	15	-	2 (13 %)	13 (87 %)	-	-
2ème étage - Salle de bain	11	1 (9,1 %)	4 (36,5 %)	5 (45,5 %)	1 (9,1 %)	-
2ème étage - Chambre 3	15	1 (7 %)	2 (13 %)	12 (80 %)	-	-
2ème étage - Couloir 1	9	1 (11 %)	5 (56 %)	3 (33 %)	-	-
2ème étage - Salle de bain 2	7	3 (42,9 %)	2 (28,7 %)	2 (28,6 %)	-	-
2ème étage - Chambre 4	16	1 (6 %)	7 (44 %)	8 (50 %)	-	-
2ème étage - Wc 3	11	1 (9 %)	6 (55 %)	4 (36 %)	-	-
2ème étage - Escalier	16	3 (18,8 %)	7 (43,9 %)	6 (37,5 %)	-	-
2ème étage - Combles 1	2	2 (100 %)	-	-	-	-
2ème étage - Combles 2	2	2 (100 %)	-	-	-	-
3ème étage - Palier	17	4 (24 %)	6 (35 %)	7 (41 %)	-	-
3ème étage - Grenier	20	1 (5 %)	17 (85 %)	2 (10 %)	-	-
3ème étage - Chambre 1	10	3 (30 %)	2 (20 %)	5 (50 %)	-	-
3ème étage - Chambre 2	10	3 (30 %)	3 (30 %)	4 (40 %)	-	-
3ème étage - Chambre 3	9	2 (22 %)	2 (22 %)	5 (56 %)	-	-
3ème étage - Chambre 4	12	4 (33,3 %)	7 (58,2 %)	1 (8,3 %)	-	-
S-Sol - Cave 1	3	3 (100 %)	-	-	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
S-Sol - Cave 2	3	3 (100 %)	-	-	-	-
TOTAL	711	306 (43 %)	226 (32 %)	175 (25 %)	2 (%)	2 (%)

RdC - Hall

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 15 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2	A	Mur	pierres	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
3		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
4					mesure 2	<0,7			
-		fenêtre intérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		fenêtre extérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
5	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	9.6	Non dégradé	1	
6	B	Mur	plâtre	Peinture	Murs	7.3	Dégradé (Ecaillage)	3	
7	C	Mur	plâtre	Peinture	mesure 3	8.4	Non dégradé	1	
8	D	Mur	plâtre	Peinture	mesure 1	8.6	Non dégradé	1	
9		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		4.5	Non dégradé	1	
10	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	12,3	Non dégradé	1	
11	B	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	8,6	Non dégradé	1	
12	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	8,5	Non dégradé	1	
-	C	Porte 5	Métal >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
13	ABCD	Mur	Plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
14					partie haute (> 1m)	<0,7			
15	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	2,2	Non dégradé	1	
-		Fenêtre intérieure	Aluminium >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre extérieure	Aluminium >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
16	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	11	Non dégradé	1	
17	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	7,1	Non dégradé	1	
18		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		3,2	Non dégradé	1	

RdC - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
19		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
20					huisserie	<0,7			

RdC - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
21		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
22					huisserie	<0,7			
23		Escalier crémaillère	Bois	Vernis	mesure 1	<0,7		0	
24					mesure 2	<0,7			
25		Marche	Métal	moquette	mesure 1	<0,7		0	
26					mesure 2	<0,7			

RdC - Acceuil

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Porte	Aluminium	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

RdC - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre 1 intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre 1 extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre 2 intérieure	Aluminium >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre 2 extérieure	Aluminium >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Porte	Aluminium >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Couloir 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	BD	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	BD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Sas wc 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	lambris métallique >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Carrelage >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Wc 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	lambris métallique >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Carrelage >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Sas wc 2

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	lambris métallique >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Carrelage >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Wc 2

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	lambris métallique >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Carrelage >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Archives 1

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCDEF	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCDEF	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Couloir 2

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	AB	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Local informatique 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Couloir 3

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	AC	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	DE	Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	DE	Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Placard 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	AC	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Mur	Flocage >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		conduit	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

RdC - Sortie

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	lambris bois >1949	brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Dégagement 3

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
27		Escalier balustre	Métal	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
28					mesure 2	<0,7			
29		Escalier crémaillère	Métal	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
30					mesure 2	<0,7			
31		Contre-marche	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	<0,7		0	
32					mesure 2	<0,7			
33		Marche	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	<0,7		0	
34					mesure 2	<0,7			

RdC - Archives 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCDEF	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCDEF	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte 1	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Porte 2	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Archives 3

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	béton	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Sas wc 3

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	lambris métallique >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Carrelage >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	AB	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Wc 3

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	lambris métallique >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Carrelage >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

Entresol - Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	lambris bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte 1	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Fenêtre 3 intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Fenêtre 3 extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte 2	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

Entresol - Pièce 3

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Salle de réunion

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte 1	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Porte 2	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Porte 3	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Pièce 1

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCDEF	Mur	Plâtre >1949	brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Pièce 2

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Local informatique 2

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCDEF	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

-	ABCDEF	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Archives 4

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte 1	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Porte 2	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Archives 5

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Cage d'escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Porte 1	Verre	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
35	C	Allège fenetre	Bois	Peinture	mesure 1	2.9	Non dégradé	1	
36		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
37					mesure 1	<0,7			
38		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	5,3	Non dégradé	1	
39	ABCD	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
40					partie haute (> 1m)	<0,7			
-		Escalier balustre	Bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Escalier crémaillère	Bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Contre-marche	Béton	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Marche	Béton	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
41	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
42					huisserie	<0,7			

RdC - Accès ascenseur

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
43	ABCD	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
44					partie haute (> 1m)	<0,7			
45		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
46					mesure 2	<0,7			
47	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
48					mesure 2	<0,7			
49	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
50					huisserie	<0,7			

RdC - Accès cave

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
51	ABCD	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
52					partie haute (> 1m)	<0,7			
53		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
54					mesure 2	<0,7			
55	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
56					mesure 2	<0,7			
57	BC	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
58					huisserie	<0,7			

RdC - Escalier cave

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	plancher bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
59	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
60					huisserie	<0,7			
-		Marche	Béton	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Contre-marche	Béton	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

RdC - Réserve 1

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	AD	Mur	parpaings	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	béton	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
61	AD	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
62					huisserie	<0,7			
-	C	Mur	Syporex >1949	brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
63	B	Mur	pierres	Enduit	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
64					partie haute (> 1m)	<0,7			

RdC - Réserve 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation

-	ACD	Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Syporex	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	béton	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
65	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
66					huisserie	<0,7			
67	C	Porte 2	Métal	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
68					huisserie	<0,7			

RdC - Réserve 3

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	B	Mur	Syporex	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	AC	Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	parpaings	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	béton	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
69	A	Porte	Métal	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
70					huisserie	<0,7			

RdC - Bureau 6

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
71	ABCD	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
72					partie haute (> 1m)	<0,7			
73		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
74					mesure 2	<0,7			
75	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
76					mesure 2	<0,7			
77	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
78					huisserie	<0,7			
79	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
80					huisserie	<0,7			
81	A	Porte 1	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
82					huisserie	<0,7			
-	D	Fenêtre 2 intérieure	Aluminium	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Fenêtre 2 extérieure	Aluminium	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Porte 2	Aluminium	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

RdC - Dégagement 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
83	ABCD	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
84					partie haute (> 1m)	<0,7			
85		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
86					mesure 2	<0,7			
87	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
88					mesure 2	<0,7			
89	A	Porte 1	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
90					huisserie	<0,7			
91					mesure 3	<0,7			
92	C	Porte 2	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
93					huisserie	<0,7			
94					mesure 3	<0,7			
95	C	Porte 3	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
96					huisserie	<0,7			
97					mesure 3	<0,7			
98	D	Porte 4	Bois	Vernis	partie mobile	8,4	Non dégradé	1	

RdC - Sas wc 4

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
99	ABCD	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
100					partie haute (> 1m)	<0,7			
101		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
102					mesure 2	<0,7			
103	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
104					mesure 2	<0,7			
105	AC	Porte	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
106					huisserie	<0,7			

RdC - Wc 4

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
107	ABCD	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
108					partie haute (> 1m)	<0,7			
109		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
110					mesure 2	<0,7			
111	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
112					mesure 2	<0,7			
113	A	Porte	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
114					huisserie	<0,7			

RdC - Archives 6

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
115	ABCD	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
116					partie haute (> 1m)	<0,7			
117		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
118					mesure 2	<0,7			
119	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
120					mesure 2	<0,7			
121	A	Porte	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	

122					huisserie	<0,7			

RdC - Salle de réunion 2 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
123	ABCD	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
124					partie haute (> 1m)	<0,7			
125		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
126					mesure 2	<0,7			
127	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
128					mesure 2	<0,7			
129	D	Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
130					huisserie	<0,7			
131	D	Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
132					huisserie	<0,7			
133	A	Porte	Bois	Vernis	partie mobile	7,9	Non dégradé	1	

1er étage - Palier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCDEF	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCDEF	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	BC	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABC	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCDEF	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Fenêtre intérieure	Aluminium >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Fenêtre extérieure	Aluminium >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	DEF	Mur	Plâtre >1949	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	BC	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	BC	Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

-	BC	Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	AC	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
134	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,5	Non dégradé	1	

1er étage - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	toile de verre peinte	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
135	B	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
136					mesure 2	<0,7			

1er étage - Palier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCDEF	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ADEF	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Porte 1	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Porte 2	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	E	Porte 3	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	F	Porte 4	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Sas wc 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	peinture et faïence	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Carrelage >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	AC	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Wc 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Carrelage >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 6

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
137	B	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
138					mesure 2	<0,7			
139	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
140					mesure 2	<0,7			
-	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Fenêtre 3 intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Fenêtre 3 extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Archives 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Fenêtre intérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Fenêtre extérieure	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Archives 2

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre >1949	Papier peint	Non mesurée	-		NM	Elément récent

-		Plafond	Dalle de faux plafond >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	ABCD	Plinthes	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Palier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
141		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		4.3	Non dégradé	1	
142	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
143					mesure 2	<0,7			
144	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	6.8	Non dégradé	1	
145	C	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1m)	5.3	Non dégradé	1	
146	D	Mur	Plâtre	Papier peint	partie haute (> 1m)	4.3	Non dégradé	1	
147	A	Mur	Plâtre	Papier peint	mesure 3 (> 1m)	<0,7		0	
148					mesure 3 (> 1m)	<0,7			
149					mesure 2 (> 1m)	<0,7			
150	B	Mur	Plâtre	Papier peint	mesure 3 (> 1m)	<0,7		0	
151					mesure 3 (> 1m)	<0,7			
152					mesure 2 (> 1m)	<0,7			
153	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
154					huisserie	<0,7			
155					mesure 3	<0,7			
156	A	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	4,9	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
157	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	5,8	Non dégradé	1	
158	B	Porte 5	Bois	Peinture	partie mobile	4,1	Non dégradé	1	
159	B	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	9,5	Non dégradé	1	
160	D	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	5,6	Non dégradé	1	
161		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	

1er étage - Sortie jardin 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
162	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	6,6	Non dégradé	1	
163	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	6,4	Non dégradé	1	
164	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	6.8	Non dégradé	1	
165	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	6.6	Non dégradé	1	
-		Plafond	Dalle de faux plafond	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
166	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
167					mesure 2	<0,7			
168	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	4,8	Non dégradé	1	
169		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	
170	C	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	4,2	Non dégradé	1	

1er étage - Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
171	ABCD	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
172					partie haute (> 1m)	<0,7			
173		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		4,1	Non dégradé	1	
174	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
175					mesure 2	<0,7			
-		Cheminée	Marbre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
176	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	5,6	Non dégradé	1	
177	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	5,4	Non dégradé	1	
178	B	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
179					huisserie	<0,7			
180					mesure 3	<0,7			
181	D	Embrasure fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
182					mesure 2	<0,7			
183	D	Embrasure fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
184					mesure 2	<0,7			
185	D	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	5,5	Non dégradé	1	
186	D	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	5,6	Non dégradé	1	
187	D	fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
188					huisserie	<0,7			
189	D	fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
190					huisserie	<0,7			
191	D	fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
192					huisserie	<0,7			
193	D	fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
194					huisserie	<0,7			

1er étage - Bureau 8

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
195	ABCD	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
196					partie haute (> 1m)	<0,7			
197		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		3.1	Non dégradé	1	
198	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
199					mesure 2	<0,7			
200	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
201					huisserie	<0,7			
-		Cheminée	Marbre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
202	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
203					huisserie	<0,7			
204	C	fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	11	Non dégradé	1	
205	C	fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	8,9	Non dégradé	1	
206	C	fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	10,3	Non dégradé	1	
207	C	fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	9,8	Non dégradé	1	
208	C	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	5,2	Non dégradé	1	
209	C	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	5,4	Non dégradé	1	

210	C	Embrasure fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	2,4	Non dégradé	1	
211	C	Embrasure fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	2,6	Non dégradé	1	
212		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,4	Non dégradé	1	

1er étage - Balcon

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
213	A	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
214					huisserie	<0,7			
215	A	Fenêtre 1 volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
216					partie haute	<0,7			
217	A	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
218					huisserie	<0,7			
219	A	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
220					huisserie	<0,7			
221	A	Fenêtre 2 volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
222					partie haute	<0,7			
223	A	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
224					huisserie	<0,7			

1er étage - Bureau 9

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
225	ABCD	Mur	Plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
226					partie haute (> 1m)	<0,7			
227	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
228					mesure 2	<0,7			
229	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
230					huisserie	<0,7			
231	B	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	5,3	Non dégradé	1	
232	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
233					huisserie	<0,7			
234	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
235					huisserie	<0,7			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Cheminée	Marbre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
236	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
237					huisserie	<0,7			
238	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
239					huisserie	<0,7			
240		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,5	Non dégradé	1	
241	B	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	3,1	Non dégradé	1	

1er étage - Bureau 10

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
242	ABCD	Mur	Plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
243					partie haute (> 1m)	<0,7			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
244	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
245					mesure 2	<0,7			
246	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
247					huisserie	<0,7			
248					mesure 3	<0,7			
-	C	Cheminée	Marbre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
249	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
250					huisserie	<0,7			
251					mesure 3	<0,7			
252	B	Embrasure fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	2.4	Non dégradé	1	
253	B	Embrasure fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	2.5	Non dégradé	1	
254	B	fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	8,3	Non dégradé	1	
255	B	fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	7,9	Non dégradé	1	
256	B	fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	8,1	Non dégradé	1	
257	B	fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	7,5	Non dégradé	1	
258	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
259					huisserie	<0,7			
260					mesure 3	<0,7			
261	A	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	5,5	Non dégradé	1	
262		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,6	Non dégradé	1	

1er étage - Placard 1

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
263		Mur	Plâtre	moquette	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
264					partie haute (> 1m)	<0,7			
-		Plafond	Bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
265		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
266					huisserie	<0,7			

1er étage - Placard 2

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
267	BCD	Mur	Plâtre	moquette	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
268					partie haute (> 1m)	<0,7			
-		Plafond	Bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
269	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
270					huisserie	<0,7			

1er étage - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
271	EF	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
272					mesure 3 (< 1m)	<0,7			
273					mesure 2 (< 1m)	<0,7			
274	ABCDEF	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 3 (< 1m)	<0,7		0	
275					mesure 2 (< 1m)	<0,7			
276					mesure 3 (< 1m)	<0,7			
277	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	3,8	Non dégradé	1	
278	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	4.9	Non dégradé	1	
279	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 1 (> 1m)	3.2	Non dégradé	1	
280	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 2 (> 1m)	3.3	Non dégradé	1	
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
281	ABCDEF	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
282					mesure 2	<0,7			
283	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	6,5	Non dégradé	1	
-	E	Porte 2	Métal >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
284	B	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
285					huisserie	<0,7			
286					mesure 3	<0,7			
287	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
288					huisserie	<0,7			
289					mesure 3	<0,7			

1er étage - Cuisine 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Plafond	Plâtre >1949	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Elément récent
290	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
291					mesure 2	<0,7			
292	A	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
293					huisserie	<0,7			
294	A	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
295					partie haute	<0,7			
296	A	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
297					huisserie	<0,7			
298	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
299					huisserie	<0,7			
-	ABCD	Mur	Plâtre	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
300		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	<0,7		0	
301					mesure 2	<0,7			
-	C	Porte 2	Bois >1949	Vernis	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Porte 3	Bois >1949	Vernis	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Placard 3

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
302	BCD	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
303					partie haute (> 1m)	<0,7			
304		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
305					mesure 2	<0,7			
306	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
307					huisserie	<0,7			

1er étage - Placard 4

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
308	BD	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
309					partie haute (> 1m)	<0,7			
310		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
311					mesure 2	<0,7			
312	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
313					huisserie	<0,7			
-	C	Mur	Isorels	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

1er étage - Wc 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
314	ABCD	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
315					partie haute (> 1m)	<0,7			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
316	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
317					mesure 2	<0,7			
318	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
319					huisserie	<0,7			
320	B	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
321					partie haute	<0,7			
322	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
323					huisserie	<0,7			
324	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
325					huisserie	<0,7			
326		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	<0,7		0	
327					mesure 2	<0,7			

1er étage - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
328	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	4.5	Non dégradé	1	
329	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	4.3	Non dégradé	1	
330	D	Mur	Plâtre	Peinture	mesure 3 (> 1m)	4.6	Non dégradé	1	
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
331	BCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
332					mesure 2	<0,7			

333	C	fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
334					huisserie	<0,7			
335	C	fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
336					huisserie	<0,7			
337		Marche	Bois	Ciré	mesure 1	<0,7		0	
338					mesure 2	<0,7			
339		Contre-marche	Bois	Ciré	mesure 1	<0,7		0	
340					mesure 2	<0,7			
341		Escalier balustre	Métal	Peinture	mesure 1	3	Non dégradé	1	
342		Escalier crémaillère	Bois	Vernis	mesure 1	5.6	Non dégradé	1	
343	C	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
344					mesure 2	<0,7			

1er étage - Terrasse couverte

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
345	B	Mur	Ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
346					partie haute (> 1m)	<0,7			
347	C	Mur	Ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
348					partie haute (> 1m)	<0,7			
349	D	Mur	Ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
350					partie haute (> 1m)	<0,7			
-		Plafond	Charpente bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
351	B	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
352					huisserie	<0,7			
353		fenêtre intérieure	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
354					huisserie	<0,7			
355		fenêtre extérieure	Bois	Vernis	partie mobile	<0,7		0	
356					huisserie	<0,7			
357	D	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	2.3	Non dégradé	1	

1er étage - Chaufferie

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
358	A	Mur	Ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
359					partie haute (> 1m)	<0,7			
360	B	Mur	Ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
361					partie haute (> 1m)	<0,7			
362	C	Mur	Ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
363					partie haute (> 1m)	<0,7			
364	D	Mur	Ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
365					partie haute (> 1m)	<0,7			
-		Plafond	Charpente bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
366	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
367					huisserie	<0,7			

2ème étage - Palier 4

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
368	A	Mur	Plâtre	Papier peint	partie basse (< 1m)	4.5	Non dégradé	1	
369	B	Mur	Plâtre	Papier peint	partie haute (> 1m)	4.7	Non dégradé	1	
370	C	Mur	Plâtre	Papier peint	mesure 1 (> 1m)	5.3	Non dégradé	1	
371	D	Mur	Plâtre	Papier peint	mesure 2 (> 1m)	5.3	Non dégradé	1	
372	DEF	Mur	Plâtre	Papier peint	mesure 3 (> 1m)	<0,7		0	
373					mesure 3 (> 1m)	<0,7			
374					mesure 2 (> 1m)	<0,7			
375		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		2,6	Non dégradé	1	
376	ABCDE F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
377					mesure 2	<0,7			
378	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	3.6	Non dégradé	1	
379	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	5.5	Non dégradé	1	
380	B	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	5.9	Non dégradé	1	
381	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	4.5	Non dégradé	1	
382	D	Porte 5	Bois	Peinture	partie mobile	4.7	Non dégradé	1	
383	E	Porte 6	Bois	Peinture	partie mobile	4.3	Non dégradé	1	
384		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2.3	Non dégradé	1	

2ème étage - Wc 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
385	ABCD	Allege	Plâtre et bois	toile de verre peinte	partie basse	<0,7		0	
386					partie haute	<0,7			
387	ABCD	Mur	Plâtre et bois	toile de verre peinte	partie basse	<0,7		0	
388					partie haute	<0,7			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
389	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
390					mesure 2	<0,7			
391	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	5.6	Non dégradé	1	
392		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2.1	Non dégradé	1	

2ème étage - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
393	ABCD	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
394					partie haute (> 1m)	<0,7			
395		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		2.3	Non dégradé	1	
396	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
397					mesure 2	<0,7			
398	B	fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	8,6	Non dégradé	1	
399	B	fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	2,3	Non dégradé	1	
400	B	fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	7,1	Non dégradé	1	

401	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	6,2	Non dégradé	1	
402	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
403					huisserie	<0,7			
404					mesure 3	<0,7			
405	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	8,2	Non dégradé	1	
406	B	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
407					partie haute	<0,7			
408	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	7,2	Non dégradé	1	
409	B	Embrasure fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	3	Non dégradé	1	
410	B	Embrasure fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	3,2	Non dégradé	1	
411	B	Garde-corps 1	Métal	Peinture	mesure 1	2,4	Non dégradé	1	
412	B	Garde-corps 2	Métal	Peinture	mesure 1	2,6	Non dégradé	1	
413		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,2	Non dégradé	1	

2ème étage - Wc 2

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
414	ABCD	Allege	Plâtre et bois	toile de verre peinte	partie basse	<0,7		0	
415					partie haute	<0,7			
416	ABCD	Mur	Plâtre et bois	toile de verre peinte	partie basse	<0,7		0	
417					partie haute	<0,7			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
418	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
419					mesure 2	<0,7			
420	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
421					huisserie	<0,7			
422	D	fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	5,4	Non dégradé	1	
423	D	fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
424					partie haute	<0,7			
425	D	fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	5,8	Non dégradé	1	
426		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	

2ème étage - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
427	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	5,1	Non dégradé	1	
428	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 3 (< 1m)	5,3	Non dégradé	1	
429	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 1 (< 1m)	6,1	Non dégradé	1	
430	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	5,2	Non dégradé	1	
431		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		2,1	Non dégradé	1	
432	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
433					mesure 2	<0,7			
434	C	fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	11	Non dégradé	1	
435	C	fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	6,9	Non dégradé	1	
436	C	fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	10,3	Non dégradé	1	
437	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	5,6	Non dégradé	1	
438	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	5,8	Non dégradé	1	
439	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	5,4	Non dégradé	1	
440	C	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
441					mesure 2	<0,7			
442	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,3	Non dégradé	1	
443		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	

2ème étage - Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
444		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		2,6	Non dégradé	1	
445	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
446					mesure 2	<0,7			
447	B	fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	9,2	Non dégradé	1	
448	B	fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	8,1	Non dégradé	1	
449	B	fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	6,2	Non dégradé	1	
450	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
451					huisserie	<0,7			
452	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
453					huisserie	<0,7			
454	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
455					huisserie	<0,7			
456	B	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
457		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	

2ème étage - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
458	ABCD	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
459					partie haute (> 1m)	<0,7			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
460	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
461					mesure 2	<0,7			
462	B	fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	6,5	Non dégradé	1	
463	B	fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	9,1	Non dégradé	1	
464	B	fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	5,9	Non dégradé	1	
465	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	6,5	Non dégradé	1	
466	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	4,9	Non dégradé	1	
467	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	6,3	Non dégradé	1	
468	B	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	9,1	Non dégradé	1	
469	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	6,4	Non dégradé	1	
470	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	4,8	Non dégradé	1	
471	B	Garde-corps 1	Métal	Peinture	mesure 1	5,1	Non dégradé	1	
472	B	Garde-corps 2	Métal	Peinture	mesure 1	4,8	Non dégradé	1	
473		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,5	Non dégradé	1	

2ème étage - Couloir 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
474	E	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	4,4	Non dégradé	1	
475	F	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	4,9	Non dégradé	1	
476	ABCD	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	<0,7		0	
477					mesure 3 (> 1m)	<0,7			
478					mesure 2 (> 1m)	<0,7			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
479	ABCDE F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
480					mesure 2	<0,7			
481	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
482					huisserie	<0,7			
483					mesure 3	<0,7			
484	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
485					huisserie	<0,7			
486					mesure 3	<0,7			
487	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	2,8	Non dégradé	1	
488	F	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
489					huisserie	<0,7			
490					mesure 3	<0,7			

2ème étage - Salle de bain 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	Plâtre	papier peint et faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
491		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m		2,9	Non dégradé	1	
492	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
493					mesure 2	<0,7			
-	C	fenêtre intérieure	Aluminium >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	fenêtre extérieure	Aluminium >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
494	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
495					huisserie	<0,7			
496		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	

2ème étage - Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
497	ABCD	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
498					partie haute (> 1m)	<0,7			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
499	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
500					mesure 2	<0,7			
501	C	fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	8,3	Non dégradé	1	
502	C	fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
503					partie haute	<0,7			
504	C	fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	7,8	Non dégradé	1	
505	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	4,6	Non dégradé	1	
506	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
507					huisserie	<0,7			
508					mesure 3	<0,7			
509	D	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	8,1	Non dégradé	1	
510	D	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
511					partie haute	<0,7			
512	D	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	7,6	Non dégradé	1	
513	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	
514	D	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,6	Non dégradé	1	
515	C	Embrasure fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
516					mesure 2	<0,7			
517	D	Embrasure fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
518					mesure 2	<0,7			
519		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,6	Non dégradé	1	

2ème étage - Wc 3

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
520	ABCDE F	Allege	Plâtre et bois	toile de verre peinte	partie basse	<0,7		0	
521					partie haute	<0,7			
522	ABCDE F	Mur	Plâtre et bois	toile de verre peinte	partie basse	<0,7		0	
523					partie haute	<0,7			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
524	ABCDE F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
525					mesure 2	<0,7			
526	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
527					huisserie	<0,7			
528	B	fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	8,5	Non dégradé	1	
529	B	fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
530					partie haute	<0,7			
531	B	fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	7,2	Non dégradé	1	
532		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	
533	B	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,2	Non dégradé	1	
534	B	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
535					mesure 2	<0,7			

2ème étage - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
536	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	4,3	Non dégradé	1	
537	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	3,4	Non dégradé	1	
538	EF	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 3 (> 1m)	<0,7		0	
539					mesure 3 (> 1m)	<0,7			
540					mesure 2 (> 1m)	<0,7			

541	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 3 (> 1m)	3,2	Non dégradé	1	
542	ABCDEF	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 2 (> 1m)	<0,7		0	
543					mesure 3 (> 1m)	<0,7			
544					mesure 3 (> 1m)	<0,7			
545	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	3,3	Non dégradé	1	
546	ABCDEF	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 3 (> 1m)	<0,7		0	
547					mesure 2 (> 1m)	<0,7			
548					mesure 3 (> 1m)	<0,7			
549		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
550					mesure 2	<0,7			
551	ABCDEF	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
552					mesure 2	<0,7			
553	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
554					huisserie	<0,7			
-	E	Porte 2	Métal >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	fenêtre intérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	fenêtre extérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
555	C	Volet	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
556					partie haute	<0,7			
557	C	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	2,8	Non dégradé	1	
558	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,4	Non dégradé	1	

2ème étage - Combles 1

Nombre d'unités de diagnostic : 2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Charpente bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

2ème étage - Combles 2

Nombre d'unités de diagnostic : 2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Charpente bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

3ème étage - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
559	B	Volet	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
560					partie haute	<0,7			
-	B	fenêtre intérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	fenêtre extérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
561	H	Porte 1	Métal	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
562					huisserie	<0,7			
563					mesure 3	<0,7			
564	ABCDEFGH	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
565					mesure 2	<0,7			
566		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
567					mesure 2	<0,7			
568	ABCDEFGH	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
569					partie haute (> 1m)	<0,7			
570	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	8,3	Non dégradé	1	
-		conduit	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		conduit	pvc	peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
571	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	5,5	Non dégradé	1	
572	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	8,2	Non dégradé	1	
573	D	Porte 5	Bois	Peinture	partie mobile	5,6	Non dégradé	1	
574	F	Porte 6	Bois	Peinture	partie mobile	5,9	Non dégradé	1	
575	B	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
576					mesure 2	<0,7			
577	B	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	4,4	Non dégradé	1	
578		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,5	Non dégradé	1	

3ème étage - Grenier

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
579	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
580					huisserie	<0,7			
-		Plafond	Charpente bois	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
581	ABCD	Mur	pierres	Enduit	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
582					partie haute (> 1m)	<0,7			
583	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
584					huisserie	<0,7			
585	B	Fenêtre 1 volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
586					partie haute	<0,7			
587	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
588					huisserie	<0,7			
589	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
590					huisserie	<0,7			
591	B	Fenêtre 2 volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
592					partie haute	<0,7			
593	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
594					huisserie	<0,7			
595	D	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
596					huisserie	<0,7			
597	D	Fenêtre 3 volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
598					partie haute	<0,7			
599	D	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
600					huisserie	<0,7			
601	D	Fenêtre 4 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
602					huisserie	<0,7			
603	D	Fenêtre 4 volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
604					partie haute	<0,7			

605	D	Fenêtre 4 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
606					huisserie	<0,7			
607	D	Fenêtre 5 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
608					huisserie	<0,7			
609	D	Fenêtre 5 volets	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
610					partie haute	<0,7			
611	D	Fenêtre 5 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
612					huisserie	<0,7			
613	B	Garde-corps 1	Métal	Peinture	mesure 1	4,1	Non dégradé	1	
614	B	Garde-corps 2	Métal	Peinture	mesure 1	4,2	Non dégradé	1	

3ème étage - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
615	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	
616	ABCD	Mur	pierres	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
617					partie haute (> 1m)	<0,7			
618		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
619					mesure 2	<0,7			
620	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	2,8	Non dégradé	1	
-	C	fenêtre intérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	fenêtre extérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
621	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	5,9	Non dégradé	1	
-	C	Cheminée	Marbre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
622	C	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	6,8	Non dégradé	1	
623	C	Allège fenêtre	plâtre	Peinture	mesure 1	3,5	Non dégradé	1	

3ème étage - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
624	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,4	Non dégradé	1	
625	ABCD	Mur	pierres	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
626					partie haute (> 1m)	<0,7			
627		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
628					mesure 2	<0,7			
629	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
630					mesure 2	<0,7			
-	C	fenêtre intérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	fenêtre extérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
631	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	5,8	Non dégradé	1	
-	C	Cheminée	Marbre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
632	C	Allège fenêtre	plâtre	Peinture	mesure 1	3,5	Non dégradé	1	
633	C	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	6,7	Non dégradé	1	

3ème étage - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
634	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,3	Non dégradé	1	
635	ABCD	Mur	pierres	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
636					partie haute (> 1m)	<0,7			
637		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
638					mesure 2	<0,7			
639	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	2,8	Non dégradé	1	
-	C	fenêtre intérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	fenêtre extérieure	PVC	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
640	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	5,4	Non dégradé	1	
641	C	Allège fenêtre	plâtre	Peinture	mesure 1	3,6	Non dégradé	1	
642	C	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	6,7	Non dégradé	1	

3ème étage - Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
643	C	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
644					partie haute	<0,7			
645	ABCD	Mur	pierres	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,7		0	
646					partie haute (> 1m)	<0,7			
647		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
648					mesure 2	<0,7			
649	ABCD	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	2,9	Non dégradé	1	
-	C	fenêtre 1 intérieure	PVC >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	fenêtre 1 extérieure	PVC >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
650	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,7		0	
651					huisserie	<0,7			
652	C	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
653					mesure 2	<0,7			
654	D	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	<0,7		0	
655					mesure 2	<0,7			
-	D	fenêtre 2 intérieure	PVC >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	fenêtre 2 extérieure	PVC >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
656	D	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	<0,7		0	
657					partie haute	<0,7			

S-Sol - Cave 1

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Ciment	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		conduit	Fibrociment	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

S-Sol - Cave 2

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	ABCD	Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Ciment	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	ABCD	Mur	Ciment	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage




RdC - Sas Sortie
Entresol - Pièce 3
Local poubelles
RdC - Bureau 5
RdC - Dégagement 3
Entresol - Bureau 7
RdC - Placard 1
Archive 3
Dégagement 5

Impasse Anguillere
Vous ICI
1er étage - Bureau 6
Gaz
Patio
1er étage - Sas
1er étage - Wc 1
1er étage - Archives 1
1er étage - Palier 2
Jardin
1er étage - Bureau 5
1er étage - Placard 3
1er étage - Bureau 4
1er étage - Cuisine 1
1er étage - Sortie jardin 1
1er étage - Escalier
1er étage - Bureau 8
1er étage - Placard 4
1er étage - Archives 2
1er étage - Dégagement 2
1er étage - Bureau 3
1er étage - Dégagement 1
1er étage - Palier 3
1er étage - Bureau 2
1er étage - Bureau 10
1er étage - Bureau 7
1er étage - Bureau 1
1er étage - Placard (Absence de clef)
1er étage - Bureau 9
Boulevard D. Rochereau
1er étage - Balcon


Combles non habitables 1
Terrasse
Combles non habitables 2
2ème étage - Chambre 4
2ème étage - Wc
2ème étage - Wc 2
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
2ème étage - Wc 1
2ème étage - Chambre 1
2ème étage - Escalier
2ème étage - Salle de bain 2
Salle de bain + Wc
2ème étage - Couloir 1
2ème étage - Palier 4
2ème étage - Chambre 2
2ème étage - Chambre 3
2ème étage - Salle de bain
ZPSO-001 - Conduits evacuation eaux usées PVC
Absence d'amiante



6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	711	306	226	175	2	2
%	100	43 %	32 %	25 %	< 1 %	< 1 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner

de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).

6.3 Commentaires

Constatations diverses :
Néant

Validité du constat :
Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 12/03/2026).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
SNC LP PROMOTION 1031

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à COGNAC, le 28/03/2025

Par : Mr STRUMMEYER FRANCK

7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :
- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune**

enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb **peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Franck STRUMMEYER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Audit énergétique	Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique	12/03/2025	09/04/2030
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	24/02/2023	20/01/2030
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	10/04/2023	09/04/2030
DPE avec mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	10/04/2023	09/04/2030
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/02/2023	03/02/2030
Termites metropole	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030

Date : 12/03/2025
Numéro du certificat : **17663200**

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

Expertises & Diagnostics

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier :	2025/03/45/SNC LP PROMOTION 1031
Norme méthodologique employée :	AFNOR NF P 03-201 – Février 2016
Date du repérage :	13/03/2025
Heure d'arrivée :	09 h 30
Temps passé sur site :	10 h 45

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ..... Charente
Adresse : ..... 61, 63 et 65 boulevard Denfert-Rochereau et 1 impasse Anguillère
Commune : ..... 16100 COGNAC (France)
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
..... Etage Rdc+3, Lot numéro Non communiqué
Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Informations collectées auprès du donneur d'ordre :
☐ Présence de traitements antérieurs contre les termites
☐ Présence de termites dans le bâtiment
☐ Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006
Documents fournis:
..... Néant
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :
..... Habitation (partie privative d'immeuble)
..... Ensemble de la propriété
Nb. de niveaux : 5 (caves et combles inclus)
Nb. de bâtiments : 2
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 131-5 du CCH :
..... Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral:
16100 SAINT-LAURENT-DE-COGNAC (Information au 01/04/2025)
Niveau d'infestation faible
Arrêté préfectoral
Liste des arrêtés
05-févr-02 - Arrêté préfectoral -
08-mars-05 - Arrêté préfectoral -
16100 COGNAC (Information au 01/04/2025)
Niveau d'infestation fort
Arrêté préfectoral
Liste des arrêtés
05-févr-02 - Arrêté préfectoral -
08-mars-05 - Arrêté préfectoral -

B. - Désignation du client

Désignation du client :
Nom et prénom : ..... SNC LP PROMOTION 1031
Adresse : ..... 25 rue Bayard 31000 TOULOUSE (France)
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre
Nom et prénom : ..... Société LP PROMOTION
Adresse : ..... 28 allée de Tourny
33000 BORDEAUX (France)

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : ..... Mr STRUMMEYER FRANCK
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... Analys'Immo
Adresse : ..... 19 rue du Petit Parc
33200 BORDEAUX
Numéro SIRET : 50294249300029
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA
Numéro de police et date de validité : ..... 10469115904 - 31/03/2026

Certification de compétence 17663200 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 21/01/2023

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

RdC - Hall,
RdC - Bureau 1,
RdC - Dégagement 1,
RdC - Dégagement 2,
RdC - Acceuil,
RdC - Bureau 2,
RdC - Bureau 3,
RdC - Couloir 1,
RdC - Sas wc 1,
RdC - Wc 1,
RdC - Sas wc 2,
RdC - Wc 2,
RdC - Archives 1,
RdC - Couloir 2,
RdC - Bureau 4,
RdC - Local informatique 1,
RdC - Couloir 3,
RdC - Bureau 5,
RdC - Placard 1,
RdC - Sortie,
RdC - Dégagement 3,
RdC - Archives 2,
RdC - Archives 3,
RdC - Sas wc 3,
RdC - Wc 3,
Entresol - Bureau 7,
Entresol - Pièce 3,
RdC - Salle de réunion,
RdC - Pièce 1,
RdC - Pièce 2,
RdC - Local informatique 2,
RdC - Archives 4,
RdC - Archives 5,
RdC - Cage d'escalier,
RdC - Accès ascenseur,
RdC - Accès cave,
RdC - Escalier cave,
RdC - Réserve 1,
RdC - Réserve 2,
RdC - Réserve 3,
RdC - Bureau 6,
RdC - Dégagement 4,
RdC - Sas wc 4,
RdC - Wc 4,
RdC - Archives 6,
RdC - Salle de réunion 2 2,
1er étage - Palier 1,
1er étage - Bureau 1,
1er étage - Bureau 2,
1er étage - Dégagement 1,
1er étage - Bureau 3,
1er étage - Bureau 4,
1er étage - Bureau 5,
1er étage - Palier 2,
1er étage - Sas wc 1,
1er étage - Wc 1,
1er étage - Bureau 6,
1er étage - Archives 1,
1er étage - Archives 2,
1er étage - Palier 3,
1er étage - Sortie jardin 1,
1er étage - Bureau 7,
1er étage - Bureau 8,
1er étage - Balcon,
1er étage - Bureau 9,
1er étage - Bureau 10,
1er étage - Placard 2,
1er étage - Dégagement 2,
1er étage - Cuisine 1,
1er étage - Placard 3,
1er étage - Placard 4,
1er étage - Wc 2,
1er étage - Escalier,
1er étage - Terrasse couverte,
1er étage - Chaufferie,
2ème étage - Palier 4,
2ème étage - Wc 1,
2ème étage - Chambre 1,
2ème étage - Wc 2,
2ème étage - Chambre 2,
2ème étage - Salle de bain,
2ème étage - Chambre 3,
2ème étage - Couloir 1,
2ème étage - Salle de bain 2,
2ème étage - Chambre 4,
2ème étage - Wc 3,
2ème étage - Escalier,
2ème étage - Combles 1,
2ème étage - Combles 2,
3ème étage - Palier,
3ème étage - Grenier,
3ème étage - Chambre 1,
3ème étage - Chambre 2,
3ème étage - Chambre 3,
3ème étage - Chambre 4,
S-Sol - Cave 1,
S-Sol - Cave 2

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
RdC		
Hall	Garde-corps - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - PVC et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 1	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et tissu tendu	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Aluminium et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 1	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 2	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier crémaillère - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marche - Métal et moquette	Absence d'indices d'infestation de termites
Acceuil	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Aluminium et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 2	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - Aluminium >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Aluminium >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 3	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Couloir 1	Sol - Béton et Dalles plastiques	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sas wc 1	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et papier peint et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 1	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Plinthes - Carrelage >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sas wc 2	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et papier peint et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 2	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Archives 1	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Béton et Dalles plastiques	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Couloir 2	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 4	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Local informatique 1	Sol - Béton et Dalles plastiques	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Couloir 3	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 5	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Placard 1	Sol - Béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Flocage >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	conduit - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Sortie	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Mur - lambris bois >1949 et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 3	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier balustre - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier crémaillère - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contre-marche - Béton et revêtement plastique (lino)	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marche - Béton et revêtement plastique (lino)	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Béton et Linoléum	Absence d'indices d'infestation de termites
Archives 2	Sol - Béton et Linoléum	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Archives 3	Sol - Béton et Linoléum	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sas wc 3	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et papier peint et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 3	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Entresol		
Bureau 7	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - lambris bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Pièce 3	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC		
Salle de réunion	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Pièce 1	Mur - Plâtre >1949 et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Pièce 2	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Local informatique 2	Sol - Béton et Linoléum	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Archives 4	Sol - Béton et Linoléum	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Archives 5	Sol - Béton et Linoléum	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cage d'escalier	Porte - Verre et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - bois et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier balustre - Bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier crémaillère - Bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contre-marche - Béton et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marche - Béton et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Accès ascenseur	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Accès cave	Sol - Béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier cave	Sol - Béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plancher bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marche - Béton et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contre-marche - Béton et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Réserve 1	Sol - Béton et Linoléum	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - parpaings et brut	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Plafond - béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Syporex et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Réserve 2	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Syporex et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Réserve 3	Mur - Syporex et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - parpaings et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 6	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - Aluminium et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - Aluminium et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 4	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Sas wc 4	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 4	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris métallique et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Archives 6	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de réunion 2 2	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage		
Palier 1	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 1	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Aluminium >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 2	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 1	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 3	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 4	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 5	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Palier 2	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sas wc 1	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et peinture et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 1	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Mur - Plâtre >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 6	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Archives 1	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Archives 2	Sol - Béton et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre >1949 et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Palier 3	Sol - Plancher bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
Sortie jardin 1	Sol - Plancher bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Dalle de faux plafond et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 7	Sol - Plancher bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée - Marbre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 8	Sol - Plancher bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée - Marbre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Balcon	Sol - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 9	Sol - Plancher bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et tissu tendu	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée - Marbre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau 10	Sol - Plancher bois et Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et tissu tendu	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Placard 2	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et moquette	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 2	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine 1	Sol - Plancher bois et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre >1949 et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et papier peint et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
Placard 3	Sol - Plancher bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Placard 4	Sol - Plancher bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Isorels et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 2	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marche - Bois et Ciré	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contre-marche - Bois et Ciré	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier balustre - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier crémaillère - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
Terrasse couverte	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Ciment et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Porte - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde-corps - D - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chaufferie	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Ciment et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage		
Palier 4	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 1	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 2	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et papier peint et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 3	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Couloir 1	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain 2	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et papier peint et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - Aluminium >1949 et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 4	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Wc 3	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur avec allege - Plâtre et bois et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre avec volets - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - Métal >1949 et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - PVC et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Combles 1	Sol - Plancher bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Combles 2	Sol - Plancher bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage		
Palier	Volet - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - PVC et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	conduit - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	conduit - pvc et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	**Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés** (2)	**Résultats du diagnostic d'infestation (3)**
Grenier	Sol - Plancher bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Charpente bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Garde-corps - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - PVC et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée - Marbre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Garde-corps - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - PVC et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée - Marbre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 3	Garde-corps - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - PVC et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 4	Volet - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Plancher bois et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	fenêtre - PVC et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde-corps - C, D - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
S-Sol		
Cave 1	Sol - Béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	conduit - Fibrociment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
Cave 2	Sol - Béton et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- *Les termites souterrains*, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- *Les termites de bois sec*, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- *Les termites arboricoles*, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels règlementaires :

L 131-3 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule.

Article L126-24 du CCH : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

RdC - Local machinerie (Absence de clef),

1er étage - Placard 1 (Absence de clef),

1er étage - Ascenseur (Accès condamné)

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties **d'ouvrages**	Motif
RdC - Local machinerie	Toutes	Absence de clef
1er étage - Placard 1	Toutes	Absence de clef
1er étage - Ascenseur	Toutes	Accès condamné

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties **d'ouvrages**	Observations et constatations diverses
Général	-	Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L131-3, L126-6, L126-24 et R. 126-42, D126-43, L 271-4 à 6 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

Examen visuel des parties visibles et accessibles.
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

SNC LP PROMOTION 1031

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) :

Notre mission n'autorisant pas de démontage ou de destruction, les ouvrages ou parties d'ouvrages et éléments inclus dans la structure du bâtiment, par exemple les éléments encastrées, ossature bois (des murs par exemple), charpente en sous rampant ou en combles inaccessibles, solives inaccessibles, les éléments coffrés, les sous faces des planchers, des plinthes, des menuiseries, des lambris..., n'ont pu être visités et contrôlés par défaut d'accès.
Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds et sol sous linoléum collé ou moquette
collée n'ont pas été visitées par défaut d'accès.
Dans les combles les revêtements sous isolant sont inaccessible sans créer de pont thermique.

Le département étant classé infesté par arrêté préfectoral, il est recommandé d'éviter le stockage de bois à même la terre ou contre un bâtiment, d'empêcher les infiltrations d'eau et de combattre l'humidité. Il convient d'être conscient de la soudaineté possible d'une infestation.
-En cas de travaux, vu le niveau d'infestation du département, il est conseillé de faire réaliser un traitement du bâti (également si le bien a fait l'objet d'un traitement qui n'est plus sous garantie).
-En cas d'indices d'infestation de termites sans présence d'individus et en l'absence de traitement curatif sous garantie, prévoir une surveillance régulière ou une action de traitement adéquat.
-**En cas de présence de termites, mettre en œuvre une action curative après déclaration** en mairie (Cf note 2).

J. – VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.
Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.126-4 et L.126-5 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Visite effectuée le 13/03/2025.
Fait à COGNAC, le 28/03/2025

Par : Mr STRUMMEYER FRANCK

Signature du représentant :

Annexe – Croquis de repérage




RdC - Sortie
RdC - Bureau 5
RdC - Dégagement 3
RdC - Archives 2
RdC - Archives 3
RdC - Sas vé 3
RdC - Wc 3
RdC - Placard 1
Archive 3
RdC - Couloir 3
Placard 1 Salle de réunion
RdC - Salle de réunion
Placard 1 Bureau 4
Placard 2 Salle de réunion
RdC - Pièce 2
Placard 2 Bureau 4
RdC - Bureau 4
Dégagement 4
RdC - Local informatique 2
RdC - Archives 4
RdC - Archives 5
RdC - Local informatique 1
RdC - Archives 1
RdC - Wc 2
RdC - Sas vé
Pièce d'eau 2
Dégagement 3


RdC - Sas Sortie
Entresol - Pièce 3
Local poubelles
RdC - Bureau 5
RdC - Dégagement 3
Entresol - Bureau 7
RdC - Placard 1
Archive 3
Dégagement 5


Impasse Anguillere
Vous ICI
1er étage - Bureau 6
Gaz
Patio
1er étage - Sas
1er étage - Wc 1
1er étage - Archives 1
1er étage - Palier 2
Jardin
1er étage - Bureau 5
1er étage - Placard 3
1er étage - Bureau 4
1er étage - Cuisine 1
1er étage - Wc 2
1er étage - Sortie jardin 1
1er étage - Ascenseur (accès condamné)
1er étage - Escalier
1er étage - Bureau 8
1er étage - Placard 4
1er étage - Archives 2
1er étage - Dégagement 2
1er étage - Bureau 3
1er étage - Dégagement 1
1er étage - Placard 2
1er étage - Palier 3
1er étage - Palier 1
1er étage - Bureau 2
1er étage - Bureau 10
1er étage - Bureau 7
1er étage - Bureau 1
1er étage - Placard 1 (Absence de clef)
1er étage - Bureau 9
Boulevard D. Rochereau
1er étage - Balcon
EGENDE


Combles non habitables 1
Terrasse
Combles non habitables 2
2ème étage - Chambre 4
2ème étage - Wc
2ème étage - Wc 2
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
2ème étage - Wc 1
2ème étage - Chambre 1
2ème étage - Escalier
2ème étage - Salle de bain 2
Salle de bain + Wc
2ème étage - Couloir 1
2ème étage - Palier 4
2ème étage - Chambre 2
2ème étage - Chambre 3
2ème étage - Salle de bain
ZPSO-001 - Conduits evacuation eaux usées PVC
Absence d'amiante



Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Aucun document n'a été mis en annexe

COURTIER
PROTEXI ASSURANCES
CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS
293 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX
05 56 92 71 77
N°ORIAS 07 002 895 (PROTEXI ASSURANCES)
Site ORIAS **www.orias.fr**

Entreprise ANALYS'IMMO
Franck Strummeyer
19 RUE DU PETIT PARC
33200 BORDEAUX

Votre contrat

Bordeaux, le 03 Avril 2025

Responsabilité Civile Prestataire

Diagnostiqueur immobilier et expert

Vos références

Contrat 10469115904

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :

Entreprise ANALYS'IMMO

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10469115904 ayant pris effet le 14/04/2019 .

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités listées en Annexe C.

ANNEXE- ACTIVITES C

- Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP),
- Le Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb dans les Peintures (DRIPP)
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante,
- Le dossier Technique Amiante (DTA),
- Le Diagnostic Amiante avant Vente, avant Location,
- Le contrôle périodique de l'état de conservation des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
- Le Dossier Amiante Partie Privative (DAPP),
- Le diagnostic amiante avant travaux/démolition,
- L'état relatif à la présence de Termites,
- L'état parasitaire (Mérules, Vrillettes, Lyctus),
- Information sur la présence de Mérule (Loi Alur),

-1-

Vos références
Contrat 10469115904

ANNEXE- ACTIVITES C

- Le diagnostic Légionelle,
- L'état de l'installation intérieure de gaz, dont ERP,
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, dont ERP,
- La vérification initiale, et périodique gaz/électricité,
- Diagnostic assainissement collectif et non collectif,
- Le diagnostic humidité,
- La vérification de la conformité du logement aux normes de décence, et de salubrité,
- Le diagnostic accessibilité handicapé,
- Le diagnostic de la performance numérique (DPN),
- Le diagnostic Eco Prêt, Prêt à Taux Zéro, Prêt Conventionné : normes d'habitabilité,
- Le diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi Carrez, les Constats de ROBIEN,
- Le mesurage de la surface habitable , et d'habitabilité, et PTZ,
- l'Etat des Servitudes, Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS),
- L'état des Risques et Pollution ERP,
- Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE),et sa Mention,
- La Qualification 8731, L'Audit Energétique, bâtiment existants, et neufs y compris l'Incitatif et sa Mention et la Qualification OPQIBI 1911 (Mono Propriété et maison Individuelle),
- La Réalisation de bilans thermiques par infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge,
- La mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques,
- Les Mesures in-situ du niveau d'isolation thermique,
- L'Etude Thermique RT 2012/RE 2020, Neuf et bâtiments existants,
- La délivrance de l'attestation de la règlementation thermique RT-2012/2020,
- Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des enveloppes de bâtiment,
- Qualification 8721 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des réseaux aérauliques
- Qualification 8741 : Vérifications ; et Mesures des systèmes de ventilation ; Activités de vérification, de mesures des performances et exigences pour les système de ventilation mécanique dans le résidentiel dans le neuf selon le protocole Ventilation RE 2020,
- Le Diagnostic immobilier de la Conformité, et son Attestation, à la Réglementation Environnementale RE 2020,
- L'Attestation fin de travaux RT2012 / RE2020
- L'étude thermique réglementaire RT 2005/2012/2020,et bâtiments existants,
- L'Analyse du Cycle Vie du Bâtiment (ACV),
- Les Etats des Lieux : Locatif , celui relatif à la conformité aux normes d'habitabilité dans le cadre de l'établissement d'un prêt, L' Etat de conformité aux normes et critères de décences du logement, y compris la visite virtuelle 360°,
- L'Assistance à la réception de logement ,
- Le Certificat de Luminosité,
- Le Diagnostic et Certificat de Décence et Salubrité, son Constat,
- L'Assistance relative à l'Autorisation préalable et à la Déclaration de Location, ainsi qu'au Permis de Diviser,

Vos références
Contrat 10469115904

ANNEXE- ACTIVITES C

- L'Assistance à la mise en place de l'Encadrement des Loyers selon la Loi Elan,
- Le formateur, l'examinateur, le certificateur diagnostic,
- L'Expertise en matière d'assurance pour le compte des assurés, près les Tribunaux, et Judiciaire,
- La détection, de l'humidité, et des fuites d'eau non destructive,
- Le diagnostic sécurité piscine,
- Le diagnostic Acoustique, Contrôles et Attestations,
- La recherche de plomb avant travaux ou démolition,
- Le diagnostic plomb dans l'eau, métaux lourds
- Le contrôle visuel après travaux plomb,
- Le conseil en économie et maîtrise de l'énergie à L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE TRAVAUX,
- Le diagnostic ascenseur,
- Le Diagnostic contrôle de sécurité des Aires de Jeux,
- Le Diagnostic et le certificat de conformité des travaux de réhabilitation dans le cadre de l'investissement locatif dans l'ancien,
- Le Diagnostic Pathologie des bâtiments, après examen technique,
- L'expertise en estimation de valeur vénale et locative, expertise amiable,
- Le Diagnostic Mâchefer avant travaux et démolition,
- L'Assistance, le Conseil, le Contrôle, la Certification de la mise en place de la modélisation numérique du bâtiment (BIM),
- La Recherche des Métaux Lourds,
- Le Diagnostic dans le cadre du classement en meublé,
- Le Conseil et l'Assistance à l'adaptation du Logement au Vieillissement et la Dépendance,
- L'Audit Energétique Mention,
- Le diagnostic Radon,
- Le diagnostic Géothermie G,
- Le Diagnostic Acoustique
- Le diagnostic amiante avant travaux/démolition, sans préconisation de travaux
- Le diagnostic de repérage de l'amiante sur les navires, et sur les matériels roulants ferroviaires,
- Le contrôle visuel après travaux de désamiantage,
- L'évaluation Périodique de l'état de conservation des MPCA,
- Le contrôle de la qualité de l'air, de la concentration en fibre d'amiante dans l'air ; mesure d'empoussièrement,
- Le Contrôle des VLEP, Plomb, Silice, Amiante,
- Le Dossier Technique Amiante DTA, le Repérage liste A et B , en ERP, en IGH, et tout autre site,
- Le diagnostic Monoxyde de Carbonne,
- Le diagnostic et le conseil relatifs à la gestion des Produits, Equipements, Matériaux, et des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire (PEMD 2022),
- Le diagnostic de la pollution des sols,
- Fourniture et/ou pose de détecteurs de fumée (DAAF), et leur vérification
- Diagnostic Voiries -Amiante-HAP-Silice,
- Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge selon spécification APSAD D19,

Vos références
Contrat 10469115904

ANNEXE- ACTIVITES C

- Contrôle des installation et équipement incendie,
- Contrôle initial et périodique des installations d'électricité, de gaz, des engins de levage et de chantier,
- Le Diagnostic Technique Global (DTG), le Projet et son Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT/PPT)
- Le Document d'Evaluation Unique des Risques d'Entreprise (DUER) pour le compte des syndics et gestionnaires d'immeuble,
- La réalisation de l'état descriptif de division, millième-tantième, ses diagnostics dont Loi SRU, et ses attestations,
- Le contrôle des travaux d'isolation des combles,
- L'état des risques et des pollutions, ceux liés à l'environnement pour les aléas naturels, miniers, ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution,
- Les Diagnostics de conformité de matériels de radio protection PCR,
- Missions d'Expert en Rénovation Energétique ERE,
- Le Diagnostic pour les missions de dépôt de Permis de Travaux, Etude de faisabilité pour le compte de promoteur immobilier,
- Les Fans Tests, Test par infiltrométrie des installations soumises à l'extinction automatique à Gaz IEAG, norme ISO 14520.
- L'Audit Environnemental et Energétique RE 2020, inclus les bâtiments existants,
- Le Conseil et l'Assistance Administrative, Juridique et Financière à la Rénovation Energétique des bâtiments.
- Le Diagnostic et le Contrôle des équipements et installations Sécurité Incendie (SSI),

DEMEURE EXCLUE TOUTE PRESTATION RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE, DE BUREAU D'ETUDES ET D'ACTIVITE RELEVANT D'UNE AUTRE PROFESSION REGLEMENTEE.

- 4 -

Vos références
Contrat 10469115904

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-apres.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9.000.000 €** par année d'assurance	
Dont :		
• **Dommages corporels**	**9.000.000 €** par année d'assurance	NEANT
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**1.200.000 €** par année d'assurance	**380 €**
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150.000 €** par année d'assurance	**10 %** **Mini : 400 €** **Maxi : 2.500 €**
• **Dommages aux biens confiés** (selon extension aux conditions particulières)	**150.000 €** par sinistre	**10 %** **Mini : 400 €** **Maxi : 2.500 €**
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**2.000.000 €** par année d'assurance dont **1.000.000 €** par sinistre	**380 €**
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**1.500.000 €** par année d'assurance dont **800.000 €** par sinistre	**10 %** **Mini : 400 €** **Maxi : 2.500 €**
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000 €** par année d'assurance **100.000 €** par année d'assurance	**400 €** **400 €**
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	**20.000 €** par litige	Seuil d'intervention : **380 €**

La présente attestation est valable du 01/04/2025 au 31/03/2026 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume BORIE

Directeur Général Délégué

- 5 -

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Franck STRUMMEYER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Audit énergétique	Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique	12/03/2025	09/04/2030
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	24/02/2023	20/01/2030
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	10/04/2023	09/04/2030
DPE avec mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	10/04/2023	09/04/2030
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/02/2023	03/02/2030
Termites metropole	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030

Date : 12/03/2025
Numéro du certificat : **17663200**

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

COURTIER
PROTEXI ASSURANCES
CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS
293 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX
☎ **05 56 92 71 77**
N°ORIAS 07 002 895 (PROTEXI ASSURANCES)
Site ORIAS **www.orias.fr**

Entreprise ANALYS'IMMO
Franck Strummeyer
19 RUE DU PETIT PARC
33200 BORDEAUX

Votre contrat

Bordeaux, le 03 Avril 2025

Responsabilité Civile Prestataire

Diagnostiqueur immobilier et expert

Vos références

Contrat 10469115904

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :

Entreprise ANALYS'IMMO

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10469115904 ayant pris effet le 14/04/2019 .

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités listées en Annexe C.

ANNEXE- ACTIVITES C

- Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP),
- Le Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb dans les Peintures (DRIPP)
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante,
- Le dossier Technique Amiante (DTA),
- Le Diagnostic Amiante avant Vente, avant Location,
- Le contrôle périodique de l'état de conservation des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
- Le Dossier Amiante Partie Privative (DAPP),
- Le diagnostic amiante avant travaux/démolition,
- L'état relatif à la présence de Termites,
- L'état parasitaire (Mérules, Vrillettes, Lyctus),
- Information sur la présence de Mérule (Loi Alur),

Vos références
Contrat 10469115904

ANNEXE- ACTIVITES C

- Le diagnostic Légionelle,
- L'état de l'installation intérieure de gaz, dont ERP,
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, dont ERP,
- La vérification initiale, et périodique gaz/électricité,
- Diagnostic assainissement collectif et non collectif,
- Le diagnostic humidité,
- La vérification de la conformité du logement aux normes de décence, et de salubrité,
- Le diagnostic accessibilité handicapé,
- Le diagnostic de la performance numérique (DPN),
- Le diagnostic Eco Prêt, Prêt à Taux Zéro, Prêt Conventionné : normes d'habitabilité,
- Le diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi Carrez, les Constats de ROBIEN,
- Le mesurage de la surface habitable , et d'habitabilité, et PTZ,
- l'Etat des Servitudes, Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS),
- L'état des Risques et Pollution ERP,
- Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE),et sa Mention,
- La Qualification 8731, L'Audit Energétique, bâtiment existants, et neufs y compris l'Incitatif et sa Mention et la Qualification OPQIBI 1911 (Mono Propriété et maison Individuelle),
- La Réalisation de bilans thermiques par infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge,
- La mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques,
- Les Mesures in-situ du niveau d'isolation thermique,
- L'Etude Thermique RT 2012/RE 2020, Neuf et bâtiments existants,
- La délivrance de l'attestation de la règlementation thermique RT-2012/2020,
- Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des enveloppes de bâtiment,
- Qualification 8721 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des réseaux aérauliques
- Qualification 8741 : Vérifications ; et Mesures des systèmes de ventilation ; Activités de vérification, de mesures des performances et exigences pour les système de ventilation mécanique dans le résidentiel dans le neuf selon le protocole Ventilation RE 2020,
- Le Diagnostic immobilier de la Conformité, et son Attestation, à la Réglementation Environnementale RE 2020,
- L'Attestation fin de travaux RT2012 / RE2020
- L'étude thermique réglementaire RT 2005/2012/2020,et bâtiments existants,
- L'Analyse du Cycle Vie du Bâtiment (ACV),
- Les Etats des Lieux : Locatif , celui relatif à la conformité aux normes d'habitabilité dans le cadre de l'établissement d'un prêt, L' Etat de conformité aux normes et critères de décences du logement, y compris la visite virtuelle 360°,
- L'Assistance à la réception de logement ,
- Le Certificat de Luminosité,
- Le Diagnostic et Certificat de Décence et Salubrité, son Constat,
- L'Assistance relative à l'Autorisation préalable et à la Déclaration de Location, ainsi qu'au Permis de Diviser,

ANNEXE- ACTIVITES C

- L'Assistance à la mise en place de l'Encadrement des Loyers selon la Loi Elan,
  - Le formateur, l'examinateur, le certificateur diagnostic,
  - L'Expertise en matière d'assurance pour le compte des assurés, près les Tribunaux, et Judiciaire,
  - La détection, de l'humidité, et des fuites d'eau non destructive,
  - Le diagnostic sécurité piscine,
  - Le diagnostic Acoustique, Contrôles et Attestations,
  - La recherche de plomb avant travaux ou démolition,
  - Le diagnostic plomb dans l'eau, métaux lourds
  - Le contrôle visuel après travaux plomb,
  - Le conseil en économie et maîtrise de l'énergie à L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE TRAVAUX,
  - Le diagnostic ascenseur,
  - Le Diagnostic contrôle de sécurité des Aires de Jeux,
  - Le Diagnostic et le certificat de conformité des travaux de réhabilitation dans le cadre de l'investissement locatif dans l'ancien,
  - Le Diagnostic Pathologie des bâtiments, après examen technique,
  - L'expertise en estimation de valeur vénale et locative, expertise amiable,
  - Le Diagnostic Mâchefer avant travaux et démolition,
  - L'Assistance, le Conseil, le Contrôle, la Certification de la mise en place de la modélisation numérique du bâtiment (BIM),
  - La Recherche des Métaux Lourds,
  - Le Diagnostic dans le cadre du classement en meublé,
  - Le Conseil et l'Assistance à l'adaptation du Logement au Vieillissement et la Dépendance,
  - L'Audit Energétique Mention,
  - Le diagnostic Radon,
  - Le diagnostic Géothermie G,
  - Le Diagnostic Acoustique
  - Le diagnostic amiante avant travaux/démolition, sans préconisation de travaux
  - Le diagnostic de repérage de l'amiante sur les navires, et sur les matériels roulants ferroviaires,
  - Le contrôle visuel après travaux de désamiantage,
  - L'évaluation Périodique de l'état de conservation des MPCA,
  - Le contrôle de la qualité de l'air, de la concentration en fibre d'amiante dans l'air ; mesure d'empoussièrement,
  - Le Contrôle des VLEP, Plomb, Silice, Amiante,
  - Le Dossier Technique Amiante DTA, le Repérage liste A et B , en ERP, en IGH, et tout autre site,
  - Le diagnostic Monoxyde de Carbonne,
  - Le diagnostic et le conseil relatifs à la gestion des Produits, Equipements, Matériaux, et des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire (PEMD 2022),
  - Le diagnostic de la pollution des sols,
  - Fourniture et/ou pose de détecteurs de fumée (DAAF), et leur vérification
  - Diagnostic Voiries -Amiante-HAP-Silice,
  - Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge selon spécification APSAD D19,

ANNEXE- ACTIVITES C

- Contrôle des installation et équipement incendie,
- Contrôle initial et périodique des installations d'électricité, de gaz, des engins de levage et de chantier,
- Le Diagnostic Technique Global (DTG), le Projet et son Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT/PPT)
- Le Document d'Evaluation Unique des Risques d'Entreprise (DUER) pour le compte des syndics et gestionnaires d'immeuble,
- La réalisation de l'état descriptif de division, millième-tantième, ses diagnostics dont Loi SRU, et ses attestations,
- Le contrôle des travaux d'isolation des combles,
- L'état des risques et des pollutions, ceux liés à l'environnement pour les aléas naturels, miniers, ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution,
- Les Diagnostics de conformité de matériels de radio protection PCR,
- Missions d'Expert en Rénovation Energétique ERE,
- Le Diagnostic pour les missions de dépôt de Permis de Travaux, Etude de faisabilité pour le compte de promoteur immobilier,
- Les Fans Tests, Test par infiltrométrie des installations soumises à l'extinction automatique à Gaz IEAG, norme ISO 14520.
- L'Audit Environnemental et Energétique RE 2020, inclus les bâtiments existants,
- Le Conseil et l'Assistance Administrative, Juridique et Financière à la Rénovation Energétique des bâtiments.
- Le Diagnostic et le Contrôle des équipements et installations Sécurité Incendie (SSI),

DEMEURE EXCLUE TOUTE PRESTATION RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE, DE BUREAU D'ETUDES ET D'ACTIVITE RELEVANT D'UNE AUTRE PROFESSION REGLEMENTEE.

Vos références
Contrat 10469115904

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

NATURE DES GARANTIES	**LIMITES DES GARANTIES**	**FRANCHISES** par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9.000.000** € par année d'assurance	
Dont :		
• **Dommages corporels**	**9.000.000** € par année d'assurance	**NEANT**
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**1.200.000** € par année d'assurance	**380** €
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150.000** € par année d'assurance	**10 %** **Mini : 400** € **Maxi : 2.500 €**
• **Dommages aux biens confiés** (selon extension aux conditions particulières)	**150.000** € par sinistre	**10 %** **Mini : 400** € **Maxi : 2.500 €**
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**2.000.000** € par année d'assurance dont **1.000.000** € par sinistre	**380** €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**1.500.000** € par année d'assurance dont **800.000** € par sinistre	**10 %** **Mini : 400** € **Maxi : 2.500** €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) **:** **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000** € par année d'assurance **100.000** € par année d'assurance	**400** € **400** €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	**20.000** € par litige	Seuil d'intervention : **380** €

La présente attestation est valable du 01/04/2025 au 31/03/2026 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume BORIE

Directeur Général Délégué

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Franck STRUMMEYER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Audit énergétique	Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique	12/03/2025	09/04/2030
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	24/02/2023	20/01/2030
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	10/04/2023	09/04/2030
DPE avec mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	10/04/2023	09/04/2030
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	04/02/2023	03/02/2030
Termites metropole	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/01/2023	20/01/2030

Date : 12/03/2025
Numéro du certificat : **17663200**

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

BUREAU VERITAS

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Résumé du Dossier de Diagnostics Techniques

N° 24/18174/COATES

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
Commune : ..... **16100 COGNAC (France)**
Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Périmètre de repérage :..... **Ensemble de la propriété**
Nb. de niveaux : 5
Nb. de bâtiments :3

Les dates de validité sont fournies à titre indicatif, sous réserve de changement réglementaire ou législatif
Il est tout de même conseillé de faire actualiser les diagnostics à chaque revente ou nouvelle location.

	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
	CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. Valide jusqu'au 09/07/2025 si positif dans le cadre d'une vente – illimité si négatif Valide jusqu'au 09/07/2030 si positifs dans le cadre d'une location – illimité si négatif
	Gaz	L'installation ne comporte aucune anomalie (norme 2022) Valide jusqu'au 09/07/2027 dans le cadre d'une vente Valide jusqu'au 09/07/2030 dans le cadre d'une location
	Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). Valide jusqu'au 09/07/2027 dans le cadre d'une vente Valide jusqu'au 09/07/2030 dans le cadre d'une location
	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. Valide jusqu'au 09/01/2025 pour les termites Valide uniquement le jour de la visite pour le parasitaire
	Etat des Risques et Pollutions	L'Etat des Risques délivré par Activ'Expertise France en date du 12/07/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°16-2020-12-10-026 en date du 10/12/2020 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par : - Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8. Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au Bruit. Avant toute signature de compromis de vente, de bail, d'acte définitif …, nous contacter pour vérifier si votre ERP est bien à jour (et ce même si l'ERP à moins de 6 mois), afin de pouvoir l'actualiser. Ne pouvant connaître ces dates de signature, veuillez-nous en informer au préalable. Valide jusqu'au 09/01/2025

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **24/18174/COATES** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau 16100 COGNAC (France).

Je soussigné , **VICTORIA sébastien**, technicien diagnostiqueur pour la société **ACTIV'EXPERTISE - Sarl Activ'Habitat** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Amiante	VICTORIA sébastien	LCP	1813	11/07/2030 (Date d'obtention : 12/07/2023)
DPE sans mention	VICTORIA sébastien	LCP	1813	24/04/2030 (Date d'obtention : 01/07/2024)
Electricité	VICTORIA sébastien	LCP	1813	11/07/2030 (Date d'obtention : 12/07/2023)
Plomb	VICTORIA sébastien	LCP	1813	11/07/2030 (Date d'obtention : 12/07/2023)
Termites	VICTORIA sébastien	LCP	1813	22/08/2030 (Date d'obtention : 23/08/2023)
Gaz	VICTORIA sébastien	LCP	1813	11/07/2030 (Date d'obtention : 12/07/2023)

- Avoir souscrit à une assurance (AXA France IARD n° 7678266004 valable jusqu'au 01/01/2024) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à **COGNAC**, le **10/07/2024**

Signature de l'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Rapport mission de repérage

des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique « amiante »

(Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : **24/18174/COATES**
Date du repérage : 10/07/2024

Références réglementaires

Textes réglementaires	Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 2015

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue :..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété** Code postal, ville :..... **16100 COGNAC (France)** **Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264**
Périmètre de repérage :	..... **Ensemble de la propriété** **Nb. de niveaux : 5** **Nb. de bâtiments :3**
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... **Immeuble complet 5 niveaux** ..... **Habitation (partie privative d'immeuble)** ..... **< 1949**

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ..... **SCI COATES** Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau** **16100 COGNAC (France)**
Le commanditaire	Nom et prénom : ..... **SCI COATES** Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau** **16100 COGNAC (France)**

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	VICTORIA sébastien	Opérateur de repérage	LCP	Obtention : 12/07/2023 Échéance : 11/07/2030 N° de certification : 1813

Raison sociale de l'entreprise : **ACTIV'EXPERTISE - Sarl Activ'Habitat** (Numéro SIRET : **751 506 379 00021)**
Adresse : **1950 Avenue Maréchal JUIN , Immeuble Le Polygone, Bât B, 30900 NIMES**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA France IARD**
Numéro de police et date de validité : **7678266004 / 01/01/2024**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 11/07/2024, remis au propriétaire le 11/07/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 40 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Plan et procédures de prélèvements
5 Résultats détaillés du repérage
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :
- des matériaux et produits de la liste A ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
Panneaux et plaques (RdC - Dégagement 4; RdC - Piece serveurs 1; RdC - Piece serveurs 2)
1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :
- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement personnel :
Conduits de fluides (Sous-Sol - Cave 1) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduits de fluides (Parties extérieures) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
*** Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**
1.1 Hors Liste A,B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :
- des matériaux et produits hors liste A et B contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :
Colle non bitumineuse (RdC - Piece serveurs 1; RdC - Piece serveurs 2) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
- des matériaux et produits hors liste A et B ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
Colle non bitumineuse (RdC - Dégagement 3)
Plafond - dalles de faux-plafond et brut (RdC - Archives 1; 1er étage - Dégagement 7; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10)
Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m (1er étage - Stockage 3; 1er étage - Bureau 11)
Mastic (vitriers, bitumineux…), complexe d'étancheité (1er étage - Terrasse et jardin)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
RdC - Ascenseur	Toutes	Zone d'accès réglementé
RdC - 3ième étage - Ascenseur	Toutes	Interdiction du propriétaire

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations règlementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B")

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... MYEASYLAB
Adresse :..... Parc Heliopolis - 1103 Avenue Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN
Numéro de l'accréditation Cofrac : ..... IPAC L0705 - SIRET N°448 387 985

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la constitution du dossier technique amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la constitution du dossier technique amiante».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et de l'habitation prévoit que *«Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante»*
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, *«l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code»*.
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Liste A	
Composant de la construction	*Partie du composant à vérifier ou à sonder*
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	*Partie du composant à vérifier ou à sonder*
1. Parois verticales intérieures	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement durs (plaques de menuiseries)
	Revêtement durs (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
	Coffrage perdu
Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Coffres verticaux	Enduits projetés
	Panneaux de cloisons
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresses)
	Joints (bandes)
Vide-ordures	Conduits
4. Eléments extérieurs	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
	Bardeaux bitumineux
Bardages et façades légères	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
	Panneaux (fibres-ciment)
Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 *Le périmètre de repérage effectif*

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Sous-Sol - Cave 1,
Sous-Sol - Cave 2,
RdC - Accueil,
RdC - Bureau 1,
RdC - Bureau 2,
RdC - Placard 1 Bureau 2,
RdC - Placard 2 Bureau 2,
RdC - Placard 3 Bureau 2,
RdC - Dégagement 1,
RdC - Placard technique 1,
RdC - Dégagement 2,
RdC - Bureau 3,
RdC - Dégagement 3,
RdC - Piece d'eau 1,
RdC - Wc 1,
RdC - Piece d'eau 2,
RdC - Wc 2,
RdC - Archives 1,
RdC - Dégagement 4,
RdC - Bureau 4,
RdC - Piece serveurs 1,
RdC - Placard 1 Bureau 4,
RdC - Placard 2 Bureau 4,
RdC - Piece serveurs 2,
RdC - Archives 2,
RdC - Stockage 1,
RdC - Salle de reunion 1,
RdC - Placard 1 Salle de reunion 1,
RdC - Placard 2 Salle de reunion 1,
RdC - Dégagement 5,
RdC - Salle repas,
RdC - Archive 3,
RdC - Sas,
RdC - Dégagement 6,
RdC - Piece d'eau 3,
RdC - Wc 3,
RdC - Archives 4,
RdC - Archives 5,
Entre sols - Bureau 5,
Entre sols - Stockage 2,
Entre sols - Local poubelles,
1er étage - Palier 1,
1er étage - Piece d'eau 4,
1er étage - Wc 4,
1er étage - Bureau 6,
1er étage - Archive 6,
1er étage - Bureau 7,
1er étage - Placard Bureau 7,
1er étage - Bureau 8,
1er étage - Dégagement 7,
1er étage - Stockage 3,
1er étage - Bureau 9,
1er étage - Bureau 10,
1er étage - Bureau 11,
RdC - Hall d'entrée,
RdC - Escalier 1,
RdC - Dégagement 8,
RdC - Escaliers vers caves,
RdC - Archives 7,
RdC - Stockage 4,
RdC - Stockage 5,
RdC - Bureau 12,
RdC - Placard Bureau 12,
RdC - Dégagement 9,
RdC - Piece d'eau 5,
RdC - Wc 5,
RdC - Archives 8,
RdC - Bureau 13,
1er étage - Palier 3,
1er étage - Dégagement 10,
1er étage - Terrasse,
1er étage - Terrasse couverte,
1er étage - Chaufferie,
1er étage - Salle de reunion 2,
1er étage - Bureau 13,
1er étage - Bureau 14,
1er étage - Balcon,
1er étage - Bureau 15,
1er étage - Placard 1 Bureau 15,
1er étage - Placard 2 Bureau 15,
1er étage - Dégagement 11,
1er étage - Cuisine,
1er étage - Placard 1 Cuisine,
1er étage - Placard 2 Cuisine,
1er étage - Wc 6,
1er étage - Escalier 2,
2ème étage - Palier 4,
2ème étage - Wc 7,
2ème étage - Chambre 1,
2ème étage - Wc 8,
2ème étage - Chambre 2,
2ème étage - Salle de bain,
2ème étage - Chambre 3,
2ème étage - Dégagement 12,
2ème étage - Salle de bain + Wc,
2ème étage - Chambre 4,
2ème étage - Wc 9,
2ème étage - Escalier 3,
2ème étage - Combles non habitables 1,
2ème étage - Combles non habitables 2,
3ème étage - Palier 5,
3ème étage - Grenier,
3ème étage - Chambre 5,
3ème étage - Chambre 6,
3ème étage - Chambre 7,
3ème étage - Chambre 8

Localisation	Description
RdC - Accueil	Sol : Carrelage et Brut Mur A, B : Plâtre et Peinture Mur C : Bois et Peinture Mur D, E, F, G, H : Plâtre et Peinture Plafond : Bois et Peinture > 3m Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre 1 A : Aluminium et Anodisé Embrasure fenêtre 1 A : Bois et Vernis Allège fenêtre 1 A : Plâtre et Peinture Fenêtre 2 B : Bois et Peinture Fenêtre 3 B : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 2 B : plâtre et peinture Embrasure fenêtre 3 B : plâtre et peinture Allège fenêtre 2 B : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 3 B : Plâtre et Peinture Embrasure murs D : Plâtre et Peinture Fenêtre 4 H : Aluminium et Anodisé Porte Fenêtre H : Aluminium et Anodisé
RdC - Bureau 1	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 D : Aluminium et Anodisé Embrasure fenêtre D : Bois et Vernis Allège fenêtre D : Plâtre et Peinture Niche C, C : Bois et Vernis Porte Fenêtre A : Aluminium et Anodisé Fenêtre 2 A : Aluminium et Anodisé
RdC - Bureau 2	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et peinture Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plafond : Bois et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 B : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 1 B : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 1 B : Bois et Vernis Fenêtre 2 E : Aluminium et Anodisé Embrasure fenêtre 2 E : Bois et Vernis Allège fenêtre 2 E : Plâtre et Peinture Porte 1 A : Bois et Vernis Porte 2 D : Bois et Vernis Porte 3 F : Bois et Vernis
RdC - Placard 1 Bureau 2	Sol : Bois melaminé et brut Mur A, B, C, D : Bois melaminé et Brut Plafond : bois melamoné et Brut Porte A : Bois et Vernis
RdC - Placard 2 Bureau 2	Sol : Bois melaminé et brut Mur A, B, C, D : Bois melaminé et Brut Plafond : bois melamoné et Brut Porte A : Bois et Vernis
RdC - Placard 3 Bureau 2	Sol : Bois melaminé et brut Mur A, B, C, D : Bois melaminé et Brut Plafond : bois melamoné et Brut Porte A : Bois et Vernis
RdC - Placard technique 1	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte A : bois et Peinture
RdC - Dégagement 1	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Neuf et brut Plinthes : bois et peinture Embrasure murs 1 A : Plâtre et Peinture Embrasure murs 2 C : Plâtre et Peinture Escalier colimacon : Metal Neuf et Peinture Porte B : bois et Peinture
RdC - Dégagement 2	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : dalles de faux-plafond Neuf et Brut Plinthes : bois et peinture Porte 1 B : bois Neuf et peinture Porte 2 D : bois Neuf et peinture Embrasure porte 1 B : Plâtre et Peinture Embrasure porte 2 D : Plâtre et Peinture Embrasure murs A : Plâtre et Peinture

Localisation	Description
RdC - Bureau 3	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et tissu tendu Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre fixe C : Aluminium et Anodisé Porte Fenêtre C : Aluminium et Anodisé Embrasure porte 1 B : plâtre et tissu tendu Embrasure porte 2 D : plâtre et tissu tendu Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 B : bois et peinture Porte 3 C : bois et peinture
RdC - Dégagement 3	Sol : Ballatum et Brut Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond Neuf et Brut Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 B : bois Neuf et peinture Porte 3 B : bois Neuf et peinture Porte 4 B : bois Neuf et peinture Embrasure murs C : plâtre et Tapisserie
RdC - Piece d'eau 1	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et tapisserie Mur D : plâtre et faïence Plafond : lambris pvc Neuf et brut Plinthes : Carrelage et Brut Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 C : bois Neuf et peinture
RdC - Wc 1	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Plafond : lambris pvc Neuf et brut Plinthes : Carrelage et Brut Porte A : bois Neuf et peinture Porte placard C : bois et peinture
RdC - Piece d'eau 2	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et tapisserie Mur B : plâtre et faïence Plafond : lambris pvc Neuf et brut Plinthes : Carrelage et Brut Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 C : bois Neuf et peinture
RdC - Wc 2	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Plafond : lambris pvc Neuf et brut Plinthes : Carrelage et Brut Porte A : bois Neuf et peinture
RdC - Archives 1	Sol : Ballatum et brut Mur A, B : plâtre et Tapisserie Mur C, D : plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : Bois et Peinture Porte A : bois Neuf et peinture Dormant seul C : bois et peinture Niche C : plâtre et peinture
RdC - Dégagement 4	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D, E, F, G, H : plâtre et Tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : bois et peinture Embrasure murs A : plâtre et tapisserie Porte 1 B : bois et peinture Embrasure fenêtre B : Plâtre et tapisserie Porte 2 C : bois et peinture Porte 3 F : bois Neuf et peinture Porte 4 H : bois Neuf et peinture

Localisation	Description
RdC - Bureau 4	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 E : Bois et Peinture Fenêtre 2 E : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 1 E : plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 2 E : plâtre et Peinture Allège fenêtre 1 E : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 2 E : Plâtre et Peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 B : bois Neuf et peinture Embrasure porte B : plâtre et Peinture Porte 3 A : Métal Neuf et peinture Porte 4 F : Bois et peinture
RdC - Piece serveurs 1	Sol : Ballatum et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : bois et peinture Porte A : Bois et peinture Embrasure porte A : plâtre et Tapisserie
RdC - Placard 1 Bureau 4	Sol : Bois melaminé et peinture Mur A, B, C, D : Bois melaminé et Peinture Plafond : Bois melaminé et Peinture Porte A : Bois et peinture
RdC - Placard 2 Bureau 4	Sol : Bois melaminé et peinture Mur A, B, C, D : Bois melaminé et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond et Brut Porte A : Métal et peinture
RdC - Piece serveurs 2	Sol : Ballatum et brut Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et Brut Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : bois et peinture Embrasure porte B : plâtre et Tapisserie Porte 2 C : bois Neuf et peinture
RdC - Archives 2	Sol : Ballatum et brut Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 E : bois Neuf et peinture Pilier : Platre et peinture
RdC - Stockage 1	Sol : Ballatum et brut Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : plâtre et Peinture Porte A : bois Neuf et peinture
RdC - Placard 1 Salle de reunion 1	Sol : Moquette et brut Mur A, B : placoplâtre et Brut Mur C, D, E : Parpaing et Brut Mur F : placoplâtre et Brut Plafond : bois et peinture Porte A : bois Neuf et peinture
RdC - Placard 2 Salle de reunion 1	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : placoplâtre et brut Plafond : dalles de faux-plafond Neuf et Brut Porte A : bois Neuf et peinture
RdC - Salle de reunion 1	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : Bois et Peinture Plinthes : bois et peinture Puits de lumiere : Metal et peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 C : bois Neuf et peinture Niche D : bois et peinture
RdC - Dégagement 5	Sol : Carrelage et brut Marches : Carrelage et Brut Contre Marches : Carrelage et Brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 C : bois Neuf et peinture Embrasure porte A : plâtre et Tapisserie Escalier colimacon : Metal Neuf et peinture

Localisation	Description
RdC - Archive 3	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D, E : plâtre et tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : bois et peinture Fenêtre D : bois et peinture Embrasure fenêtre D : plâtre et tapisserie Allège fenêtre D : plâtre et Tapisserie Porte A : bois Neuf et peinture
RdC - Sas	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : Bois et vernis Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : bois et Vernis Embrasure murs A : Bois et Vernis Porte B : bois Neuf et Vernis Embrasure porte B : Bois et Vernis
RdC - Salle repas	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 D : bois et peinture Fenêtre 2 E : bois et peinture Embrasure fenêtre 1 D : plâtre et Tapisserie Embrasure fenêtre 2 E : plâtre et Tapisserie Allège fenêtre D : plâtre et Tapisserie Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 A : bois Neuf et peinture Porte 3 B : bois Neuf et peinture Porte 4 F : bois Neuf et peinture Porte 5 F : bois Neuf et peinture Dormant seul F : bois et peinture
RdC - Piece d'eau 3	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Mur C : Plâtre et faïence Plafond : plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage et Brut Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 B : bois Neuf et peinture
RdC - Wc 3	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage et Brut Porte 1 A : bois Neuf et peinture
RdC - Dégagement 6	Sol : Carrelage et brut Contre Marches : plastique (lino) et brut Marches : plastique (lino) et brut Escalier balustre : Métal et Peinture Mur A, B, C, D : bois et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Porte 1 A : bois Neuf et Vernis Embrasure porte A : Plâtre et Tapisserie Porte 2 D : bois Neuf et Peinture Fenêtre D : Carreaux de verre et Brut
Entre sols - Bureau 5	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Bois et vernis Plafond : plâtre et peinture Plinthes : Bois et Vernis Fenêtre 1 B : Bois et Peinture Fenêtre 2 B : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 1 B : Bois et Vernis Embrasure fenêtre 2 B : Bois et Vernis Allège fenêtre 1 B : Bois et Vernis Allège fenêtre 2 B : Bois et Vernis Volet 1 B : Bois et Vernis Volet 2 B : Bois et Vernis Fenêtre 3 D : Carreaux de verre et Brut Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 A : bois Neuf et peinture
Entre sols - Stockage 2	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : bois et Tapisserie Plafond : plâtre et peinture Plinthes : bois et Peinture Porte A : bois Neuf et peinture

Localisation	Description
RdC - Archives 4	Sol : plastique (lino) et brut Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Tapisserie Plafond : plâtre et peinture Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 D : bois Neuf et peinture
RdC - Archives 5	Sol : Ballatum et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Mur D : parpaings et Peinture Plafond : plâtre et peinture Plafond : parpaings et peinture Plinthes : bois et peinture Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Palier 1	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et Brut Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 B : bois Neuf et peinture Porte 3 C : bois et peinture Embrasure porte C : Bois et Brut Porte 4 D : bois Neuf et peinture Garde corps : Metal et peinture
1er étage - Wc 4	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : Carrelage et Brut Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Piece d'eau 4	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Mur B : plâtre et faïence Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : Carrelage et Brut Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 C : bois Neuf et peinture
1er étage - Archive 6	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : bois et peinture Fenêtre D : bois et peinture Embrasure fenêtre D : plâtre et tapisserie Allège fenêtre D : Plâtre et Tapisserie Garde corps D : Metal et peinture Porte A : bois Neuf et peinture
1er étage - Bureau 6	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre 1 B : Bois et Peinture Fenêtre 2 C : Bois et Peinture Embrasure fenêtre B : Plâtre et Tapisserie Allège fenêtre 1 C : Plâtre et Tapisserie Allège fenêtre 2 C : Plâtre et Tapisserie Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 A : bois Neuf et peinture Garde corps B, C : Metal et peinture
1er étage - Bureau 7	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et brut Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 B : bois et peinture Allège fenêtre 1 B : Plâtre et Tapisserie Fenêtre 2 D : bois et peinture Fenêtre 3 D : bois et peinture Embrasure fenêtre 1 D : plâtre et tapisserie Embrasure fenêtre 2 D : plâtre et tapisserie Allège fenêtre 2 D : Plâtre et Tapisserie Allège fenêtre 3 D : Plâtre et Tapisserie Garde corps D, D : Metal et peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Porte 2 C : bois Neuf et peinture Embrasure porte C : Plâtre et Tapisserie Porte 3 E : bois Neuf et peinture
1er étage - Placard Bureau 7	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Bois et Peinture Plafond : Bois et Peinture Porte A : bois Neuf et peinture

Localisation	Description
1er étage - Bureau 8	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et Brut > 3m Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : bois Neuf et peinture Embrasure porte A : plâtre et tapisserie Porte 2 C : bois Neuf et vitrage Fenêtre 1 A : bois et peinture Fenêtre 2 F : bois et peinture Embrasure fenêtre 1 A : plâtre et tapisserie Embrasure fenêtre 2 F : plâtre et tapisserie Allège fenêtre 1 A : Plâtre et Tapisserie Allège fenêtre 2 F : Plâtre et Tapisserie Garde corps F : Metal et peinture
1er étage - Dégagement 7	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F, G, H : plâtre et tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et Brut > 3m Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : bois Neuf et vitrage Porte 2 B : bois Neuf et Peinture Porte 3 G : bois Neuf et vitrage Porte 4 H : bois Neuf et vitrage Porte 5 H : bois Neuf et vitrage Garde corps : Metal et peinture
1er étage - Stockage 3	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et Brut > 3m Plinthes : bois et peinture Porte A : bois Neuf et Peinture
1er étage - Bureau 9	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et Brut > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 A : bois et peinture Fenêtre 2 B : bois et peinture Allège fenêtre 1 A : Plâtre et Tapisserie Allège fenêtre 2 B : Plâtre et Tapisserie Fenêtre 3 E : Aluminium et Anodisé Fenêtre 4 E : Aluminium et Anodisé Fenêtre 5 E : Aluminium et Anodisé Embrasure fenêtre 1 E : plâtre et tapisserie Embrasure fenêtre 2 E : plâtre et tapisserie Embrasure fenêtre 3 E : plâtre et tapisserie Allège fenêtre 3 E : Plâtre et Tapisserie Allège fenêtre 4 E : Plâtre et Tapisserie Allège fenêtre 5 E : Plâtre et Tapisserie Porte A : bois Neuf et vitrage
1er étage - Bureau 11	Sol : Moquette et brut Mur A, C, D : plâtre et tapisserie Mur B : Bois et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond et Brut > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre C : bois et peinture Embrasure fenêtre C : plâtre et tapisserie Allège fenêtre C : Plâtre et Tapisserie Garde corps C : Metal et peinture Porte A : bois Neuf et vitrage
1er étage - Bureau 10	Sol : Moquette et brut Mur A, B, D : Bois et Peinture Mur C : Plâtre et Tapisserie Plafond : dalles de faux-plafond et Brut > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre C : Bois et Peinture Embrasure fenêtre C : plâtre et tapisserie Allège fenêtre C : Plâtre et Tapisserie Porte A : bois Neuf et vitrage Garde corps C : Metal et peinture

Localisation	Description
RdC - Hall d'entrée	Sol : Carrelage et Brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Mur A, B, C, D : Bois et vernis Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : Bois et Vernis Porte 1 A : Bois et Vernis Porte 2 B : Bois et Vernis Porte 3 D : Bois et Vernis Porte 4 C : vitrage et Brut Embrasure porte 1 B : Bois et Vernis Embrasure porte 2 D : Bois et Vernis
RdC - Escalier 1	Escalier marches : bois et vernis Escalier contre marches : bois et vernis Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Escalier limon : bois et vernis Escalier Rambarde : Metal et peinture Fenêtre : Bois et Vernis Embrasure fenêtre : Bois et Vernis Allège fenêtre : Bois et Vernis
RdC - Dégagement 8	Sol : ciment et brut Mur A, B, C, D : plâtre et tapisserie Plafond : plâtre et Peinture Plinthes : bois et vernis Dormant seul A : bois et vernis Porte 1 C : Bois et Vernis Porte 2 D : Métal et Peinture
RdC - Escaliers vers caves	Escalier marches : ciment et Brut Escalier contre marches : ciment et Brut Mur : ciment et Brut Mur : pierres et Brut Plafond : Bois poutres et brut > 3m Porte : Bois Neuf et Peinture
RdC - Archives 7	Sol : plastique (lino) et brut Mur A, B : pierres et Brut Mur C, D : Plâtre et Brut Plafond : Ciment et brut > 3m Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 D : Métal et Peinture
RdC - Stockage 4	Sol : ciment et brut Mur A, B, C : Plâtre et Brut Mur D : pierres et Brut Plafond : Ciment et brut > 3m Porte 1 A : Métal et Peinture Porte 2 C : Métal et Peinture
RdC - Stockage 5	Sol : ciment et brut Mur C, D : pierres et Brut Mur A, B : Plâtre et Brut Plafond : Ciment et brut > 3m Porte A : Métal et Peinture
RdC - Bureau 12	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et toile de verre peinte Plafond : lambris pvc et brut > 3m Plinthes : Bois et vernis Fenêtre D : Aluminium et Anodisé Porte Fenêtre D : Aluminium et Anodisé Embrasure fenêtre 1 D : bois et toile de verre peinte Embrasure fenêtre 2 D : bois et toile de verre peinte Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 B : Métal et Peinture
RdC - Placard Bureau 12	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Bois melaminé et Brut Plafond : Bois melaminé et brut Porte A : Métal et Peinture
RdC - Dégagement 9	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et toile de verre peinte Plafond : lambris pvc et brut Plinthes : bois et vernis Porte 1 A : Bois et Peinture Embrasure porte A : bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Porte 3 C : Bois et Peinture Porte 4 D : Bois et Peinture

Localisation	Description
RdC - Wc 5	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Plafond : lambris pvc et brut Plinthes : bois et Peinture Porte A : Bois et Peinture
RdC - Piece d'eau 5	Sol : Carrelage et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Plafond : lambris pvc et brut Plinthes : bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture
RdC - Archives 8	Sol : ciment et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Porte A : bois et peinture
RdC - Bureau 13	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et toile de verre peinte Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et Vernis Porte A : bois et peinture Fenêtre fixe F : Aluminium et Anodisé
1er étage - Palier 3	Sol : parquet bois et vernis Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Mur A, B, C, D : Bois et vernis Plafond : plâtre et Peinture > 3m Porte 1 A : bois et Vernis Porte 2 A : bois et Vernis Porte 3 B : bois et Vernis Porte 4 C : bois et Vernis Porte 5 D : bois et Vernis Embrasure porte 1 B : bois et Vernis Embrasure porte 2 D : bois et Vernis Radiateurs : Fonte et peinture
1er étage - Dégagement 10	Sol : parquet bois et vernis Mur A, B, C, D : Plâtre et toile de verre peinte Plafond : dalles de faux-plafond et Brut > 3m Porte 1 A : bois et Peinture Porte 2 C : bois et Peinture Embrasure porte 1 A : bois et Peinture Embrasure porte 2 C : bois et Peinture Radiateurs : Fonte et peinture
1er étage - Terrasse	Sol : Carrelage et Brut Mur : pierres et brut Escalier marches : ciment et Brut Escalier contre marches : ciment et Brut Rampe : Metal et peinture
1er étage - Terrasse couverte	Sol : Carrelage et brut Mur : ciment et Enduit Plafond : Bois poutres et Brut Plafond : Bois Voligeage et Brut Fenêtre : Bois et Vernis Embrasure fenêtre : ciment et Enduit Allège fenêtre : ciment et Enduit Garde corps : Metal et peinture Porte : bois et Peinture
1er étage - Chaufferie	Sol : Carrelage et brut Mur : ciment et Enduit Mur : Bois poutres et brut Plafond : Bois Voligeage et brut Plafond : Bois Poutres et brut Porte : bois et Peinture

Localisation	Description
1er étage - Salle de reunion 2	Sol : parquet bois et vernis Mur A, B, C, D : Tissu tendu et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et Peinture Porte Fenêtre 1 D : bois et Peinture Porte Fenêtre 2 D : bois et Peinture Embrasure fenêtre 1 D : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 2 D : Bois et Peinture Volet 1 D : Bois et Peinture Volet 2 D : Bois et Peinture Porte 1 A : bois et Peinture Porte 2 A : bois et Peinture Porte 3 B : bois et Peinture Porte 4 B : bois et Peinture Radiateurs : Fonte et peinture Cheminée tablette C : pierres et brut Cheminée jambage C : pierres et brut Cheminée Atre C : pierres et brut
1er étage - Bureau 14	Sol : parquet bois et vernis Mur A, B, C, D : plâtre et tissu tendu Mur A, B, C, D : Bois et vernis Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et Vernis Porte Fenêtre C : bois et Vernis Embrasure fenêtre C : bois et Vernis Volet C : bois et Vernis Porte 1 A : bois et Vernis Porte 2 B : bois et Vernis Porte 3 D : bois et Vernis Embrasure porte 1 B : bois et Vernis Embrasure porte 2 D : bois et Vernis
1er étage - Bureau 15	Sol : parquet bois et vernis Mur A, B, C, D : Tissu tendu et Peinture Mur A, B, C, D : Bois et vernis Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et vernis Porte Fenêtre 1 B : bois et vernis Porte Fenêtre 2 B : bois et vernis Embrasure fenêtre 1 B : bois et vernis Embrasure fenêtre 2 B : bois et vernis Volet 1 B : bois et vernis Volet 2 B : bois et vernis Porte 1 A : bois et Vernis Porte 2 A : bois et Vernis Porte 3 C : bois et Vernis Porte 4 C : bois et Vernis
1er étage - Balcon	Sol : pierres et brut Mur A, B, C, D : pierres et brut Garde corps : Metal et peinture
1er étage - Placard 1 Bureau 15	Sol : Bois et Moquette Mur A, B, C, D : Moquette et brut Plafond : Bois et vernis Porte A : bois et Vernis
1er étage - Placard 2 Bureau 15	Sol : Bois et Moquette Mur A, B, C, D : Moquette et brut Plafond : Bois et vernis Porte A : bois et Vernis
1er étage - Dégagement 11	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et toile de verre peinte Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Porte 1 A : bois et Peinture Porte 2 B : bois et Peinture Porte 3 C : bois et Peinture Porte 4 E : Métal et Peinture
1er étage - Placard 1 Cuisine	Sol : bois et vernis Mur A, B, C, D : Bois et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte A : Bois et Vernis
1er étage - Placard 2 Cuisine	Sol : bois et vernis Mur A, B, C, D : Bois et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte A : Bois et Vernis

Localisation	Description
1er étage - Wc 6	Sol : Moquetre et brut Mur A, B, C, D, E, F : Bois et toile de verre peinte Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre C : bois et Peinture Embrasure fenêtre C : Plâtre et toile de verre peinte Allège fenêtre C : Plâtre et toile de verre peinte Porte A : Bois et Peinture Radiateurs : Fonte et peinture
1er étage - Cuisine	Sol : Carreaux de ciment et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et toile de verre peinte Mur A, B, D : Plâtre et faïence Cimaise B : Bois et Vernis Porte Fenêtre A : bois et vernis Volet A : bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Vernis Porte 2 C : Bois et Vernis Porte 3 C : Bois et Vernis Radiateurs : Fonte et peinture
Entre sols - Local poubelles	Sol : Carrelage et brut Mur : ciment et Enduit Plafond : parpaings et brut Porte : Bois et Vernis
1er étage - Escalier 2	Escalier marches : bois et vernis Escalier contre marches : bois et vernis Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Escalier limon : bois et vernis Escalier Rambarde : Metal et peinture Fenêtre : Bois et Vernis Embrasure fenêtre : Bois et Vernis Allège fenêtre : Bois et Vernis
2ème étage - Wc 8	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et toile de verre peinte Mur A, B, C, D : Bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre D : bois et peinture Embrasure fenêtre D : bois et peinture Allège fenêtre D : Bois et Peinture Volet D : bois et peinture Garde corps D : Metal et peinture Porte A : Bois et Peinture
2ème étage - Chambre 1	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et toile de verre peinte Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et Peinture Fenêtre 1 B : Bois et Peinture Fenêtre 2 B : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 1 B : Bois et Peinture Embrasure fenêtre 2 B : Bois et Peinture Allège fenêtre 1 B : Bois et Peinture Allège fenêtre 2 B : Bois et Peinture Volet 1 B : Bois et Peinture Volet 2 B : Bois et Peinture Garde corps B, B : Metal et peinture Radiateur B, B : Fonte et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 A : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture
2ème étage - Wc 7	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : bois et vernis Mur A, B, C, D : Plâtre et toile de verre peinte Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et vernis Porte A : Bois et Vernis Radiateur : Fonte et peinture

Localisation	Description
2ème étage - Palier 4	Sol : Moquette et Brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Mur A, B, C, D : Bois et vernis Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : Bois et Vernis Garde corps : Metal et peinture Porte 1 A : Bois et Vernis Porte 2 B : Bois et Vernis Porte 3 B : Bois et Vernis Porte 4 C : Bois et Vernis Porte 5 D : Bois et Vernis Porte 6 D : Bois et Vernis Porte 7 A : Bois et Vernis Radiateur : Fonte et peinture
2ème étage - Chambre 2	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : bois et peinture Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 C : bois et peinture Fenêtre 2 C : bois et peinture Embrasure fenêtre 1 C : bois et peinture Embrasure fenêtre 2 C : bois et peinture Allège fenêtre 1 C : Bois et Peinture Allège fenêtre 2 C : Bois et Peinture Volet 1 C : bois et peinture Volet 2 C : bois et peinture Garde corps C, C : Metal et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 D : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture
2ème étage - Salle de bain	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et toile de verre peinte Mur A, B, C : plâtre et faïence Mur A, C : Bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture > 3m Fenêtre B : bois et peinture Embrasure fenêtre B : bois et peinture Allège fenêtre B : Bois et Peinture Volet B : bois et peinture Garde corps B : Metal et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Vernis
2ème étage - Chambre 3	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Mur A, B, C, D : Bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 B : bois et peinture Fenêtre 2 B : bois et peinture Embrasure fenêtre 1 B : bois et peinture Embrasure fenêtre 2 B : bois et peinture Allège fenêtre 1 B : Bois et Peinture Allège fenêtre 2 B : Bois et Peinture Volet 1 B : bois et peinture Volet 2 B : bois et peinture Garde corps B, B : Metal et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 A : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture Radiateur B, B : Fonte et peinture
2ème étage - Dégagement 12	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Tapisserie Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 C : Bois et Peinture Porte 4 F : Bois et Peinture

Localisation	Description
2ème étage - Salle de bain + Wc	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et toile de verre peinte Mur A, B, C, D : Plâtre et faïence Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre C : bois et peinture Embrasure fenêtre C : bois et peinture Allège fenêtre C : Plâtre et faïence Grille C : Metal et peinture Porte A : Bois et Peinture
2ème étage - Chambre 4	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Mur A, B, C, D : Bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 C : bois et peinture Fenêtre 2 D : bois et peinture Embrasure fenêtre C : bois et peinture Allège fenêtre 1 C : Bois et Peinture Allège fenêtre 2 D : Bois et Peinture Volet 1 C : bois et peinture Volet 2 D : bois et peinture Garde corps C, D : Metal et peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 D : Bois et Peinture
2ème étage - Wc 9	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Tapisserie Mur B, C, D : Bois et vernis Mur E, F : Bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plafond : Bois et Peinture Plinthes : bois et peinture Plinthes : bois et Vernis Fenêtre B : bois et peinture Embrasure fenêtre B : bois et peinture Allège fenêtre B : Bois et Peinture Volet B : bois et peinture Garde corps B : Metal et peinture Porte A : Bois et Peinture Embrasure porte A : Plâtre et Tapisserie
2ème étage - Escalier 3	Sol : Moquette et brut Escalier marches : Bois et vernis Escalier Contre marches : Bois et vernis Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et toile de verre peinte Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Fenêtre C : pvc et brut Embrasure fenêtre C : bois et peinture Allège fenêtre C : Bois et Peinture Volet C : bois et peinture Garde corps C : Metal et peinture Porte 2 : Bois Neuf et Peinture
Sous-Sol - Cave 1	Sol : ciment et brut Mur : pierres et brut Plafond : parpaings et Brut Porte : Métal et peinture
Sous-Sol - Cave 2	Sol : ciment et brut Mur : ciment et brut Plafond : ciment et Brut
2ème étage - Combles non habitables 2	Sol : Isolant et brut Mur : pierres et brut Plafond : Bois poutres et brut Plafond : Bois Voligeage et brut

Localisation	Description
3ème étage - Palier 5	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D, E, F, G, H : Plâtre et toile de verre peinte Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre B : pvc et brut Embrasure fenêtre B : Plâtre et toile de verre peinte Allège fenêtre B : Plâtre et toile de verre peinte Baguette d'angle B : bois et peinture Volet B : Bois et Peinture Garde corps B : Metal et peinture Porte 1 A : Bois Neuf et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture Porte 4 D : Bois et Peinture Porte 5 D : Bois et Peinture Porte 6 F : Bois et Peinture
3ème étage - Grenier	Sol : parquet bois et brut Mur : plâtre et brut Mur : pierres et brut Mur : pierres et Enduit Plafond : Bois poutres et brut > 3m Plafond : Bois Voligeage et brut > 3m Fenêtre : pvc et brut Volet : bois et peinture Garde corps B : Metal et peinture Porte : Bois et Peinture
3ème étage - Chambre 5	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre C : pvc et brut Embrasure fenêtre C : plâtre et Peinture Allège fenêtre C : Plâtre et Peinture Garde corps C : Metal et peinture Baguette d'angle C : bois et peinture Porte A : Bois et Peinture
3ème étage - Chambre 6	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre C : pvc et brut Embrasure fenêtre C : plâtre et Peinture Allège fenêtre C : Plâtre et Peinture Garde corps C : Metal et peinture Baguette d'angle C : bois et peinture Porte A : Bois et Peinture
3ème étage - Chambre 7	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre C : pvc et brut Embrasure fenêtre C : plâtre et Peinture Allège fenêtre C : Plâtre et Peinture Garde corps C : Metal et peinture Baguette d'angle C : bois et peinture Porte A : Bois et Peinture
3ème étage - Chambre 8	Sol : Moquette et brut Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Fenêtre 1 C : pvc et brut Fenêtre 2 D : pvc et brut Embrasure fenêtre C : plâtre et peinture Allège fenêtre 1 C : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 2 D : Plâtre et Peinture Baguette d'angle C : bois et peinture Garde corps C, D : Metal et peinture Porte A : Bois et Peinture

Localisation	Description
1er étage - Bureau 13	Sol : parquet bois et vernis Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond : plâtre et Peinture > 3m Plinthes : bois et peinture Porte Fenêtre 1 C : bois et peinture Porte Fenêtre 2 C : bois et peinture Embrasure fenêtre 1 C : bois et peinture Embrasure fenêtre 2 C : bois et peinture Volet 1 C : bois et peinture Volet 2 C : bois et peinture Porte 1 A : bois et Peinture Porte 2 A : bois et Peinture Cheminée Atre C : pierres et brut Cheminée Jambage C : pierres et brut Cheminée Tablette C : pierres et brut Volet 3 C : Métal et Peinture
2ème étage - Combles non habitables 1	Sol : Isolant et Brut Mur : Pierres et Brut Plafond : Bois Poutres et Brut Plafond : Bois Voligeage et Brut

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :
Croquis de l'immeuble

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 09/07/2024
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 10/07/2024
Heure d'arrivée :
Durée du repérage : 01 h 30
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
RdC - Dégagement 4; RdC - Piece serveurs 1; RdC - Piece serveurs 2	Identifiant: ZPSO-006-ZPSO-006-P003 Description: Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		Néant

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Identification des matériaux repérés de la liste B

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
RdC - Piece d'eau 1; RdC - Piece d'eau 2; RdC - Piece d'eau 3; RdC - Wc 3; 1er étage - Piece d'eau 4; 1er étage - Wc 4; RdC - Archives 7; RdC - Piece d'eau 5; 1er étage - Cuisine; 1er étage - Wc 6; 2ème étage - Wc 7; 2ème étage - Wc 8; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Salle de bain + Wc; 2ème étage - Wc 9; 3ème étage - Palier 5	Identifiant: ZPSO-001 Description: Conduits evacuation eaux usées PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
Sous-Sol - Cave 1	Identifiant: ZPSO-002 Description: Conduits de fluides	Présence d'amiante (Sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
Parties extérieures	Identifiant: ZPSO-003 Description: Conduits de fluides	Présence d'amiante (Sur jugement personnel)	EP (Z-II-RF)	Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
RdC - Piece serveurs 1; RdC - Piece serveurs 2	Identifiant: ZPSO-005-ZPSO-005-P002 Description: Colle non bitumineuse	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Matériau non dégradé **Résultat** EP** **Préconisation :** Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Sous-Sol - Cave 1	Identifiant: ZPSO-002 Description: Conduits de fluides Liste selon annexe.13-9 du CSP: B	Présence d'amiante (Sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) **Résultat** EP** **Préconisation :** Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. **Recommandation :** Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires	
Parties extérieures	Identifiant: ZPSO-003 Description: Conduits de fluides Liste selon annexe.13-9 du CSP: B	Présence d'amiante (Sur jugement personnel)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) **Résultat** EP** **Préconisation :** Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. **Recommandation :** Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires	

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
RdC - Dégagement 3	Identifiant: ZPSO-004-ZPSO-004-P001 Description: Colle non bitumineuse
RdC - Archives 1; 1er étage - Dégagement 7; 1er étage - Bureau 9; 1er étage - Bureau 10	Identifiant: ZPSO-007-ZPSO-007-P004 Description: Plafond - dalles de faux-plafond et brut
1er étage - Stockage 3; 1er étage - Bureau 11	Identifiant: ZPSO-009-ZPSO-009-P006 Description: Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m
RdC - Dégagement 4; RdC - Piece serveurs 1; RdC - Piece serveurs 2	Identifiant: ZPSO-006-ZPSO-006-P003 Description: Panneaux et plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
1er étage - Terrasse et jardin	Identifiant: ZPSO-008-ZPSO-008-P005 Description: Mastic (vitriers, bitumineux…), complexe d'étancheité

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description	Justification
RdC - Piece d'eau 1; RdC - Piece d'eau 2; RdC - Piece d'eau 3; RdC - Wc 3; 1er étage - Piece d'eau 4; 1er étage - Wc 4; RdC - Archives 7; RdC - Piece d'eau 5; 1er étage - Cuisine; 1er étage - Wc 6; 2ème étage - Wc 7; 2ème étage - Wc 8; 2ème étage - Salle de bain; 2ème étage - Salle de bain + Wc; 2ème étage - Wc 9; 3ème étage - Palier 5	Identifiant: ZPSO-001 Description: Conduits evacuation eaux usées PVC Liste selon annexe.13-9 du CSP: B Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

6. – Signatures

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCP***

Fait à **COGNAC**, le **10/07/2024**

Par : VICTORIA sébastien

ACTIV'EXPERTISE
SARL activ'habitat
Imm. Le Polygone - Bât. B
1950 Avenue Maréchal Juin
30900 NIMES
TEL : 06 15 25 37 02
SIRET : 751 506 379 00013

Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24/18174/COATES

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage




Sas
Stockage 2
Local poubelles
Salle repas
Dégagement 6
Bureau 5
Archive 3
Dégagement 5


ZPSO-001 - Conduits evacuation eaux usées PVC
Absence d'amiante
Sas
Salle repas
Dégagement 6
Archives 5
Archives 4
ZPSO-003 - Conduits de fluides
Présence d'amiante
EP
Piece d'eau 3
Wc 3
Archive 3
Dégagement 5
Placard 1 Salle de reunion 1
Salle de reunion 1
Placard 2 Salle de reunion 1
Placard 1 Bureau 4
Placard 2 Bureau 4
Bureau 4
ZPSO-006-P003
Absence d'amiante
Dégagement 4
Piece serveurs 2
Archives 2
Stockage 1
Piece serveurs 1
ZPSO-007-P004
Absence d'amiante
Archives 1
Wc 2
Piece d'eau 2
Dégagement 3


Bureau 4
Dégagement 4
Piece serveurs 2
ZPSO-005-P002
Présence d'amiante
EP
Piece serveurs 1
Placard 1 Bureau 2
Placard 2 Bureau 2
Archives 1
Archives 7
Stockage 5
Stockage 4
Escaliers vers caves
Wc 5
Bureau 2
Wc 2
Dégagement 3
Ascenseur
Piece d'eau 2
Archives 8
Piece d'eau 5
Bureau 13
Placard 3 Bureau 2
Wc 1
Piece d'eau 1
Escalier 1
Placard technique 1
Dégagement 1
Dégagement 2
Dégagement 8
Dégagement 9
ZPSO-004-P001
Absence d'amiante
Placard Bureau 12
Accueil
Bureau 1
Bureau 3
Hall d'entrée
Bureau 12
ZPSO-001 - Conduits evacuation eaux usées PVC
Absence d'amiante


Bureau 6
Chaufferie
Terrasse couverte
Piece d'eau 4
Wc 4
Archive 6
Palier 1
ZPSO-008-P005
Absence d'amiante
ZPSO-001 - Conduits evacuation eaux usées PVC
Absence d'amiante
Placard Bureau 7
Bureau 7
Terrasse
Placard 2 Cuisine
Bureau 8
Cuisine
Wc 6
Dégagement 10
Bureau 13
ZPSO-009-P006
Absence d'amiante
Ascenseur
Placard 1 Cuisine
Bureau 11
Dégagement 11
Stockage 3
Placard 2 Bureau 15
Palier 3
Dégagement 7
Bureau 10
Bureau 15
Salle de reunion 2
Bureau 14
Placard 1 Bureau 15
Bureau 9
Balcon


Combles non habitables 1
Terrasse
Chambre 4
Wc 9
Wc 8
Combles non habitables 2
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
Wc 7
Chambre 1
Escalier 3
Salle de bain + Wc
Dégagement 12
Palier 4
Chambre 2
Chambre 3
Salle de bain
ZPSO-001 - Conduits evacuation eaux usées PVC
Absence d'amiante


Terrasse
Chambre 8
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
Palier 5
Grenier
Chambre 6
Chambre 5
Chambre 7
ZPSO-001 - Conduits evacuation eaux usées PVC
Absence d'amiante

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	Nom du propriétaire **:** **SCI COATES** Adresse du bien : **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau** **16100** **COGNAC (France)**
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

Photos

	Photo n° PhA001 Localisation : Parties extérieures Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits de fluides Localisation sur croquis : ZPSO-003
	Photo n° PhA002 Localisation : Sous-Sol - Cave 1 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits de fluides Localisation sur croquis : ZPSO-002

	Photo n° PhA002 Localisation : Sous-Sol - Cave 1 Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits de fluides Localisation sur croquis : ZPSO-002
	Photo n° PhA003 Localisation : RdC - Piece serveurs 1; RdC - Piece serveurs 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : Colle non bitumineuse Localisation sur croquis : ZPSO-005-P002

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation		Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
24/18174/COATES/ZPSO-004-ZPSO-004-P001	RdC - Dégagement 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse **Réf. laboratoire:** 21RB013471-001 **Commentaires** **Laboratoire:** Calcination et attaque acide1 **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	-	
24/18174/COATES/ZPSO-005-ZPSO-005-P002	RdC - Piece serveurs 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse **Réf. laboratoire:** 21RB013471-002 **Commentaires** **Laboratoire:** Calcination et attaque acide1 **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)		
24/18174/COATES/ZPSO-006-ZPSO-006-P003	RdC - Piece serveurs 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques **Réf. laboratoire:** 21RB013471-003 **Commentaires** **Laboratoire:** Calcination et attaque acide2 **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)		
24/18174/COATES/ZPSO-007-ZPSO-007-P004	RdC - Archives 1	Substrats et revêtements	Parties accessibles	Plafond - dalles de faux-plafond et brut **Réf. laboratoire:** 21RB013471-004 **Commentaires** **Laboratoire:** Calcination et attaque acide3 **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)		

Identifiant et prélèvement	Localisation		Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
24/18174/COATES/ZPSO-008-ZPSO-008-P005	1er étage - Terrasse et jardin	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastic (vitriers, bitumineux…)	Mastic (vitriers, bitumineux…), complexe d'étancheité **Réf. laboratoire:** 21RB013471-005 **Commentaires** **Laboratoire:** Calcination et attaque acide5 **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)		
24/18174/COATES/ZPSO-009-ZPSO-009-P006	1er étage - Bureau 11	Substrats et revêtements	Parties accessibles	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m **Réf. laboratoire:** 21RB013471-006 **Commentaires** **Laboratoire:** Calcination et attaque acide3 **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)		

Copie des rapports d'essais :

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Client :
Eurofins Asbestos Testing Europe
1103 Avenue Jacques Cartier

44800 SAINT HERBLAIN

Bénéficiaire :
ACTIV'HABITAT
Monsieur Patrick POUZOL
Avenue du Maréchal Juin ,1950
Immeuble le Polygone Bat B

30900 NIMES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-006466-01
Date d'émission de rapport : 20/07/2021 17:17

Référence dossier Client:60e371cd10410Dossier: 21/NC/0015/COATES
Référence dossier N° : 21UV043387
Référence laboratoire N° : 21RB013471
Reçu par MyEasyLab-St Herblain le : 12/07/2021 10:36
Reçu par le laboratoire le : 13/07/2021

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	ZPSO-004-P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse - RdC - Degagement 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / THF6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	ZPSO-005-P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Colle non bitumineuse - RdC - Piece serveurs 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / THF6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
003	ZPSO-006-P003 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - RdC - Piece serveurs 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	ZPSO-007-P004 - Substrats et revetements - Parties accessibles - Plafond - dalles de faux-plafond et brut - RdC - Archives 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	ZPSO-008-P005 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Fenetres de toit, lanternaux, verrieres - Mastic (vitriers, bitumineux) - Mastic (vitriers, bitumineux), complexe d''etancheite - 1er etage - Terrasse et jardin	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) + (rouge) ; matériau de type maillage de fibres et liant (bitumineux) (noir)	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

1/2

acreditat pentru
INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-006466-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	ZPSO-009-P006 - Substrats et revetements - Parties accessibles - Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m - 1er etage - Bureau 11	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, PS/MET/04 Ed.04 / 23.11.2020.*

Notes :
1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/ - 6 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Andreea Cojocaru
Technicien analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B



Dossier n° 24/18174/COATES
Date de l'évaluation : 10/07/2024
Bâtiment / local ou zone homogène : Sous-Sol - Cave 1
Identifiant Matériau : ZPSO-002
Matériau : Conduits de fluides
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° 24/18174/COATES
Date de l'évaluation : 10/07/2024
Bâtiment / local ou zone homogène : Parties extérieures
Identifiant Matériau : ZPSO-003
Matériau : Conduits de fluides
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc…

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
   Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
   b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
   c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
   En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents

Votre Assurance
▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SARL ACTIV HABITAT
1950 AVENUE MARECHAL JUIN
30900 NIMES FR

AGENT
EI MORANDEAU DENIS
26 AV VICTOR HUGO
84200 CARPENTRAS
Tél : 0490630038
Fax : 04 90 60 53 46
Email : AGENCE.MORANDEAU@AXA.FR
Portefeuille : 0084075144

Vos références :
Contrat n° 7678266004
Client n° 1320626104

AXA France IARD, atteste que :

SARL ACTIV HABITAT
1950 AVENUE MARECHAL JUIN
30900 NIMES

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7678266004** ayant pris effet le **01/01/2024** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER ADHERENT A LA FRANCHISE ACTIV'EXPERTISE

Diagnostics relevant du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) soumis à obligation d'assurance :
- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Le diagnostic de performance énergétique
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation

Diagnostics relevant du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) non soumis à obligation d'assurance :
- L'état des risques et pollution

Diagnostics accessoires :
Assainissement autonome collectif
Diagnostic Loi Carrez
Etat de la conformité de la Sécurité piscine

1D0926020240216

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

Etat des lieux locatifs
Mesure du radon dans les maisons individuelles et immeubles à usage d'habitation
Diagnostic Loi Pinel
Bilans thermiques : infiltrométrie limitée au contrôle de conformité a la RT 2012.
Bilans thermiques : thermographie infrarouge.
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (hors milieu industriel)
Diagnostic Eco Prêt
Diagnostic Loi Boutin
Calcul des millièmes
Diagnostic Technique SRU

ACTIVITES ACCESSOIRES OPTIONNELLES :
- État parasitaire relatif à la présence d'insectes xylophages, à larves, nidificateurs et de champignons lignivores,
- Diagnostic "Amiante" Recherche d'Amiante avant travaux ou démolition.
- Carottage Bitumes : Prélèvement d'enrobés afin d'analyser la présence d'amiante.
- Diagnostic Technique Global (DTG) **à l'exclusion de toute mission ou d'immixtion, même partielle, en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil. Dans le cas contraire, la garantie ne sera pas acquise**
- Diagnostic Audit Energétique dans les maisons individuelles.

A l'exclusion de toute une mission de maîtrise d'œuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile.

A l'exclusion, pour l'ensemble des activités de :
- toute activité d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante.

- toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil ; des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction et de l'Habitation ; des missions relevant de bureau d'études pour les ouvrages relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.

- toutes activités relevant de l'exercice d'une profession règlementée autre que celle de diagnostiqueur immobilier telle que le conseil juridique ou la gestion immobilière et toutes activités de conseil et de bureau d'études industriels.

La présente attestation, qui ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours d'établissement auquel elle se réfère, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2024** au **01/01/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à CARPENTRAS le 16 février 2024
Pour la société :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1813

Monsieur VICTORIA Sébastien

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Amiante** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 24/04/2030
Electricité Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Gaz Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Termites métropole Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 23/08/2023 : - Date d'expiration : 22/08/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES

Constat de risque d'exposition au Plomb

Numéro de dossier : **24/18174/COATES**
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011
Date du repérage : 10/07/2024

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ..... **Charente**
Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
Commune : ..... **16100 COGNAC (France)**
Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :
SCI COATES
63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau
16100 COGNAC (France)
Propriétaire :
SCI COATES
63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau
16100 COGNAC (France)

Le CREP suivant concerne :

X	Les parties privatives	X	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux *N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP*
L'occupant est :		**Le propriétaire**	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total **:** Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	**VICTORIA sébastien**
N° de certificat de certification	**1813 le 12/07/2023**
Nom de l'organisme de certification	**LCP**
Organisme d'assurance professionnelle	**AXA France IARD**
N° de contrat d'assurance	**7678266004**
Date de validité :	**01/01/2024**

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	**PROTEC**
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	**LPA 1 / 3131**
Nature du radionucléide	**Cobalt 57 (Co-57)**
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	**31/08/2022** **444 MBq (12 mCi)**

Conclusion des mesures de concentration en plomb

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	1577	380	950	188	38	21
%	100	24,1 %	60,1 %	11,9 %	2,4 %	1,3 %

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par VICTORIA sébastien le 10/07/2024 conformément à la norme NF X46-030 « Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb » et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Sommaire

1. Rappel de la commande et des références règlementaires **3**

2. Renseignements complémentaires concernant la mission **3**

2.1 L'appareil à fluorescence X *3*
2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel *4*
2.3 Le bien objet de la mission *4*

3. Méthodologie employée **5**

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X *5*
3.2 Stratégie de mesurage *6*
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire *6*

4. Présentation des résultats **6**

5. Résultats des mesures **7**

6. Conclusion **50**

6.1 Classement des unités de diagnostic *50*
6.2 Recommandations au propriétaire *51*
6.3 Commentaires *51*
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti *51*
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé *51*

7. Obligations d'informations pour les propriétaires **52**

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière **d'exposition au plomb** **52**

8.1 Textes de référence *52*
8.2 Ressources documentaires *53*

9. Annexes **53**

9.1 Notice d'Information *53*
9.2 Illustrations *54*
9.3 Analyses chimiques du laboratoire *54*

Nombre de pages de rapport : 55

Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 **pages**)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 3

1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, …)
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	**PROTEC**	
Modèle de l'appareil	**LPA 1**	
N° de série de l'appareil	**3131**	
Nature du radionucléide	**Cobalt 57 (Co-57)**	
Date du dernier chargement de la source	**31/08/2022**	Activité à cette date et durée de vie : **444 MBq (12 mCi)**
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	**N° T300372**	Nom du titulaire/signataire **POUZOL Patrick**
	Date d'autorisation/de déclaration **09/11/2021**	Date de fin de validité (si applicable) **SO**
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	**POUZOL Patrick**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**POUZOL Patrick**	

Étalon : PROTEC; 1 mg/cm² +/- 0,1 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	10/07/2024	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	2192	10/07/2024	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	**Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	**63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau 16100 COGNAC (France)**
Description de l'ensemble immobilier	**Habitation (partie privative d'immeuble)** **Ensemble de la propriété** **Nb. de niveaux : 5** **Nb. de bâtiments :3**
Année de construction	**< 1949**
Localisation du bien objet de la mission	**Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété** **Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264**
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	**SCI COATES** **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau** **16100 COGNAC (France)**
L'occupant est :	**Le propriétaire**
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	**10/07/2024**
Croquis du bien immobilier objet de la mission	**Voir partie « 5 Résultats des mesures »**

Liste des locaux visités

Sous-Sol - Cave 1,
Sous-Sol - Cave 2,
RdC - Accueil,
RdC - Bureau 1,
RdC - Bureau 2,
RdC - Placard 1 Bureau 2,
RdC - Placard 2 Bureau 2,
RdC - Placard 3 Bureau 2,
RdC - Dégagement 1,
RdC - Placard technique 1,
RdC - Dégagement 2,
RdC - Bureau 3,
RdC - Dégagement 3,
RdC - Piece d'eau 1,
RdC - Wc 1,
RdC - Piece d'eau 2,
RdC - Wc 2,
RdC - Archives 1,
RdC - Dégagement 4,
RdC - Bureau 4,
RdC - Piece serveurs 1,
RdC - Placard 1 Bureau 4,
RdC - Placard 2 Bureau 4,
RdC - Piece serveurs 2,
RdC - Archives 2,
1er étage - Bureau 11,
RdC - Hall d'entrée,
RdC - Escalier 1,
RdC - Dégagement 8,
RdC - Escaliers vers caves,
RdC - Archives 7,
RdC - Stockage 4,
RdC - Stockage 5,
RdC - Bureau 12,
RdC - Placard Bureau 12,
RdC - Dégagement 9,
RdC - Piece d'eau 5,
RdC - Wc 5,
RdC - Archives 8,
RdC - Bureau 13,
1er étage - Palier 3,
1er étage - Dégagement 10,
1er étage - Terrasse,
1er étage - Terrasse couverte,
1er étage - Chaufferie,
1er étage - Salle de reunion 2,
1er étage - Bureau 13,
1er étage - Bureau 14,
1er étage - Balcon,
1er étage - Bureau 15,

RdC - Stockage 1,
RdC - Salle de reunion 1,
RdC - Placard 1 Salle de reunion 1,
RdC - Placard 2 Salle de reunion 1,
RdC - Dégagement 5,
RdC - Salle repas,
RdC - Archive 3,
RdC - Sas,
RdC - Dégagement 6,
RdC - Piece d'eau 3,
RdC - Wc 3,
RdC - Archives 4,
RdC - Archives 5,
Entre sols - Bureau 5,
Entre sols - Stockage 2,
Entre sols - Local poubelles,
1er étage - Palier 1,
1er étage - Piece d'eau 4,
1er étage - Wc 4,
1er étage - Bureau 6,
1er étage - Archive 6,
1er étage - Bureau 7,
1er étage - Placard Bureau 7,
1er étage - Bureau 8,
1er étage - Dégagement 7,
1er étage - Stockage 3,
1er étage - Bureau 9,
1er étage - Bureau 10,
1er étage - Placard 1 Bureau 15,
1er étage - Placard 2 Bureau 15,
1er étage - Dégagement 11,
1er étage - Cuisine,
1er étage - Placard 1 Cuisine,
1er étage - Placard 2 Cuisine,
1er étage - Wc 6,
1er étage - Escalier 2,
2ème étage - Palier 4,
2ème étage - Wc 7,
2ème étage - Chambre 1,
2ème étage - Wc 8,
2ème étage - Chambre 2,
2ème étage - Salle de bain,
2ème étage - Chambre 3,
2ème étage - Dégagement 12,
2ème étage - Salle de bain + Wc,
2ème étage - Chambre 4,
2ème étage - Wc 9,
2ème étage - Escalier 3,
2ème étage - Combles non habitables 1,
2ème étage - Combles non habitables 2,
3ème étage - Palier 5,
3ème étage - Grenier,
3ème étage - Chambre 5,
3ème étage - Chambre 6,
3ème étage - Chambre 7,
3ème étage - Chambre 8

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
RdC - Ascenseur (Zone d'accès réglementé), RdC - 3ième étage - Ascenseur (Interdiction du propriétaire)

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,… *(ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb)*. Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre

(A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Sous-Sol - Cave 1	4	2 (50 %)	2 (50 %)	-	-	-
Sous-Sol - Cave 2	2	2 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Accueil	36	2 (6 %)	34 (94 %)	-	-	-
RdC - Bureau 1	19	1 (5 %)	18 (95 %)	-	-	-
RdC - Bureau 2	27	2 (7 %)	25 (93 %)	-	-	-
RdC - Placard 1 Bureau 2	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
RdC - Placard 2 Bureau 2	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
RdC - Placard 3 Bureau 2	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
RdC - Dégagement 1	11	1 (9 %)	9 (82 %)	1 (9 %)	-	-
RdC - Placard technique 1	7	-	7 (100 %)	-	-	-
RdC - Dégagement 2	13	5 (38 %)	8 (62 %)	-	-	-
RdC - Bureau 3	20	3 (15 %)	12 (60 %)	5 (25 %)	-	-
RdC - Dégagement 3	15	9 (60 %)	6 (40 %)	-	-	-
RdC - Piece d'eau 1	11	7 (64 %)	4 (36 %)	-	-	-
RdC - Wc 1	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
RdC - Piece d'eau 2	11	7 (64 %)	4 (36 %)	-	-	-
RdC - Wc 2	8	4 (50 %)	4 (50 %)	-	-	-
RdC - Archives 1	10	3 (30 %)	7 (70 %)	-	-	-
RdC - Dégagement 4	20	5 (25 %)	15 (75 %)	-	-	-
RdC - Bureau 4	29	7 (24 %)	22 (76 %)	-	-	-
RdC - Piece serveurs 1	9	1 (11 %)	8 (89 %)	-	-	-
RdC - Placard 1 Bureau 4	7	-	7 (100 %)	-	-	-
RdC - Placard 2 Bureau 4	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
RdC - Piece serveurs 2	13	3 (23 %)	10 (77 %)	-	-	-
RdC - Archives 2	13	5 (38 %)	8 (62 %)	-	-	-
RdC - Stockage 1	7	2 (29 %)	5 (71 %)	-	-	-
RdC - Salle de reunion 1	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
RdC - Placard 1 Salle de reunion 1	9	8 (89 %)	1 (11 %)	-	-	-
RdC - Placard 2 Salle de reunion 1	7	7 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Dégagement 5	14	7 (50 %)	6 (43 %)	1 (7 %)	-	-
RdC - Salle repas	30	11 (37 %)	19 (63 %)	-	-	-
RdC - Archive 3	15	3 (20 %)	12 (80 %)	-	-	-
RdC - Sas	10	3 (30 %)	7 (70 %)	-	-	-
RdC - Dégagement 6	17	11 (65 %)	6 (35 %)	-	-	-
RdC - Piece d'eau 3	11	6 (55 %)	5 (45 %)	-	-	-
RdC - Wc 3	8	3 (37,5 %)	5 (62,5 %)	-	-	-
RdC - Archives 4	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
RdC - Archives 5	10	2 (20 %)	8 (80 %)	-	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Entre sols - Bureau 5	28	8 (29 %)	20 (71 %)	-	-	-
Entre sols - Stockage 2	8	2 (25 %)	6 (75 %)	-	-	-
Entre sols - Local poubelles	4	1 (25 %)	3 (75 %)	-	-	-
1er étage - Palier 1	16	8 (50 %)	8 (50 %)	-	-	-
1er étage - Piece d'eau 4	11	7 (64 %)	4 (36 %)	-	-	-
1er étage - Wc 4	8	4 (50 %)	4 (50 %)	-	-	-
1er étage - Bureau 6	23	5 (22 %)	16 (70 %)	1 (4 %)	-	1 (4 %)
1er étage - Archive 6	15	3 (20 %)	11 (73 %)	1 (7 %)	-	-
1er étage - Bureau 7	33	7 (21 %)	25 (76 %)	1 (3 %)	-	-
1er étage - Placard Bureau 7	7	2 (29 %)	5 (71 %)	-	-	-
1er étage - Bureau 8	26	5 (19 %)	21 (81 %)	-	-	-
1er étage - Dégagement 7	21	11 (52 %)	10 (48 %)	-	-	-
1er étage - Stockage 3	8	3 (37,5 %)	5 (62,5 %)	-	-	-
1er étage - Bureau 9	38	3 (8 %)	35 (92 %)	-	-	-
1er étage - Bureau 10	15	3 (20 %)	12 (80 %)	-	-	-
1er étage - Bureau 11	15	3 (20 %)	12 (80 %)	-	-	-
RdC - Hall d'entrée	20	3 (15 %)	2 (10 %)	2 (10 %)	8 (40 %)	5 (25 %)
RdC - Escalier 1	15	1 (6,7 %)	13 (86,8 %)	1 (6,7 %)	-	-
RdC - Dégagement 8	11	-	11 (100 %)	-	-	-
RdC - Escaliers vers caves	7	7 (100 %)	-	-	-	-
RdC - Archives 7	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-
RdC - Stockage 4	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-
RdC - Stockage 5	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
RdC - Bureau 12	20	1 (5 %)	19 (95 %)	-	-	-
RdC - Placard Bureau 12	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
RdC - Dégagement 9	15	1 (7 %)	14 (93 %)	-	-	-
RdC - Piece d'eau 5	10	1 (10 %)	9 (90 %)	-	-	-
RdC - Wc 5	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	-	-	-
RdC - Archives 8	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
RdC - Bureau 13	14	1 (7 %)	11 (79 %)	2 (14 %)	-	-
1er étage - Palier 3	22	1 (4,5 %)	7 (31,7 %)	12 (54,5 %)	2 (9,1 %)	-
1er étage - Dégagement 10	12	1 (8 %)	3 (25 %)	6 (50 %)	2 (17 %)	-
1er étage - Terrasse	4	3 (75 %)	-	1 (25 %)	-	-
1er étage - Terrasse couverte	12	2 (17 %)	9 (75 %)	-	-	1 (8 %)
1er étage - Chaufferie	6	3 (50 %)	3 (50 %)	-	-	-
1er étage - Salle de reunion 2	26	4 (15,4 %)	13 (50 %)	1 (3,8 %)	4 (15,4 %)	4 (15,4 %)
1er étage - Bureau 13	22	4 (18,2 %)	8 (36,5 %)	4 (18,2 %)	4 (18,2 %)	2 (9,1 %)
1er étage - Bureau 14	22	1 (4,5 %)	20 (90,8 %)	-	-	1 (4,5 %)
1er étage - Balcon	5	4 (80 %)	-	-	-	1 (20 %)
1er étage - Bureau 15	26	1 (4 %)	21 (81 %)	-	-	4 (15 %)
1er étage - Placard 1 Bureau 15	7	4 (57 %)	3 (43 %)	-	-	-
1er étage - Placard 2 Bureau 15	7	4 (57 %)	3 (43 %)	-	-	-
1er étage - Dégagement 11	16	-	10 (62,5 %)	6 (37,5 %)	-	-
1er étage - Cuisine	18	3 (17 %)	15 (83 %)	-	-	-
1er étage - Placard 1 Cuisine	7	-	7 (100 %)	-	-	-
1er étage - Placard 2 Cuisine	7	-	7 (100 %)	-	-	-
1er étage - Wc 6	17	1 (6 %)	16 (94 %)	-	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
1er étage - Escalier 2	15	1 (7 %)	8 (53 %)	6 (40 %)	-	-
2ème étage - Palier 4	26	1 (4 %)	2 (8 %)	23 (88 %)	-	-
2ème étage - Wc 7	13	1 (8 %)	9 (69 %)	3 (23 %)	-	-
2ème étage - Chambre 1	28	1 (3,6 %)	15 (53,7 %)	7 (25 %)	5 (17,9 %)	-
2ème étage - Wc 8	20	1 (5 %)	13 (65 %)	6 (30 %)	-	-
2ème étage - Chambre 2	31	1 (3 %)	9 (29 %)	20 (65 %)	1 (3 %)	-
2ème étage - Salle de bain	24	4 (17 %)	8 (33 %)	11 (46 %)	1 (4 %)	-
2ème étage - Chambre 3	32	1 (3,1 %)	13 (40,6 %)	14 (43,8 %)	4 (12,5 %)	-
2ème étage - Dégagement 12	16	1 (6 %)	10 (63 %)	5 (31 %)	-	-
2ème étage - Salle de bain + Wc	19	6 (31,6 %)	11 (57,9 %)	2 (10,5 %)	-	-
2ème étage - Chambre 4	29	1 (3,4 %)	16 (55,2 %)	12 (41,4 %)	-	-
2ème étage - Wc 9	26	1 (4 %)	21 (81 %)	4 (15 %)	-	-
2ème étage - Escalier 3	22	7 (32 %)	9 (41 %)	6 (27 %)	-	-
2ème étage - Combles non habitables 1	3	3 (100 %)	-	-	-	-
2ème étage - Combles non habitables 2	3	3 (100 %)	-	-	-	-
3ème étage - Palier 5	31	7 (23 %)	13 (42 %)	10 (32 %)	1 (3 %)	-
3ème étage - Grenier	13	8 (61,5 %)	4 (30,8 %)	-	1 (7,7 %)	-
3ème étage - Chambre 5	16	5 (31,3 %)	5 (31,5 %)	4 (25 %)	1 (6,3 %)	1 (6,3 %)
3ème étage - Chambre 6	16	5 (31,3 %)	5 (31,5 %)	4 (25 %)	1 (6,3 %)	1 (6,3 %)
3ème étage - Chambre 7	16	5 (31,3 %)	5 (31,5 %)	5 (31,3 %)	1 (6,3 %)	-
3ème étage - Chambre 8	22	9 (41 %)	10 (45 %)	1 (5 %)	2 (9 %)	-
TOTAL	1577	380 (24,1 %)	950 (60,1 %)	188 (11,9 %)	38 (2,4 %)	21 (1,3 %)

Sous-Sol - Cave 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	parpaings	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2		Porte	Métal	peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
3					partie haute (> 1m)	0.4			
4		Huisserie Porte	Métal	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
5					partie haute (> 1m)	0.4			

Sous-Sol - Cave 2

Nombre d'unités de diagnostic : 2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	ciment	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	ciment	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

RdC - Accueil

Nombre d'unités de diagnostic : 36 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
6	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
7					partie haute (> 1m)	0.2			
8	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
9					partie haute (> 1m)	0			
10	C	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
11					partie haute (> 1m)	0.4			
12	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
13					partie haute (> 1m)	0			
14	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
15					partie haute (> 1m)	0.6			
16	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
17					partie haute (> 1m)	0.1			
18	G	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
19					partie haute (> 1m)	0.4			
20	H	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
21					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	Bois	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
22		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0.4		0	
23					mesure 2	0.3			
24	A	Fenêtre 1 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	

25					partie haute	0.2			
26	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.5		0	
27					partie haute	0.5			
28	A	Fenêtre 1 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	
29					partie haute	0.4			
30	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
31					partie haute	0.3			
32	A	Embrasure fenêtre 1	Bois	Vernis	mesure 1	0.1		0	
33					mesure 2	0.4			
34	A	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.6		0	
35					mesure 2	0.1			
36	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.3		0	
37					partie haute	0.3			
38	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
39					partie haute	0.3			
40	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
41					partie haute	0.4			
42	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
43					partie haute	0.6			
44	B	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
45					partie haute	0.4			
46	B	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
47					partie haute	0.4			
48	B	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
49					partie haute	0.1			
50	B	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.2		0	
51					partie haute	0.6			
52	B	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	0.2		0	
53					mesure 2	0.4			
54	B	Embrasure fenêtre 3	plâtre	peinture	mesure 1	0.6		0	
55					mesure 2	0.3			
56	B	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.6		0	
57					mesure 2	0.5			
58	B	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.4		0	
59					mesure 2	0.6			
60	D	Embrasure murs	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.4		0	
61					mesure 2	0.1			
62	H	Fenêtre 4 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
63					partie haute	0.4			
64	H	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
65					partie haute	0.3			
66	H	Fenêtre 4 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0		0	
67					partie haute	0.3			
68	H	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
69					partie haute	0.6			
70	H	Porte Fenêtre	Aluminium	Anodisé	partie basse (< 1m)	0.5		0	
71					partie haute (> 1m)	0.5			
72	H	Huisserie Porte Fenêtre	Aluminium	Anodisé	partie basse (< 1m)	0.5		0	
73					partie haute (> 1m)	0.3			

RdC - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
74	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
75					partie haute (> 1m)	0.4			
76	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
77					partie haute (> 1m)	0.1			
78	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
79					partie haute (> 1m)	0.5			
80	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
81					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
82		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.5		0	
83					mesure 2	0.5			
84	D	Fenêtre 1 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	
85					partie haute	0.5			
86	D	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
87					partie haute	0.5			
88	D	Fenêtre 1 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.6		0	
89					partie haute	0.1			
90	D	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.6		0	
91					partie haute	0.4			
92	D	Embrasure fenêtre	Bois	Vernis	mesure 1	0.3		0	
93					mesure 2	0.6			
94	D	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.4		0	
95					mesure 2	0.1			
96	C	Niche	Bois	Vernis	mesure 1	0.5		0	
97					mesure 2	0.1			
98	A	Porte Fenêtre	Aluminium	Anodisé	partie basse (< 1m)	0.2		0	
99					partie haute (> 1m)	0.4			
100	A	Huisserie Porte Fenêtre	Aluminium	Anodisé	partie basse (< 1m)	0.1		0	
101					partie haute (> 1m)	0.4			
102	A	Fenêtre 2 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	
103					partie haute	0.6			
104	A	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.2		0	
105					partie haute	0.3			
106	A	Fenêtre 2 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
107					partie haute	0.1			
108	A	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.5		0	
109					partie haute	0.1			

RdC - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 27 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
110	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
111					partie haute (> 1m)	0.1			
112	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
113					partie haute (> 1m)	0.3			
114	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
115					partie haute (> 1m)	0.3			
116	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
117					partie haute (> 1m)	0.3			
118	E	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
119					partie haute (> 1m)	0.2			
120	F	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
121					partie haute (> 1m)	0.5			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
122		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
123					mesure 2	0.5			
124	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.6		0	
125					partie haute	0.3			
126	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
127					partie haute	0.4			
128	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.6		0	
129					partie haute	0			
130	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.2		0	
131					partie haute	0.3			
132	B	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.1		0	
133					mesure 2	0.1			
134	B	Allège fenêtre 1	Bois	Vernis	mesure 1	0.3		0	
135					mesure 2	0.2			
136	E	Fenêtre 2 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.2		0	
137					partie haute	0.4			
138	E	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	
139					partie haute	0.4			
140	E	Fenêtre 2 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
141					partie haute	0.2			
142	E	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
143					partie haute	0.4			
144	E	Embrasure fenêtre 2	Bois	Vernis	mesure 1	0.4		0	
145					mesure 2	0.5			
146	E	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.4		0	
147					mesure 2	0.6			
148	A	Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.6		0	
149					partie haute (> 1m)	0.3			
150	A	Huisserie Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
151					partie haute (> 1m)	0.6			
152	D	Porte 2	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
153					partie haute (> 1m)	0.4			
154	D	Huisserie Porte 2	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
155					partie haute (> 1m)	0.6			
156	F	Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
157					partie haute (> 1m)	0.3			
158	F	Huisserie Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.5		0	
159					partie haute (> 1m)	0.6			

RdC - Placard 1 Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	bois melamoné	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
160	A	Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
161					partie haute (> 1m)	0.1			
162	A	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.5		0	
163					partie haute (> 1m)	0			

RdC - Placard 2 Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	bois melamoné	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

164	A	Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
165					partie haute (> 1m)	0.3			
166	A	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
167					partie haute (> 1m)	0			

RdC - Placard 3 Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	bois melamoné	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
168	A	Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
169					partie haute (> 1m)	0.3			
170	A	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.2		0	
171					partie haute (> 1m)	0.1			

RdC - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
172	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
173					partie haute (> 1m)	0.6			
174	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
175					partie haute (> 1m)	0.1			
176	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
177					partie haute (> 1m)	0.5			
178	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
179					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	dalles de faux-plafond Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
180		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.5		0	
181					mesure 2	0.4			
182	A	Embrasure murs 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.6		0	
183					mesure 2	0.3			
184	C	Embrasure murs 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.3		0	
185					mesure 2	0.5			
186		Escalier colimacon	Metal	peinture	mesure 1	2,2	Non dégradé	1	
187	B	Porte	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
188					partie haute (> 1m)	0.4			
189	B	Huisserie Porte	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
190					partie haute (> 1m)	0.5			

RdC - Placard technique 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
191	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
192					partie haute (> 1m)	0.3			
193	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
194					partie haute (> 1m)	0.4			
195	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
196					partie haute (> 1m)	0.1			
197	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
198					partie haute (> 1m)	0.4			
199		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.5		0	
200					mesure 2	0.1			
201	A	Porte	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
202					partie haute (> 1m)	0.3			
203	A	Huisserie Porte	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
204					partie haute (> 1m)	0.1			

RdC - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
205	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
206					partie haute (> 1m)	0.3			
207	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
208					partie haute (> 1m)	0.3			
209	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
210					partie haute (> 1m)	0.6			
211	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
212					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	dalles de faux-plafond Neuf	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
213		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
214					mesure 2	0.1			
-	B	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

-	D	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
215	B	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.4		0	
216					mesure 2	0.6			
217	D	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.5		0	
218					mesure 2	0.3			
219	A	Embrasure murs	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.1		0	
220					mesure 2	0.3			

RdC - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
221	A	Mur	plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	0.4		0	
222					partie haute (> 1m)	0.4			
223	B	Mur	plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	0.5		0	
224					partie haute (> 1m)	0.4			
225	C	Mur	plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	0.1		0	
226					partie haute (> 1m)	0.3			
227	D	Mur	plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	0		0	
228					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
229		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,1	Non dégradé	1	
230	C	Fenêtre fixe intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	
231					partie haute	0.6			
232	C	Huisserie Fenêtre fixe intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.2		0	
233					partie haute	0.1			
234	C	Fenêtre fixe extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
235					partie haute	0.5			
236	C	Huisserie Fenêtre fixe extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
237					partie haute	0.3			
238	C	Porte Fenêtre	Aluminium	Anodisé	partie basse (< 1m)	0.2		0	
239					partie haute (> 1m)	0.2			
240	C	Huisserie Porte Fenêtre	Aluminium	Anodisé	partie basse (< 1m)	0.5		0	
241					partie haute (> 1m)	0.4			
242	B	Embrasure porte 1	plâtre	tissu tendu	mesure 1	0.1		0	
243					mesure 2	0.2			
244	D	Embrasure porte 2	plâtre	tissu tendu	mesure 1	0		0	
245					mesure 2	0.1			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
246	B	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	11	Non dégradé	1	
247	B	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	6,2	Non dégradé	1	
248	C	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	4,3	Non dégradé	1	
249	C	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	7,1	Non dégradé	1	

RdC - Dégagement 3

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
250	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
251					partie haute (> 1m)	0.3			
252	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
253					partie haute (> 1m)	0.3			
254	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
255					partie haute (> 1m)	0.6			
256	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
257					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	dalles de faux-plafond Neuf	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
258		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
259					mesure 2	0.1			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Porte 3	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte 3	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Porte 4	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte 4	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
260	C	Embrasure murs	plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.3		0	
261					mesure 2	0			

RdC - Piece d'eau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
262	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
263					partie haute (> 1m)	0.5			
264	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
265					partie haute (> 1m)	0.3			
266	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
267					partie haute (> 1m)	0.2			
268	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
269					partie haute (> 1m)	0.4			
-	D	Mur	plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	lambris pvc Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

-	C	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Wc 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
270	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
271					partie haute (> 1m)	0.3			
272	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
273					partie haute (> 1m)	0.4			
274	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
275					partie haute (> 1m)	0.2			
276	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
277					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	lambris pvc Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
278	C	Porte placard	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
279					partie haute (> 1m)	0.3			
280	C	Huisserie Porte placard	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
281					partie haute (> 1m)	0.6			

RdC - Piece d'eau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
282	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
283					partie haute (> 1m)	0.1			
284	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
285					partie haute (> 1m)	0.1			
286	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
287					partie haute (> 1m)	0.3			
288	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
289					partie haute (> 1m)	0.1			
-	B	Mur	plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	lambris pvc Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Wc 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
290	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
291					partie haute (> 1m)	0.1			
292	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
293					partie haute (> 1m)	0.1			
294	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
295					partie haute (> 1m)	0.3			
296	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
297					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	lambris pvc Neuf	brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Plinthes	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Archives 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
298	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
299					partie haute (> 1m)	0.4			
300	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
301					partie haute (> 1m)	0.6			
302	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
303					partie haute (> 1m)	0.3			
304	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
305					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
306		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0.6		0	
307					mesure 2	0.4			
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
308	C	Dormant seul	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
309					mesure 2	0			
310	C	Niche	plâtre	peinture	mesure 1	0.3		0	
311					mesure 2	0.2			

RdC - Dégagement 4

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
312	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
313					partie haute (> 1m)	0.2			
314	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
315					partie haute (> 1m)	0.3			
316	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
317					partie haute (> 1m)	0.2			
318	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
319					partie haute (> 1m)	0.4			
320	E	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
321					partie haute (> 1m)	0.6			
322	F	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
323					partie haute (> 1m)	0.4			
324	G	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
325					partie haute (> 1m)	0.3			
326	H	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
327					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
328		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0		0	
329					mesure 2	0.2			
330	A	Embrasure murs	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.3		0	
331					mesure 2	0.1			
332	B	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
333					partie haute (> 1m)	0.2			
334	B	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
335					partie haute (> 1m)	0.4			
336	B	Embrasure fenêtre	Plâtre	tapisserie	mesure 1	0.4		0	
337					mesure 2	0.4			
338	C	Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
339					partie haute (> 1m)	0.6			
340	C	Huisserie Porte 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
341					partie haute (> 1m)	0.1			
-	F	Porte 3	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	F	Huisserie Porte 3	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	H	Porte 4	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	H	Huisserie Porte 4	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 29 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
342	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
343					partie haute (> 1m)	0.2			
344	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
345					partie haute (> 1m)	0.1			
346	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
347					partie haute (> 1m)	0.3			
348	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
349					partie haute (> 1m)	0.3			
350	E	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
351					partie haute (> 1m)	0.3			
352	F	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
353					partie haute (> 1m)	0.5			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
354		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.5		0	
355					mesure 2	0.3			
356	E	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
357					partie haute	0.5			
358	E	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
359					partie haute	0.2			
360	E	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
361					partie haute	0.1			
362	E	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
363					partie haute	0.6			
364	E	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
365					partie haute	0.4			
366	E	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
367					partie haute	0			
368	E	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
369					partie haute	0.4			
370	E	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.3		0	
371					partie haute	0.4			
372	E	Embrasure fenêtre 1	plâtre	Peinture	mesure 1	0.1		0	
373					mesure 2	0.3			
374	E	Embrasure fenêtre 2	plâtre	Peinture	mesure 1	0.1		0	
375					mesure 2	0.6			
376	E	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.6		0	
377					mesure 2	0.3			
378	E	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.5		0	
379					mesure 2	0.1			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
380	B	Embrasure porte	plâtre	Peinture	mesure 1	0.3		0	
381					mesure 2	0.3			
-	A	Porte 3	Métal Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 3	Métal Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
382	F	Porte 4	Bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	

383					partie haute (> 1m)	0.1			
384	F	Huisserie Porte 4	Bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
385					partie haute (> 1m)	0.3			

RdC - Piece serveurs 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
386	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
387					partie haute (> 1m)	0.4			
388	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
389					partie haute (> 1m)	0.6			
390	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
391					partie haute (> 1m)	0.6			
392	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
393					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
394		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.6		0	
395					mesure 2	0.3			
396	A	Porte	Bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
397					partie haute (> 1m)	0.4			
398	A	Huisserie Porte	Bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
399					partie haute (> 1m)	0.5			
400	A	Embrasure porte	plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.3		0	
401					mesure 2	0.3			

RdC - Placard 1 Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
402	A	Mur	Bois melaminé	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
403					partie haute (> 1m)	0.4			
404	B	Mur	Bois melaminé	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
405					partie haute (> 1m)	0.1			
406	C	Mur	Bois melaminé	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
407					partie haute (> 1m)	0.3			
408	D	Mur	Bois melaminé	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
409					partie haute (> 1m)	0.1			
410		Plafond	Bois melaminé	Peinture	mesure 1	0.2		0	
411					mesure 2	0.1			
412	A	Porte	Bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
413					partie haute (> 1m)	0.5			
414	A	Huisserie Porte	Bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
415					partie haute (> 1m)	0.4			

RdC - Placard 2 Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
416	A	Mur	Bois melaminé	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
417					partie haute (> 1m)	0.4			
418	B	Mur	Bois melaminé	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
419					partie haute (> 1m)	0.5			
420	C	Mur	Bois melaminé	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
421					partie haute (> 1m)	0.4			
422	D	Mur	Bois melaminé	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
423					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
424	A	Porte	Métal	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
425					partie haute (> 1m)	0.3			
426	A	Huisserie Porte	Métal	peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
427					partie haute (> 1m)	0.4			

RdC - Piece serveurs 2

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
428	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
429					partie haute (> 1m)	0.1			
430	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
431					partie haute (> 1m)	0.1			
432	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
433					partie haute (> 1m)	0.5			
434	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
435					partie haute (> 1m)	0.3			
436	E	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
437					partie haute (> 1m)	0.4			
438	F	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
439					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
440		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
441					mesure 2	0.4			
442	A	Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
443					partie haute (> 1m)	0.4			
444	A	Huisserie Porte 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
445					partie haute (> 1m)	0.6			
446	B	Embrasure porte	plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.2		0	

447					mesure 2	0.2			
-	C	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Archives 2

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
448	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
449					partie haute (> 1m)	0.3			
450	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
451					partie haute (> 1m)	0.5			
452	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
453					partie haute (> 1m)	0.2			
454	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
455					partie haute (> 1m)	0.3			
456	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
457					partie haute (> 1m)	0.5			
458	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
459					partie haute (> 1m)	0.2			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
460		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.6		0	
461					mesure 2	0.4			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	E	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	E	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
462		Pilier	Platre	peinture	mesure 1	0.3		0	
463					mesure 2	0.4			

RdC - Stockage 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
464	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
465					partie haute (> 1m)	0.4			
466	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
467					partie haute (> 1m)	0			
468	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
469					partie haute (> 1m)	0.1			
470	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
471					partie haute (> 1m)	0.6			
472		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0.3		0	
473					mesure 2	0.4			
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Salle de reunion 1

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
474	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
475					partie haute (> 1m)	0.1			
476	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
477					partie haute (> 1m)	0			
478	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
479					partie haute (> 1m)	0.1			
480	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
481					partie haute (> 1m)	0.4			
482		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	0.1		0	
483					mesure 2	0.3			
484		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
485					mesure 2	0.5			
486		Puits de lumiere	Metal	peinture	mesure 1	0.6		0	
487					mesure 2	0.3			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
488	D	Niche	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
489					mesure 2	0.2			

RdC - Placard 1 Salle de reunion 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	placoplâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	placoplâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Parpaing	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Parpaing	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	E	Mur	Parpaing	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	F	Mur	placoplâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
490		Plafond	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
491					mesure 2	0.3			
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Placard 2 Salle de reunion 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	placoplâtre	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	placoplâtre	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	placoplâtre	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	placoplâtre	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	dalles de faux-plafond Neuf	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Dégagement 5

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Marches	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Contre Marches	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
492	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
493					partie haute (> 1m)	0.6			
494	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
495					partie haute (> 1m)	0.3			
496	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
497					partie haute (> 1m)	0.3			
498	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
499					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
500		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
501					mesure 2	0.5			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
502	A	Embrasure porte	plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.2		0	
503					mesure 2	0.3			
504		Escalier colimacon	Metal	peinture	mesure 1	2,2	Non dégradé	1	

RdC - Salle repas

Nombre d'unités de diagnostic : 30 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
505	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
506					partie haute (> 1m)	0.1			
507	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
508					partie haute (> 1m)	0.1			
509	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
510					partie haute (> 1m)	0.5			
511	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
512					partie haute (> 1m)	0.6			
513	E	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
514					partie haute (> 1m)	0			
515	F	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
516					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
517		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
518					mesure 2	0.4			
519	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.2		0	
520					partie haute	0.4			
521	D	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0		0	
522					partie haute	0.4			
523	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
524					partie haute	0.5			
525	D	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.2		0	
526					partie haute	0.1			
527	E	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
528					partie haute	0.3			
529	E	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0		0	
530					partie haute	0.5			
531	E	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0		0	
532					partie haute	0.3			
533	E	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.2		0	
534					partie haute	0.1			
535	D	Embrasure fenêtre 1	plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.1		0	
536					mesure 2	0.2			
537	E	Embrasure fenêtre 2	plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.5		0	
538					mesure 2	0.3			
539	D	Allège fenêtre	plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.3		0	
540					mesure 2	0.3			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Porte 3	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte 3	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	F	Porte 4	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	F	Huisserie Porte 4	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	F	Porte 5	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	F	Huisserie Porte 5	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
541	F	Dormant seul	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
542					mesure 2	0.1			

RdC - Archive 3

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
543	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
544					partie haute (> 1m)	0.3			
545	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
546					partie haute (> 1m)	0.5			
547	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
548					partie haute (> 1m)	0.1			
549	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0		0	
550					partie haute (> 1m)	0.3			
551	E	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
552					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
553		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
554					mesure 2	0.3			
555	D	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0.5		0	
556					partie haute	0.4			
557	D	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
558					partie haute	0.2			
559	D	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
560					partie haute	0.6			
561	D	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0.6		0	
562					partie haute	0.5			
563	D	Embrasure fenêtre	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.4		0	
564					mesure 2	0.2			
565	D	Allège fenêtre	plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.3		0	
566					mesure 2	0.3			
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Sas

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
567	A	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
568					partie haute (> 1m)	0.3			
569	B	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.2		0	
570					partie haute (> 1m)	0.3			
571	C	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
572					partie haute (> 1m)	0.6			
573	D	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
574					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
575		Plinthes	bois	Vernis	mesure 1	0.2		0	
576					mesure 2	0.1			
577	A	Embrasure murs	Bois	Vernis	mesure 1	0.6		0	
578					mesure 2	0.3			
-	B	Porte	bois Neuf	Vernis	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte	bois Neuf	Vernis	Non mesurée	-		NM	Elément récent
579	B	Embrasure porte	Bois	Vernis	mesure 1	0.3		0	
580					mesure 2	0.6			

RdC - Dégagement 6

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Contre Marches	plastique (lino)	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Marches	plastique (lino)	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
581		Escalier balustre	Métal	Peinture	mesure 1	0.3		0	
582					mesure 2	0.1			
583	A	Mur	bois	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
584					partie haute (> 1m)	0.6			
585	B	Mur	bois	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
586					partie haute (> 1m)	0.6			
587	C	Mur	bois	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0		0	
588					partie haute (> 1m)	0.5			
589	D	Mur	bois	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
590					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte 1	bois Neuf	Vernis	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	Vernis	Non mesurée	-		NM	Elément récent
591	A	Embrasure porte	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.4		0	
592					mesure 2	0.1			
-	D	Porte 2	bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Huisserie Porte 2	bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Fenêtre intérieure	Carreaux de verre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Huisserie Fenêtre intérieure	Carreaux de verre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Fenêtre extérieure	Carreaux de verre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Huisserie Fenêtre extérieure	Carreaux de verre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

RdC - Piece d'eau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
593	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
594					partie haute (> 1m)	0.1			
595	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
596					partie haute (> 1m)	0.6			
597	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
598					partie haute (> 1m)	0.3			
599	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
600					partie haute (> 1m)	0.6			
-	C	Mur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
601		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0.3		0	
602					mesure 2	0.6			
-		Plinthes	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Wc 3

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
603	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
604					partie haute (> 1m)	0.4			
605	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
606					partie haute (> 1m)	0.4			
607	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
608					partie haute (> 1m)	0.4			
609	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
610					partie haute (> 1m)	0.4			
611		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0.3		0	
612					mesure 2	0.6			
-		Plinthes	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Archives 4

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
613	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
614					partie haute (> 1m)	0.4			
615	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
616					partie haute (> 1m)	0.4			
617	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
618					partie haute (> 1m)	0.4			
619	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0		0	
620					partie haute (> 1m)	0.4			
621	E	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
622					partie haute (> 1m)	0.2			
623	F	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
624					partie haute (> 1m)	0			
625		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0.1		0	
626					mesure 2	0.4			
627		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
628					mesure 2	0.4			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Archives 5

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
629	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
630					partie haute (> 1m)	0.2			
631	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
632					partie haute (> 1m)	0.6			
633	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
634					partie haute (> 1m)	0.6			
635	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
636					partie haute (> 1m)	0.4			
637	D	Mur	parpaings	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
638					partie haute (> 1m)	0.1			
639		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0.1		0	
640					mesure 2	0.2			
641		Plafond	parpaings	peinture	mesure 1	0.4		0	
642					mesure 2	0.3			
643		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
644					mesure 2	0.2			
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

Entre sols - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 28 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
645	A	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
646					partie haute (> 1m)	0.1			
647	B	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
648					partie haute (> 1m)	0.6			
649	C	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.5		0	
650					partie haute (> 1m)	0.5			
651	D	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
652					partie haute (> 1m)	0.6			
653		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0.6		0	
654					mesure 2	0.2			
655		Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0.3		0	
656					mesure 2	0.1			
657	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.6		0	
658					partie haute	0.5			
659	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.2		0	
660					partie haute	0.2			
661	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
662					partie haute	0.1			
663	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
664					partie haute	0.3			
665	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
666					partie haute	0.4			
667	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
668					partie haute	0.6			
669	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
670					partie haute	0.1			
671	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
672					partie haute	0.5			
673	B	Embrasure fenêtre 1	Bois	Vernis	mesure 1	0.5		0	
674					mesure 2	0.4			
675	B	Embrasure fenêtre 2	Bois	Vernis	mesure 1	0.4		0	
676					mesure 2	0.2			
677	B	Allège fenêtre 1	Bois	Vernis	mesure 1	0.4		0	
678					mesure 2	0.6			
679	B	Allège fenêtre 2	Bois	Vernis	mesure 1	0.6		0	
680					mesure 2	0.4			
681	B	Volet 1	Bois	Vernis	partie basse	0.6		0	
682					partie haute	0.3			
683	B	Volet 2	Bois	Vernis	partie basse	0.2		0	
684					partie haute	0.6			
-	D	Fenêtre 3 intérieure	Carreaux de verre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	Carreaux de verre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Fenêtre 3 extérieure	Carreaux de verre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	Carreaux de verre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

Entre sols - Stockage 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
685	A	Mur	bois	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
686					partie haute (> 1m)	0.3			
687	B	Mur	bois	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
688					partie haute (> 1m)	0.5			
689	C	Mur	bois	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
690					partie haute (> 1m)	0.3			
691	D	Mur	bois	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
692					partie haute (> 1m)	0.5			
693		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0.3		0	
694					mesure 2	0.5			
695		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0.6		0	
696					mesure 2	0.2			
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

Entre sols - Local poubelles

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
697		Mur	ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	0.3		0	
698					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	parpaings	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
699		Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
700					partie haute (> 1m)	0.3			
701		Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.5		0	
702					partie haute (> 1m)	0.6			

1er étage - Palier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation

703	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
704					partie haute (> 1m)	0.4			
705	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
706					partie haute (> 1m)	0.2			
707	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
708					partie haute (> 1m)	0.6			
709	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
710					partie haute (> 1m)	0.2			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
711		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
712					mesure 2	0.3			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
713	C	Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
714					partie haute (> 1m)	0.1			
715	C	Huisserie Porte 3	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
716					partie haute (> 1m)	0.6			
-	C	Embrasure porte	Bois	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Porte 4	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	D	Huisserie Porte 4	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
717		Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	0.5		0	
718					mesure 2	0			

1er étage - Piece d'eau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
719	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
720					partie haute (> 1m)	0.1			
721	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
722					partie haute (> 1m)	0.6			
723	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
724					partie haute (> 1m)	0.2			
725	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
726					partie haute (> 1m)	0.4			
-	B	Mur	plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plinthes	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Wc 4

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
727	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
728					partie haute (> 1m)	0.6			
729	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
730					partie haute (> 1m)	0.2			
731	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
732					partie haute (> 1m)	0.3			
733	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
734					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plinthes	Carrelage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 6

Nombre d'unités de diagnostic : 23 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 4 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
735	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
736					partie haute (> 1m)	0.1			
737	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
738					partie haute (> 1m)	0.3			
739	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0		0	
740					partie haute (> 1m)	0.4			
741	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
742					partie haute (> 1m)	0.2			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
743		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0.3		0	
744					mesure 2	0.6			
745	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.2		0	
746					partie haute	0.5			
747	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.6		0	
748					partie haute	0.2			
749	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.6		0	
750					partie haute	0.4			
751	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
752					partie haute	0.6			
753	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
754					partie haute	0.4			

755	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.6		0	
756					partie haute	0.4			
757	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.6		0	
758					partie haute	0.5			
759	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
760					partie haute	0.2			
761	B	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.4		0	
762					mesure 2	0.6			
763	C	Allège fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.1		0	
764					mesure 2	0.6			
765	C	Allège fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.1		0	
766					mesure 2	0.3			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
767	B	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,5	Non dégradé	1	
768	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,5	Dégradé (Ecaillage)	3	

1er étage - Archive 6

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
769	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
770					partie haute (> 1m)	0.3			
771	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
772					partie haute (> 1m)	0.1			
773	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
774					partie haute (> 1m)	0.4			
775	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
776					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
777		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.2		0	
778					mesure 2	0.4			
779	D	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
780					partie haute	0.3			
781	D	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
782					partie haute	0.6			
783	D	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
784					partie haute	0.4			
785	D	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
786					partie haute	0.4			
787	D	Embrasure fenêtre	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.3		0	
788					mesure 2	0.6			
789	D	Allège fenêtre	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.3		0	
790					mesure 2	0.1			
791	D	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,5	Non dégradé	1	
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 33 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
792	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
793					partie haute (> 1m)	0.6			
794	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
795					partie haute (> 1m)	0.5			
796	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
797					partie haute (> 1m)	0.1			
798	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
799					partie haute (> 1m)	0.2			
800	E	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
801					partie haute (> 1m)	0.2			
802	F	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
803					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
804		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
805					mesure 2	0.4			
806	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
807					partie haute	0.4			
808	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.6		0	
809					partie haute	0.4			
810	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
811					partie haute	0.6			
812	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.2		0	
813					partie haute	0.3			
814	B	Allège fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.6		0	
815					mesure 2	0.1			
816	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0		0	
817					partie haute	0.3			
818	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.2		0	
819					partie haute	0.2			
820	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.5		0	
821					partie haute	0.3			
822	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
823					partie haute	0.5			
824	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
825					partie haute	0.1			

826	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.6		0	
827					partie haute	0.4			
828	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
829					partie haute	0.3			
830	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
831					partie haute	0.3			
832	D	Embrasure fenêtre 1	plâtre	tapisserie	mesure 1	0		0	
833					mesure 2	0.6			
834	D	Embrasure fenêtre 2	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.1		0	
835					mesure 2	0.5			
836	D	Allège fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.1		0	
837					mesure 2	0.3			
838	D	Allège fenêtre 3	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.6		0	
839					mesure 2	0.3			
840	D	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,5	Non dégradé	1	
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte 2	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
841	C	Embrasure porte	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.6		0	
842					mesure 2	0.1			
-	E	Porte 3	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	E	Huisserie Porte 3	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Placard Bureau 7

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
843	A	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
844					partie haute (> 1m)	0.3			
845	B	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
846					partie haute (> 1m)	0.1			
847	C	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
848					partie haute (> 1m)	0.5			
849	D	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
850					partie haute (> 1m)	0.6			
851		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	0.3		0	
852					mesure 2	0			
-	A	Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 8

Nombre d'unités de diagnostic : 26 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
853	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
854					partie haute (> 1m)	0.5			
855	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
856					partie haute (> 1m)	0.5			
857	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
858					partie haute (> 1m)	0.6			
859	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
860					partie haute (> 1m)	0.2			
861	E	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
862					partie haute (> 1m)	0.3			
863	F	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
864					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
865		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.6		0	
866					mesure 2	0.2			
-	A	Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
867	A	Embrasure porte	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.4		0	
868					mesure 2	0.2			
-	C	Porte 2	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	C	Huisserie Porte 2	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
869	A	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.2		0	
870					partie haute	0.1			
871	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
872					partie haute	0.3			
873	A	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.6		0	
874					partie haute	0			
875	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
876					partie haute	0.5			
877	F	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
878					partie haute	0.2			
879	F	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.2		0	
880					partie haute	0.4			
881	F	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.6		0	
882					partie haute	0.1			
883	F	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
884					partie haute	0.5			
885	A	Embrasure fenêtre 1	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.3		0	
886					mesure 2	0.4			
887	F	Embrasure fenêtre 2	plâtre	tapisserie	mesure 1	0		0	
888					mesure 2	0.5			
889	A	Allège fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.6		0	
890					mesure 2	0.1			
891	F	Allège fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.4		0	
892					mesure 2	0.1			

893	F	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	0.3		0	
894					mesure 2	0.2			

1er étage - Dégagement 7

Nombre d'unités de diagnostic : 21 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
895	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
896					partie haute (> 1m)	0.4			
897	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
898					partie haute (> 1m)	0.1			
899	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
900					partie haute (> 1m)	0.6			
901	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
902					partie haute (> 1m)	0.6			
903	E	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
904					partie haute (> 1m)	0.2			
905	F	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
906					partie haute (> 1m)	0.2			
907	G	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
908					partie haute (> 1m)	0.4			
909	H	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
910					partie haute (> 1m)	0.5			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
911		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0		0	
912					mesure 2	0.3			
-	A	Porte 1	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Porte 2	bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Porte 2	bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	G	Porte 3	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	G	Huisserie Porte 3	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	H	Porte 4	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	H	Huisserie Porte 4	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	H	Porte 5	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	H	Huisserie Porte 5	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
913		Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	0.3		0	
914					mesure 2	0.6			

1er étage - Stockage 3

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
915	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
916					partie haute (> 1m)	0.2			
917	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
918					partie haute (> 1m)	0.5			
919	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
920					partie haute (> 1m)	0.4			
921	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0		0	
922					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
923		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
924					mesure 2	0.1			
-	A	Porte	bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 9

Nombre d'unités de diagnostic : 38 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
925	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
926					partie haute (> 1m)	0			
927	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
928					partie haute (> 1m)	0.3			
929	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
930					partie haute (> 1m)	0.6			
931	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
932					partie haute (> 1m)	0.1			
933	E	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
934					partie haute (> 1m)	0.4			
935	F	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0		0	
936					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
937		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.5		0	
938					mesure 2	0.3			
939	A	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
940					partie haute	0.3			
941	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
942					partie haute	0.5			
943	A	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
944					partie haute	0.1			
945	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.2		0	
946					partie haute	0.4			
947	B	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
948					partie haute	0.1			
949	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
950					partie haute	0			

951	B	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
952					partie haute	0.1			
953	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	0.5		0	
954					partie haute	0.3			
955	A	Allège fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.3		0	
956					mesure 2	0.4			
957	B	Allège fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.4		0	
958					mesure 2	0.4			
959	E	Fenêtre 3 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
960					partie haute	0.4			
961	E	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
962					partie haute	0.1			
963	E	Fenêtre 3 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.5		0	
964					partie haute	0.3			
965	E	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
966					partie haute	0.5			
967	E	Fenêtre 4 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0		0	
968					partie haute	0.3			
969	E	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
970					partie haute	0.1			
971	E	Fenêtre 4 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
972					partie haute	0.4			
973	E	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0		0	
974					partie haute	0.6			
975	E	Fenêtre 5 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
976					partie haute	0.3			
977	E	Huisserie Fenêtre 5 intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
978					partie haute	0.4			
979	E	Fenêtre 5 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
980					partie haute	0.2			
981	E	Huisserie Fenêtre 5 extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	
982					partie haute	0.2			
983	E	Embrasure fenêtre 1	plâtre	tapisserie	mesure 1	0		0	
984					mesure 2	0.4			
985	E	Embrasure fenêtre 2	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.6		0	
986					mesure 2	0.6			
987	E	Embrasure fenêtre 3	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.2		0	
988					mesure 2	0.3			
989	E	Allège fenêtre 3	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.6		0	
990					mesure 2	0.5			
991	E	Allège fenêtre 4	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.6		0	
992					mesure 2	0.4			
993	E	Allège fenêtre 5	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.6		0	
994					mesure 2	0.2			
-	A	Porte	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent

1er étage - Bureau 10

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
995	A	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
996					partie haute (> 1m)	0.3			
997	B	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
998					partie haute (> 1m)	0.3			
999	D	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1000					partie haute (> 1m)	0			
1001	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1002					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1003		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
1004					mesure 2	0.3			
1005	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
1006					partie haute	0.5			
1007	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
1008					partie haute	0.6			
1009	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
1010					partie haute	0.3			
1011	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
1012					partie haute	0.6			
1013	C	Embrasure fenêtre	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.3		0	
1014					mesure 2	0.4			
1015	C	Allège fenêtre	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.1		0	
1016					mesure 2	0.4			
-	A	Porte	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
1017	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	0.1		0	
1018					mesure 2	0.1			

1er étage - Bureau 11

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1019	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1020					partie haute (> 1m)	0.2			
1021	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1022					partie haute (> 1m)	0.1			
1023	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1024					partie haute (> 1m)	0.2			
1025	B	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	

1026					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1027		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
1028					mesure 2	0.6			
1029	C	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
1030					partie haute	0.3			
1031	C	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
1032					partie haute	0.1			
1033	C	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
1034					partie haute	0.6			
1035	C	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
1036					partie haute	0.3			
1037	C	Embrasure fenêtre	plâtre	tapisserie	mesure 1	0.4		0	
1038					mesure 2	0.6			
1039	C	Allège fenêtre	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.4		0	
1040					mesure 2	0.4			
1041	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	0.3		0	
1042					mesure 2	0.6			
-	A	Porte	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte	bois Neuf	vitrage	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Hall d'entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 5 soit 25 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1043	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	12	Dégradé (Ecaillage)	3	
1044	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	7,3	Dégradé (Ecaillage)	3	
1045	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	8,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
1046	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	8,6	Dégradé (Ecaillage)	3	
1047	A	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	4,6	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1048	B	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	4,2	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1049	C	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	5,3	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1050	D	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	4,7	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1051		Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0.2		0	
1052					mesure 2	0.6			
1053	A	Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	9,6	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1054	A	Huisserie Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	9,6	Dégradé (Ecaillage)	3	
1055	B	Porte 2	bois	vernis	partie basse (< 1m)	4,5	Non dégradé	1	
1056	B	Huisserie Porte 2	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	8,6	Non dégradé	1	
1057	D	Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	8,5	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1058	D	Huisserie Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	8,2	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
-	C	Porte 4	vitrage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Porte 4	vitrage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1059		Embrasure porte 1	Bois	Vernis	mesure 1	0.1		0	
1060	B				mesure 2	0.5			
1061					mesure 3	0.4			
1062	D	Embrasure porte 2	Bois	Vernis	mesure 1	11	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	

RdC - Escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1063		Escalier marches	bois	vernis	mesure 1	0.3		0	
1064					mesure 2	0.6			
1065		Escalier contre marches	bois	vernis	mesure 1	0.6		0	
1066					mesure 2	0.5			
1067	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1068					partie haute (> 1m)	0.1			
1069	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1070					partie haute (> 1m)	0.3			
1071	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1072					partie haute (> 1m)	0.2			
1073	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1074					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1075		Escalier limon	bois	vernis	mesure 1	0.1		0	
1076					mesure 2	0.3			
1077		Escalier Rambarde	Metal	peinture	mesure 1	0.3		0	
1078					mesure 2	0.5			
1079		Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.2		0	
1080					partie haute	0.4			
1081		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.6		0	
1082					partie haute	0			
1083		Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.6		0	
1084					partie haute	0.4			
1085		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.1		0	
1086					partie haute	0.4			
1087		Embrasure fenêtre	Bois	Vernis	mesure 1	0.3		0	
1088					mesure 2	0.4			
1089		Allège fenêtre	Bois	Vernis	mesure 1	2,9	Non dégradé	1	

RdC - Dégagement 8

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1090	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1091					partie haute (> 1m)	0.6			
1092	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1093					partie haute (> 1m)	0.6			
1094	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1095					partie haute (> 1m)	0			
1096	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1097					partie haute (> 1m)	0.5			
1098		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	0.1		0	
1099					mesure 2	0.4			
1100		Plinthes	bois	vernis	mesure 1	0.6		0	
1101					mesure 2	0			
1102	A	Dormant seul	bois	vernis	mesure 1	0.5		0	
1103					mesure 2	0.6			
1104	C	Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1105					partie haute (> 1m)	0.2			
1106	C	Huisserie Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1107					partie haute (> 1m)	0.4			
1108	D	Porte 2	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1109					partie haute (> 1m)	0.4			
1110	D	Huisserie Porte 2	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1111					partie haute (> 1m)	0.6			

RdC - Escaliers vers caves

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Escalier marches	ciment	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Escalier contre marches	ciment	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Mur	ciment	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Mur	pierres	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois poutres	brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Huisserie Porte	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

RdC - Archives 7

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	pierres	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	pierres	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Plâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Plâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Ciment	brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1112	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1113					partie haute (> 1m)	0.2			
1114	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1115					partie haute (> 1m)	0.1			
1116	D	Porte 2	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1117					partie haute (> 1m)	0.3			
1118	D	Huisserie Porte 2	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1119					partie haute (> 1m)	0.4			

RdC - Stockage 4

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Plâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Plâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Plâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	pierres	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Ciment	brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1120	A	Porte 1	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1121					partie haute (> 1m)	0.1			
1122	A	Huisserie Porte 1	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1123					partie haute (> 1m)	0.1			
1124	C	Porte 2	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1125					partie haute (> 1m)	0.6			
1126	C	Huisserie Porte 2	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1127					partie haute (> 1m)	0.5			

RdC - Stockage 5

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	C	Mur	pierres	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	pierres	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	A	Mur	Plâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Plâtre	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Ciment	brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1128	A	Porte	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1129					partie haute (> 1m)	0.5			
1130	A	Huisserie Porte	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1131					partie haute (> 1m)	0.6			

RdC - Bureau 12

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1132	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1133					partie haute (> 1m)	0			
1134	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1135					partie haute (> 1m)	0.3			
1136	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1137					partie haute (> 1m)	0.4			
1138	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1139					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	lambris pvc	brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1140		Plinthes	Bois	vernis	mesure 1	0.4		0	
1141					mesure 2	0.1			
1142	D	Fenêtre intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
1143					partie haute	0.1			
1144	D	Huisserie Fenêtre intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.6		0	
1145					partie haute	0.6			
1146	D	Fenêtre extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	
1147					partie haute	0			
1148	D	Huisserie Fenêtre extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.1		0	
1149					partie haute	0.3			
1150	D	Porte Fenêtre	Aluminium	Anodisé	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1151					partie haute (> 1m)	0.3			
1152	D	Huisserie Porte Fenêtre	Aluminium	Anodisé	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1153					partie haute (> 1m)	0.4			
1154	D	Embrasure fenêtre 1	bois	toile de verre peinte	mesure 1	0.1		0	
1155					mesure 2	0.4			
1156	D	Embrasure fenêtre 2	bois	toile de verre peinte	mesure 1	0.3		0	
1157					mesure 2	0.3			
1158	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1159					partie haute (> 1m)	0.1			
1160	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1161					partie haute (> 1m)	0.2			
1162	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1163					partie haute (> 1m)	0.2			
1164	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1165					partie haute (> 1m)	0.2			
1166	B	Porte 3	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1167					partie haute (> 1m)	0.4			
1168	B	Huisserie Porte 3	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1169					partie haute (> 1m)	0.6			

RdC - Placard Bureau 12

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Bois melaminé	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois melaminé	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1170	A	Porte	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1171					partie haute (> 1m)	0.3			
1172	A	Huisserie Porte	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1173					partie haute (> 1m)	0.3			

RdC - Dégagement 9

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1174	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1175					partie haute (> 1m)	0.1			
1176	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1177					partie haute (> 1m)	0.6			
1178	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1179					partie haute (> 1m)	0.3			
1180	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1181					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	lambris pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1182		Plinthes	bois	vernis	mesure 1	0.2		0	
1183					mesure 2	0.6			
1184	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1185					partie haute (> 1m)	0.3			
1186	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1187					partie haute (> 1m)	0.4			
1188	A	Embrasure porte	bois	Peinture	mesure 1	0.4		0	
1189					mesure 2	0.5			
1190	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1191					partie haute (> 1m)	0.3			
1192	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1193					partie haute (> 1m)	0.4			
1194	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1195					partie haute (> 1m)	0.5			
1196	C	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1197					partie haute (> 1m)	0.6			

1198	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1199					partie haute (> 1m)	0			
1200	D	Huisserie Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1201					partie haute (> 1m)	0.2			

RdC - Piece d'eau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1202	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1203					partie haute (> 1m)	0.1			
1204	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1205					partie haute (> 1m)	0.6			
1206	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1207					partie haute (> 1m)	0.4			
1208	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0		0	
1209					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	lambris pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1210		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0.2		0	
1211					mesure 2	0.3			
1212	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1213					partie haute (> 1m)	0.4			
1214	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1215					partie haute (> 1m)	0.2			
1216	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1217					partie haute (> 1m)	0.4			
1218	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1219					partie haute (> 1m)	0.5			

RdC - Wc 5

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1220	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1221					partie haute (> 1m)	0.4			
1222	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1223					partie haute (> 1m)	0.1			
1224	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1225					partie haute (> 1m)	0.1			
1226	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1227					partie haute (> 1m)	0.5			
-		Plafond	lambris pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1228		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0.1		0	
1229					mesure 2	0.3			
1230	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1231					partie haute (> 1m)	0.5			
1232	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1233					partie haute (> 1m)	0.6			

RdC - Archives 8

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1234	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1235					partie haute (> 1m)	0.4			
1236	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1237					partie haute (> 1m)	0.5			
1238	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1239					partie haute (> 1m)	0.5			
1240	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1241					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1242	A	Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1243					partie haute (> 1m)	0.1			
1244	A	Huisserie Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1245					partie haute (> 1m)	0.3			

RdC - Bureau 13

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1246	A	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1247					partie haute (> 1m)	0.4			
1248	B	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1249					partie haute (> 1m)	0			
1250	C	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1251					partie haute (> 1m)	0.5			
1252	D	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1253					partie haute (> 1m)	0.4			
1254	E	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1255					partie haute (> 1m)	0.1			
1256	F	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1257					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1258		Plinthes	bois	Vernis	mesure 1	0.5		0	
1259					mesure 2	0.4			
1260	A	Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	8,4	Non dégradé	1	
1261	A	Huisserie Porte	bois	peinture	partie basse (< 1m)	6,7	Non dégradé	1	
1262	F	Fenêtre fixe intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	
1263					partie haute	0.6			

1264	F	Huisserie Fenêtre fixe intérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
1265					partie haute	0			
1266	F	Fenêtre fixe extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.3		0	
1267					partie haute	0.1			
1268	F	Huisserie Fenêtre fixe extérieure	Aluminium	Anodisé	partie basse	0.4		0	
1269					partie haute	0.4			

1er étage - Palier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1270	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1271					partie haute (> 1m)	0.6			
1272					mesure 3 (> 1m)	0.4			
1273	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1274					partie haute (> 1m)	0.4			
1275					mesure 3 (> 1m)	0.3			
1276	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	5,3	Non dégradé	1	
1277	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	3,2	Non dégradé	1	
1278	A	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1279					partie haute (> 1m)	0.3			
1280					mesure 3 (> 1m)	0.3			
1281	B	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1282					partie haute (> 1m)	0.5			
1283					mesure 3 (> 1m)	0.4			
1284	C	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1285					partie haute (> 1m)	0.6			
1286					mesure 3 (> 1m)	0.6			
1287	D	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1288					partie haute (> 1m)	0.3			
1289					mesure 3 (> 1m)	0.2			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1290	A	Porte 1	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	6,8	Non dégradé	1	
1291	A	Huisserie Porte 1	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	3,7	Non dégradé	1	
1292	A	Porte 2	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	4,7	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1293	A	Huisserie Porte 2	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	8,5	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1294	B	Porte 3	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	3,5	Non dégradé	1	
1295	B	Huisserie Porte 3	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	8,3	Non dégradé	1	
1296	C	Porte 4	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	5,3	Non dégradé	1	
1297	C	Huisserie Porte 4	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	8,8	Non dégradé	1	
1298	D	Porte 5	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	3,4	Non dégradé	1	
1299	D	Huisserie Porte 5	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1300					partie haute (> 1m)	0			
1301					mesure 3 (> 1m)	0.5			
1302	B	Embrasure porte 1	bois	Vernis	mesure 1	9,5	Non dégradé	1	
1303	D	Embrasure porte 2	bois	Vernis	mesure 1	5,1	Non dégradé	1	
1304		Radiateurs	Fonte	peinture	mesure 1	2,1	Non dégradé	1	

1er étage - Dégagement 10

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1305	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	6,4	Non Visible	1	
1306	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	7,3	Non Visible	1	
1307	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	6,6	Non Visible	1	
1308	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	6,8	Non Visible	1	
-		Plafond	dalles de faux-plafond	Brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1309	A	Porte 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,7	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1310	A	Huisserie Porte 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,5	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1311	C	Porte 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1312					partie haute (> 1m)	0.3			
1313					mesure 3 (> 1m)	0.4			
1314	C	Huisserie Porte 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1315					partie haute (> 1m)	0.4			
1316					mesure 3 (> 1m)	0.6			
1317	A	Embrasure porte 1	bois	Peinture	mesure 1	0.4		0	
1318					mesure 2	0.4			
1319					mesure 3	0.4			
1320	C	Embrasure porte 2	bois	Peinture	mesure 1	4,2	Non dégradé	1	
1321		Radiateurs	Fonte	peinture	mesure 1	2,1	Non dégradé	1	

1er étage - Terrasse

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Escalier marches	ciment	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Escalier contre marches	ciment	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1322		Rampe	Metal	peinture	mesure 1	2,1	Non dégradé	1	

1er étage - Terrasse couverte

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 8 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1323		Mur	ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	0.1		0	

1324					partie haute (> 1m)	0			
-		Plafond	Bois poutres	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois Voligeage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1325		Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	partie basse	0		0	
1326					partie haute	0.6			
1327		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.4		0	
1328					partie haute	0.6			
1329		Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.2		0	
1330					partie haute	0.3			
1331		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.4		0	
1332					partie haute	0.1			
1333		Embrasure fenêtre	ciment	Enduit	mesure 1	0.1		0	
1334					mesure 2	0.3			
1335		Allège fenêtre	ciment	Enduit	mesure 1	0.3		0	
1336					mesure 2	0.1			
1337		Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,1	Dégradé (Ecaillage)	3	
1338		Porte	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1339					partie haute (> 1m)	0.3			
1340		Huisserie Porte	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1341					partie haute (> 1m)	0.5			

1er étage - Chaufferie

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1342		Mur	ciment	Enduit	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1343					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Mur	Bois poutres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois Voligeage	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois Poutres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1344		Porte	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1345					partie haute (> 1m)	0.3			
1346		Huisserie Porte	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1347					partie haute (> 1m)	0.5			

1er étage - Salle de reunion 2

Nombre d'unités de diagnostic : 26 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 4 soit 15,4 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1348	A	Mur	Tissu tendu	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1349					partie haute (> 1m)	0.4			
1350	B	Mur	Tissu tendu	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1351					partie haute (> 1m)	0.5			
1352	C	Mur	Tissu tendu	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1353					partie haute (> 1m)	0.2			
1354	D	Mur	Tissu tendu	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1355					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1356		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0.2		0	
1357					mesure 2	0.5			
1358	D	Porte Fenêtre 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1359	D	Huisserie Porte Fenêtre 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	2,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1360	D	Porte Fenêtre 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,3	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1361	D	Huisserie Porte Fenêtre 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	2,6	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1362	D	Embrasure fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	2,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
1363	D	Embrasure fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	2,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
1364	D	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	5,5	Dégradé (Ecaillage)	3	
1365	D	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	5,5	Dégradé (Ecaillage)	3	
1366	A	Porte 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1367					partie haute (> 1m)	0.6			
1368	A	Huisserie Porte 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1369					partie haute (> 1m)	0.4			
1370					mesure 3 (> 1m)	0.6			
1371	A	Porte 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1372					partie haute (> 1m)	0.1			
1373	A	Huisserie Porte 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,5	Non dégradé	1	
1374	B	Porte 3	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1375					partie haute (> 1m)	0.6			
1376	B	Huisserie Porte 3	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1377					partie haute (> 1m)	0.1			
1378					mesure 3 (> 1m)	0.6			
1379	B	Porte 4	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1380					partie haute (> 1m)	0.1			
1381	B	Huisserie Porte 4	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1382					partie haute (> 1m)	0.6			
1383					mesure 3 (> 1m)	0.5			
1384		Radiateurs	Fonte	peinture	mesure 1	0		0	
1385					mesure 2	0.3			
-	C	Cheminée tablette	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Cheminée jambage	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Cheminée Atre	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

1er étage - Bureau 13

Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 9,1 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1386	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1387					partie haute (> 1m)	0.3			
1388	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1389					partie haute (> 1m)	0.3			
1390	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1391					partie haute (> 1m)	0.2			
1392	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1393					partie haute (> 1m)	0.2			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1394		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
1395					mesure 2	0.3			
1396	C	Porte Fenêtre 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	11	Dégradé (Ecaillage)	3	
1397	C	Huisserie Porte Fenêtre 1	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1398					partie haute (> 1m)	0.3			
1399	C	Porte Fenêtre 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	11,2	Dégradé (Ecaillage)	3	
1400	C	Huisserie Porte Fenêtre 2	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1401					partie haute (> 1m)	0			
1402	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	2,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1403	C	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 2	2,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1404	C	Volet 1	bois	peinture	partie basse	5,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1405	C	Volet 2	bois	peinture	partie basse	5,5	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1406	A	Porte 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,4	Non dégradé	1	
1407	A	Huisserie Porte 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,7	Non dégradé	1	
1408	A	Porte 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,4	Non dégradé	1	
1409	A	Huisserie Porte 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,8	Non dégradé	1	
-	C	Cheminée Atre	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Cheminée Jambage	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Cheminée Tablette	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1410	C	Volet 3	Métal	Peinture	partie basse	0.6		0	
1411					partie haute	0.3			
1412					mesure 3	0.5			

1er étage - Bureau 14

Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 4,5 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1413	A	Mur	plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1414					partie haute (> 1m)	0.1			
1415	B	Mur	plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1416					partie haute (> 1m)	0.6			
1417	C	Mur	plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1418					partie haute (> 1m)	0.3			
1419	D	Mur	plâtre	tissu tendu	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1420					partie haute (> 1m)	0.6			
1421	A	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
1422					partie haute (> 1m)	0.1			
1423	B	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
1424					partie haute (> 1m)	0.5			
1425	C	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1426					partie haute (> 1m)	0.6			
1427	D	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1428					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1429		Plinthes	bois	Vernis	mesure 1	0.4		0	
1430					mesure 2	0.3			
1431	C	Porte Fenêtre	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1432					partie haute (> 1m)	0.4			
1433	C	Huisserie Porte Fenêtre	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1434					partie haute (> 1m)	0.4			
1435	C	Embrasure fenêtre	bois	Vernis	mesure 1	0.3		0	
1436					mesure 2	0.5			
1437	C	Volet	bois	Vernis	partie basse	5,6	Dégradé (Ecaillage)	3	
1438	A	Porte 1	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1439					partie haute (> 1m)	0.5			
1440	A	Huisserie Porte 1	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1441					partie haute (> 1m)	0.6			
1442	B	Porte 2	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1443					partie haute (> 1m)	0.4			
1444	B	Huisserie Porte 2	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1445					partie haute (> 1m)	0.4			
1446	D	Porte 3	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1447					partie haute (> 1m)	0.6			
1448	D	Huisserie Porte 3	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1449					partie haute (> 1m)	0.1			
1450	B	Embrasure porte 1	bois	Vernis	mesure 1	0.1		0	
1451					mesure 2	0.4			
1452	D	Embrasure porte 2	bois	Vernis	mesure 1	0.4		0	
1453					mesure 2	0.1			

1er étage - Balcon

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 20 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

-	D	Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1454		Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,4	Dégradé (Faïençage)	3	

1er étage - Bureau 15

Nombre d'unités de diagnostic : 26 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 4 soit 15 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1455	A	Mur	Tissu tendu	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1456					partie haute (> 1m)	0.4			
1457	B	Mur	Tissu tendu	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1458					partie haute (> 1m)	0.5			
1459	C	Mur	Tissu tendu	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1460					partie haute (> 1m)	0.4			
1461	D	Mur	Tissu tendu	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1462					partie haute (> 1m)	0.6			
1463	A	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1464					partie haute (> 1m)	0.2			
1465	B	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1466					partie haute (> 1m)	0.1			
1467	C	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1468					partie haute (> 1m)	0.2			
1469	D	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
1470					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1471		Plinthes	bois	vernis	mesure 1	0.5		0	
1472					mesure 2	0.1			
1473	B	Porte Fenêtre 1	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1474					partie haute (> 1m)	0.2			
1475	B	Huisserie Porte Fenêtre 1	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1476					partie haute (> 1m)	0.1			
1477	B	Porte Fenêtre 2	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1478					partie haute (> 1m)	0.1			
1479	B	Huisserie Porte Fenêtre 2	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1480					partie haute (> 1m)	0.2			
1481	B	Embrasure fenêtre 1	bois	vernis	mesure 1	5,8	Dégradé (Ecaillage)	3	
1482	B	Embrasure fenêtre 2	bois	vernis	mesure 1	5,6	Dégradé (Ecaillage)	3	
1483	B	Volet 1	bois	vernis	partie basse	5,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
1484	B	Volet 2	bois	vernis	partie basse	5,5	Dégradé (Ecaillage)	3	
1485					partie haute	5,5			
1486	A	Porte 1	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1487					partie haute (> 1m)	0.6			
1488	A	Huisserie Porte 1	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1489					partie haute (> 1m)	0.1			
1490	A	Porte 2	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1491					partie haute (> 1m)	0.3			
1492	A	Huisserie Porte 2	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1493					partie haute (> 1m)	0.5			
1494	C	Porte 3	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1495					partie haute (> 1m)	0.6			
1496	C	Huisserie Porte 3	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1497					partie haute (> 1m)	0.1			
1498	C	Porte 4	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1499					partie haute (> 1m)	0.6			
1500	C	Huisserie Porte 4	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1501					partie haute (> 1m)	0.5			

1er étage - Placard 1 Bureau 15

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Moquette	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Moquette	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Moquette	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Moquette	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1502		Plafond	Bois	vernis	mesure 1	0.2		0	
1503					mesure 2	0.6			
1504	A	Porte	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1505					partie haute (> 1m)	0.4			
1506	A	Huisserie Porte	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1507					partie haute (> 1m)	0.1			

1er étage - Placard 2 Bureau 15

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Moquette	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Moquette	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Moquette	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Moquette	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1508		Plafond	Bois	vernis	mesure 1	0.1		0	
1509					mesure 2	0.1			
1510	A	Porte	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1511					partie haute (> 1m)	0.1			
1512	A	Huisserie Porte	bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1513					partie haute (> 1m)	0.3			

1er étage - Dégagement 11

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation

1514	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	3,8	Non Visible	1	
1515	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	4,9	Non Visible	1	
1516	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	3,2	Non Visible	1	
1517	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	3,3	Non Visible	1	
1518	E	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1519					partie haute (> 1m)	0			
1520					mesure 3 (> 1m)	0.1			
1521	F	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1522					partie haute (> 1m)	0.4			
1523					mesure 3 (> 1m)	0.4			
1524		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.3		0	
1525					mesure 2	0.1			
1526		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0.6		0	
1527					mesure 2	0.4			
1528	A	Porte 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,5	Non dégradé	1	
1529	A	Huisserie Porte 1	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,6	Non dégradé	1	
1530	B	Porte 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1531					partie haute (> 1m)	0			
1532					mesure 3 (> 1m)	0.1			
1533	B	Huisserie Porte 2	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1534					partie haute (> 1m)	0.3			
1535					mesure 3 (> 1m)	0.3			
1536	C	Porte 3	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1537					partie haute (> 1m)	0.2			
1538					mesure 3 (> 1m)	0.4			
1539	C	Huisserie Porte 3	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1540					partie haute (> 1m)	0.6			
1541					mesure 3 (> 1m)	0.4			
1542	E	Porte 4	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1543					partie haute (> 1m)	0.4			
1544					mesure 3 (> 1m)	0.1			
1545	E	Huisserie Porte 4	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1546					partie haute (> 1m)	0.4			
1547					mesure 3 (> 1m)	0.1			

1er étage - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1548	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1549					partie haute (> 1m)	0.5			
1550	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1551					partie haute (> 1m)	0.1			
1552	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1553					partie haute (> 1m)	0.2			
1554	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1555					partie haute (> 1m)	0.4			
-	A	Mur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1556	B	Cimaise	Bois	Vernis	mesure 1	0.3		0	
1557					mesure 2	0.3			
1558	A	Porte Fenêtre	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1559					partie haute (> 1m)	0.3			
1560	A	Huisserie Porte Fenêtre	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1561					partie haute (> 1m)	0.4			
1562	A	Volet	bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
1563					partie haute	0.6			
1564	A	Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1565					partie haute (> 1m)	0.3			
1566	A	Huisserie Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1567					partie haute (> 1m)	0.2			
1568	C	Porte 2	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1569					partie haute (> 1m)	0.3			
1570	C	Huisserie Porte 2	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1571					partie haute (> 1m)	0.1			
1572	C	Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1573					partie haute (> 1m)	0.5			
1574	C	Huisserie Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1575					partie haute (> 1m)	0.6			
1576		Radiateurs	Fonte	peinture	mesure 1	0.2		0	
1577					mesure 2	0.4			

1er étage - Placard 1 Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1578	A	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1579					partie haute (> 1m)	0.1			
1580	B	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1581					partie haute (> 1m)	0.4			
1582	C	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1583					partie haute (> 1m)	0.4			
1584	D	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1585					partie haute (> 1m)	0.1			
1586		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.3		0	
1587					mesure 2	0.5			
1588	A	Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1589					partie haute (> 1m)	0.3			
1590	A	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1591					partie haute (> 1m)	0.4			

1er étage - Placard 2 Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1592	A	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1593					partie haute (> 1m)	0.3			
1594	B	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1595					partie haute (> 1m)	0.6			
1596	C	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1597					partie haute (> 1m)	0.4			
1598	D	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1599					partie haute (> 1m)	0.3			
1600		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.1		0	
1601					mesure 2	0.1			
1602	A	Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1603					partie haute (> 1m)	0.4			
1604	A	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1605					partie haute (> 1m)	0.4			

1er étage - Wc 6

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1606	A	Mur	Bois	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1607					partie haute (> 1m)	0.4			
1608	B	Mur	Bois	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1609					partie haute (> 1m)	0.2			
1610	C	Mur	Bois	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1611					partie haute (> 1m)	0.4			
1612	D	Mur	Bois	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1613					partie haute (> 1m)	0.4			
1614	E	Mur	Bois	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1615					partie haute (> 1m)	0.3			
1616	F	Mur	Bois	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1617					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1618		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
1619					mesure 2	0.4			
1620	C	Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
1621					partie haute	0.1			
1622	C	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
1623					partie haute	0.1			
1624	C	Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
1625					partie haute	0.1			
1626	C	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	Peinture	partie basse	0.2		0	
1627					partie haute	0.3			
1628	C	Embrasure fenêtre	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 1	0.6		0	
1629					mesure 2	0.3			
1630	C	Allège fenêtre	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 1	0.6		0	
1631					mesure 2	0.6			
1632	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1633					partie haute (> 1m)	0.6			
1634	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1635					partie haute (> 1m)	0			
1636		Radiateurs	Fonte	peinture	mesure 1	0.6		0	
1637					mesure 2	0			

1er étage - Escalier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1638		Escalier marches	bois	vernis	mesure 1	0.1		0	
1639					mesure 2	0.3			
1640		Escalier contre marches	bois	vernis	mesure 1	0.2		0	
1641					mesure 2	0.1			
1642	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,3	Non dégradé	1	
1643	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,5	Non dégradé	1	
1644	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,3	Non dégradé	1	
1645	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,6	Non dégradé	1	
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1646		Escalier limon	bois	vernis	mesure 1	5,7	Non dégradé	1	
1647		Escalier Rambarde	Metal	peinture	mesure 1	3	Non dégradé	1	
1648		Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	partie basse	0		0	
1649					partie haute	0.5			
1650		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.6		0	
1651					partie haute	0.3			
1652		Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.2		0	
1653					partie haute	0			
1654		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Vernis	partie basse	0.4		0	
1655					partie haute	0.4			
1656		Embrasure fenêtre	Bois	Vernis	mesure 1	0.4		0	
1657					mesure 2	0.1			
1658		Allège fenêtre	Bois	Vernis	mesure 1	0.3		0	
1659					mesure 2	0.4			

2ème étage - Palier 4

Nombre d'unités de diagnostic : 26 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation

1660	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,5	Non dégradé	1	
1661	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,7	Non dégradé	1	
1662	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,7	Non dégradé	1	
1663	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,7	Non dégradé	1	
1664	A	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	5,2	Non dégradé	1	
1665	B	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	5,2	Non dégradé	1	
1666	C	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	5,3	Non dégradé	1	
1667	D	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	5,3	Non dégradé	1	
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1668		Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0.4		0	
1669					mesure 2	0.3			
1670		Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	0.4		0	
1671					mesure 2	0.4			
1672	A	Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	2,3	Non dégradé	1	
1673	A	Huisserie Porte 1	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	3,6	Non dégradé	1	
1674	B	Porte 2	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
1675	B	Huisserie Porte 2	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	3,4	Non dégradé	1	
1676	B	Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	6,1	Non dégradé	1	
1677	B	Huisserie Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	4,6	Non dégradé	1	
1678	C	Porte 4	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	6,2	Non dégradé	1	
1679	C	Huisserie Porte 4	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	4,5	Non dégradé	1	
1680	D	Porte 5	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	5,8	Non dégradé	1	
1681	D	Huisserie Porte 5	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	4,6	Non dégradé	1	
1682	D	Porte 6	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	6	Non dégradé	1	
1683	D	Huisserie Porte 6	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	4,4	Non dégradé	1	
1684	A	Porte 7	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	2,4	Non dégradé	1	
1685	A	Huisserie Porte 7	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	3,5	Non dégradé	1	
1686		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,2	Non dégradé	1	

2ème étage - Wc 7

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1687	A	Mur	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1688					partie haute (> 1m)	0.1			
1689	B	Mur	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1690					partie haute (> 1m)	0.2			
1691	C	Mur	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1692					partie haute (> 1m)	0.1			
1693	D	Mur	bois	vernis	partie basse (< 1m)	0		0	
1694					partie haute (> 1m)	0.6			
1695	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1696					partie haute (> 1m)	0.4			
1697	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1698					partie haute (> 1m)	0.3			
1699	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1700					partie haute (> 1m)	0.1			
1701	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1702					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1703		Plinthes	bois	vernis	mesure 1	0.3		0	
1704					mesure 2	0.1			
1705	A	Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
1706	A	Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	3,4	Non dégradé	1	
1707		Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,1	Non dégradé	1	

2ème étage - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 28 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1708	A	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1709					partie haute (> 1m)	0.1			
1710	B	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1711					partie haute (> 1m)	0.4			
1712	C	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1713					partie haute (> 1m)	0.3			
1714	D	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1715					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1716		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0.4		0	
1717					mesure 2	0.4			
1718	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	8,6	Non dégradé	1	
1719	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.5		0	
1720					partie haute	0.4			
1721	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	8,4	Non dégradé	1	
1722	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
1723					partie haute	0.6			
1724	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	8,4	Non dégradé	1	
1725	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.3		0	
1726					partie haute	0.2			
1727	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	8,6	Non dégradé	1	
1728	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0.2		0	
1729					partie haute	0.3			
1730	B	Embrasure fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	3	Non dégradé	1	
1731	B	Embrasure fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	3	Non dégradé	1	
1732	B	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	0.2		0	
1733					mesure 2	0.3			
1734	B	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
1735					mesure 2	0.4			
1736	B	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
1737					partie haute	0.2			

1738	B	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	0.1		0	
1739					partie haute	0.6			
1740	B	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1741	B	Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,1	Non dégradé	1	
1742	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,2	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1743	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,7	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1744	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1745					partie haute (> 1m)	0.4			
1746					mesure 3 (> 1m)	0.6			
1747	A	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1748					partie haute (> 1m)	0.6			
1749					mesure 3 (> 1m)	0.3			
1750	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1751	D	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,6	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	

2ème étage - Wc 8

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1752	A	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1753					partie haute (> 1m)	0.4			
1754	B	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1755					partie haute (> 1m)	0.2			
1756	C	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1757					partie haute (> 1m)	0.4			
1758	D	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1759					partie haute (> 1m)	0.3			
1760	A	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1761					partie haute (> 1m)	0.3			
1762	B	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1763					partie haute (> 1m)	0.4			
1764	C	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1765					partie haute (> 1m)	0.3			
1766	D	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1767					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1768		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.2		0	
1769					mesure 2	0.4			
1770	D	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	8,5	Non dégradé	1	
1771	D	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	8,6	Non dégradé	1	
1772	D	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	8,6	Non dégradé	1	
1773	D	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	8,3	Non dégradé	1	
1774	D	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	3	Non dégradé	1	
1775	D	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	0.3		0	
1776					mesure 2	0.4			
1777	D	Volet	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
1778					partie haute	0.4			
1779	D	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,5	Non dégradé	1	
1780	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1781					partie haute (> 1m)	0.4			
1782	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1783					partie haute (> 1m)	0.4			

2ème étage - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 31 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1784	A	Mur	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1785					partie haute (> 1m)	0.1			
1786					mesure 3 (> 1m)	0.6			
1787	B	Mur	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1788					partie haute (> 1m)	0			
1789					mesure 3 (> 1m)	0.5			
1790	C	Mur	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1791					partie haute (> 1m)	0.1			
1792					mesure 3 (> 1m)	0.1			
1793	D	Mur	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1794					partie haute (> 1m)	0.4			
1795					mesure 3 (> 1m)	0			
1796	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	5,2	Non Visible	1	
1797	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	5,1	Non Visible	1	
1798	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	5,2	Non Visible	1	
1799	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	5,3	Non Visible	1	
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1800		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.6		0	
1801					mesure 2	0.3			
1802	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	11	Non dégradé	1	
1803	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	10	Non dégradé	1	
1804	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	12	Non dégradé	1	
1805	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	10	Non dégradé	1	
1806	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	11	Non dégradé	1	
1807	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	10	Non dégradé	1	

1808	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	10	Non dégradé	1	
1809	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	11	Non dégradé	1	
1810	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
1811					mesure 2	0.3			
1812	C	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0.5		0	
1813					mesure 2	0.5			
1814	C	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	0.2		0	
1815					mesure 2	0.3			
1816	C	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	0.3		0	
1817					mesure 2	0.4			
1818	C	Volet 1	bois	peinture	partie basse	9,8	Non dégradé	1	
1819	C	Volet 2	bois	peinture	partie basse	9,6	Non dégradé	1	
1820	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	5,3	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1821	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
1822	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,8	Non dégradé	1	
1823	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,5	Non dégradé	1	
1824	D	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,7	Non dégradé	1	
1825	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,4	Non dégradé	1	
1826	D	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,6	Non dégradé	1	

2ème étage - Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 24 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1827	A	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1828					partie haute (> 1m)	0.6			
1829	B	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1830					partie haute (> 1m)	0.6			
1831	C	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1832					partie haute (> 1m)	0.1			
1833	D	Mur	plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1834					partie haute (> 1m)	0.6			
-	A	Mur	plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1835	A	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1836					partie haute (> 1m)	0.5			
1837	C	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1838					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1839	B	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	9,8	Non dégradé	1	
1840	B	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	6,4	Non dégradé	1	
1841	B	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	5,8	Non dégradé	1	
1842	B	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	6,2	Non dégradé	1	
1843	B	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0		0	
1844					mesure 2	0.6			
1845	B	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	0.3		0	
1846					mesure 2	0.4			
1847	B	Volet	bois	peinture	partie basse	10	Non dégradé	1	
1848	B	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1849	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
1850	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,7	Non dégradé	1	
1851	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,5	Non dégradé	1	
1852	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,9	Non dégradé	1	
1853	D	Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	5,5	Non dégradé	1	
1854	D	Huisserie Porte 3	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	6,9	Non dégradé	1	

2ème étage - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 32 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1855	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1856					partie haute (> 1m)	0.6			
1857	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1858					partie haute (> 1m)	0.1			
1859	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1860					partie haute (> 1m)	0.4			
1861	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1862					partie haute (> 1m)	0.2			
1863	A	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1864					partie haute (> 1m)	0.5			
1865	B	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1866					partie haute (> 1m)	0.4			
1867	C	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1868					partie haute (> 1m)	0.4			
1869	D	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1870					partie haute (> 1m)	0.5			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1871		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.5		0	
1872					mesure 2	0.1			
1873	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	10	Non dégradé	1	
1874	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	6,5	Non dégradé	1	
1875	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	11	Non dégradé	1	
1876	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	6,8	Non dégradé	1	
1877	B	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	12	Non dégradé	1	

1878	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	6	Non dégradé	1	
1879	B	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	10	Non dégradé	1	
1880	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	6,4	Non dégradé	1	
1881	B	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0.5		0	
1882					mesure 2	0.4			
1883	B	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
1884					mesure 2	0.2			
1885	B	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	0.2		0	
1886					mesure 2	0.1			
1887	B	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	0.1		0	
1888					mesure 2	0.1			
1889	B	Volet 1	bois	peinture	partie basse	9,5	Non dégradé	1	
1890	B	Volet 2	bois	peinture	partie basse	9,8	Non dégradé	1	
1891	B	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	5,2	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1892	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,2	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1893	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,6	Non dégradé	1	
1894	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,5	Non dégradé	1	
1895	A	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,8	Non dégradé	1	
1896	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	6,2	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1897	D	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,6	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
1898	B	Radiateur	Fonte	peinture	mesure 1	2,1	Non dégradé	1	

2ème étage - Dégagement 12

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1899	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1900					partie haute (> 1m)	0.1			
1901					mesure 3 (> 1m)	0.2			
1902	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1903					partie haute (> 1m)	0.6			
1904					mesure 3 (> 1m)	0.2			
1905	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1906					partie haute (> 1m)	0.1			
1907					mesure 3 (> 1m)	0.1			
1908	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1909					partie haute (> 1m)	0.4			
1910					mesure 3 (> 1m)	0.4			
1911	E	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,4	Non dégradé	1	
1912	F	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,1	Non dégradé	1	
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1913		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
1914					mesure 2	0.6			
1915	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
1916	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,7	Non dégradé	1	
1917	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1918					partie haute (> 1m)	0.6			
1919					mesure 3 (> 1m)	0.3			
1920	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1921					partie haute (> 1m)	0.3			
1922					mesure 3 (> 1m)	0.3			
1923	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1924					partie haute (> 1m)	0.1			
1925					mesure 3 (> 1m)	0.2			
1926	C	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	2,4	Non dégradé	1	
1927	F	Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1928					partie haute (> 1m)	0.2			
1929					mesure 3 (> 1m)	0.3			
1930	F	Huisserie Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1931					partie haute (> 1m)	0.4			
1932					mesure 3 (> 1m)	0.4			

2ème étage - Salle de bain + Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1933	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1934					partie haute (> 1m)	0.3			
1935	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1936					partie haute (> 1m)	0			
1937	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1938					partie haute (> 1m)	0.4			
1939	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.5		0	
1940					partie haute (> 1m)	0.1			
-	A	Mur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Mur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Mur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Mur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1941		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
1942					mesure 2	0.6			
1943	C	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	2,1	Non dégradé	1	
1944	C	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
1945					partie haute	0.5			
1946	C	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	2,2	Non dégradé	1	
1947	C		bois	peinture	partie basse	0.4		0	

1948		Huisserie Fenêtre extérieure			partie haute	0.1			
1949	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
1950					mesure 2	0.3			
-	C	Allège fenêtre	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1951	C	Grille	Metal	peinture	mesure 1	0.3		0	
1952					mesure 2	0.4			
1953	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1954					partie haute (> 1m)	0.3			
1955	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1956					partie haute (> 1m)	0.1			

2ème étage - Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 29 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1957	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1958					partie haute (> 1m)	0.1			
1959	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.6		0	
1960					partie haute (> 1m)	0.6			
1961	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1962					partie haute (> 1m)	0.5			
1963	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.2		0	
1964					partie haute (> 1m)	0.3			
1965	A	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1966					partie haute (> 1m)	0.1			
1967	B	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1968					partie haute (> 1m)	0.3			
1969	C	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
1970					partie haute (> 1m)	0.1			
1971	D	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
1972					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
1973		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
1974					mesure 2	0.2			
1975	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	8,6	Non dégradé	1	
1976	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie basse	8,5	Non dégradé	1	
1977	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	8,6	Non dégradé	1	
1978	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie basse	8,4	Non dégradé	1	
1979	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	8,3	Non dégradé	1	
1980	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie basse	8,2	Non dégradé	1	
1981	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	8,3	Non dégradé	1	
1982	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie basse	8,4	Non dégradé	1	
1983	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
1984					mesure 2	0.3			
1985	C	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	0.3		0	
1986					mesure 2	0.3			
1987	D	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	0.6		0	
1988					mesure 2	0.4			
1989	C	Volet 1	bois	peinture	partie basse	0.6		0	
1990					partie haute	0.4			
1991	D	Volet 2	bois	peinture	partie basse	0.2		0	
1992					partie haute	0.3			
1993	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,4	Non dégradé	1	
1994	D	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,4	Non dégradé	1	
1995	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,4	Non dégradé	1	
1996	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3	Non dégradé	1	
1997	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
1998					partie haute (> 1m)	0.4			
1999					mesure 3 (> 1m)	0.6			
2000	D	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
2001					partie haute (> 1m)	0.6			
2002					mesure 3 (> 1m)	0			

2ème étage - Wc 9

Nombre d'unités de diagnostic : 26 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2003	A	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2004					partie haute (> 1m)	0.1			
2005	B	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
2006					partie haute (> 1m)	0.2			
2007	C	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
2008					partie haute (> 1m)	0.6			
2009	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0		0	
2010					partie haute (> 1m)	0.1			
2011	E	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.4		0	
2012					partie haute (> 1m)	0.3			
2013	F	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2014					partie haute (> 1m)	0.1			
2015	B	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.4		0	
2016					partie haute (> 1m)	0.6			
2017	C	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2018					partie haute (> 1m)	0			
2019	D	Mur	Bois	vernis	partie basse (< 1m)	0.1		0	
2020					partie haute (> 1m)	0.3			
2021	E	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
2022					partie haute (> 1m)	0.3			

2023	F	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
2024					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2025		Plafond	Bois	Peinture	mesure 1	0.1		0	
2026					mesure 2	0.1			
2027		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
2028					mesure 2	0.4			
2029		Plinthes	bois	Vernis	mesure 1	0.1		0	
2030					mesure 2	0.1			
2031	B	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	8,6	Non dégradé	1	
2032	B	Huisserie Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
2033					partie haute	0.4			
2034	B	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	8,4	Non dégradé	1	
2035	B	Huisserie Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie basse	0.3		0	
2036					partie haute	0.2			
2037	B	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	3	Non dégradé	1	
2038	B	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	0.1		0	
2039					mesure 2	0.6			
2040	B	Volet	bois	peinture	partie basse	0		0	
2041					partie haute	0.6			
2042	B	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,4	Non dégradé	1	
2043	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
2044					partie haute (> 1m)	0.1			
2045	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.1		0	
2046					partie haute (> 1m)	0.6			
2047	A	Embrasure porte	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0.3		0	
2048					mesure 2	0.2			

2ème étage - Escalier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2049		Escalier marches	Bois	vernis	mesure 1	0.3		0	
2050					mesure 2	0.3			
2051		Escalier Contre marches	Bois	vernis	mesure 1	0.4		0	
2052					mesure 2	0.6			
2053	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	4,3	Non dégradé	1	
2054	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	3	Non dégradé	1	
2055	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	3,4	Non dégradé	1	
2056	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	3	Non dégradé	1	
2057	E	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2058					partie haute (> 1m)	0.4			
2059					mesure 3 (> 1m)	0.6			
2060	F	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.5		0	
2061					partie haute (> 1m)	0.3			
2062					mesure 3 (> 1m)	0.2			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2063		Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	0.3		0	
2064					mesure 2	0.4			
2065	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
2066					partie haute (> 1m)	0.4			
2067	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2068					partie haute (> 1m)	0.4			
-	C	Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2069	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	7,1	Non dégradé	1	
2070	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	0.4		0	
2071					mesure 2	0.4			
2072	C	Volet	bois	peinture	partie basse	0.4		0	
2073					partie haute	0.3			
2074	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	6,2	Non dégradé	1	
-		Porte 2	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Huisserie Porte 2	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

2ème étage - Combles non habitables 1

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Pierres	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois Poutres	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois Voligeage	Brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

2ème étage - Combles non habitables 2

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois poutres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois Voligeage	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

3ème étage - Palier 5

Nombre d'unités de diagnostic : 31 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation

2075	A	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2076					partie haute (> 1m)	0.2			
2077	B	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2078					partie haute (> 1m)	0.4			
2079	C	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.4		0	
2080					partie haute (> 1m)	0.6			
2081	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.5		0	
2082					partie haute (> 1m)	0.1			
2083	E	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
2084					partie haute (> 1m)	0.1			
2085	F	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.6		0	
2086					partie haute (> 1m)	0.4			
2087	G	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.5		0	
2088					partie haute (> 1m)	0.6			
2089	H	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	0.1		0	
2090					partie haute (> 1m)	0.5			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2091		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0.3		0	
2092					mesure 2	0			
-	B	Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2093	B	Embrasure fenêtre	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 1	0.1		0	
2094					mesure 2	0.3			
2095	B	Allège fenêtre	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 1	0.3		0	
2096					mesure 2	0.4			
2097	B	Baguette d'angle	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
2098					mesure 2	0.4			
2099	B	Volet	Bois	Peinture	partie basse	0.4		0	
2100					partie haute	0.1			
2101	B	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	4,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
-	A	Porte 1	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huisserie Porte 1	Bois Neuf	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
2102	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
2103	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,3	Non dégradé	1	
2104	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,5	Non dégradé	1	
2105	D	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,2	Non dégradé	1	
2106	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
2107	D	Huisserie Porte 4	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,2	Non dégradé	1	
2108	D	Porte 5	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
2109	D	Huisserie Porte 5	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,4	Non dégradé	1	
2110	F	Porte 6	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,7	Non dégradé	1	
2111	F	Huisserie Porte 6	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,3	Non dégradé	1	

3ème étage - Grenier

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	plâtre	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Mur	pierres	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2112		Mur	pierres	Enduit	partie basse (< 1m)	0.6		0	
2113					partie haute (> 1m)	0.3			
-		Plafond	Bois poutres	brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Plafond	Bois Voligeage	brut > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Huisserie Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Huisserie Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2114		Volet	bois	peinture	partie basse	0.1		0	
2115					partie haute	0.6			
2116	B	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	4,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
2117		Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
2118					partie haute (> 1m)	0			
2119		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
2120					partie haute (> 1m)	0.4			

3ème étage - Chambre 5

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 6,3 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2121	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
2122					partie haute (> 1m)	0.6			
2123	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
2124					partie haute (> 1m)	0.4			
2125	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2126					partie haute (> 1m)	0.4			
2127	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
2128					partie haute (> 1m)	0.1			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2129		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,8	Non dégradé	1	
-	C	Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

-	C	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2130	C	Embrasure fenêtre	plâtre	Peinture	mesure 1	6,8	Non dégradé	1	
2131	C	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	3,5	Dégradé (Ecaillage)	3	
2132	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
2133	C	Baguette d'angle	bois	peinture	mesure 1	0.4		0	
2134					mesure 2	0.4			
2135	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
2136	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,3	Non dégradé	1	

3ème étage - Chambre 6

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 6,3 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2137	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2138					partie haute (> 1m)	0.1			
2139	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
2140					partie haute (> 1m)	0.3			
2141	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2142					partie haute (> 1m)	0.2			
2143	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
2144					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2145		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,8	Non dégradé	1	
-	C	Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2146	C	Embrasure fenêtre	plâtre	Peinture	mesure 1	6,7	Non dégradé	1	
2147	C	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	3,5	Dégradé (Ecaillage)	3	
2148	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
2149	C	Baguette d'angle	bois	peinture	mesure 1	0.6		0	
2150					mesure 2	0.1			
2151	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	Non dégradé	1	
2152	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,4	Non dégradé	1	

3ème étage - Chambre 7

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2153	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
2154					partie haute (> 1m)	0.3			
2155	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.5		0	
2156					partie haute (> 1m)	0.4			
2157	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.4		0	
2158					partie haute (> 1m)	0.5			
2159	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0.2		0	
2160					partie haute (> 1m)	0.6			
-		Plafond	Plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2161		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,8	Non dégradé	1	
-	C	Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2162	C	Embrasure fenêtre	plâtre	Peinture	mesure 1	6,7	Non dégradé	1	
2163	C	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	3,5	Non dégradé	1	
2164	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	2,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
2165	C	Baguette d'angle	bois	peinture	mesure 1	0.1		0	
2166					mesure 2	0			
2167	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,4	Non dégradé	1	
2168	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,4	Non dégradé	1	

3ème étage - Chambre 8

Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2169	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2170					partie haute (> 1m)	0.3			
2171	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2172					partie haute (> 1m)	0.3			
2173	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
2174					partie haute (> 1m)	0.4			
2175	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2176					partie haute (> 1m)	0.4			
-		Plafond	plâtre	Peinture > 3m	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2177		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,9	Non dégradé	1	
-	C	Fenêtre 1 intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Fenêtre 1 extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Fenêtre 2 intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation

-	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Fenêtre 2 extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	pvc	brut	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2178	C	Embrasure fenêtre	plâtre	peinture	mesure 1	0.4		0	
2179					mesure 2	0.3			
2180	C	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.1		0	
2181					mesure 2	0.2			
2182	D	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0.6		0	
2183					mesure 2	0.5			
2184	C	Baguette d'angle	bois	peinture	mesure 1	0.3		0	
2185					mesure 2	0.2			
2186	C	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	4,4	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
2187	D	Garde corps	Metal	peinture	mesure 1	4,3	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
2188	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.3		0	
2189					partie haute (> 1m)	0.6			
2190	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0.6		0	
2191					partie haute (> 1m)	0.3			

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage




Salle repas
Sas
Stockage 2
Local poubelles
Bureau 5
Dégagement 6
Archive 3
Dégagement 5


Salle repas
Sas
Dégagement 6
Archives 5
Archives 4
Piece d'eau 3
Wc 3
Archive 3
Dégagement 5
Placard 1 Salle de reunion 1
Placard 1 Bureau 4
Salle de reunion 1
Placard 2 Salle de reunion 1
Placard 2 Bureau 4
Bureau 4
Dégagement 4
Piece serveurs 2
Archives 2
Stockage 1
Piece serveurs 1
Archives 1
Wc 2
Piece d'eau 2
Dégagement 3


Bureau 4
Dégagement 4
Piece serveurs 2
Piece serveurs 1
Archives 7
Stockage 5
Stockage 4
Placard 1 Bureau 2
Placard 2 Bureau 2
Archives 1
Escaliers vers caves
Wc 5
Bureau 2
Wc 2
Piece d'eau 2
Dégagement 3
Ascenseur
Archives 8
Piece d'eau 5
Bureau 13
Placard 3 Bureau 2
Wc 1
Piece d'eau 1
Placard technique 1
Dégagement 1
Dégagement 2
Dégagement 8
Escalier 1
Dégagement 9
Placard Bureau 12
Accueil
Bureau 1
Bureau 3
Hall d'entrée
Bureau 12

Bureau 6
Chaufferie
Terrasse couverte
Pièce d'eau 4
Wc 4
Archive 6
Palier 1
Placard Bureau 7
Bureau 7
Terrasse
Placard 2 Cuisine
Bureau 8
Cuisine
Wc 6
Ascenseur
Dégagement 10
Bureau 13
Placard 1 Cuisine
Bureau 11
Stockage 3
Dégagement 11
Placard 2 Bureau 15
Dégagement 7
Palier 3
Bureau 10
Bureau 15
Salle de reunion 2
Bureau 14
Placard 1 Bureau 15
Bureau 9
Balcon


Combles non habitables 1
Terrasse
Combles non habitables 2
Chambre 4
Wc 9
Wc 8
Wc 7
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
Escalier 3
Chambre 1
Dégagement 12
Salle de bain + Wc
Palier 4
Chambre 2
Chambre 3
Salle de bain



6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	1577	380	950	188	38	21
%	100	24,1 %	60,1 %	11,9 %	2,4 %	1,3 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).

6.3 Commentaires

Constatations diverses :

Le diagnostic se limite aux zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire

Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 09/07/2025).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP -

Notre intervention et notre responsabilité sont strictement limitées aux diagnostics techniques précisément et exhaustivement stipulés aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis dûment accepté(e) et signé(e) par le donneur d'ordre / le client.

En conséquence, même si notre rapport de diagnostics techniques venait à ne pas répondre aux exigences légales et réglementaires, notre responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée en cas de présence d'anomalie(s) qui aurai(en)t pu être détectée(s) par la réalisation de diagnostic(s) technique(s) qui n'ont pas été spécifié(s) aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis, conformément à la demande du donneur d'ordre / du client.
Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de changements entre les anciens diagnostics et notre intervention objet de la présente mission (modifications pouvant potentiellement être à l'origine de nouvelles anomalies, de mise en évidence d'amiante ou de plomb, de modification du classement DPE etc. ...), il est recommandé de faire refaire tous les diagnostics réglementaires. Nous contacter pour actualiser notre proposition en conséquence.

Fait à **COGNAC**, le **10/07/2024**

Par : VICTORIA sébastien

7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement,* OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

Sites Internet :

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) :
  http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** :
  http://www.logement.gouv.fr
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** :
  http://www.anah.fr/ (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** :
  http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1813

Monsieur VICTORIA Sébastien

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Amiante** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 24/04/2030
Electricité Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Gaz Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Termites métropole Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 23/08/2023 : - Date d'expiration : 22/08/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : 24/18174/COATES
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 45-500 (juillet 2022)
Date du repérage : 10/07/2024
Heure d'arrivée :
Durée de validité 3 ans pour vente et 6 ans pour location

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 12 février 2014, 23 février 2018 et du 25 juillet 2022 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ..... **Charente**
Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
Commune : ..... **16100 COGNAC (France)**
Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Type de bâtiment :..... **Habitation (maison individuelle)**
Nature du gaz distribué : ..... **Gaz naturel**
Distributeur de gaz : ..... **Engie**
Installation alimentée en gaz :..... **OUI**

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :
Nom et prénom : ..... **SCI COATES**
Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
16100 COGNAC (France)
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire
Nom et prénom : ..... **SCI COATES**
Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
16100 COGNAC (France)
Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom et prénom : ..... **SCI COATES**
Adresse : ..... **16100 COGNAC#France**
N° de téléphone :.....
Références : ..... **Numéro de compteur : 05201000147104**

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : ..... **VICTORIA sébastien**
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **ACTIV'EXPERTISE - Sarl Activ'Habitat**
Adresse : ..... **1950 Avenue Maréchal JUIN , Immeuble Le Polygone, Bât B**
..... **30900 NIMES**
Numéro SIRET : **751 506 379 00021**
Désignation de la compagnie d'assurance : ..... **AXA France IARD**
Numéro de police et date de validité : ..... **7678266004 / 01/01/2024**

Certification de compétence **1813** délivrée par : **LCP**, le **12/07/2023**
Norme méthodologique employée : ..... NF P 45-500 (Juillet 2022)

D. - Identification des appareils

Liste des installations intérieures gaz (Genre[1], marque, modèle)	Type[2]	Puissance en kW	Localisation	Observations : (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné)
Chaudière CHAPPEE Modèle: XG1 Installation: 1989	Raccordé	48 kW	Chaufferie	Mesure CO : 0 ppm Photo : PhGaz001 Localisation sur croquis : Point001 Fonctionnement : Appareil à l'arrêt Entretien appareil : Oui Entretien conduit : Oui Partiellement contrôlé car : Appareil à l'arrêt

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ….
(2) Non raccordé — Raccordé — Étanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées.

Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non.

E. - Anomalies identifiées

Points de contrôle[3] (selon la norme)	Anomalies observées (A1[4], A2[5], DGI[6] , 32c[7])	Libellé des anomalies et recommandations
Néant	-	-

(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.
(4) A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
(5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.
(7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs, et identification des points de contrôles n'ayant pas pu être réalisés:

RdC - Ascenseur (Zone d'accès réglementé),

RdC - 3ième étage - Ascenseur (Interdiction du propriétaire)

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu être contrôlés.

Liste des points de contrôles n'ayant pas pu être réalisés :

Appareil	Type	Point de contrôle (selon la norme utilisée)	Points désignés (selon la norme utilisée)	Observations
-	C.1	Tuyauteries fixes - Matériaux	2a2) La tuyauterie PLT est marqué du logo d'une marque reconnue	-
	C.1	Tuyauteries fixes - Matériaux	2a3) La tuyauterie PLT est soumise à une pression non adaptée	

Appareil	Type	Point de contrôle (selon la norme utilisée)	Points désignés (selon la norme utilisée)	Observations
	C.1	Tuyauteries fixes - Matériaux	2a4) Au moins un raccord mécanique est installé en vide sanitaire	
	C.1	Tuyauteries fixes - Matériaux	3) Au moins une canalisation individuelle passe en parc de stationnement couvert	
	C.1	Tuyauteries fixes - Matériaux	4a) Les assemblages sont réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés	
	C.1	Tuyauteries fixes - Matériaux	4c) Les assemblages par raccord à sertir « non sertis » sont réalisés par brasage, collage, ...	
	C.1	Tuyauteries fixes - Matériaux	4e) La tuyauterie en Kit PLT ne possède pas de collier de fixation à proximité du compteur	
	C.4	Organe de coupure	7a2) Au moins un organe de coupure n'est pas adapté à la pression de service	
	C.4	Organe de coupure	7a5) L'organe de coupure supplémentaire comporte un dispositif de manœuvre	

G. - Constatations diverses

Commentaires :
Notre intervention et notre responsabilité sont strictement limitées aux diagnostics techniques précisément et exhaustivement stipulés aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis dûment accepté(e) et signé(e) par le donneur d'ordre / le client.

En conséquence, même si notre rapport de diagnostics techniques venait à ne pas répondre aux exigences légales et réglementaires, notre responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée en cas de présence d'anomalie(s) qui aurai(en)t pu être détectée(s) par la réalisation de diagnostic(s) technique(s) qui n'ont pas été spécifié(s) aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis, conformément à la demande du donneur d'ordre / du client.

Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de changements entre les anciens diagnostics et notre intervention objet de la présente mission (modifications pouvant potentiellement être à l'origine de nouvelles anomalies, de mise en évidence d'amiante ou de plomb, de modification du classement DPE etc. ...), il est recommandé de faire refaire tous les diagnostics réglementaires. Nous contacter pour actualiser notre proposition en conséquence.

Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée.

☐ Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée

☐ Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté

☐ Le conduit de raccordement n'est pas visitable

☐ Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Néant

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Observations complémentaires :
Néant

H. - Conclusion

Conclusion :

☒ L'installation ne comporte aucune anomalie.

☐ L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.

☐ L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

☐ L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.

☐ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

I. - En cas de DGI : actions de l'opérateur de diagnostic

☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz

ou

☐ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation

☐ Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :

• référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

☐ Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

J. - En cas d'anomalie 32c : actions de l'opérateur de diagnostic

☐ Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

☐ Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCP -***

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz :
Visite effectuée le **10/07/2024.**
Fait à **COGNAC**, le **10/07/2024**

Par : VICTORIA sébastien

ACTIV'EXPERTISE
SARL activ'habitat
Imm. Le Polygone - Bât. B
1950 Avenue Maréchal Juin
30900 NIMES
TEL : 06 15 25 37 02
SIRET : 751 506 379 00013

Signature du représentant :

Annexe - Croquis de repérage






Sas
Salle repas
Dégagement 6
Archives 5
Archives 4
Piece d'eau 4
Wc 3
Archive 3
Dégagement 5
Placard 1 Salle de reunion 1
Salle de reunion 1
Placard 2 Salle de reunion 1
Placard 1 Bureau 4
Placard 2 Bureau 4
Bureau 4
Dégagement 4
Piece serveurs 2
Archives 2
Stockage 1
Piece serveurs 1
Archives 1
Wc 2
Piece d'eau 2
Dégagement 3


Bureau 4
Dégagement 4
Piece serveurs 2
Placard 1 Bureau 2
Placard 2 Bureau 2
Piece serveurs 1
Archives 1
Archives 7
Stockage 4
Stockage 5
Escaliers vers caves
Wc 3
Bureau 2
Wc 2
Dégagement 3
Ascenseur
Piece d'eau 2
Archives 8
Placard 3 Bureau 2
Wc 1
Piece d'eau 3
Piece d'eau 5
Bureau 11
Placard technique 1
Dégagement 1
Dégagement 2
Dégagement 8
Escalier 1
Dégagement 9
Placard Bureau 12
Accueil
Bureau 1
Bureau 2
Hall d'entrée
Bureau 12





Annexe - Photos

Photo n° PhGaz001
Localisation : Chaufferie
Chaudière CHAPPEE (Type : Raccordé)
Localisation sur croquis : Point001

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d'appareils, doivent faire l'objet de l'établissement d'un certificat de conformité modèle 2, conformément à l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Seules les exceptions mentionnées à l'article 21 - 4° de l'arrêté du 23 février 2018 modifié dans le guide « modifications mineures » dispensent de cette obligation.

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures.
Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles et handicaps à long terme.

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

- Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est fissuré,
- Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
- Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

- ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source de chaleur,
- fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
- assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion :

- ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
- ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
- ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
- une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr

LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1813

Monsieur VICTORIA Sébastien

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Amiante** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 24/04/2030
Electricité Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Gaz Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Termites métropole Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 23/08/2023 : - Date d'expiration : 22/08/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES

Etat de **l'Installation Intérieure d'Électricité**

Numéro de dossier : **24/18174/COATES**
Date du repérage : 10/07/2024
Heure d'arrivée :
Durée de validité 3 ans pour vente et 6 ans pour location

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L.134-7, R126-35 et R126-36 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :
Type d'immeuble : ..... **Maison individuelle**
Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
Commune : ..... **16100 COGNAC (France)**
Département : ..... **Charente**
Référence cadastrale : ..... **Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264**, identifiant fiscal : N / A
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Périmètre de repérage :..... **Ensemble de la propriété**
Nb. de niveaux : 5
Nb. de bâtiments :3
Année de construction :..... **< 1949**
Année de l'installation : ..... **Inconnue**
Distributeur d'électricité :..... **ENEDIS**
Parties du bien non visitées : ..... **RdC - Ascenseur (Zone d'accès réglementé),**
erdiction du propriétaire)

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :
Nom et prénom : ..... **SCI COATES**
Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
16100 COGNAC (France)
Téléphone et adresse internet :..... **Non communiquées**
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:
Nom et prénom : ..... **SCI COATES**
Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
16100 COGNAC (France)

3. – Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : ..... **VICTORIA sébastien**
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **ACTIV'EXPERTISE - Sarl Activ'Habitat**
Adresse : ..... **1950 Avenue Maréchal JUIN , Immeuble Le Polygone, Bât B**
..... **30900 NIMES**
Numéro SIRET : **751 506 379 00021**
Désignation de la compagnie d'assurance : ..... **AXA France IARD**
Numéro de police et date de validité : ..... **7678266004 / 01/01/2024**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCP** le **12/07/2023** jusqu'au **11/07/2030**.
(Certification de compétence **1813**)

4. – Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

5. – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

☐ **L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.**

☒ **L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.**

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

☐ L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

☐ Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

☐ Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

☐ La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

☒ Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.

☒ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Domaines	Anomalies	Photo
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre	Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. **(Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)**	
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension (1er étage - Terrasse)	

Domaines	Anomalies	Photo
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage	L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes (Sous-Sol - Cave 1)	

Anomalies relatives aux installations particulières :

☐ Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

☐ Piscine privée, ou bassin de fontaine

Informations complémentaires :

☒ Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines	Informations complémentaires	Photo
IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité	Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA	
	Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur	
	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.	

6. – Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Domaines	Points de contrôle
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation	Courant différentiel-résiduel assigné Point à vérifier : Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) Motifs : Refus du propriétaire de procéder à des coupures de l'installation
	Bouton test Point à vérifier : Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est présent Motifs : Refus du propriétaire de procéder à des coupures de l'installation
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Prise de terre	Constitution Point à vérifier : Prises de terre multiples interconnectées même bâtiment. Motifs : Contrôle impossible: prises de terre multiples non visibles
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale Motifs : Conducteur de LEP (Liaison Equipotentielle Principale) non visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la section du conducteur de LEP et le remplacer si besoin
	Continuité Point à vérifier : Continuité satisfaisante du conducteur principal de protection Motifs : Conducteur principal de protection non visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de contrôler le conducteur principal de protection existant et le remplacer si besoin par un conducteur de section satisfaisante
4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire	Caractéristiques techniques Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES et la compléter si besoin
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage	Matériels présentant des risques de contacts directs : état mécanique du matériel Point à vérifier : Absence de conducteur actif dont le diamètre est inférieure à 12/10 mm (1,13 mm²).

Constatation type E1. – Installations, partie d'installation ou spécificités non couvertes

Néant

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

RdC - Ascenseur (Zone d'accès réglementé),
RdC - 3ième étage - Ascenseur (Interdiction du propriétaire)

7. – Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCP -***

Dates de visite et d'établissement de l'état :
Visite effectuée le : **10/07/2024**
Etat rédigé à **COGNAC**, le **10/07/2024**

Par : VICTORIA sébastien

ACTIV'EXPERTISE
SARL activ'habitat
Imm. Le Polygone - Bât. B
1950 Avenue Maréchal Juin
30900 NIMES
TEL : 06 15 25 37 02
SIRET : 751 506 379 00013

Signature du représentant :

8. – Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.
Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Notre intervention et notre responsabilité sont strictement limitées aux diagnostics techniques précisément et exhaustivement stipulés aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis dûment accepté(e) et signé(e) par le donneur d'ordre / le client.

En conséquence, même si notre rapport de diagnostics techniques venait à ne pas répondre aux exigences légales et réglementaires, notre responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée en cas de présence d'anomalie(s) qui aurai(en)t pu être détectée(s) par la réalisation de diagnostic(s) technique(s) qui n'ont pas été spécifié(s) aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis, conformément à la demande du donneur d'ordre / du client.

Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de changements entre les anciens diagnostics et notre intervention objet de la présente mission (modifications pouvant potentiellement être à l'origine de nouvelles anomalies, de mise en évidence d'amiante ou de plomb, de modification du classement DPE etc. ...), il est recommandé de faire refaire tous les diagnostics réglementaires. Nous contacter pour actualiser notre proposition en conséquence

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.
Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Annexe - Croquis de repérage




Sas
Stockage 2
Local poubelles
Salle repas
Dégagement 6
Bureau 5
Archive 3
Dégagement 5


Sas
Salle repas
Dégagement 6
Archives 5
Archives 4
Piece d'eau 3
Wc 3
Archive 3
Dégagement 5
Placard 1 Salle de reunion 1
Salle de reunion 1
Placard 2 Salle de reunion 1
Placard 1 Bureau 4
Placard 2 Bureau 4
Bureau 4
Dégagement 4
Piece serveurs 2
Archives 2
Stockage 1
Piece serveurs 1
Archives 1
Wc 2
Piece d'eau 2
Dégagement 3


Bureau 4
Dégagement 4
Piece serveurs 2
Placard 1 Bureau 2
Placard 2 Bureau 2
Piece serveurs 1
Archives 1
Archives 7
Stockage 5
Stockage 4
Escaliers vers caves
Wc 5
Bureau 2
Wc 2
Piece d'eau 2
Dégagement 3
Ascenseur
Archives 8
Piece d'eau 5
Bureau 13
Placard 3 Bureau 2
Wc 1
Piece d'eau 1
Placard technique 1
Dégagement 1
Dégagement 2
Escalier 1
Dégagement 8
Dégagement 9
Placard Bureau 12
Accueil
Bureau 1
Bureau 3
Hall d'entrée
Bureau 12

Bureau 6
Chaufferie
Terrasse couverte
Piece d'eau 4
Wc 4
Archive 6
Palier 1
Placard Bureau 7
Bureau 7
Terrasse
Placard 2 Cuisine
Bureau 8
Cuisine
Wc 6
Dégagement 10
Bureau 13
Ascenseur
Placard 1 Cuisine
Bureau 11
Stockage 3
Dégagement 11
Placard 2 Bureau 15
Palier 3
Dégagement 7
Bureau 10
Bureau 15
Salle de reunion 2
Bureau 14
Placard 1 Bureau 15
Bureau 9
Balcon


Combles non habitables 1
Terrasse
Chambre 4
Wc 9
Wc 8
Combles non habitables 2
Ascenseur (Zone d'accès réglementée)
Wc 7
Chambre 1
Escalier 3
Dégagement 12
Salle de bain + Wc
Palier 4
Chambre 2
Chambre 3
Salle de bain


Terrasse
Chambre 8
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
Palier 5
Grenier
Chambre 6
Chambre 5
Chambre 7

Annexe - Photos

	Photo PhEle001 Libellé de l'anomalie : B7.3 d L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension (1er étage - Terrasse)
	Photo PhEle003 Libellé de l'anomalie : B8.3 a L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes (Sous-Sol - Cave 1)
	Photo PhEle004 Libellé de l'information complémentaire : B11 b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur
	Photo PhEle004 Libellé de l'information complémentaire : B11 b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur

	Photo PhEle004 Libellé de l'information complémentaire : B11 b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1813

Monsieur VICTORIA Sébastien

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Amiante** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 24/04/2030
Electricité Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Gaz Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Termites métropole Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 23/08/2023 : - Date d'expiration : 22/08/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

A. Numéro de dossier : **24/18174/COATES**
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 – Février 2016
Date du repérage : 10/07/2024
Heure d'arrivée :
Temps passé sur site : 02 h 45

B. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département :.....**Charente**
Adresse :.....**63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
Commune :.....**16100 COGNAC (France)**
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
.....**Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**
Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264
Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

☐ **Présence de traitements antérieurs contre les termites**

☐ **Présence de termites dans le bâtiment**

☐ **Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006**

Documents fournis : **Aucun**
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :
.....**Habitation (partie privative d'immeuble)**
.....**Ensemble de la propriété**
Nb. de niveaux : 5 . Nb. de bâtiments :3
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 131-5 du CCH :
.....**Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral:**
16100 SAINT-LAURENT-DE-COGNAC (Information au 01/07/2024)
Niveau d'infestation faible
Arrêté préfectoral
Liste des arrêtés
05-févr-02 - Arrêté préfectoral -
08-mars-05 - Arrêté préfectoral -
16100 COGNAC (Information au 01/07/2024)
Niveau d'infestation fort
Arrêté préfectoral
Liste des arrêtés
05-févr-02 - Arrêté préfectoral -
08-mars-05 - Arrêté préfectoral -

C. - Désignation du client

Désignation du client :
Nom et prénom :.....**SCI COATES**
Adresse :.....**63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau 16100 COGNAC (France)**
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**
Nom et prénom :.....**SCI COATES**
Adresse :.....**63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
16100 COGNAC (France)

D. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom :.....**VICTORIA sébastien**
Raison sociale et nom de l'entreprise : .....**ACTIV'EXPERTISE - Sarl Activ'Habitat**
Adresse :.....**1950 Avenue Maréchal JUIN , Immeuble Le Polygone, Bât B**
30900 NIMES
Numéro SIRET : **751 506 379 00021**
Désignation de la compagnie d'assurance : .....**AXA France IARD**
Numéro de police et date de validité :.....**7678266004 / 01/01/2024**

Certification de compétence **1813** délivrée par : **LCP**, le **23/08/2023**

E. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

Sous-Sol - Cave 1,
Sous-Sol - Cave 2,
RdC - Accueil,
RdC - Bureau 1,
RdC - Bureau 2,
RdC - Placard 1 Bureau 2,
RdC - Placard 2 Bureau 2,
RdC - Placard 3 Bureau 2,
RdC - Dégagement 1,
RdC - Placard technique 1,
RdC - Dégagement 2,
RdC - Bureau 3,
RdC - Dégagement 3,
RdC - Piece d'eau 1,
RdC - Wc 1,
RdC - Piece d'eau 2,
RdC - Wc 2,
RdC - Archives 1,
RdC - Dégagement 4,
RdC - Bureau 4,
RdC - Piece serveurs 1,
RdC - Placard 1 Bureau 4,
RdC - Placard 2 Bureau 4,
RdC - Piece serveurs 2,
RdC - Archives 2,
RdC - Stockage 1,
RdC - Salle de reunion 1,
RdC - Placard 1 Salle de reunion 1,
RdC - Placard 2 Salle de reunion 1,
RdC - Dégagement 5,
RdC - Salle repas,
RdC - Archive 3,
RdC - Sas,
RdC - Dégagement 6,
RdC - Piece d'eau 3,
RdC - Wc 3,
RdC - Archives 4,
RdC - Archives 5,
Entre sols - Bureau 5,
Entre sols - Stockage 2,
Entre sols - Local poubelles,
1er étage - Palier 1,
1er étage - Piece d'eau 4,
1er étage - Wc 4,
1er étage - Bureau 6,
1er étage - Archive 6,
1er étage - Bureau 7,
1er étage - Placard Bureau 7,
1er étage - Bureau 8,
1er étage - Dégagement 7,
1er étage - Stockage 3,
1er étage - Bureau 9,
1er étage - Bureau 10,
1er étage - Bureau 11,
RdC - Hall d'entrée,
RdC - Escalier 1,
RdC - Dégagement 8,
RdC - Escaliers vers caves,
RdC - Archives 7,
RdC - Stockage 4,
RdC - Stockage 5,
RdC - Bureau 12,
RdC - Placard Bureau 12,
RdC - Dégagement 9,
RdC - Piece d'eau 5,
RdC - Wc 5,
RdC - Archives 8,
RdC - Bureau 13,
1er étage - Palier 3,
1er étage - Dégagement 10,
1er étage - Terrasse,
1er étage - Terrasse couverte,
1er étage - Chaufferie,
1er étage - Salle de reunion 2,
1er étage - Bureau 13,
1er étage - Bureau 14,
1er étage - Balcon,
1er étage - Bureau 15,
1er étage - Placard 1 Bureau 15,
1er étage - Placard 2 Bureau 15,
1er étage - Dégagement 11,
1er étage - Cuisine,
1er étage - Placard 1 Cuisine,
1er étage - Placard 2 Cuisine,
1er étage - Wc 6,
1er étage - Escalier 2,
2ème étage - Palier 4,
2ème étage - Wc 7,
2ème étage - Chambre 1,
2ème étage - Wc 8,
2ème étage - Chambre 2,
2ème étage - Salle de bain,
2ème étage - Chambre 3,
2ème étage - Dégagement 12,
2ème étage - Salle de bain + Wc,
2ème étage - Chambre 4,
2ème étage - Wc 9,
2ème étage - Escalier 3,
2ème étage - Combles non habitables 1,
2ème étage - Combles non habitables 2,
3ème étage - Palier 5,
3ème étage - Grenier,
3ème étage - Chambre 5,
3ème étage - Chambre 6,
3ème étage - Chambre 7,
3ème étage - Chambre 8

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Sous-Sol - Cave 1	Sol - ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - parpaings et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous-Sol - Cave 2	Sol - ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Planches de bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - ciment et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Accueil	Sol - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D, E, F, G, H - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - A - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - A - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 3 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - B - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 3 - B - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 3 - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure murs - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 4 - H - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre - H - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Bureau 1	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - D - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Niche - C, C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre - A - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - A - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Bureau 2	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - E - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - E - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - E - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

	Porte 1 - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - F - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Placard 1 Bureau 2	Sol - Bois melaminé et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois melaminé et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois melamoné et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Placard 2 Bureau 2	Sol - Bois melaminé et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois melaminé et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois melamoné et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Placard 3 Bureau 2	Sol - Bois melaminé et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois melaminé et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois melamoné et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Dégagement 1	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond Neuf et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure murs 1 - A - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure murs 2 - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier colimacon - Metal Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Placard technique 1	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Dégagement 2	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond Neuf et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - B - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 1 - B - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 2 - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure murs - A - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Bureau 3	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et tissu tendu	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre fixe - C - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre - C - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 1 - B - plâtre et tissu tendu	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 2 - D - plâtre et tissu tendu	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Dégagement 3	Sol - Ballatum et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - , - dalles de faux-plafond Neuf et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites

	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - B - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - B - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure murs - C - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Piece d'eau 1	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - plâtre et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Wc 1	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte placard - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Piece d'eau 2	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - plâtre et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Wc 2	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc Neuf et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Archives 1	Sol - Ballatum et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Dormant seul - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Niche - C - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Dégagement 4	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure murs - A - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - B - Plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - F - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - H - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Bureau 4	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites

	Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - E - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - E - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - E - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - E - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - B - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - A - Métal Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - F - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Piece serveurs 1	Sol - Ballatum et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - A - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Placard 1 Bureau 4	Sol - Bois melaminé et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois melaminé et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois melaminé et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Placard 2 Bureau 4	Sol - Bois melaminé et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois melaminé et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Piece serveurs 2	Sol - Ballatum et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - B - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Archives 2	Sol - Ballatum et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - E - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Pilier - Platre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Stockage 1	Sol - Ballatum et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Salle de reunion 1	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

	Puits de lumiere - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Niche - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Placard 1 Salle de reunion 1	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - placoplâtre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D, E - Parpaing et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - F - placoplâtre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Placard 2 Salle de reunion 1	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - placoplâtre et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond Neuf et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Dégagement 5	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marches - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contre Marches - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - A - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier colimacon - Metal Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Salle repas	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - E - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - E - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - B - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - F - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 5 - F - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Dormant seul - F - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Archive 3	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Sas	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites

	Mur - A, B, C, D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure murs - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - B - bois Neuf et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Dégagement 6	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contre Marches - plastique (lino) et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Marches - plastique (lino) et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier balustre - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - bois et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - A - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - D - Carreaux de verre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Piece d'eau 3	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Plâtre et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Wc 3	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Archives 4	Sol - plastique (lino) et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Archives 5	Sol - Ballatum et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - parpaings et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - parpaings et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Entre sols - Bureau 5	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites

	Allège fenêtre 2 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 3 - D - Carreaux de verre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Entre sols - Stockage 2	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - bois et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Entre sols - Local poubelles	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - ciment et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - parpaings et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Palier 1	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - C - Bois et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - D - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Piece d'eau 4	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - plâtre et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Wc 4	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Bureau 6	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - B - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - C - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - C - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - B, C - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Archive 6	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites

	Mur - A, B, C, D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - D - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Bureau 7	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - B - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 3 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 3 - D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - D, D - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - C - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - E - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard Bureau 7	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Bureau 8	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - A - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois Neuf et vitrage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - F - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - A - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - F - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - A - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - F - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - F - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dégagement 7	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois Neuf et vitrage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

	Porte 3 - G - bois Neuf et vitrage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - H - bois Neuf et vitrage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 5 - H - bois Neuf et vitrage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Stockage 3	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Bureau 9	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - A - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - B - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 3 - E - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 4 - E - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 5 - E - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - E - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - E - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 3 - E - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 3 - E - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 4 - E - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 5 - E - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et vitrage	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Bureau 10	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - C - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et vitrage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Bureau 11	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, C, D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - C - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois Neuf et vitrage	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Hall d'entrée	Sol - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites

	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - C - vitrage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 1 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 2 - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Escalier 1	Escalier marches - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier contre marches - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier limon - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier Rambarde - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Dégagement 8	Sol - ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Dormant seul - A - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Escaliers vers caves	Escalier marches - ciment et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier contre marches - ciment et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - ciment et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois poutres et brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Archives 7	Sol - plastique (lino) et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - pierres et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D - Plâtre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Ciment et brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Stockage 4	Sol - ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Plâtre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - pierres et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Ciment et brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Stockage 5	Sol - ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D - pierres et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - Plâtre et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Ciment et brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Bureau 12	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc et brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites

	Plinthes - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - D - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre - D - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - D - bois et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - D - bois et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Placard Bureau 12	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois melaminé et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois melaminé et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Dégagement 9	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Piece d'eau 5	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Wc 5	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - lambris pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - ensemble des Planchers haut sur 1ièr étage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Archives 8	Sol - ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RdC - Bureau 13	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre fixe - F - Aluminium et Anodisé	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Palier 3	Sol - parquet bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - B - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites

	Porte 4 - C - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 5 - D - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 1 - B - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 2 - D - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Radiateurs - Fonte et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dégagement 10	Sol - parquet bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - dalles de faux-plafond et Brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 1 - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 2 - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Radiateurs - Fonte et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Terrasse	Sol - Carrelage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier marches - ciment et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier contre marches - ciment et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Rampe - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Terrasse couverte	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - ciment et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois poutres et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois Voligeage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - ciment et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - ciment et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chaufferie	Sol - Carrelage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - ciment et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Bois poutres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois Voligeage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois Poutres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Salle de reunion 2	Sol - parquet bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Tissu tendu et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre 1 - D - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre 2 - D - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Radiateurs - Fonte et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

	Cheminée tablette - C - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée jambage - C - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée Atre - C - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Bureau 13	Sol - parquet bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée Atre - C - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée Jambage - C - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée Tablette - C - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 3 - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Bureau 14	Sol - parquet bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et tissu tendu	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre - C - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 1 - B - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte 2 - D - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Balcon	Sol - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Bureau 15	Sol - parquet bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Tissu tendu et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre 1 - B - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre 2 - B - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - B - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - B - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - B - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - B - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - C - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - C - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites

1er étage - Placard 1 Bureau 15	Sol - Bois et Moquette	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard 2 Bureau 15	Sol - Bois et Moquette	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dégagement 11	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - E - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Cuisine	Sol - Carreaux de ciment et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Plâtre et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cimaise - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte Fenêtre - A - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Radiateurs - Fonte et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard 1 Cuisine	Sol - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard 2 Cuisine	Sol - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Wc 6	Sol - Moquetre et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Bois et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - C - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Radiateurs - Fonte et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Escalier 2	Escalier marches - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier contre marches - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites

	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier limon - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier marches/contre-marches	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier Rambarde - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Palier 4	Sol - Moquette et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 5 - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 6 - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 7 - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Radiateur - Fonte et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Wc 7	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Radiateur - Fonte et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 1	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - B, B - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Radiateur - B, B - Fonte et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Wc 8	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

	Fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - D - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 2	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C, C - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Salle de bain	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - plâtre et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - B - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 3	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - B, B - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Radiateur - B, B - Fonte et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Dégagement 12	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Salle de bain + Wc	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - C - Plâtre et faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Grille - C - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 1 - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet 2 - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C, D - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Wc 9	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - E, F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

	Volet - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - B - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure porte - A - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Escalier 3	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier marches - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier Contre marches - Bois et vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Combles non habitables 1	Sol - Isolant et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Pierres et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois Poutres et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois Voligeage et Brut	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Combles non habitables 2	Sol - Isolant et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois poutres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois Voligeage et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Palier 5	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - B - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - B - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - B - Plâtre et toile de verre peinte	Absence d'indices d'infestation de termites
	Baguette d'angle - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - B - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 1 - A - Bois Neuf et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 2 - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 3 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 4 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 5 - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte 6 - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Grenier	Sol - parquet bois et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - plâtre et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - pierres et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois poutres et brut > 3m et charpente	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois Voligeage et brut > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites

	Linteaux bois fenêtres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - B - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 5	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Baguette d'angle - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 6	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Baguette d'angle - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 7	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - C - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Baguette d'angle - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 8	Sol - Moquette et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - plâtre et Peinture > 3m	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 1 - C - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre 2 - D - pvc et brut	Absence d'indices d'infestation de termites
	Embrasure fenêtre - C - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 1 - C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Allège fenêtre 2 - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Baguette d'angle - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C, D - Metal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

F. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- ***Les termites souterrains***, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- ***Les termites de bois sec***, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- ***Les termites arboricoles***, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels règlementaires :

L 131-3 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule.

Article L126-24 du CCH : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

G. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

RdC - Ascenseur (Zone d'accès réglementé),

RdC - 3ième étage - Ascenseur (Interdiction du propriétaire)

H. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
RdC - Ascenseur	Toutes	Zone d'accès réglementé
RdC - 3ième étage - Ascenseur	Toutes	Interdiction du propriétaire
Ensemble de l'immeuble	Gaines techniques, planchers entres solives, entrevous des planchers hauts et bas et tous les éléments de la construction non accessibles sans démontage ou destruction	Non accessible ou non visitable

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

I. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Général	-	Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès Nous nous engageons, lors d'une autre visite, à compléter le diagnostic sur les zones ayant été rendues accessibles
Sous-Sol - Cave 2, RdC - Wc 5, 1er étage - Terrasse couverte, 1er étage - Escalier 2, 3ème étage - Grenier	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois

Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise.
Cependant la situation de ces autres agents sera indiquée au regard des parties de bâtiments concernées.

Note 1: Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

J. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L131-3, L126-6, L126-24 et R. 126-42, D126-43, L 271-4 à 6 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :
Examen visuel des parties visibles et accessibles.
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Sans accompagnateur
Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) :
Néant

K. – VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.
Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.126-4 et L.126-5 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
*Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCP***

Notre intervention et notre responsabilité sont strictement limitées aux diagnostics techniques précisément et exhaustivement stipulés aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis dûment accepté(e) et signé(e) par le donneur d'ordre / le client.

En conséquence, même si notre rapport de diagnostics techniques venait à ne pas répondre aux exigences légales et réglementaires, notre responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée en cas de présence d'anomalie(s) qui aurai(en)t pu être détectée(s) par la réalisation de diagnostic(s) technique(s) qui n'ont pas été spécifié(s) aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis, conformément à la demande du donneur d'ordre / du client.

Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de changements entre les anciens diagnostics et notre intervention objet de la présente mission (modifications pouvant potentiellement être à l'origine de nouvelles anomalies, de mise en évidence d'amiante ou de plomb, de modification du classement DPE etc. ...), il est recommandé de faire refaire tous les diagnostics réglementaires. Nous contacter pour actualiser notre proposition en conséquence.

L. - Date d'établissement du rapport de l'état relatif à la présence de termites

Visite effectuée le **10/07/2024.**
Fait à **COGNAC**, le **10/07/2024**

Par : VICTORIA sébastien

ACTIV'EXPERTISE
SARL activ'habitat
Imm. Le Polygone - Bât. B
1950 Avenue Maréchal Juin
30900 NIMES
TEL : 06 15 25 37 02
SIRET : 751 506 379 00013

Signature du représentant :

Nota 5 : Un modèle de rapport est fixé par arrêté

Annexe – Croquis de repérage


Cave 2
Cave 1


Sas
Stockage 2
Local poubelles
Salle repas
Dégagement 6
Bureau 5
Archive 3
Dégagement 5


Sas
Salle repas
Dégagement 6
Archives 5
Archives 4
Piece d'eau 3
Wc 3
Archive 3
Dégagement 5
Placard 1 Salle de reunion 1
Salle de reunion 1
Placard 2 Salle de reunion 1
Placard 1 Bureau 4
Placard 2 Bureau 4
Bureau 4
Dégagement 4
Piece serveurs 2
Archives 2
Stockage 1
Piece serveurs 1
Archives 1
Wc 2
Piece d'eau 2
Dégagement 3


Bureau 4
Dégagement 4
Piece serveurs 2
Piece serveurs 1
Archives 7
Stockage 5
Stockage 4
Placard 1 Bureau 2
Placard 2 Bureau 2
Archives 1
Escaliers vers caves
Wc 5
Bureau 2
Wc 2
Piece d'eau 2
Dégagement 3
Ascenseur
Archives 8
Piece d'eau 5
Bureau 13
Placard 3 Bureau 2
Wc 1
Piece d'eau 1
Placard technique 1
Dégagement 1
Dégagement 2
Dégagement 8
Escalier 1
Dégagement 9
Placard Bureau 12
Accueil
Bureau 1
Bureau 3
Hall d'entrée
Bureau 12


Bureau 6
Chaufferie
Terrasse couverte
Pièce d'eau 4
Wc 4
Archive 6
Palier 1
Placard Bureau 7
Bureau 7
Terrasse
Placard 2 Cuisine
Bureau 8
Cuisine
Wc 6
Dégagement 10
Bureau 13
Ascenseur
Placard 1 Cuisine
Bureau 11
Stockage 3
Dégagement 11
Placard 2 Bureau 15
Palier 3
Dégagement 7
Bureau 10
Bureau 15
Salle de reunion 2
Bureau 14
Bureau 9
Placard 1 Bureau 15
Balcon


Combles non habitables 1
Terrasse
Chambre 4
Wc 9
Wc 8
Combles non habitables 2
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
Wc 7
Chambre 1
Escalier 3
Dégagement 12
Salle de bain + Wc
Palier 4
Chambre 2
Chambre 3
Salle de bain


Terrasse
Chambre 8
Ascenseur (Zone d'accès réglementé)
Palier 5
Grenier
Chambre 6
Chambre 5
Chambre 7

Annexe – Photos

	Photo n° PhTer001 Localisation : Sous-Sol - Cave 2 Ouvrage : Planches de bois Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes), --- Champignons lignicoles ---, Champignon de pourriture cubique, Champignon de pourriture fibreuse, Champignon de pourriture molle Indices : dégradation du bois (dégradation(s) importante(s))
	Photo n° PhTer002 Localisation : 1er étage - Escalier 2 Ouvrage : Escalier marches/contre-marches Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ---- Indices : orifices obturés ou non, dégradation superficielle du bois (infestation(s) faible(s))
	Photo n° PhTer002 Localisation : 1er étage - Escalier 2 Ouvrage : Escalier marches/contre-marches Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ---- Indices : orifices obturés ou non, dégradation superficielle du bois (infestation(s) faible(s))
	Photo n° PhTer003 Localisation : 1er étage - Terrasse couverte Ouvrage : Plafond - Bois poutres et Brut Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Bostryche capucin (Bostrychus capucinus), Champignons de bleuissement Indices : dégradation superficielle du bois (présence étendue), décoloration du bois (présence étendue)

	Photo n° PhTer003 Localisation : 1er étage - Terrasse couverte Ouvrage : Plafond - Bois poutres et Brut Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Bostryche capucin (Bostrychus capucinus), Champignons de bleuissement Indices : dégradation superficielle du bois (présence étendue), décoloration du bois (présence étendue)
	Photo n° PhTer003 Localisation : 1er étage - Terrasse couverte Ouvrage : Plafond - Bois poutres et Brut Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Bostryche capucin (Bostrychus capucinus), Champignons de bleuissement Indices : dégradation superficielle du bois (présence étendue), décoloration du bois (présence étendue)
	Photo n° PhTer004 Localisation : 1er étage - Terrasse couverte Ouvrage : Plafond - Bois poutres et Brut Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Bostryche capucin (Bostrychus capucinus), Champignons de bleuissement Indices : dégradation superficielle du bois (présence étendue), décoloration du bois (présence étendue)
	Photo n° PhTer005 Localisation : 3ème étage - Grenier Ouvrage : Plafond - Bois poutres et brut > 3m et charpente Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes), Champignon de pourriture cubique, Champignons de décoloration Indices : dégradation superficielle du bois (présence étendue), dégradation superficielle du bois (présence faible)
	Photo n° PhTer005 Localisation : 3ème étage - Grenier Ouvrage : Plafond - Bois poutres et brut > 3m et charpente Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes), Champignon de pourriture cubique, Champignons de décoloration Indices : dégradation superficielle du bois (présence étendue), dégradation superficielle du bois (présence faible)

	Photo n° PhTer006 Localisation : 3ème étage - Grenier Ouvrage : Plafond - Bois poutres et brut > 3m et charpente Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes), Champignon de pourriture cubique, Champignons de décoloration Indices : dégradation superficielle du bois (présence étendue), dégradation superficielle du bois (présence faible)
	Photo n° PhTer007 Localisation : 3ème étage - Grenier Ouvrage : Linteaux bois fenêtres Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes) Indices : dégradation du bois (elément(s) fortement dégradé(s), infestation(s) importante(s))
	Photo n° PhTer007 Localisation : 3ème étage - Grenier Ouvrage : Linteaux bois fenêtres Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes) Indices : dégradation du bois (elément(s) fortement dégradé(s), infestation(s) importante(s))
	Photo n° PhTer007 Localisation : 3ème étage - Grenier Ouvrage : Linteaux bois fenêtres Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes) Indices : dégradation du bois (elément(s) fortement dégradé(s), infestation(s) importante(s))
	Photo n° PhTer008 Localisation : 3ème étage - Grenier Ouvrage : Sol - parquet bois et brut Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes) Indices : dégradation du bois (présence étendue, présence sur tout l'élément concerné)

	Photo n° PhTer008 Localisation : 3ème étage - Grenier Ouvrage : Sol - parquet bois et brut Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes) Indices : dégradation du bois (présence étendue, présence sur tout l'élément concerné)
	Photo n° PhTer009 Localisation : RdC - Wc 5 Ouvrage : Plafond - ensemble des Planchers haut sur 1ièr étage Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes) Indices : dégradation du bois (présence étendue)
	Photo n° PhTer009 Localisation : RdC - Wc 5 Ouvrage : Plafond - ensemble des Planchers haut sur 1ièr étage Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (Petites vrillettes) Indices : dégradation du bois (présence étendue)

Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Ordre de mission
24/18174/COATES

Objet de la mission :

☒ Dossier Technique Amiante	☐ Métrage (Loi Carrez)	☒ Etat des Installations électriques
☐ Constat amiante avant-vente	☐ Métrage (Loi Boutin)	☐ Diagnostic Technique (SRU)
☐ Dossier amiante Parties Privatives	☒ Exposition au plomb (CREP)	☐ Diagnostic énergétique
☐ Diag amiante avant travaux	☐ Exposition au plomb (DRIPP)	☐ Prêt à taux zéro
☐ Diag amiante avant démolition	☐ Diag Assainissement	☐ Ascenseur
☒ Etat relatif à la présence de termites	☐ Sécurité piscines	☐ Etat des lieux (Loi Scellier)
☐ Etat parasitaire	☒ Etat des Installations gaz	☐ Radon
☒ Etat Risques Naturel et technologique	☐ Plomb dans l'eau	☐ Accessibilité Handicapés
☐ Etat des lieux	☐ Sécurité incendie	

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Type : ..... **Propriétaire**
Nom / Société : ..... **SCI COATES**
Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau 16100 COGNAC (France)**
Téléphone : **06.14.55.56.28**
Fax : .....
Mail : ..... **whcoates@torula.fr**

Désignation du propriétaire

Nom / Société : ..... SCI COATES
Adresse : ..... **63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau**
CP : **16100**
Ville : ..... **COGNAC (France)**
Tel : **06.14.55.56.28**
Mail : ..... **whcoates@torula.fr**

Désignation du ou des bâtiments

Adresse : ..... 63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau
Code Postal : **16100**
Ville : ..... COGNAC (France)
Département : ..... **Charente**
Précision : ..... Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Mission

Personne à contacter (avec tel) : ..... Sans accompagnateur
Type de bien à expertiser : ..... **Habitation (partie privative d'immeuble)**
Catégorie du bien : ..... **(IGH/ERP) Autres**
Date du permis de construire : ..... **< 1949**
Section cadastrale : ..... **Section cadastrale AW, Parcelle(s) n° 264**
Numéro de lot(s) : .....
Lots rattachés : ..... ☐ **Cave** , ☐ **Garage** , ☐ **Terrain** , ☐ **Autre**
Périmètre de repérage : ..... **Ensemble de la propriété**
Nb. de niveaux : 5
Nb. de bâtiments :3
Autres informations : ..... ☐ **Ascenseur**, ☐ **Animaux**
916 m²
Remise des clefs : .....
Date et heure de la visite : ..... **10/07/2024** durée approximative **01 h 30**
Précisions : .....

Dans le cadre de notre mission, le propriétaire s'engage à rendre toutes les pièces accessibles lors de la visite du technicien ;

Administratif

Facturation : ..... ☐ Propriétaire ☒ Donneur d'ordre ☐ Notaire
Facturation adresse : ..... SCI de l'Anguilière - Mr William COATES - 63, Bd Denfert Rochereau - 16100 COGNAC
Tarifs TTC : ..... 500,00 €
Destinataire(s) des rapports : ..... ☒ Propriétaire ☐ Donneur d'ordre ☐ Notaire ☐ Agence
Destinataire(s) adresse : ..... SCI COATES - 63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau - 16100 COGNAC France
Destinataire(s) e-mail : ..... whcoates@torula.fr; msimon@orpi.com
Impératif de date : 11/07/2024

Informations générales :

- Le propriétaire /donneur d'ordre autorise par la présente la diffusion de ses rapports aux différents prestataires liés à sa vente, notamment les agences immobilières, agents mandataires, et notaires.
- Le propriétaire /donneur d'ordre autorise le diagnostiqueur à prendre des photos du bien et à les diffuser sur différents supports tels que : Rapports, site Internet, réseaux sociaux, supports de communication
- Les prix indiqués dans le devis ou la proposition de prix seront valables pendant une période de 30 jours ; au-delà de cette date, toute cotation devra être revalidée.
- La facture émise est exigible dans les délais convenus aux termes du devis ou de la lettre de mission.
- **Protection de vos informations personnelles** : Vos coordonnées sont collectées et enregistrées dans le but de répondre à votre demande. Elles ne seront ni divulguées à des tiers, ni vendues.
- Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2014-344 du 17 mars 2014, dite Informatique et libertés, et au règlement européen 2016 / 679 du 27 avril 2016, sur demande, vous bénéficiez d'un droit d'information, de rectification et de suppression de vos données.

Vous pouvez également vous opposer, pour un motif légitime, à l'utilisation de vos données. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez adresser un courrier électronique ou postal aux adresses suivantes : « **nimes@activexpertise.fr** ou **1950 Avenue Maréchal JUIN , Immeuble Le Polygone, Bât B, 30900,NIMES** », en précisant dans l'objet « Droit des personnes » et en joignant la copie de votre justificatif d'identité.

Information relative à tout diagnostic :

- Il est de l'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés…) relatifs à la présente mission.
- Le propriétaire doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé que l'inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l'autorisation préalable et la présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, et qu'une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément à la grille tarifaire.
- Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd afin de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons.
- Le diagnostiqueur n'a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils. Il est de la responsabilité du propriétaire d'effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, …)
- Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s'il ne peut être présent lui-même lors du repérage.
- Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de changements entre les anciens diagnostics et notre intervention objet de la présente mission (modifications pouvant potentiellement être à l'origine de nouvelles anomalies, de mise en évidence d'amiante ou de plomb, de modification du classement Dpe etc…), il est recommandé de faire refaire tous les diagnostics réglementaires. Nous contacter pour actualiser notre proposition en conséquence.

Spécificité au constat termites / parasitaire :

- En conformité avec la norme NF P03-200 et la norme NF P03-201, les éléments bois seront sondés mécaniquement, au poinçon, de façon non destructive (sauf pour les éléments déjà dégradés ou altérés).
- Il s'agit d'un examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles du bâtiment et à ses abords (10 m).
- Au cours de sa mission, le technicien sera éventuellement amené à pratiquer des prélèvements (champignons lignivore…) qui engendrera un complément de facturation, afin de pouvoir conclure son rapport.

Spécificité au diagnostic amiante :

- Concernant les diagnostics amiante avant-vente ou location, il est rappelé que la signature de l'ordre de mission par le donneur d'ordre est un accord tacite autorisant tous les prélèvements nécessaires au diagnostiqueur. Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il pourra refuser qu'un prélèvement soit effectué ; une mention sera alors inscrite dans le pré-rapport. Ces éventuels prélèvements pour analyse amiante en laboratoire feront l' objet d'un supplément tarifaire (nous consulter).
- Concernant les diagnostics amiante avant travaux ou avant démolition :
  Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer, ne peut pas être déterminé avec précision avant l'achèvement de la mission de repérage. L' estimation du nombre de prélèvements est donc indicative et non contractuelle. Le nombre de prélèvements et d'analyses en laboratoire est donc susceptible de varier en + ou en -. La facturation sera donc ajustée selon le nombre réel de prélèvements et d'analyses en laboratoire effectué et ce selon le prix unitaire indiqué au devis.
- En cas de nécessité de visite complémentaire (demande du client, du coordinateur SPS, de l'inspection du travail ou autre …) afin de réaliser des investigations complémentaires, un forfait pour déplacement et rédaction d'un autre rapport sera demandé, ainsi que les éventuelles analyses complémentaires nécessaires (au tarif unitaire indiqué au devis), nous consulter pour chiffrage.
- Obligations du donneur d'ordre :
- Dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant démolition, le donneur d'ordre communique les documents, moyens et informations nécessaires à la bonne exécution de ladite mission, et notamment :
- La liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;
- Le programme détaillé des travaux ;
- Lorsqu'il en dispose, les plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis ; si ce n'est pas le cas, le donneur d'ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants ;
- La mise à disposition des moyens d'accès sécurisés à l'ensemble des ouvrages concernés (y compris parties en hauteur, toitures, locaux techniques ou à accès spécifiques …
- La réalisation de la présente mission nécessite des sondages et prélèvements destructifs. Par l'acceptation du présent devis, le donneur d'ordre nous autorise à réaliser ces sondages et prélèvements destructifs sans aucune remise en état de notre part.
- Recommandations générales de sécurité : Pendant l'intervention des opérateurs, le bâtiment sera entièrement condamné et il ne sera pas accessible sans les Equipements de Protection Individuelle (EPI) Masque respiratoire FFP3, combinaison intégrale et sur-chaussures… Après intervention, toute personne entrant dans le périmètre de repérage, devra préalablement et impérativement prendre connaissance du rapport amiante et s'équiper des Equipements de Protection Individuels adaptés à la présence éventuelle d'amiante, à la durée de cette présence et à la nature de l'intervention (visite, travaux …)
- Concernant des analyses des enrobés routiers : les normes en vigueur et la conformité COFRAC de ces analyses demande d'analyser les liants ET les granulats (amiante naturelle). Le donneur d'ordre prendra la responsabilité et nous le précisera par écrit s'il ne souhaite pas réaliser l'analyse amiante sur les granulats (amiante naturelle)

Spécificité au diagnostic Installations Intérieures Gaz :

- Le donneur d'ordre s'engage à assurer pendant la durée du diagnostic l'alimentation en gaz effective de l'installation et le fonctionnement normal des appareils d'utilisation. Il est rappelé qu'en cas de détection d'un Danger Grave et Immédiat, le diagnostiqueur devra interrompre l'alimentation en gaz de tout ou partie de l'installation.

Spécificité au diagnostic de l'Installation Intérieure d'électricité :

- Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre, ou son représentant, informe l'occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l'occupant de mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d'être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.). Ce dernier signale à l'opérateur de diagnostic les parties de l'installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.).
- Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représentant fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances soit accessibles. Il s'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une interruption de fourniture par le distributeur. Les parties communes où sont situées des parties d'installation visées par le diagnostic doivent elles aussi être accessibles.

Notre intervention et notre responsabilité sont strictement limitées aux diagnostics techniques précisément et exhaustivement stipulés aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis dûment accepté(e) et signé(e) par le donneur d'ordre / le client.

En conséquence, même si notre rapport de diagnostics techniques venait à ne pas répondre aux exigences légales et réglementaires, notre responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée en cas de présence d'anomalie(s) qui aurai(en)t pu être détectée(s) par la réalisation de diagnostic(s) technique(s) qui n'ont pas été spécifié(s) aux termes de l'ordre de mission et/ou du devis, conformément à la demande du donneur d'ordre / du client.

Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de changements entre les anciens diagnostics et notre intervention objet de la présente mission (modifications pouvant potentiellement être à l'origine de nouvelles anomalies, de mise en évidence d'amiante ou de plomb, de modification du classement DPE etc. ...), il est recommandé de faire refaire tous les diagnostics réglementaires. Nous contacter pour actualiser notre proposition en conséquence.

Fait à **COGNAC (France)**, le **11/07/2024**
Signature du donneur d'ordre
Précédée de la mention « Lu et Approuvé » : SCI COATES

*

Attestation sur l'honneur

Réalisée pour le dossier n° **24/18174/COATES** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau 16100 COGNAC (France).

Je soussigné, **VICTORIA sébastien**, technicien diagnostiqueur pour la société **ACTIV'EXPERTISE - Sarl Activ'Habitat** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier

- Avoir souscrit à une assurance (AXA France IARD n° 7678266004 valable jusqu'au 01/01/2024) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

ACTIV'EXPERTISE
SARL activ'habitat
Imm. Le Polygone - Bât. B
1950 Avenue Maréchal Juin
30900 NIMES
TEL : 06 15 25 37 02
SIRET : 751 506 379 00013

le 11/07/2024,

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Votre Assurance
▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

SARL ACTIV HABITAT
1950 AVENUE MARECHAL JUIN
30900 NIMES FR

ATTESTATION

AGENT
EI MORANDEAU DENIS
26 AV VICTOR HUGO
84200 CARPENTRAS
Tél : 0490630038
Fax : 04 90 60 53 46
Email : AGENCE.MORANDEAU@AXA.FR
Portefeuille : 0084075144

Vos références :
Contrat n° 7678266004
Client n° 1320626104

AXA France IARD, atteste que :

SARL ACTIV HABITAT
1950 AVENUE MARECHAL JUIN
30900 NIMES

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7678266004** ayant pris effet le **01/01/2024** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER ADHERENT A LA FRANCHISE ACTIV'EXPERTISE

Diagnostics relevant du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) soumis à obligation d'assurance :
- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Le diagnostic de performance énergétique
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation

Diagnostics relevant du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) non soumis à obligation d'assurance :
- L'état des risques et pollution

Diagnostics accessoires :
Assainissement autonome collectif
Diagnostic Loi Carrez
Etat de la conformité de la Sécurité piscine

1D0526202402216

Etat des lieux locatifs
Mesure du radon dans les maisons individuelles et immeubles à usage d'habitation
Diagnostic Loi Pinel
Bilans thermiques : infiltrométrie limitée au contrôle de conformité a la RT 2012.
Bilans thermiques : thermographie infrarouge.
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (hors milieu industriel)
Diagnostic Eco Prêt
Diagnostic Loi Boutin
Calcul des millièmes
Diagnostic Technique SRU

ACTIVITES ACCESSOIRES OPTIONNELLES :
- État parasitaire relatif à la présence d'insectes xylophages, à larves, nidificateurs et de champignons lignivores,
- Diagnostic "Amiante" Recherche d'Amiante avant travaux ou démolition.
- Carottage Bitumes : Prélèvement d'enrobés afin d'analyser la présence d'amiante.
- Diagnostic Technique Global (DTG) **à l'exclusion de toute mission ou d'immixtion, même partielle, en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil. Dans le cas contraire, la garantie ne sera pas acquise**
- Diagnostic Audit Energétique dans les maisons individuelles.

A l'exclusion de toute une mission de maîtrise d'œuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile.

A l'exclusion, pour l'ensemble des activités de :
- toute activité d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante.

- toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil ; des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction et de l'Habitation ; des missions relevant de bureau d'études pour les ouvrages relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.

- toutes activités relevant de l'exercice d'une profession règlementée autre que celle de diagnostiqueur immobilier telle que le conseil juridique ou la gestion immobilière et toutes activités de conseil et de bureau d'études industriels.

La présente attestation, qui ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours d'établissement auquel elle se réfère, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2024** au **01/01/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à CARPENTRAS le 16 février 2024
Pour la société :

LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1813

Monsieur VICTORIA Sébastien

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Amiante** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 24/04/2030
Electricité Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Gaz Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 12/07/2023 : - Date d'expiration : 11/07/2030
Termites métropole Selon arrêté du 24 décembre 2021	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 23/08/2023 : - Date d'expiration : 22/08/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 01/07/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES

Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : 21/NC/0015/COATES

Date de réalisation : 11 juillet 2024 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :
N° 16-2020-12-10-026 du 10 décembre 2020.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau
16100 Cognac

Référence(s) cadastrale(s):
AW0264

ERP établi selon les parcelles localisées au cadastre.

Vendeur
SCI COATES
Acquéreur
-

SYNTHESES

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)						
Votre commune				Votre immeuble		
Type	**Nature du risque**	**Etat de la procédure**	**Date**	**Concerné**	**Travaux**	**Réf.**
PPRn	Inondation	approuvé	31/08/2000	non	non	**p.3**
PPRn	Inondation	prescrit	06/03/2019	non	non	**p.3**
PPRt	Effet thermique JAS Hennessy	approuvé	29/07/2011	non	non	p.4
PPRt	Effet de surpression JAS Hennessy	approuvé	29/07/2011	non	non	p.4
SIS (1)	Pollution des sols	approuvé	24/01/2019	non	-	p.4
Zonage de sismicité : 3 - Modérée (2)				**oui**	**-**	**-**
Zonage du potentiel radon : 1 - Faible (3)				non	-	-
Commune non concernée par la démarche d'étude du risque lié au recul du trait de côte.						

Etat des risques approfondi (Synthèse Risque Argile / ENSA / ERPS)	Concerné	Détails
Zonage du retrait-gonflement des argiles	**Oui**	**Aléa Fort**
Plan d'Exposition au Bruit(4)	**Non**	**-**
Basias, Basol, Icpe	**Oui**	**25 sites* à - de 500 mètres**

**ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune.*

(1) Secteur d'Information sur les Sols.
(2) Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).
(3) Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.
(4) Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.

Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données à titre informatif et ne sont pas détaillées dans ce document.

Etat des risques complémentaires (Géorisques)			
Risques		**Concerné**	**Détails**
Inondation	TRI : Territoire à Risque important d'Inondation	**Oui**	*Présence d'un TRI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition du bien.*
	AZI : Atlas des Zones Inondables	**Oui**	*Présence d'un AZI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition du bien.*
	PAPI : Programmes d'actions de Prévention des Inondations	**Oui**	*Présence d'un PAPI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition du bien.*
	Remontées de nappes	**Oui**	*Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave, fiabilité MOYENNE (dans un rayon de 500 mètres).*
Installation nucléaire		Non	-
Mouvement de terrain		**Oui**	*Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un risque identifié.*
Pollution des sols, des eaux ou de l'air	BASOL : Sites pollués ou potentiellement pollués	Non	-
	BASIAS : Sites industriels et activités de service	**Oui**	*Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un ou plusieurs sites identifiés.*
	ICPE : Installations industrielles	**Oui**	*Le bien se situe dans un rayon de 1000 mètres d'une ou plusieurs installations identifiées.*
Cavités souterraines		**Oui**	*Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres autour d'une cavité identifiée.*
Canalisation TMD		Non	-

Source des données : https://www.georisques.gouv.fr/

SOMMAIRE

Synthèses 1
Imprimé officiel 5
Localisation sur cartographie des risques 6
Procédures ne concernant pas l'immeuble 7
Déclaration de sinistres indemnisés 8
Argiles - Information relative aux travaux non réalisés 9
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions 10
Annexes 11

État des Risques et Pollutions

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être joint en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur. Il doit dater de moins de 6 mois et être actualisé, si nécessaire, lors de l'établissement de la promesse de vente, du contrat préliminaire, de l'acte authentique ou du contrat de bail.

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) — Document réalisé le : 11/07/2024

Parcelle(s) : AW0264

63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau 16100 Cognac

Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn	**prescrit**	oui ☐	non ☒
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn	**appliqué par anticipation**	oui ☐	non ☒
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn	**approuvé**	oui ☐	non ☒

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation ☐ — Crue torrentielle ☐ — Remontée de nappe ☐ — Submersion marine ☐ — Avalanche ☐

Mouvement de terrain ☐ — Mvt terrain-Sécheresse ☐ — Séisme ☐ — Cyclone ☐ — Eruption volcanique ☐

Feu de forêt ☐ — autre ☐

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn	oui ☐	non ☒
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés	oui ☐	non ☐

Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm	**prescrit**	oui ☐	non ☒
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm	**appliqué par anticipation**	oui ☐	non ☒
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm	**approuvé**	oui ☐	non ☒

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers ☐ — Affaissement ☐ — Effondrement ☐ — Tassement ☐ — Emission de gaz ☐

Pollution des sols ☐ — Pollution des eaux ☐ — autre ☐

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm	oui ☐	non ☒
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés	oui ☐	non ☐

Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt	**approuvé**	oui ☐	non ☒
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt	**prescrit**	oui ☐	non ☒

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel ☐ — Effet thermique ☐ — Effet de surpression ☐ — Effet toxique ☐ — Projection ☐

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement	oui ☐	non ☒
L'immeuble est situé en zone de prescription	oui ☐	non ☒
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés	oui ☐	non ☐
Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location*	oui ☐	non ☐

*Information à compléter par le vendeur / bailleur, disponible auprès de la Préfecture

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

L'immeuble est situé dans une zone de sismicité classée en :

zone 1 ☐ Très faible — zone 2 ☐ Faible — zone 3 ☒ Modérée — zone 4 ☐ Moyenne — zone 5 ☐ Forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon

L'immeuble se situe dans une zone à potentiel radon :

zone 1 ☒ Faible — zone 2 ☐ Faible avec facteur de transfert — zone 3 ☐ Significatif

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T (catastrophe naturelle, minière ou technologique)

L'immeuble a donné lieu au versement d'une indemnité à la suite d'une catastrophe N/M/T* oui ☐ non ☐

*Information à compléter par le vendeur / bailleur

Information relative à la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui ☐ non ☒

Selon les informations mises à disposition par l'arrêté préfectoral 16-2019-01-24-005 du 24/01/2019 portant création des SIS dans le département

Situation de l'immeuble au regard du recul du trait de côte (RTC)

L'immeuble est situé sur une commune concernée par le recul du trait de côte et listée par décret			oui ☐	non ☒
L'immeuble est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte identifiée par un document d'urbanisme :	oui, à horizon d'exposition de 0 à 30 ans ☐	oui, à horizon d'exposition de 30 à 100 ans ☐	non ☐	zonage indisponible ☐
L'immeuble est concerné par des prescriptions applicables à cette zone			oui ☐	non ☐
L'immeuble est concerné par une obligation de démolition et de remise en état à réaliser			oui ☐	non ☐

*Information à compléter par le vendeur / bailleur

Parties concernées

Vendeur	SCI COATES	à		le	
Acquéreur	-	à		le	

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Inondation

PPRn Inondation, approuvé le 31/08/2000

Non concerné*

** L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques*



La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

Inondation

PPRn Inondation, prescrit le 06/03/2019

Non concerné*

** L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques*



La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

Cartographies ne concernant pas l'immeuble

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par :

Le PPRt multirisque, approuvé le 29/07/2011

Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 24/01/2019

Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune

Risque	Début	Fin	JO	Indemnisé
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	06/12/2023	24/12/2023	30/01/2024	☐
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/07/2022	30/09/2022	08/09/2023	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	03/02/2021	09/02/2021	13/02/2021	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	13/09/2016	13/09/2016	27/01/2017	☐
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue	27/07/2013	27/07/2013	13/09/2013	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	02/08/2011	02/08/2011	01/12/2011	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	15/07/2003	15/07/2003	30/11/2003	☐
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/07/2003	30/09/2003	13/12/2005	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	12/11/2000	12/11/2000	23/03/2001	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain	25/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	04/06/1998	05/06/1998	03/10/1998	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	30/12/1993	15/01/1994	10/02/1994	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	09/06/1993	09/06/1993	10/10/1993	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	15/07/1987	15/07/1987	09/10/1987	☐
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	08/12/1982	31/12/1982	13/01/1983	☐

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : https://www.georisques.gouv.fr/

Préfecture : Angoulême - Charente
Commune : Cognac

Adresse de l'immeuble :
63, 65 et 67 avenue Denfert Rochereau
Parcelle(s) : AW0264
16100 Cognac
France

Etabli le : _____

Vendeur :

_____

SCI COATES

Acquéreur :

_____

-

Argiles - Information relative aux travaux non réalisés

Conformément aux dispositions de l'article R125-24 du Code de l'environnement pris en son dernier alinéa :

« En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2 du code des assurances, le vendeur joint à l'état des risques la liste des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien».

	Oui	**Non**
L'immeuble présente des désordres répondant aux critères énoncés dans l'article ci-dessus reproduit.	☐	☐

Le vendeur doit joindre à l'état des risques la liste des travaux non encore réalisés permettant un arrêt de ces désordres.

Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par Activ'Expertise France en date du 11/07/2024 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°16-2020-12-10-026 en date du 10/12/2020 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral n° 16-2020-12-10-026 du 10 décembre 2020

> Cartographies :

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 31/08/2000
- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, prescrit le 06/03/2019
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur la sismicité
- Cartographie réglementaire de la sismicité
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur le risque radon

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.

Direction des territoires

16-2020-12-10-026

Arrêté relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs et la pollution des sols nécessaire à l'information des acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Cognac

PRÉFÈTE
DE LA
CHARENTE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

ARRÊTÉ n°
relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs et la pollution des sols nécessaire à l'information des acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Cognac

La préfète de la Charente
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5, L. 125-6 et R. 125-23 à R. 125-27 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 271-4 et L. 271-5 ;

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

Vu le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;

Vu le décret n°2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2020 relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs et la pollution des sols nécessaire à l'information des acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Cognac ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16-2019-03-06-003 du 06 mars 2019 prescrivant la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la vallée de la Charente en aval de l'agglomération d'Angoulême, sur le secteur de Triac-Lautrait à Saint-Laurent de Cognac ;

Vu l'arrêté préfectoral n°16-2020-11-23-001 du 23 novembre 2020 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et la pollution des sols dans le département de la Charente ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

43 rue du docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULEME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr

ARRÊTE

Article 1er : Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Cognac sont consignés dans le dossier d'information annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend :

- la fiche communale d'information risques et pollutions indiquant :

  - la liste de risques naturels, technologiques et miniers à prendre en compte et auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;

  - les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer ;

  - les niveaux réglementaires de sismicité et de classement au regard du zonage à potentiel radon rattachés à la commune ;

  - l'information sur la présence de secteurs d'information sur les sols (SIS) ;

  - le nombre d'arrêtés de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle ou technologique depuis 1982 ;
- le descriptif sommaire du risque inondation,
- la cartographie du périmètre d'étude de la révision du PPRI de la vallée de la Charente, en aval de l'agglomération d'Angoulême, de Triac-Lautrait à Saint-Laurent de Cognac.

Le dossier d'information précité ainsi que les documents de référence sont librement consultables en mairie, en préfecture et sur le site internet des services de l'État (http://www.charente.gouv.fr).

Article 2 : Ces informations sont mises à jour au regard des conditions mentionnées aux articles L.125-5, R.125-23, R.125-24 et R.125-25 du code de l'environnement.

Article 3 : Le présent arrêté et le dossier d'information sont adressés au maire de la commune de Cognac et à la chambre départementale des notaires.

Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il fera l'objet d'une mention en caractères apparents dans un journal publié dans le département.

Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2020 relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs et la pollution des sols nécessaire à l'information des acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Cognac.

Article 5 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication de faire l'objet :

- d'un recours gracieux devant la préfète de la Charente ;
- d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur ;
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers – 15, rue Blossac – CS 80641 – 86020 Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire de la commune de Cognac sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Angoulême, le 10 DEC. 2020

La préfète

Magali DEBATTE

43 rue du docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr



Commune de COGNAC

Informations sur les risques naturels et technologiques majeurs
pour l'application des I, II de l'article L 125-5 du code de l'environnement

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L'AGGLOMERATION DE COGNAC

FLEUVE CHARENTE

Carte des zonages réglementaires

Echelle 1/10 000

EXTRAIT DU P.P.R. APPROUVE LE 31 AOUT 2000

SOGELERG SOGREAH


Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
PPRI de la vallée de la Charente en aval de l'agglomération d'Angoulême
Secteur de Triac-Lautrait à Saint-Laurent-de-Cognac
Périmètre d'étude
N
Boutiers-Saint-Trojan
Javrezac
Saint-Laurent-de-Cognac
Cognac
Saint-Brice
Juillenne
Jarnac
Triac-Lautrait
Merpins
Châteaubernard
Bourg-Charente
Gensac-la-Pallue
Mainxe-Gondeville
limite communale
périmètre d'étude
Sources de données : DDT16 ; BD TOPO® 2018
Fonds cartographiques : SCAN 25® 2017
Conception : Direction Départementale des Territoires de la Charente
0 1 2 3 4 5 km
Édition du 19-02-2019

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Information acquéreur – locataire (IAL – article L.125-5 du CE)

Le zonage sismique sur ma commune



Le zonage sismique de la France:

Les données de sismicité instrumentale et historique et des calculs de probabilité permettent d'aboutir à l'élaboration d'un zonage sismique. Cette analyse probabiliste représente la possibilité pour un lieu donné, d'être exposé à des secousses telluriques.
Elle prend en compte la répartition spatiale non uniforme de la sismicité sur le territoire français et a permis d'établir la cartographie ci-contre qui découpe le territoire français en 5 zones de sismicité: **très faible, faible, modérée, moyenne, forte**. Les constructeurs s'appuient sur ce zonage sismique pour appliquer des dispositions de constructions adaptées au degré d'exposition **au risque sismique**.

La réglementation distingue quatre catégories d'importance (selon leur utilisation et leur rôle dans la gestion de crise):

I – bâtiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée

II – bâtiments de faible hauteur, habitations individuelles

III – établissements recevant du public, établissements scolaires, logements sociaux

IV – bâtiments indispensables à la sécurité civile et à la gestion de crise (hôpitaux, casernes de pompiers, préfectures …)

Pour les bâtiments neufs		1	2	3	4	5
I		Aucune exigence				
II		Aucune exigence		Règles CPMI-EC8 Zones 3/4		Règles CPMI-EC8 Zone5
		Aucune exigence		Eurocode 8		
III		Aucune exigence		Eurocode 8		
IV		Aucune exigence		Eurocode 8		

Si vous habitez, construisez votre maison ou effectuez des travaux :

- en zone 1, aucune règle parasismique n'est imposée ;

- en **zone 2**, aucune règle parasismique n'est imposée sur les maisons individuelles et les petits bâtiments. Les règles de l'Eurocode 8 sont imposées pour les logements sociaux et les immeubles de grande taille ;

- en **zone 3 et 4**, des règles simplifiées appelées CPMI –EC8 zone 3/4 peuvent s'appliquer pour les maisons individuelles;

- **en zone 5**, des règles simplifiées appelées CPMI-EC8 zone 5 peuvent s'appliquer pour les maisons individuelles.

Pour connaitre, votre zone de sismicité: **https:// www.georisques.gouv.fr/ - rubrique « Connaitre les risques près de chez moi »**

Le moyen le plus sûr pour résister aux effets des séismes est la construction parasismique : concevoir et construire selon les normes parasismique en vigueur, tenir compte des caractéristiques géologiques et mécaniques du sol.

Pour en savoir plus:

Qu'est-ce qu'un séisme, comment mesure-t-on un séisme ? —> https://www.georisques.gouv.fr/minformer-sur-un-risque/seisme

Que faire en cas de séisme ? —> https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/que-faire-en-cas-de-seisme


Zonage réglementaire
Zones de sismicité
Très faible
Faible
Modérée
Moyenne
Forte
Limites communales
Contour commune IGN 2018
Fond de carte maptiler
Données sismiques MTES 2010
m
5000
10000
15000

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Information acquéreur – locataire (IAL – article L.125-5 du CE)

Le zonage radon sur ma commune

Le zonage à potentiel radon des sols
France métropolitaine

Qu'est-ce que le radon?

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte chimiquement. Il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans le sol et les roches.
Le radon est présent partout : dans l'air, le sol, l'eau avec une concentration très variable d'un lieu à l'autre suivant de nombreux facteurs : pression, température, porosité, ventilation…
Dans l'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Par contre, dans les espaces clos comme les bâtiments, il peut s'accumuler et atteindre parfois des concentrations élevées.
Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les bâtiments sont celles ayant des formations géologiques naturellement riches en uranium (sous-sols granitiques et volcaniques).
La concentration en radon se mesure en becquerel par mètre cube d'air (Bq/m³) et le niveau moyen de radon dans l'habitat français est inférieur à 100 Bq/m³. Il existe néanmoins d'importantes disparités liées aux caractéristiques du sol, mais aussi du bâtiment et de sa ventilation. La concentration varie également selon les habitudes de ses occupants en matière d'aération et de chauffage.

Quel est le risque pour la santé ?

Le radon est classé comme cancérogène certain pour le poumon depuis 1987 (Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS). En effet, le radon crée, en se désintégrant, des descendants solides radioactifs (polonium, bismuth, plomb) qui peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
À long terme, l'inhalation du radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est proportionnelle à l'exposition cumulée tout au long de sa vie.
En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon, après le tabac, et on estime qu'environ 3000 décès par an lui sont imputables. Qui plus est, pour une même exposition au radon, le risque de développer un cancer du poumon est environ 20 fois plus élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur.

Comment connaître l'exposition au radon dans son habitation ?

Le seul moyen de connaître son niveau d'exposition au radon est de le mesurer grâce à des détecteurs (dosimètres radon) pendant au moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre à fin avril) dans les pièces aux niveaux les plus bas occupés (séjour et chambre de préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les bâtiments, les expositions les plus élevées se situent généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol.
Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également être mis à disposition ponctuellement lors de campagnes de prévention (renseignements auprès de sa commune, de l'agence régionale de santé (ARS) ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)).
Il est recommandé d'avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé à 300 Bq/m3, et plus généralement, le plus bas raisonnablement possible.

Comment réduire l'exposition au radon dans son habitation ?

Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation :
- ✓ **aérer quotidiennement son domicile par l'ouverture des fenêtres au moins 10 minutes par jour ;**
- ✓ **ne pas obstruer les entrées et les sorties d'air, quand elles existent, et les nettoyer régulièrement ;**
- ✓ **veiller à l'entretien régulier du système de ventilation, quand il existe, et à changer les filtres régulièrement.**

Les travaux d'aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :
- ✓ **assurer l'étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol vis-à-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur, passages des réseaux) ;**
- ✓ **améliorer, rétablir ou mettre en œuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.**

Les solutions techniques sont à choisir et à adapter à son bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions mises en œuvre, il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Information acquéreur – locataire (IAL – article L.125-5 du CE) sur le risque radon

Le potentiel radon des sols

Le potentiel radon des sols représente la capacité du sol à émettre du radon. Il prend en compte la richesse en uranium et radium présents dans les roches du sous-sol, la porosité du sol ainsi que plusieurs facteurs géologiques particuliers pouvant favoriser la remontée du radon vers la surface comme les failles, les cavités souterraines, les zones minières…
Il ne permet pas de connaître la concentration dans son habitation et donc son exposition réelle au radon qui dépend aussi de la qualité de la construction et de son mode de vie. Il permet toutefois d'émettre certaines recommandations selon son intensité.

Recommandations pour un logement situé dans une commune à potentiel radon significatif (zone 3)

Il est recommandé de procéder au mesurage du radon dans son logement dans des pièces aux niveaux les plus bas occupés. Le nombre de détecteurs à placer dépend de la surface du bâtiment, avec a minima deux détecteurs à positionner de préférence dans le séjour et une chambre.
Si les résultats sont inférieurs au niveau de référence de 300 Bq/m³, aucune action particulière n'apparaît aujourd'hui nécessaire, à l'exception des bonnes pratiques en termes de qualité de l'air intérieur de son logement (aération quotidienne de son logement par ouverture des fenêtres au moins dix minutes par jour, pas d'obstruction des systèmes de ventilation…).
Si les résultats dépassent légèrement le niveau de référence, il est recommandé de mettre en œuvre des solutions techniques pour réduire l'exposition au radon dans son habitation. De nouvelles mesures sont à réaliser à l'issue de la réalisation des travaux pour vérifier leur efficacité.
Si les résultats dépassent fortement le niveau de référence (> 1000 Bq/m³), il est fortement recommandé de mettre en œuvre des solutions techniques pour réduire l'exposition au radon dans son habitation. Les solutions sont à choisir et à adapter au bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Ces solutions peuvent être mises en œuvre progressivement en fonction des difficultés de réalisation ou de leur coût. À l'issue des travaux, il convient de réaliser de nouvelles mesures de radon pour vérifier leur efficacité.
Quel que soit le niveau de radon mesuré dans son logement, si des travaux de rénovation énergétique sont engagés (changement des fenêtres…), il convient de s'assurer du maintien d'un taux de renouvellement de l'air suffisant et d'aérer quotidiennement son logement par ouverture des fenêtres au moins dix minutes par jour. De nouvelles mesures de radon sont également conseillées pour connaître l'évolution de sa situation.

Pour en savoir plus – contacts utiles

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires : www.georisques.gouv.fr
Ministère de la santé et de la prévention : https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
Au niveau régional :
ARS (santé, environnement) : www.ars.sante.fr
DREAL (logement) : https://www.ecologie.gouv.fr/services-deconcentres-des-ministeres
Informations sur le radon :
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (risque, mesure) : www.irsn.fr/radon