



Diagnostic Plomb Avant Travaux



Bien expertisé :

27 RUE DE TOULOUSE-BAT A
LYCEE LA PROVIDENCE (non communiqués)
35400 ST MALO

Numéro de mission : 1064609
Visite effectuée le : 11/02/2019



Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'autorisation d'ADX Groupe.

ALLODIAGNOSTIC BRETAGNE

Capital : 6 990 495€
RCS : 50503704400029
2, rue des Charmilles
35510
Cesson-Sévigné

Visite effectuée le : 11/02/2019

Edité à Cesson-Sévigné, le 11/02/2019

ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE :
AXA n° 3912280604



DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

Bien objet de la mission:

**27 RUE DE TOULOUSE-BAT A
LYCEE LA PROVIDENCE (non communiqués)
35400 ST MALO**

Références Cadastre Section cadastrale non Laboratoire d'analyse (le cas échéant)
communiquées, Nom **Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**
Lot(s) Lot numéro non communiqués,

Propriétaire

**REALITES
27 RUE DE TOULOUSE-BAT A
LYCEE LA PROVIDENCE
35400 ST MALO**

Diagnostiqueur

Certifié par
N° de certification
Date d'obtention de la certification

**Christophe SAMYN
I.Cert
CPDI4587
20/10/2017**

Commanditaire du constat

**REALITES
84 mail François Mitterrand,
35000 RENNES**

Compagnie d'assurance

N° de police
Date de validité

**AXA
3912280604
01/01/2020**

Parties privatives occupées

Présence de mineurs
Nombre
Dont mineurs < 6 ans
L'occupant est
Si différent du propriétaire
Nom

**NON
NON
professeurs et élèves
professeurs et élèves**

Appareil à fluorescence X utilisé

Marque
Modèle
N° de série
N° et type de source
Activité
Date de la source
Visite effectuée le

**PROTEC
LPA-1
3299
Co 57
444 MBq
28/10/2016 00:00:00
11/02/2019**

Champ de la mission

Les parties privatives Avant la vente
 Les parties occupées Avant la mise en location
 Les parties communes d'un immeuble Avant travaux

N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP

CONCLUSION :

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet de mesures

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage : (Bâtiment A SOUS-SOL - Réserve 2 (Absence de clef), Extérieur - Toiture (Hauteur trop importante (>3m)), Bâtiment A Combles - Comble (Absence de revêtement), Bâtiment A SOUS-SOL - Local cuve (Absence de revêtement), Bâtiment A SOUS-SOL - Réserve 1 (Absence de revêtement), Bâtiment A SOUS-SOL - Placard sous escalier (Absence de revêtement))

Nota : Seules les parties ou pièces mentionnées explicitement plus haut ont été visitées.

- Les indications concernant le bien (constitution, situation, référence cadastrales, n° les lots, propriétaire...) nous ont été communiquées oralement par le mandataire, propriétaire, agence ou étude notariale.
- Ce constat sera nul de plein droit, quel que soit le bénéficiaire, si l'acquéreur procède à des interventions ou modifications substantielles de nature à modifier le constat établi.
- Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I.Cert. N° de certification CPDI4587 délivré le 20/10/2017 et expirant le 19/10/2022.

Edité à Cesson-Sévigné, le 11/02/2019

Par : Christophe SAMYN

allo|diagnostic
SAS Allo|diagnostic | Siège administratif :
Parc Saint-Fiacre, 33000 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. 02 51 46 81 11 | info@alلودiagnostic.com
RCS 505037044

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| Bien objet de la mission: | 2 |
| 1 - Cadre de la mission | 5 |
| 2 - Rappel du cadre réglementaire | 7 |
| 3 - Méthodologie du diagnostic | 7 |
| 3.1 Stratégie de mesurage | 7 |
| 3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire | 8 |
| 4 - Présentation des résultats | 9 |
| 5 - Résultats des mesures | 10 |
| <i>Relevé détaillé des mesures :</i> | <i>10</i> |
| 6 - Localisation des mesures sur croquis de repérage | 59 |
| 7 - Autres documents et rapports antérieurs | 75 |
| 8 - Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE) | 75 |

1 - CADRE DE LA MISSION

1.1.1 Préambule

Ce rapport de repérage des revêtements contenant du plomb dans les principaux éléments de la construction est établi dans le cadre **des travaux sis** :

Immeuble : 27 RUE DE TOULOUSE-BAT A
LYCEE LA PROVIDENCE (non communiqués)
35400 ST MALO

LISTE DES PIECES VISITEES :

| | |
|------------------------------|--|
| Bâtiment A RDC : | Entrée, CPE, Couloir 1, Infirmerie, Sanitaires 1, Sanitaires 2, Salle d'eau 1, Salle d'eau 2, Salle des conseils, Permanence, Bagagerie, Bureau, Entrée vie scolaire, Cage d'escalier 1, CDI, Entrée BTS, A 1, Cage d'escalier 2 |
| Bâtiment A 1ER : | Couloir 2, A 11, A 12, A 12 local, A 13, A 14, A 15, A 16, A 17/18, Sanitaires 2, WC 1, WC 2, A 19, A 19 TER |
| Bâtiment A 2EME : | Dégagement 1, Dégagement 2, Couloir 3, Dégagement 3, Dégagement 4, A 21, A 22, A 23, A 24, A 25, A 26, A 27, A 28, Sanitaires 3, WC 3, WC 4, WC 5, Sanitaires 4, WC 6, WC 7, WC 8 |
| Bâtiment A 3EME : | Dégagement 5, Couloir 4, A 31, Bureau 2, Couloir 5, WC 9, A 32, A 33, A 34, Dégagement 6, A 35, Bureau 3, Debarras, A 37, A 36/1, A 36/2 |
| Bâtiment A 4EME : | Cage d'escalier 3, Couloir 6, Sanitaires 5, WC 10, A 41, A 41-42, A 42, WC 11, Bureau 4, Bureau 5, Cafétéria, A 43, Local cafétéria, Cage d'escalier 4 |
| Bâtiment A Combles : | Comble |
| Bâtiment A SOUS-SOL : | Cage d'escalier, Dégagement 1, Dégagement 2, Local cuve, Réserve 1, Salle DS, Réserve 3, Dégagement 3, Placard sous escalier, Pièce 1 |
| Extérieur : | Façade |

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Bâtiment A SOUS-SOL - Réserve 2 (Absence de clef), Extérieur - Toiture (Hauteur trop importante (>3m)), Bâtiment A Combles - Comble (Absence de revêtement), Bâtiment A SOUS-SOL - Local cuve (Absence de revêtement), Bâtiment A SOUS-SOL - Réserve 1 (Absence de revêtement), Bâtiment A SOUS-SOL - Placard sous escalier (Absence de revêtement)

1.1.2 But de la mission

Etablir un repérage de la présence éventuelle de revêtements contenant du plomb dans les éléments de la construction susceptibles d'être affectés par les travaux.

Ce rapport de repérage est établi selon la méthodologie du constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'article L. 1334-5 du Code de la Santé Publique, qui consiste à mesurer la **concentration en plomb des revêtements** du bien concerné, aussi appelés **Unités de Diagnostic**, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non et à décrire leur état de conservation.

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage.

Périmètre des travaux :

| Local / Structure | Nature des travaux | Entreprise Intervenante |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Général | Dépose des sols, murs et plafonds | |

Tableau issu de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

1.1.3 Limite de la mission

Les mesures réalisées ont été effectuées sur les matériaux de construction apparents le jour de la visite ainsi que sur les éléments accessibles après investigations approfondies pouvant nécessiter des sondages destructifs (cloisons de doublages, dépose d'éléments lourds, ...)

Les canalisations au plomb et autres matériaux en plomb massif ne font pas partie de la présente mission et n'ont donc ni fait l'objet de mesure ni fait l'objet d'un repérage (sauf en cas d'arrêté préfectoral particulier).

La totalité des lieux concernés a été visitée sous réserve que la personne nous accompagnant nous ait donné l'accès à tous les locaux le jour de notre visite.

2 - RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

3 - METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm².

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel l'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4 - Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

DENOMINATION DES PIECES & DES ZONES DE DIAGNOSTIC :

Les pièces, et dans chaque pièce les éléments à contrôler (ou « unités de diagnostic »), sont inspectés dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite. En annexe à ce rapport figure un croquis, dont le but est de désigner de manière irréfutable le nom que nous avons attribué aux pièces visitées.

Chaque local visté et reproduit sur le croquis, est divisé en « zones de diagnostic » : à chaque zone est attribuée arbitrairement une lettre (A, B, C...).

La « zone A » comprend toutes les unités de diagnostic présentes sur le mur par lequel l'expert a pénétré dans la pièce, et ainsi de suite.

5 - Résultats des mesures

Relevé détaillé des mesures :

Bâtiment A RDC - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|----|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2 | A | Huisserie Porte (P1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 4 | A | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 5 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 6 | A | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 7 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 8 | A | Porte (P1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 9 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 10 | B | Huisserie Porte (P2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 11 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 12 | B | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 13 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 14 | B | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 15 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 16 | B | Porte (P2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 17 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 18 | B | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 19 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 20 | D | Huisserie Porte (P3) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 21 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 22 | D | Huisserie Porte (P4) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 23 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 24 | D | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 25 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 26 | D | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 27 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 28 | D | Porte (P3) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 29 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 30 | D | Porte (P4) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 31 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 32 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 33 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - CPE

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|----|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 34 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 35 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 36 | A | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 37 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 38 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 39 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 40 | A | Porte (P1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 41 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 42 | A | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 43 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 44 | B | Fenêtre extérieure (F1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 45 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 46 | B | Fenêtre intérieure (F1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 47 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 48 | B | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 49 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 50 | B | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 51 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 52 | C | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 53 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 54 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 55 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 56 | D | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 57 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 58 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 59 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 60 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 61 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Couloir 1

Nombre d'unités de diagnostic : 43

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 62 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 63 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 64 | A | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 65 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 66 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 67 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 68 | A | Porte (P1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 69 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 70 | B | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 71 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 72 | B | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 73 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 74 | C | Huisserie Porte (P2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 75 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 76 | C | Huisserie Porte (P3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 77 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 78 | C | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 79 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 80 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 81 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 82 | C | Porte (P2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 83 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 84 | C | Porte (P3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 85 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 86 | D | Huisserie Porte (P4) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 87 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 88 | D | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 89 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 90 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 91 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 92 | D | Porte (P4) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 93 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 94 | E | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 95 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 96 | E | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 97 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 98 | F | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 99 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 100 | F | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 101 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 102 | G | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 103 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 104 | G | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 105 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 106 | H | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 107 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 108 | H | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 109 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 110 | I | Contremarches | béton | revêtement souple | mesure 1 | 0 | |
| 111 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 112 | I | Huisserie Porte (P5) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 113 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 114 | I | Marches | béton | revêtement souple | mesure 1 | 0 | |
| 115 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 116 | I | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 117 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 118 | I | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 119 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 120 | I | Porte (P5) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 121 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 122 | J | Huisserie Porte (P6) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 123 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 124 | J | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 125 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 126 | J | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 127 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 128 | J | Porte (P6) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 129 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 130 | K | Huisserie Porte (P7) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 131 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 132 | K | Huisserie Porte (P8) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 133 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 134 | K | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 135 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 136 | K | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------|--------------|---------------------|---|--|
| 137 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 138 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 139 | K | Porte (P7) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 140 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 141 | K | Porte (P8) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 142 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 143 | L | Mur | plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 144 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 145 | L | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 146 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 147 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Infirmerie

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 148 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 149 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 150 | A | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 151 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 152 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 153 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 154 | A | Porte (P1) | bois | peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 155 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 156 | B | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 157 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 158 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 159 | B | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 160 | B | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 161 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 162 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 163 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 164 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 165 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 166 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | Bois | peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 167 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 168 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | Bois | peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 169 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 170 | C | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 171 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 172 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 173 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 174 | D | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 175 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 176 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 177 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 178 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 179 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Sanitaires 1 et 2

Nombre d'unités de diagnostic : 22

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 180 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 181 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 182 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 183 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 184 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 185 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 186 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 187 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 188 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 189 | A | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 190 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 191 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 192 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 193 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 194 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 195 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 196 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 197 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 198 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 199 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 200 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 201 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 202 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 203 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 204 | B | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 205 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 206 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 207 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 208 | C | Fenêtre intérieure | bois | Peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------|---------------|---------------------|---|--|
| 209 | | (F1) | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 210 | | Huisserie Fenêtre | | Peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 211 | C | extérieure (F1) | bois | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 212 | | Huisserie Fenêtre | | Peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 213 | C | intérieure (F1) | bois | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 214 | | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 215 | C | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 216 | | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 217 | C | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 218 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 219 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 220 | C | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 221 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 222 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 223 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 224 | C | | | | mesure 1 | 0 | |
| 225 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 226 | | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 227 | C | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 228 | | Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 229 | C | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 230 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 231 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 232 | | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 233 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 234 | | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 235 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 236 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 237 | D | | | | mesure 2 | 0 | |
| 240 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 241 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Sanitaires 2

Nombre d'unités de diagnostic : 2

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 238 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 239 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Salle d'eau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 242 | | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 243 | A | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 244 | | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 245 | A | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 246 | | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 247 | A | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 248 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 249 | A | | | | mesure 2 | 0 | |
| 250 | | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 251 | A | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 252 | | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 253 | B | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 254 | | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 255 | B | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 256 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 257 | B | | | | mesure 2 | 0 | |
| 258 | | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 259 | C | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 260 | | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 261 | C | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 262 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 263 | C | | | | mesure 2 | 0 | |
| 264 | | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 265 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 266 | | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 267 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 268 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 269 | D | | | | mesure 2 | 0 | |
| 270 | | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 271 | D | | | | mesure 2 | 0 | |
| 272 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 273 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Salle d'eau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 274 | | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 275 | A | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|-----------|--------------|---------------------|---|--|
| 276 | A | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 277 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 278 | A | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 279 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 280 | A | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 281 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 282 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 283 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 284 | B | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 285 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 286 | B | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 287 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 288 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 289 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 290 | B | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 291 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 292 | C | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 293 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 294 | C | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 295 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 296 | C | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 297 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 298 | D | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 299 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 300 | D | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 301 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 302 | D | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 303 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 304 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 305 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Salle des conseils

Nombre d'unités de diagnostic : 20

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 306 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 307 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 308 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 309 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 310 | A | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 311 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 312 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 313 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 314 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 315 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 316 | B | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 317 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 318 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 319 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 320 | C | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 321 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 322 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 323 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 324 | D | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 325 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 326 | D | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 327 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 328 | E | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 329 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 330 | E | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 331 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 332 | E | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 333 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 334 | E | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture > 3m | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 335 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 336 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 337 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 338 | E | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 339 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 340 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 341 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 342 | F | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 343 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 344 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 345 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Permanence

Nombre d'unités de diagnostic : 27

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 346 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 347 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------|---|--|
| 348 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 349 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 350 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 351 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 352 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 353 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 354 | A | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 355 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 356 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 357 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 358 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 359 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 360 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 361 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 362 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 363 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 364 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 365 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 366 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | Alu | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 367 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 368 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 369 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 370 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 371 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 372 | C | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 373 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 374 | D | Fenêtre extérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 375 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 376 | D | Fenêtre intérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 377 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 378 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 379 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 380 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 381 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 382 | D | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 383 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 384 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 385 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 386 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 387 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 388 | D | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 389 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 390 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 391 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 392 | E | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 393 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 394 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 395 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 396 | F | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 397 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 398 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 399 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Bagagerie

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 400 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 401 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 402 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 403 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 404 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 405 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 406 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 407 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 408 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 409 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 410 | B | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 411 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 412 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 413 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 414 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 415 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 416 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 417 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 418 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 419 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 420 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 421 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 422 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 423 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 424 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 425 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 426 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 427 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 428 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 429 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 430 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 431 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 432 | B | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 433 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 434 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 435 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 436 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 437 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 438 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 439 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 440 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 441 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 442 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 443 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Entrée vie scolaire

Nombre d'unités de diagnostic : 23

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 444 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 445 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 446 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 447 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 448 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 449 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 450 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 451 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 452 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 453 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 454 | B | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 455 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 456 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 457 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 458 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 459 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 460 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 461 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 462 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 463 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 464 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 465 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 466 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 467 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 468 | D | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 469 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 470 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 471 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 472 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 473 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 474 | D | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 475 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 476 | E | Fenêtre extérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 477 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 478 | E | Fenêtre intérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 479 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 480 | E | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 481 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 482 | E | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 483 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 484 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 485 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 486 | E | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 487 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 488 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 489 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Vie scolaire

Nombre d'unités de diagnostic : 35

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 490 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------------|---|--|
| 491 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 492 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 493 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 494 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 495 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 496 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 497 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 498 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 499 | B | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 500 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 501 | B | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 502 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 503 | B | Huissier Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 504 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 505 | B | Huissier Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 506 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 507 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 508 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 509 | B | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 510 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 511 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 512 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 513 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 514 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 515 | D | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 516 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 517 | D | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 518 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 519 | D | Huissier Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 520 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 521 | D | Huissier Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 522 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 523 | D | Huissier Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 524 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 525 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 526 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 527 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 528 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 529 | D | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 530 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 531 | D | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 532 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 533 | E | Fenêtre extérieure (F4) | Alu | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 534 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 535 | E | Fenêtre intérieure (F4) | Alu | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 536 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 537 | E | Huissier Fenêtre extérieure (F4) | Alu | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 538 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 539 | E | Huissier Fenêtre intérieure (F4) | Alu | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 540 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 541 | F | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 542 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 543 | F | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 544 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 545 | F | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 546 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 547 | G | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 548 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 549 | G | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 550 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 551 | G | Huissier Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 552 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 553 | G | Huissier Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 554 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 555 | G | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 556 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 557 | G | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 558 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 559 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - Cage d'escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 21

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 560 | | Balustre | Métal | Peinture | partie basse (< 1m) | 5,7 | |
| 561 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 562 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 563 | | Contremarches | béton | brut | mesure 1 | 0 | |
| 564 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 565 | | Crémaillère | béton | carrelage | mesure 1 | 0 | |
| 566 | | | | | mesure 2 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----|--|
| 567 | | Faux Limon | béton | carrelage | mesure 1 | 0 | |
| 568 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 569 | | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 570 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 571 | | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 572 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 573 | | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 574 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 575 | | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 576 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 577 | | Main courante | Métal | Peinture | mesure 1 | 5.7 | |
| 578 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 579 | | Main courante (M2) | Métal | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 580 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 581 | | Marches | béton | brut | mesure 2 | 0 | |
| 582 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 583 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 584 | | Mur | Béton | Carrelage | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 585 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 586 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 587 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 588 | | Plinthes | Béton | Carrelage | mesure 1 | 0 | |
| 589 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 590 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 591 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 592 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 593 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 594 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 595 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 596 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 597 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 598 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 599 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 600 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 601 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 602 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 603 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A RDC - CDI

Nombre d'unités de diagnostic : 19

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 604 | A | Huisserie Porte extérieure (P1) | Aluminium | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 605 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 606 | A | Huisserie Porte intérieure (P1) | Aluminium | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 607 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 608 | A | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 609 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 610 | A | Porte extérieure (P1) | Aluminium | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 611 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 612 | A | Porte intérieure (P1) | Aluminium | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 613 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 614 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 615 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 616 | B | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 617 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 618 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 619 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 620 | C | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 621 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 622 | D | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 623 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 624 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 625 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 626 | E | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 627 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 628 | F | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 629 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 630 | G | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 631 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 632 | G | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 633 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 634 | G | Radiateur (R3) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 635 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 636 | H | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 637 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 638 | I | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 639 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 640 | J | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 641 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

Bâtiment A RDC - Entrée BTS

Nombre d'unités de diagnostic : 17

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 642 | | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 643 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 644 | A | Huisserie Porte extérieure (P1) | Aluminium | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 645 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 646 | A | Huisserie Porte intérieure (P1) | Aluminium | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 647 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 648 | A | Porte extérieure (P1) | Aluminium | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 649 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 650 | A | Porte intérieure (P1) | Aluminium | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 651 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 652 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 653 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 654 | B | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 655 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 656 | B | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 657 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 658 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 659 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 660 | B | Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 661 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 662 | C | Huisserie Porte (P4) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 663 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 664 | C | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 665 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 666 | C | Porte (P4) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 667 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 668 | D | Huisserie Porte (P5) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 669 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 670 | D | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 1,4 (+/-1,4) | |
| 671 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 672 | D | Porte (P5) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 673 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 673 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 1,4 | |

Bâtiment A RDC - A 1

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 674 | | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 675 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 676 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 677 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 678 | A | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 679 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 680 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 681 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 682 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 683 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 684 | A | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 685 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 686 | A | Radiateur (R3) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 687 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 688 | B | Mur | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 689 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 690 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0 | |
| 691 | | | | | Huisserie | 0 | |
| 692 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0 | |
| 693 | | | | | Huisserie | 0 | |
| 694 | C | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 695 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 696 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 697 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 698 | C | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 699 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 700 | D | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 701 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

Bâtiment A RDC - Cage d'escalier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 702 | | Balustre | Métal | peinture | partie basse (< 1m) | 2,3 | |
| 703 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 704 | | Crémaillère | béton | carrelage | mesure 1 | 0 | |
| 705 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 706 | | Faux Limon | béton | carrelage | mesure 1 | 0 | |
| 707 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 707 | | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 708 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--------|----------|---------------------|-----|--|
| 709 | | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 710 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 711 | | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 712 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 713 | | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 714 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 715 | | Main courante | Métal | peinture | mesure 1 | 5.5 | |
| 716 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 717 | | Main courante (M2) | Métal | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 718 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 719 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 720 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 721 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 722 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 723 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 724 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 725 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 726 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 727 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 728 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 729 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 730 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 731 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - Couloir 2

Nombre d'unités de diagnostic : 41

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 732 | | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 733 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 734 | | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 735 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 736 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 737 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 738 | | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 739 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 740 | | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 741 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 742 | 1 | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 743 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 744 | 1 | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 2.7 | |
| 745 | 1 | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 1.9 | |
| 746 | 2 | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 747 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 748 | 3 | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 749 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 750 | 4 | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 751 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 752 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 753 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 754 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 755 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 756 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 757 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 758 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 759 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 760 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 761 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 762 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 763 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 764 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 765 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 766 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 767 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 768 | G | Huisserie Porte (P3) | Bois et verre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 769 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 770 | G | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 771 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 772 | G | Porte (P3) | Bois et verre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 773 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 774 | H | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 775 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 776 | I | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 777 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 778 | J | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 779 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 780 | K | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 781 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 782 | L | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 783 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 784 | M | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|--------|--------------|---------------------|---|--|
| 785 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 786 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 787 | N | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 788 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 789 | O | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 790 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 791 | P | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 792 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 793 | Q | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 794 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 795 | R | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 796 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 797 | S | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 798 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 799 | T | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 800 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 801 | U | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 802 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 803 | V | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 804 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 805 | W | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 806 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 807 | X | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 808 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 809 | Z | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 810 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 811 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 11

Nombre d'unités de diagnostic : 32

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 812 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 813 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 814 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 815 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 816 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 817 | A | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 818 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 819 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 820 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 821 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 822 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 823 | B | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 824 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 825 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 826 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 827 | C | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 828 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 829 | D | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 830 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 831 | D | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 832 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 833 | D | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 834 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 835 | D | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 836 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 837 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 838 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 839 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 840 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 841 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 842 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 843 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 844 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 845 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 846 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 847 | D | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 848 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 3 | |
| 849 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 850 | D | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 851 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 852 | E | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 853 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 854 | E | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 855 | E | Radiateur (R3) | Métal | Peinture | mesure 1 | 7.9 | |
| 856 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 857 | F | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 858 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 859 | F | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 860 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------|---|--|
| 861 | | extérieure (F3) | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 862 | F | Huisserie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 863 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 864 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 865 | F | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 866 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 867 | F | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 868 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 869 | F | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 870 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 871 | F | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 872 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 873 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 12

Nombre d'unités de diagnostic : 40

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 874 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 875 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 876 | A | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 877 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 878 | A | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 879 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 880 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 881 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 882 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 883 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 884 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 885 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 886 | A | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 887 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 888 | A | Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 889 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 890 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 891 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 892 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 893 | B | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 894 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 895 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 896 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 897 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 898 | D | Huisserie Porte (P4) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 899 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 900 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 901 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 902 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 903 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 904 | D | Porte (P4) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 905 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 906 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 907 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 908 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 909 | E | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 910 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 911 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 912 | F | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 913 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 914 | G | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 915 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 916 | G | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 917 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 918 | G | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 919 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 920 | G | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 921 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 922 | G | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 923 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 924 | G | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 925 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 926 | G | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 927 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 928 | G | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 929 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 930 | G | Huisserie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 931 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 932 | G | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 933 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 934 | G | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 935 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 936 | G | Huisserie Fenêtre | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|--------------|---------------------|-----|--|
| 937 | | intérieure (F3) | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 938 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 939 | G | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 940 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 941 | G | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 942 | G | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 2,9 | |
| 943 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 944 | H | Huisserie Porte (P5) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 945 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 946 | H | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 947 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 948 | H | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 949 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 950 | H | Porte (P5) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 951 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 952 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 12 local

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|-----|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 953 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 954 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 955 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 956 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 957 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 958 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 959 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 960 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 961 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 962 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 963 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 964 | B | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 965 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 966 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 967 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 968 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 969 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 970 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 971 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 972 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 973 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 974 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 13

Nombre d'unités de diagnostic : 22

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 975 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 976 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 977 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 978 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 979 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 980 | A | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 981 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 982 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 983 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 984 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 985 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 986 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 987 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 988 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 989 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 990 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 991 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 992 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 993 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 994 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 995 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 996 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 997 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 998 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 999 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1000 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1001 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1002 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1003 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1004 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1005 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1006 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1007 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1008 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|-----------|--------------|---------------------|---|--|
| 1009 | C | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1010 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1011 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1012 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1013 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1014 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1015 | D | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1016 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1017 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1018 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 14

Nombre d'unités de diagnostic : 26

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1019 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1020 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1021 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1022 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1023 | A | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1024 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1025 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1026 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1027 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1028 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1029 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1030 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1031 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1032 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1033 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1034 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1035 | C | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1036 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1037 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1038 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1039 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1040 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1041 | C | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1042 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1043 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1044 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1045 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1046 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1047 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1048 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1049 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1050 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1051 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1052 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1053 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1054 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1055 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1056 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1057 | C | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1058 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1059 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 1,7 | |
| 1060 | D | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1061 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1062 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1063 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1064 | D | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1065 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1066 | D | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1067 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1068 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1069 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 15

Nombre d'unités de diagnostic : 28

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1070 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1071 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1072 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1073 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1074 | A | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1075 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1076 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1077 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1078 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1079 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1080 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|---|--|
| 1081 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1082 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1083 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1084 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1085 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1086 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1087 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1088 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1089 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1090 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1091 | C | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1092 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1093 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1094 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1095 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1096 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1097 | C | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1098 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1099 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1100 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1101 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1102 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1103 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1104 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1105 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1106 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1107 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1108 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1109 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1110 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1111 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1112 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1113 | C | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1114 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1115 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1116 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1117 | D | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1118 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1119 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1120 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1121 | D | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1122 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1123 | D | Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1124 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1125 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 16

Nombre d'unités de diagnostic : 28

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1126 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1127 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1128 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1129 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1130 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1131 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1132 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1133 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1134 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1135 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1136 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1137 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1138 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1139 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1140 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1141 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1142 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1143 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1144 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1145 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1146 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1147 | C | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1148 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1149 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1150 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1151 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1152 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1153 | C | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1154 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1155 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1156 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------|--------------|---------------------|---|--|
| 1157 | | extérieure (F2) | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1158 | | Huissierie Fenêtre | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1159 | C | extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1160 | | Huissierie Fenêtre | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1161 | C | intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1162 | | Huissierie Fenêtre | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1163 | C | intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1164 | | Huissierie Fenêtre | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1165 | C | intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1166 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1167 | C | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1168 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1169 | C | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1170 | | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1171 | C | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1172 | | Huissierie Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1173 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1174 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1175 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1176 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1177 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1178 | D | Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1179 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1180 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1181 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 17/18

Nombre d'unités de diagnostic : 49

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1182 | A | Huissierie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1183 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1184 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1185 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1186 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1187 | A | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1188 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1189 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1190 | B | Boiserie mural | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1191 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1192 | | Huissierie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1193 | B | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1194 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1195 | B | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1196 | B | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1197 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1198 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1199 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1200 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1201 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1202 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1203 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1204 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1205 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1206 | C | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1207 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1208 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1209 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1210 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1211 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1212 | C | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1213 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1214 | C | Huissierie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1215 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1216 | C | Huissierie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1217 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1218 | C | Huissierie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1219 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1220 | C | Huissierie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1221 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1222 | C | Huissierie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1223 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1224 | C | Huissierie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1225 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1226 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1227 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1228 | C | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1229 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1230 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1231 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1232 | D | Fenêtre extérieure | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----|--|
| 1233 | | (F4) | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1234 | | Fenêtre extérieure (F5) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1235 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1236 | | Fenêtre intérieure (F4) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1237 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1238 | | Fenêtre intérieure (F5) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1239 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1240 | | Huisserie Fenêtre extérieure (F4) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1241 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1242 | | Huisserie Fenêtre extérieure (F5) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1243 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1244 | | Huisserie Fenêtre intérieure (F4) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1245 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1246 | | Huisserie Fenêtre intérieure (F5) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1247 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1248 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1249 | D | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1250 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1251 | D | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1252 | | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 1.8 | |
| 1253 | E | Boiserie mural | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1254 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1255 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1256 | E | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1257 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1258 | E | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1259 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1260 | E | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1261 | | Radiateur (R3) | Métal | Peinture | mesure 1 | 7.2 | |
| 1262 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1263 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1264 | F | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1265 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1266 | G | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1267 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1268 | G | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1269 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1270 | G | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1271 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1272 | G | Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1273 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1274 | H | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1275 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1276 | H | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1277 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - Sanitaires 2

Nombre d'unités de diagnostic : 29

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1278 | | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1279 | A | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1280 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1281 | A | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1282 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1283 | A | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1284 | | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1285 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1286 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1287 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1288 | B | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1289 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1290 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1291 | B | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1292 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1293 | C | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1294 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1295 | C | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1296 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1297 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1298 | D | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1299 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1300 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1301 | E | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1302 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1303 | E | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1304 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 1305 | E | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1306 | | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1307 | F | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1308 | F | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|-----------|----------|---------------------|---|--|
| 1309 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1310 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1311 | F | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1312 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1313 | F | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1314 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1315 | F | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1316 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1317 | F | Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1318 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1319 | G | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1320 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1321 | G | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1322 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1323 | G | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1324 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1325 | G | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1326 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1327 | G | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1328 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1329 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1330 | G | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1331 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1332 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1333 | H | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1334 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1335 | H | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - WC 1

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1336 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1337 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1338 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1339 | A | Mur | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1340 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1341 | A | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1342 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1343 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1344 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1345 | B | Mur | Plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1346 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1347 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1348 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1349 | C | Mur | Plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1350 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1351 | C | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1352 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1353 | D | Mur | Plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1354 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1355 | D | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1356 | | | | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1357 | | Plafond | - | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 15

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1358 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1359 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1360 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1361 | A | Mur | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1362 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1363 | A | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1364 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1365 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1366 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1367 | B | Mur | Plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1368 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1369 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1370 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1371 | C | Mur | Plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1372 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1373 | C | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1374 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1375 | D | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1376 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1377 | D | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1378 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1379 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1380 | D | Huisserie Fenêtre | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---|--|
| 1381 | | intérieure (F1) | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1382 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1383 | D | Mur | Plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1384 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1385 | D | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 0 | |
| 1386 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1387 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 19

Nombre d'unités de diagnostic : 23

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1388 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1389 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1390 | A | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1391 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1392 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1393 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1394 | | | | | mesure 1 | 1.2 | |
| 1395 | A | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 1.2 | |
| 1396 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1397 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1398 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1399 | A | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1400 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1401 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1402 | | | | | mesure 1 | 1.2 | |
| 1403 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 1.2 | |
| 1404 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1405 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1406 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1407 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1408 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1409 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1410 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1411 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1412 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1413 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1414 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1415 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1416 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1417 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1418 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1419 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1420 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1421 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1422 | | | | | mesure 1 | 1.2 | |
| 1423 | C | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 1.2 | |
| 1424 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1425 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1426 | C | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 2.7 | |
| 1427 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1428 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1429 | | | | | mesure 1 | 1.2 | |
| 1430 | D | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 1.2 | |
| 1431 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1432 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 1ER - A 19 TER

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1433 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1434 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1435 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1436 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1437 | | | | | mesure 1 | 1.4 | |
| 1438 | A | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 1.4 | |
| 1439 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1440 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1441 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1442 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1443 | | | | | mesure 1 | 1.4 | |
| 1444 | B | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 1.4 | |
| 1445 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1446 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1447 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1448 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1449 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1450 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1451 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1452 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|-----------|--------------|---------------------|-----|--|
| 1453 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1454 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1455 | | | | | mesure 1 | 1.4 | |
| 1456 | C | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 1.4 | |
| 1457 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 2.8 | |
| 1458 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1459 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1460 | | | | | mesure 1 | 1.4 | |
| 1461 | D | Plinthes | Carrelage | | mesure 2 | 1.4 | |
| 1462 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1463 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1464 | | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1465 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1466 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1467 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1468 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1469 | B | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1470 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1471 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1472 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1473 | B | Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1474 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1475 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1476 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1477 | D | Huisserie Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1478 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1479 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1480 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1481 | D | Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1482 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1483 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1484 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1485 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1486 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1487 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1488 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1489 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1490 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1491 | A | Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1492 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1493 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1494 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1495 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1496 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1497 | B | Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1498 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1499 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1500 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1501 | D | Huisserie Porte (P3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1502 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1503 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1504 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1505 | D | Porte (P3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1506 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1507 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - Couloir 3

Nombre d'unités de diagnostic : 36

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1508 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 1.1 | |
| 1509 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1510 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1511 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1512 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1513 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1514 | A | Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1515 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1516 | B | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1517 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1518 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1519 | B | Huisserie Porte (P3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------|--------------|---------------------|-----|--|
| 1520 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1521 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1522 | B | Huisserie Porte (P4) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1523 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1524 | B | Huisserie Porte (P5) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1525 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1526 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1527 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1528 | B | Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1529 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1530 | B | Porte (P3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1531 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1532 | B | Porte (P4) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1533 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1534 | B | Porte (P5) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1535 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1536 | C | Huisserie Porte (P6) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1537 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1538 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1539 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1540 | C | Porte (P6) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1541 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1542 | D | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1543 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1544 | D | Huisserie Porte (P7) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1545 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1546 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1547 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1548 | D | Porte (P7) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1549 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 6.7 | |
| 1550 | D | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 1.4 | |
| 1551 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1552 | E | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1553 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1554 | E | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1555 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1556 | F | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1557 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1558 | F | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1559 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1560 | G | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1561 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1562 | G | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1563 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1564 | H | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1565 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1566 | H | Huisserie Porte (P8) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1567 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1568 | H | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1569 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1570 | H | Porte (P8) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1571 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1572 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1573 | H | Radiateur (R4) | Métal | Peinture | mesure 1 | 2.8 | |
| 1574 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1575 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - Dégagement 3

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1576 | | | Plinthes | Carrelage | mesure 1 | 1.4 | |
| 1577 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1578 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1579 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1580 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1581 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1582 | A | Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1583 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1584 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1585 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1586 | C | Huisserie Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1587 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1588 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1589 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1590 | C | Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1591 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1592 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1593 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1594 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - Dégagement 4

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1595 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 1,2 | |
| 1596 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1597 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1598 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1599 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1600 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1601 | A | Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1602 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1603 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1604 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1605 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1606 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1607 | B | Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1608 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1609 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1610 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1611 | D | Huisserie Porte (P3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1612 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1613 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1614 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1615 | D | Porte (P3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1616 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1617 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - A 21

Nombre d'unités de diagnostic : 18

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1618 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1619 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1620 | A | Huisserie Porte (P1) | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1621 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1622 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1623 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1624 | A | Porte (P1) | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1625 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1626 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1627 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1628 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1629 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1630 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1631 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1632 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1633 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1634 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1635 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1636 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1637 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1638 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1639 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1640 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1641 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1642 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1643 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1644 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1645 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1646 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 1,4 | |
| 1647 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1648 | C | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1649 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1650 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1651 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1652 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - A 22

Nombre d'unités de diagnostic : 31

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1653 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1654 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1655 | A | Huisserie Porte (P1) | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1656 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1657 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1658 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1659 | A | Porte (P1) | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1660 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1661 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--------|----------|---------------------|-----|--|
| 1662 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1663 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1664 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1665 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1666 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1667 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 2,1 | |
| 1668 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1669 | E | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1670 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1671 | F | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1672 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1673 | G | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1674 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1675 | H | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1676 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1677 | I | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1678 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1679 | I | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1680 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1681 | I | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1682 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1683 | I | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1684 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1685 | I | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1686 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1687 | I | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1688 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1689 | I | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1690 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1691 | I | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1692 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1693 | I | Huisserie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1694 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1695 | I | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1696 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1697 | I | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1698 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1699 | I | Huisserie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1700 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1701 | I | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1702 | I | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 2,3 | |
| 1703 | I | Radiateur (R3) | Métal | Peinture | mesure 1 | 1,7 | |
| 1704 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1705 | J | Huisserie Porte (P2) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1706 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1707 | J | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1708 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1709 | J | Porte (P2) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1710 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1711 | | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - A 23

Nombre d'unités de diagnostic : 23

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1712 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1713 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1714 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1715 | A | Huisserie Porte (P1) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1716 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1717 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1718 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1719 | A | Porte (P1) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1720 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1721 | B | Huisserie Porte (P2) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1722 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1723 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1724 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1725 | B | Porte (P2) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1726 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1727 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1728 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1729 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1730 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1731 | C | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1732 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1733 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1734 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1735 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1736 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1737 | C | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|------------------------------------|--------|----------|---------------------|---|--|
| 1738 | | Huissierie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1739 | C | Huissierie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1740 | | Huissierie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1741 | C | Huissierie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1742 | | Huissierie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1743 | C | Huissierie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1744 | | Huissierie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1745 | C | Huissierie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1746 | | Huissierie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1747 | C | Huissierie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1748 | | Huissierie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1749 | C | Huissierie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1750 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1751 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1752 | | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1753 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1754 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1755 | | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1756 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1757 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - A 24

Nombre d'unités de diagnostic : 23

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1758 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 1.2 | |
| 1759 | | Plinthes | Carrelage | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1760 | A | Huissierie Porte (P1) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1761 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1762 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1763 | | Porte (P1) | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1764 | A | Porte (P1) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1765 | | Huissierie Porte (P2) | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1766 | B | Huissierie Porte (P2) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1767 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1768 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1769 | | Porte (P2) | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1770 | B | Porte (P2) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1771 | | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1772 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1773 | | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1774 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1775 | | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1776 | C | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1777 | | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1778 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1779 | | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1780 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1781 | | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1782 | C | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1783 | | Huissierie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1784 | C | Huissierie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1785 | | Huissierie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1786 | C | Huissierie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1787 | | Huissierie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1788 | C | Huissierie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1789 | | Huissierie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1790 | C | Huissierie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1791 | | Huissierie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1792 | C | Huissierie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1793 | | Huissierie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1794 | C | Huissierie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1795 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1796 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1797 | | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 1.8 | |
| 1798 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1799 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1800 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1801 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - A 25

Nombre d'unités de diagnostic : 23

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1802 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 1.2 | |
| 1803 | | Plinthes | Carrelage | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1804 | A | Huissierie Porte (P1) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1805 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1806 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1807 | | Porte (P1) | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1808 | A | Porte (P1) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1809 | B | Huissierie Porte (P2) | Bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--------|----------|---------------------|-----|--|
| 1810 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1811 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1812 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1813 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1814 | B | Porte (P2) | Bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1815 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1816 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1817 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1818 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1819 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1820 | C | Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1821 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1822 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1823 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1824 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1825 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1826 | C | Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1827 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1828 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1829 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1830 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1831 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1832 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1833 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1834 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1835 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1836 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1837 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1838 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F3) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1839 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1840 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1841 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 3,7 | |
| 1842 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1843 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1844 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1845 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - A 26

Nombre d'unités de diagnostic : 28

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1846 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 1,1 | |
| 1847 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1848 | A | Boiserie mural | Bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1849 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1850 | A | Huisserie Porte (P1) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1851 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1852 | A | Mur | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1853 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1854 | A | Porte (P1) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1855 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1856 | B | Huisserie Porte (P2) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1857 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1858 | B | Mur | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1859 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1860 | B | Porte (P2) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1861 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1862 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1863 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1864 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1865 | C | Fenêtre extérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1866 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1867 | C | Fenêtre extérieure (F3) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1868 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1869 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1870 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1871 | C | Fenêtre intérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1872 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1873 | C | Fenêtre intérieure (F3) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1874 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1875 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1876 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1877 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1878 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1879 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F3) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1880 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1881 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1882 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1883 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1884 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1885 | C | Huisserie Fenêtre | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------|----------|---------------------|---|--|
| 1886 | | intérieure (F3) | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1887 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1888 | C | Mur | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1889 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1890 | C | Radiateur | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1891 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1892 | D | Boiserie mural | Bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 1893 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1894 | D | Huisserie Porte (P3) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1895 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1896 | D | Mur | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1897 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1898 | D | Porte (P3) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1899 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 1900 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - A 27

Nombre d'unités de diagnostic : 34

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 1901 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | | 1.2 | |
| 1902 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1903 | A | Huisserie Porte (P5) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1904 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1905 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1906 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1907 | A | Porte (P5) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1908 | | | | | mesure 1 | | 0 | |
| 1909 | | | | | mesure 2 | | 0 | |
| 1910 | B | Huisserie Porte (P6) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1911 | | | | | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1912 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1913 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1914 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1915 | B | Porte (P6) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1916 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1917 | C | Fenêtre extérieure (F10) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1918 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1919 | C | Fenêtre intérieure (F11) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1920 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1921 | C | Fenêtre extérieure (F9) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1922 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1923 | C | Fenêtre intérieure (F10) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1924 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1925 | C | Fenêtre intérieure (F11) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1926 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1927 | C | Fenêtre intérieure (F9) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1928 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1929 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F10) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1930 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1931 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F11) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1932 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1933 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F9) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1934 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1935 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F10) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1936 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1937 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F11) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1938 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1939 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F9) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1940 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1941 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1942 | | | | | mesure 1 | | 0 | |
| 1943 | D | Boiserie mural | Bois | Peinture | mesure 2 | | 0 | |
| 1944 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1945 | D | Fenêtre extérieure (F12) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1946 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1947 | D | Fenêtre intérieure (F12) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1948 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1949 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F12) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1950 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1951 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F12) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1952 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1953 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1954 | | | | | mesure 1 | | 4.1 | |
| 1955 | D | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | | 1.7 | |
| 1956 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1957 | E | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | | 0 | |
| 1958 | | | | | mesure 1 | | 0 | |
| 1959 | F | Boiserie mural | Bois | Peinture | mesure 2 | | 0 | |
| 1960 | | | | | partie basse (< 1m) | | 0 | |
| 1961 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|--------------|---------------------|---|--|
| 1962 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1963 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 1964 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - A 28

Nombre d'unités de diagnostic : 23

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1965 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1966 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1967 | A | Huisserie Porte (P1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1968 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1969 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1970 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1971 | A | Porte (P1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1972 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1973 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1974 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1975 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1976 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1977 | D | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1978 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1979 | D | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1980 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1981 | D | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1982 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1983 | D | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1984 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1985 | D | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1986 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1987 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1988 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1989 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1990 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1991 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1992 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1993 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1994 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1995 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 1996 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 1997 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 1998 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 1999 | E | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2000 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2001 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2002 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2003 | F | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2004 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2005 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2006 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2007 | F | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2008 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2009 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2010 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - Sanitaires 3

Nombre d'unités de diagnostic : 26

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2011 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 2012 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2013 | A | Huisserie Porte (P1) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2014 | A | Mur | plâtre | Faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2015 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2016 | A | Porte (P1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2017 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2018 | B | Mur | plâtre | Faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2019 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2020 | C | Huisserie Porte (P2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2021 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2022 | C | Huisserie Porte (P3) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2023 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2024 | C | Mur | plâtre | Faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2025 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2026 | C | Porte (P2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2027 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2028 | C | Porte (P3) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2029 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2030 | D | Huisserie Porte (P4) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2031 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2032 | D | Mur | plâtre | Faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2033 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--------|----------|---------------------|-----|--|
| 2034 | D | Porte (P4) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2035 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2036 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 2.6 | |
| 2037 | E | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2038 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2039 | E | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2040 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2041 | E | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2042 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2043 | E | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2044 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2045 | E | Mur inférieur | Plâtre | Faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2046 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2047 | E | Mur supérieur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2048 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2049 | F | Mur inférieur | Plâtre | Faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2050 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2051 | F | Mur supérieur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2052 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2053 | G | Mur inférieur | Plâtre | Faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2054 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2055 | G | Mur supérieur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2056 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2057 | H | Mur | plâtre | Faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2058 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2059 | | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2060 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - WC 3

Nombre d'unités de diagnostic : 18

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2061 | A | Huisserie Porte (P1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2062 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2063 | A | Mur | plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2064 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2065 | A | Porte (P1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2066 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2067 | B | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2068 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2069 | B | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2070 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2071 | C | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2072 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2073 | C | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2074 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2075 | D | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2076 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2077 | D | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2078 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2079 | E | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2080 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2081 | E | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2082 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2083 | E | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2084 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2085 | E | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2086 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2087 | E | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2088 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2089 | E | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2090 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2091 | F | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2092 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2093 | F | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2094 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2095 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2096 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - WC 4

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2097 | A | Huisserie Porte (P1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2098 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2099 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2100 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2101 | A | Porte (P1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2102 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2103 | B | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2104 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2105 | B | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|--------|----------|---------------------|---|--|
| 2106 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2107 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2108 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2109 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2110 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2111 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2112 | C | Huissier Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2113 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2114 | C | Huissier Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2115 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2116 | C | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2117 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2118 | C | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2119 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2120 | D | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2121 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2122 | D | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2123 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2124 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - WC 5

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2125 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 1.4 | |
| 2126 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2127 | A | Huissier Porte (P1) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2128 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2129 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2130 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2131 | A | Porte (P1) | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2132 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2133 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2134 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2135 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2136 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2137 | D | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2138 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2139 | D | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2140 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2141 | D | Huissier Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2142 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2143 | D | Huissier Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2144 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2145 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2146 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2147 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - Sanitaires 4

Nombre d'unités de diagnostic : 27

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2148 | | Plinthes | Carrelage | | mesure 1 | 0 | |
| 2149 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2150 | A | Huissier Porte (P1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2151 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2152 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2153 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2154 | A | Porte (P1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2155 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2156 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2157 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2158 | C | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2159 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2160 | C | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2161 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2162 | D | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2163 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2164 | D | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2165 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2166 | E | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2167 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2168 | E | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2169 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2170 | E | Huissier Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2171 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2172 | E | Huissier Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2173 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2174 | E | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2175 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2176 | E | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2177 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------|----------|---------------------|-----|--|
| 2178 | F | Mur inférieur | Plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2179 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2180 | F | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2181 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2182 | G | Huisserie Porte (P2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2183 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2184 | G | Huisserie Porte (P3) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2185 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2186 | G | Huisserie Porte (P4) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2187 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2188 | G | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2189 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2190 | G | Porte (P2) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2191 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2192 | G | Porte (P3) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2193 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2194 | G | Porte (P4) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2195 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2196 | H | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2197 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2198 | H | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 1.8 | |
| 2199 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2200 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - WC 6

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2201 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2202 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2203 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2204 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2205 | A | Porte (P1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2206 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2207 | B | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2208 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2209 | B | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2210 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2211 | C | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2212 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2213 | C | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2214 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2215 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2216 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2217 | D | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2218 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2219 | D | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2220 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2221 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2222 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 2EME - WC 7

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2223 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2224 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2225 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2226 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2227 | A | Porte (P1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2228 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2229 | B | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2230 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2231 | B | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2232 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2233 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2234 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2235 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2236 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2237 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2238 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2239 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2240 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2241 | C | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2242 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2243 | C | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2244 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2245 | D | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2246 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2247 | D | Mur supérieur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2248 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2249 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|----------|---|--|
| 2250 | | | | mesure 2 | 0 | |
|------|--|--|--|----------|---|--|

Bâtiment A 2EME - WC 8

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2251 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2252 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2253 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2254 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2255 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2256 | A | Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2257 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2258 | B | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2259 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2260 | B | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2261 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2262 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2263 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2264 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2265 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2266 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2267 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2268 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2269 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2270 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2271 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2272 | C | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2273 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2274 | D | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2275 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2276 | D | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2277 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2278 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - Dégagement 5

Nombre d'unités de diagnostic : 18

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2279 | | Plinthes | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2280 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2281 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2282 | A | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2283 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2284 | A | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2285 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2286 | A | Mur supérieur | plâtre | peinture Gris | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2287 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2288 | B | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2289 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2290 | B | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2291 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2292 | B | Mur supérieur | plâtre | peinture Gris | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2293 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2294 | C | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2295 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2296 | C | Huisserie Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2297 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2298 | C | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2299 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2300 | C | Mur supérieur | plâtre | peinture Gris | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2301 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2302 | C | Porte (P1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2303 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2304 | D | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2305 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2306 | D | Huisserie Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2307 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2308 | D | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2309 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2310 | D | Mur supérieur | plâtre | peinture Gris | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2311 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2312 | D | Porte (P2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2313 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2314 | | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - Couloir 4

Nombre d'unités de diagnostic : 22

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2315 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2316 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------|---------------|---------------------|---|--|
| 2317 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2318 | A | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2319 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2320 | A | Huisserie Porte (P5) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2321 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2322 | A | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2323 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2324 | A | Mur supérieur | plâtre | peinture Gris | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2325 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2326 | A | Porte (P5) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2327 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2328 | B | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2329 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2330 | B | Huisserie Porte (P6) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2331 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2332 | B | Huisserie Porte (P7) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2333 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2334 | B | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2335 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2336 | B | Mur supérieur | plâtre | peinture Gris | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2337 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2338 | B | Porte (P6) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2339 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2340 | B | Porte (P7) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2341 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2342 | C | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2343 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2344 | C | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2345 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2346 | C | Mur supérieur | plâtre | peinture Gris | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2347 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2348 | D | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2349 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2350 | D | Huisserie Porte (P8) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2351 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2352 | D | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2353 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2354 | D | Mur supérieur | plâtre | peinture Gris | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2355 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2356 | D | Porte (P8) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2357 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2358 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - A 31

Nombre d'unités de diagnostic : 41

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2359 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2360 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2361 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2362 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2363 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2364 | A | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2365 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2366 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2367 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2368 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2369 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2370 | A | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2371 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2372 | B | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2373 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2374 | B | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2375 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2376 | B | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2377 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2378 | B | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2379 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2380 | B | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2381 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2382 | B | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2383 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2384 | B | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2385 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2386 | B | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2387 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2388 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2389 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2390 | B | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2391 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2392 | B | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------------|-----|--|
| 2393 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2394 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2395 | C | Radiateur (R3) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2396 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2397 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2398 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2399 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2400 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2401 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2402 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2403 | G | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2404 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2405 | H | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2406 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2407 | I | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2408 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2409 | J | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2410 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2411 | K | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2412 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2413 | L | Fenêtre extérieure (F3) | PVC | | partie basse (< 1m) | 2.0 | |
| 2414 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.0 | |
| 2415 | L | Fenêtre extérieure (F4) | PVC | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2416 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2417 | | | | | partie basse (< 1m) | 2.0 | |
| 2418 | L | Fenêtre intérieure (F3) | PVC | | partie haute (> 1m) | 2.0 | |
| 2419 | | | | | partie basse (< 1m) | 2.0 | |
| 2420 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.0 | |
| 2421 | L | Fenêtre intérieure (F4) | PVC | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2422 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2423 | L | Huissier Fenêtre extérieure (F3) | PVC | | partie basse (< 1m) | 2.0 | |
| 2424 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.0 | |
| 2425 | L | Huissier Fenêtre extérieure (F4) | PVC | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2426 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2427 | L | Huissier Fenêtre intérieure (F3) | PVC | | partie basse (< 1m) | 2.0 | |
| 2428 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.0 | |
| 2429 | L | Huissier Fenêtre intérieure (F4) | PVC | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2430 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2431 | L | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2432 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2433 | L | Radiateur (R4) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2434 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2435 | L | Radiateur (R5) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2436 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2437 | M | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2438 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2439 | N | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2440 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2441 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2442 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 22

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2443 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2444 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2445 | | Velux | Bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2446 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2447 | A | Huissier Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2448 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2449 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2450 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2451 | A | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2452 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2453 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2454 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2455 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2456 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2457 | D | Fenêtre extérieure (F3) | pvc | | partie basse (< 1m) | 3 | |
| 2458 | | | | | partie haute (> 1m) | 3 | |
| 2459 | D | Fenêtre extérieure (F4) | pvc | | partie basse (< 1m) | 3.1 | |
| 2460 | | | | | partie haute (> 1m) | 3.1 | |
| 2461 | D | Fenêtre intérieure (F3) | pvc | | partie basse (< 1m) | 3 | |
| 2462 | | | | | partie haute (> 1m) | 3 | |
| 2463 | D | Fenêtre intérieure (F4) | pvc | | partie basse (< 1m) | 3.1 | |
| 2464 | | | | | partie haute (> 1m) | 3.1 | |
| 2465 | D | Huissier Fenêtre extérieure (F3) | pvc | | partie basse (< 1m) | 3 | |
| 2466 | | | | | partie haute (> 1m) | 3 | |
| 2467 | D | Huissier Fenêtre extérieure (F4) | pvc | | partie basse (< 1m) | 3.1 | |
| 2468 | | | | | partie haute (> 1m) | 3.1 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------|-----|--|
| 2469 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F3) | pvc | | partie basse (< 1m) | 3 | |
| 2470 | | | | | partie haute (> 1m) | 3 | |
| 2471 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F4) | pvc | | partie basse (< 1m) | 3.1 | |
| 2472 | | | | | partie haute (> 1m) | 3.1 | |
| 2473 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2474 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2475 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 5.9 | |
| 2476 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2477 | D | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2478 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2479 | E | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2480 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2481 | F | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2482 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2483 | L | Velux | Bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2484 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2485 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |
| 2486 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2487 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - Couloir 5

Nombre d'unités de diagnostic : 52

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2488 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2489 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2490 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2491 | A | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2492 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2493 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2494 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2495 | A | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2496 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2497 | A | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2498 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2499 | A | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2500 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2501 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2502 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2503 | A | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2504 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2505 | B | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2506 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2507 | B | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2508 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2509 | B | Huisserie Porte (P4) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2510 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2511 | B | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2512 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2513 | B | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2514 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2515 | B | Porte (P3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2516 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2517 | B | Porte (P4) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2518 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2519 | C | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2520 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2521 | C | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2522 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2523 | C | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2524 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2525 | D | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2526 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2527 | D | Huisserie Porte (P5) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2528 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2529 | D | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2530 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2531 | D | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2532 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2533 | D | Porte (P5) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2534 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2535 | E | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2536 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2537 | E | Huisserie Porte (P6) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2538 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2539 | E | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2540 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2541 | E | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2542 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2543 | E | Porte (P6) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2544 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------|---------------|---------------------|-----|--|
| 2545 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2546 | F | Huisserie Porte (P7) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2547 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2548 | F | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2549 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2550 | F | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2551 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2552 | F | Porte (P7) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2553 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2554 | F | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 3.4 | |
| 2555 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2556 | G | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2557 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2558 | G | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2559 | G | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2560 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2561 | H | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2562 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2563 | H | Huisserie Porte (P8) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2564 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2565 | H | Huisserie Porte (P9) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2566 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2567 | H | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2568 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2569 | H | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2570 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2571 | H | Porte (P8) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2572 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2573 | H | Porte (P9) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2574 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2575 | H | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2576 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2577 | I | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2578 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2579 | I | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2580 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2581 | I | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2582 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2583 | J | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2584 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2585 | J | Mur inférieur | plâtre | Peinture Rose | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2586 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2587 | J | Mur supérieur | plâtre | peinture gris | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2588 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2589 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2590 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - WC 9

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2591 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2592 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2593 | A | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2594 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2595 | A | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2596 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2597 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2598 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2599 | B | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2600 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2601 | B | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2602 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2603 | C | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2604 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2605 | C | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2606 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2607 | D | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2608 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2609 | D | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2610 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2611 | | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2612 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - A 32

Nombre d'unités de diagnostic : 26

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2613 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2614 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2615 | A | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2616 | | | | | mesure 2 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------|-----|--|
| 2617 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2618 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2619 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2620 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2621 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2622 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2623 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2624 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2625 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2626 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2627 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2628 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2629 | E | Fenêtre extérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 2.5 | |
| 2630 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.5 | |
| 2631 | E | Fenêtre extérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2632 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2633 | E | Fenêtre intérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 2.5 | |
| 2634 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.5 | |
| 2635 | E | Fenêtre intérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2636 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2637 | E | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 2.5 | |
| 2638 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.5 | |
| 2639 | E | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2640 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2641 | E | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 2.5 | |
| 2642 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.5 | |
| 2643 | E | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2644 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2645 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2646 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2647 | E | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2648 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2649 | E | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2650 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2651 | E | Velux | Bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2652 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2653 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2654 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2655 | G | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2656 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2657 | H | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2658 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2659 | H | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2660 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2661 | H | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2662 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2663 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2664 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - A 33

Nombre d'unités de diagnostic : 28

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2665 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2666 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2667 | A | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2668 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2669 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2670 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2671 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2672 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2673 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2674 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2675 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2676 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2677 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2678 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2679 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2680 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2681 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2682 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2683 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2684 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2685 | E | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2686 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2687 | E | Fenêtre extérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.7 | |
| 2688 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.7 | |
| 2689 | E | Fenêtre extérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2690 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2691 | E | Fenêtre intérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.7 | |
| 2692 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.7 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------|-----|--|
| 2693 | E | Fenêtre intérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2694 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2695 | E | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.7 | |
| 2696 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.7 | |
| 2697 | E | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2698 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2699 | E | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.7 | |
| 2700 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.7 | |
| 2701 | E | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.6 | |
| 2702 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.6 | |
| 2703 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2704 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2705 | E | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 3.1 | |
| 2706 | E | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 3.6 | |
| 2707 | E | Velux | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2708 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2709 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2710 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2711 | G | Boiserie mural | bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2712 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2713 | G | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2714 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2715 | H | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2716 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2717 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2718 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - A 34

Nombre d'unités de diagnostic : 21

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2719 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2720 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2721 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2722 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2723 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2724 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2725 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2726 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2727 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2728 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2729 | C | Fenêtre extérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.5 | |
| 2730 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.5 | |
| 2731 | C | Fenêtre extérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 2.3 | |
| 2732 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.3 | |
| 2733 | C | Fenêtre intérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.5 | |
| 2734 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.5 | |
| 2735 | C | Fenêtre intérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 2.3 | |
| 2736 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.3 | |
| 2737 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.5 | |
| 2738 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.5 | |
| 2739 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 2.3 | |
| 2740 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.3 | |
| 2741 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | pvc | | partie basse (< 1m) | 1.5 | |
| 2742 | | | | | partie haute (> 1m) | 1.5 | |
| 2743 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | pvc | | partie basse (< 1m) | 2.3 | |
| 2744 | | | | | partie haute (> 1m) | 2.3 | |
| 2745 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2746 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2747 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2748 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2749 | C | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2750 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2751 | C | Velux | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2752 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2753 | D | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2754 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2755 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2756 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2757 | D | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2758 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2759 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2760 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - Dégagement 6

Nombre d'unités de diagnostic : 15

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2761 | | Plinthes | | carrelage | mesure 1 | 6.2 | |
| 2762 | A | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2763 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2764 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------|----------|---------------------|---|--|
| 2765 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2766 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2767 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2768 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2769 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2770 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2771 | B | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2772 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2773 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2774 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2775 | C | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2776 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2777 | C | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2778 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2779 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2780 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2781 | C | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2782 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2783 | D | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2784 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2785 | D | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2786 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2787 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2788 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2789 | D | Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |

Bâtiment A 3EME - A 35

Nombre d'unités de diagnostic : 31

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2790 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2791 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2792 | A | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2793 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2794 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2795 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2796 | A | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2797 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2798 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2799 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2800 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2801 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2802 | A | Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2803 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2804 | A | Velux | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2805 | B | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2806 | | | | | partie basse (< 1m) | 2.6 | |
| 2807 | B | Fenêtre extérieure (F1) | pvc | | partie haute (> 1m) | 2.6 | |
| 2808 | | | | | partie basse (< 1m) | 2.6 | |
| 2809 | B | Fenêtre intérieure (F1) | pvc | | partie haute (> 1m) | 2.6 | |
| 2810 | | | | | partie basse (< 1m) | 2.6 | |
| 2811 | B | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | pvc | | partie haute (> 1m) | 2.6 | |
| 2812 | | | | | partie basse (< 1m) | 2.6 | |
| 2813 | B | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | pvc | | partie haute (> 1m) | 2.6 | |
| 2814 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2815 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2816 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2817 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2818 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2819 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2820 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 2821 | C | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 2822 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2823 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2824 | | | | | mesure 1 | 3.1 | |
| 2825 | D | Fenêtre extérieure (F2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2826 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2827 | D | Fenêtre extérieure (F3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2828 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2829 | D | Fenêtre intérieure (F2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2830 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2831 | D | Fenêtre intérieure (F3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2832 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2833 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2834 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2835 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2836 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2837 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2838 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2839 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F3) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2840 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|--------|--------------|---------------------|---|--|
| 2841 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2842 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2843 | D | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2844 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2845 | D | Radiateur (R3) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2846 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2847 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2848 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - Bureau 3

Nombre d'unités de diagnostic : 21

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2849 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2850 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2851 | A | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2852 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2853 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2854 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2855 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2856 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2857 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2858 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2859 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2860 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2861 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2862 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2863 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2864 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2865 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2866 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2867 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2868 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2869 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2870 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2871 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2872 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2873 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2874 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2875 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2876 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2877 | D | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2878 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2879 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2880 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2881 | E | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2882 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2883 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2884 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2885 | F | Boiserie mural | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2886 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2887 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2888 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2889 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2890 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - Debaras

Nombre d'unités de diagnostic : 15

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2891 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2892 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2893 | A | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2894 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2895 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2896 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2897 | A | Mur | Brut | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2898 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2899 | A | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2900 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2901 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2902 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2903 | A | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2904 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2905 | B | Mur | Brut | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2906 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2907 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2908 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2909 | C | Mur | Brut | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2910 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2911 | C | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2912 | | | | | mesure 2 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------|--------|----------|---------------------|---|--|
| 2913 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2914 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2915 | D | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2916 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2917 | | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2918 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2919 | | Plafond | Brut | | mesure 1 | 0 | |
| 2920 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - A 37

Nombre d'unités de diagnostic : 18

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2921 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2922 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2923 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2924 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2925 | A | Mur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2926 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2927 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2928 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2929 | B | Mur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2930 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2931 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2932 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2933 | C | Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2934 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2935 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2936 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2937 | C | Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2938 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2939 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2940 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2941 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2942 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2943 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2944 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2945 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F2) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2946 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2947 | C | Mur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2948 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2949 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2950 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2951 | C | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2952 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2953 | D | Mur | Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2954 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2955 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2956 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - A 36/1

Nombre d'unités de diagnostic : 19

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2957 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2958 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2959 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2960 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2961 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2962 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2963 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2964 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2965 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2966 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2967 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2968 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2969 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2970 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2971 | C | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2972 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2973 | C | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2974 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2975 | C | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2976 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2977 | C | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2978 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2979 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2980 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2981 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2982 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2983 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2984 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--------|--------------|---------------------|---|--|
| 2985 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2986 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2987 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2988 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2989 | G | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2990 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2991 | H | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2992 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2993 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 2994 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 3EME - A 36/2

Nombre d'unités de diagnostic : 13

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2995 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 2996 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 2997 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 2998 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 2999 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3000 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3001 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3002 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3003 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3004 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3005 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3006 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3007 | D | Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3008 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3009 | D | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3010 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3011 | D | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3012 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3013 | D | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3014 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3015 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3016 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3017 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 2.6 | |
| 3018 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 3019 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - Cage d'escalier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3020 | | Contremarches | Bois | dalles de sol plastiques | mesure 1 | 0 | |
| 3021 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3022 | | Crémaillère | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3023 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3024 | | Faux Limon | Bois | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3025 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3026 | | Garde corps | Bois | | mesure 1 | 0 | |
| 3027 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3028 | | Main courante | Bois | | mesure 1 | 0 | |
| 3029 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3030 | | Marches | Bois | dalles de sol plastiques | mesure 1 | 0 | |
| 3031 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3032 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3033 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3034 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3035 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3036 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3037 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3038 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3039 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3040 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3041 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3042 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3043 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3044 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3045 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3046 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3047 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - Couloir 6

Nombre d'unités de diagnostic : 22

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3048 | | Contremarches | Bois | dalles de sol plastiques | mesure 1 | 0 | |
| 3049 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3050 | | Crémaillère | Bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3051 | | | | | mesure 2 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------|--------------------------|---------------------|---|--|
| 3052 | | Faux Limon | Bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3053 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3054 | | Main courante | Bois | | mesure 1 | 0 | |
| 3055 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3056 | | Marches | Bois | dalles de sol plastiques | mesure 1 | 0 | |
| 3057 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3058 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3059 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3060 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3061 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3062 | A | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3063 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3064 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3065 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3066 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3067 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3068 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3069 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3070 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3071 | B | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3072 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3073 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3074 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3075 | B | Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3076 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3077 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3078 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3079 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3080 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3081 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3082 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3083 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3084 | D | Huisserie Porte (P4) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3085 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3086 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3087 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3088 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3089 | D | Porte (P4) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3090 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3091 | E | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3092 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3093 | F | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3094 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3095 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - Sanitaires 5

Nombre d'unités de diagnostic : 13

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3096 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3097 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3098 | A | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3099 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3100 | A | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3101 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3102 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3103 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3104 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3105 | B | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3106 | B | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3107 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3108 | C | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3109 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3110 | C | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3111 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3112 | C | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3113 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3114 | C | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3115 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3116 | D | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3117 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3118 | D | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3119 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3120 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3121 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - WC 10

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3122 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3123 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------|----------|---------------------|---|--|
| 3124 | A | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3125 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3126 | A | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3127 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3128 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3129 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3130 | B | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3131 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3132 | B | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3133 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3134 | C | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3135 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3136 | C | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3137 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3138 | D | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3139 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3140 | D | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3141 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3142 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3143 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - A 41

Nombre d'unités de diagnostic : 22

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3144 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3145 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3146 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3147 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3148 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3149 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3150 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3151 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3152 | B | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3153 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3154 | B | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3155 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3156 | B | Velux (V1) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3157 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3158 | B | Velux (V2) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3159 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3160 | B | Velux (V3) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3161 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3162 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3163 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3164 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3165 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3166 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3167 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3168 | F | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3169 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3170 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3171 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3172 | F | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3173 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3174 | F | Radiateur (R3) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3175 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3176 | F | Radiateur (R4) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3177 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3178 | F | Velux (V4) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3179 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3180 | F | Velux (V5) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3181 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3182 | F | Velux (V6) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3183 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3184 | G | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3185 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3186 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 3187 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - A 41-42

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3188 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3189 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3190 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3191 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3192 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3193 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3194 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3195 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------|----------|---------------------|---|--|
| 3196 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3197 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3198 | B | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3199 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3200 | B | Velux (V1) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3201 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3202 | C | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3203 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3204 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3205 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3206 | C | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3207 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3208 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3209 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3210 | | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3211 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - A 42

Nombre d'unités de diagnostic : 14

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3212 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3213 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3214 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3215 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3216 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3217 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3218 | B | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3219 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3220 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3221 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3222 | B | Porte (P2) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3223 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3224 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3225 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3226 | C | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3227 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3228 | C | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3229 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3230 | C | Velux (V1) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3231 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3232 | C | Velux (V2) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3233 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3234 | C | Velux (V3) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3235 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3236 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3237 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3238 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 3239 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - WC 11

Nombre d'unités de diagnostic : 11

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3240 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3241 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3242 | A | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3243 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3244 | A | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3245 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3246 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3247 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3248 | B | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3249 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3250 | B | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3251 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3252 | C | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3253 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3254 | C | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3255 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3256 | D | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3257 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3258 | D | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3259 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3260 | | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3261 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - Bureau 4

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3262 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------|--------|--------------|---------------------|---|--|
| 3263 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3264 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3265 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3266 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3267 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3268 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3269 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3270 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3271 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3272 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3273 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3274 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3275 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3276 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3277 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 3278 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3279 | D | Velux (V1) | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 3280 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3281 | E | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3282 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3283 | F | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3284 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3285 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - Bureau 5

Nombre d'unités de diagnostic : 12

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3286 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3287 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 3288 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3289 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3290 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3291 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3292 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3293 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3294 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3295 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3296 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3297 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3298 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3299 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3300 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3301 | D | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 2 | 0 | |
| 3302 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3303 | D | Velux (V1) | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 3304 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3305 | E | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3306 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3307 | F | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3308 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3309 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - Cafétéria

Nombre d'unités de diagnostic : 33

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3310 | | | | | mesure 1 | 0 | |
| 3311 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 2 | 0 | |
| 3312 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3313 | A | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3314 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3315 | B | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3316 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3317 | B | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3318 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3319 | B | Porte (P1) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3320 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3321 | C | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3322 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3323 | D | Huisserie Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3324 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3325 | D | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3326 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3327 | D | Porte (P2) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3328 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3329 | E | Huisserie Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3330 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3331 | E | Mur | plâtre | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3332 | | | | | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3333 | E | Porte (P3) | bois | peinture | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3334 | F | Fenêtre extérieure | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------|---|--|
| 3335 | | (F1) | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3336 | | Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3337 | F | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3338 | | Huisserie Fenêtre extérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3339 | F | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3340 | | Huisserie Fenêtre intérieure (F1) | bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3341 | F | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3342 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3343 | F | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3344 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3345 | G | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3346 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3347 | H | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3348 | | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3349 | H | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3350 | | Velux (V1) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3351 | H | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3352 | | Velux (V2) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3353 | H | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3354 | | Velux (V3) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3355 | H | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3356 | | Huisserie Porte (P4) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3357 | I | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3358 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3359 | I | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3360 | | Porte (P4) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3361 | I | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3362 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3363 | J | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3364 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3365 | K | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3366 | | Huisserie Porte (P5) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3367 | L | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3368 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3369 | L | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3370 | | Porte (P5) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3371 | L | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3372 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3373 | M | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3374 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 3375 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - A 43

Nombre d'unités de diagnostic : 16

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3376 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3377 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3378 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3379 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3380 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3381 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3382 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3383 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3384 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3385 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3386 | B | Radiateur (R1) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3387 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3388 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3389 | C | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3390 | C | Radiateur (R2) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3391 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3392 | C | Velux (V1) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3393 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3394 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3395 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3396 | D | Radiateur (R3) | Métal | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3397 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3398 | D | Velux (V2) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3399 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3400 | D | Velux (V3) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3401 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3402 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3403 | E | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3404 | | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3405 | F | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3406 | | Plafond | - | Faux Plafond | mesure 1 | 0 | |
| 3407 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - Local cafétéria

Nombre d'unités de diagnostic : 10

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|----------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3408 | | Plinthes | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3409 | mesure 2 | | | | 0 | | |
| 3410 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3411 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3412 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3413 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3414 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3415 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3416 | B | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3417 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3418 | B | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3419 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3420 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3421 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3422 | D | Mur inférieur | plâtre | faïence | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3423 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3424 | D | Mur supérieur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3425 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3426 | | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3427 | | | | | mesure 2 | 0 | |

Bâtiment A 4EME - Cage d'escalier 4

Nombre d'unités de diagnostic : 15

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Observation |
|------|------|----------------------|----------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3428 | | Contremarches | béton | dalles de sol plastiques | mesure 1 | 0 | |
| 3429 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3430 | | Crémaillère | Bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3431 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3432 | | Faux Limon | Bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3433 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3434 | | Main courante | Bois | | mesure 1 | 0 | |
| 3435 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3436 | | Marches | béton | dalles de sol plastiques | mesure 1 | 0 | |
| 3437 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3438 | A | Huisserie Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3439 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3440 | A | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3441 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3442 | A | Porte (P1) | bois | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3443 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3444 | B | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3445 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3446 | C | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3447 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3448 | D | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3449 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3450 | E | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3451 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3452 | F | Mur | plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0 | |
| 3453 | | | | | partie haute (> 1m) | 0 | |
| 3454 | F | Velux (V1) | bois | peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3455 | | | | | mesure 2 | 0 | |
| 3456 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | |
| 3457 | | | | | mesure 2 | 0 | |

5.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

LES ZONES SITUEES DERRIERE LES DOUBLAGES DES MURS ET PLAFONDS N'ONT PAS ETE VISITEES PAR DEFAUT D'ACCES

NOUS NOUS ENGAGEONS, LORS D'UNE AUTRE VISITE, A COMPLETER LE DIAGNOSTIC SUR LES ZONES HABITABLES AYANT ETE RENDUES ACCESSIBLES

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

NEANT

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

SUR PLACE AVEC AUTRE PERSONNE

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I.Cert. N° de certification CPDI4587 délivré le 20/10/2017 et expirant le 19/10/2022.

Edité à Cesson-Sévigné, le 11/02/2019


Par : Christophe SAMYN

allo|diagnostic
SAS Allodiagnostic | Siège administratif |
Parc Saint Pierre, 52000 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. 02 53 40 81 51 | info@alldiagnostic.com
RCS 505037044


6 - Localisation des mesures sur croquis de repérage




SOUS-SOL




BAT-A-RDC




BAT-A-R+1



BAT-A-R+2



BAT-A-R+3



BAT-A-R+4

Illustrations mesures plomb positives :

| | |
|--|---|
| | <p>Photo n° PhPb001 Localisation : Bâtiment A 1ER - A 11 UD : Radiateur (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° Ph Localisation : Bâtiment A 1ER - A 11 UD : Radiateur (R3) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb003 Localisation : Bâtiment A 1ER - A 11 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb004 Localisation : Bâtiment A 1ER - A 12 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb005 Localisation : Bâtiment A 1ER - A 14 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Photo n° PhPb006 Localisation : Bâtiment A 1ER - A 17/18 UD : Radiateur (R2) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb007 Localisation : Bâtiment A 1ER - A 17/18 UD : Radiateur (R3) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb008 Localisation : Bâtiment A 1ER - A 19 TER UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb009 Localisation : Bâtiment A 1ER - A 19 TER UD : Plinthes (mesure 2)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb010 Localisation : Bâtiment A 1ER - A 19 UD : Plinthes (mesure 1)</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Photo n° Ph Localisation : Bâtiment A 1ER - A 19 UD : Radiateur (R2) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° Ph Localisation : Bâtiment A 1ER - Couloir 2 UD : Radiateur (R2) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° Ph Localisation : Bâtiment A 1ER - Couloir 2 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb014 Localisation : Bâtiment A 2EME - A 21 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb015 Localisation : Bâtiment A 2EME - A 22 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Photo n° PhPb016 Localisation : Bâtiment A 2EME - A 22 UD : Radiateur (R2) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb017 Localisation : Bâtiment A 2EME - A 22 UD : Radiateur (R3) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb018 Localisation : Bâtiment A 2EME - A 24 UD : Plinthes (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb019 Localisation : Bâtiment A 2EME - A 24 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb020 Localisation : Bâtiment A 2EME - A 25 UD : Plinthes (mesure 1)</p> |



Photo n° PhPb021
Localisation : Bâtiment A 2EME - A 25
UD : Radiateur (R1) (mesure 1)



Photo n° PhPb022
Localisation : Bâtiment A 2EME - A 26
UD : Plinthes (mesure 1)



Photo n° PhPb023
Localisation : Bâtiment A 2EME - A 27
UD : Plinthes (mesure 1)



Photo n° PhPb024
Localisation : Bâtiment A 2EME - A 27
UD : Radiateur (mesure 1)



Photo n° PhPb025
Localisation : Bâtiment A 2EME - A 27
UD : Radiateur (R2) (mesure 1)

| | |
|--|--|
| | <p>Photo n° PhPb026 Localisation : Bâtiment A 2EME - A 27 UD : Radiateur (R3) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb027 Localisation : Bâtiment A 2EME - Sanitaires 3 UD : Plinthes (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb028 Localisation : Bâtiment A 2EME - Sanitaires 3 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb029 Localisation : Bâtiment A 2EME - WC 5 UD : Plinthes (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb030 Localisation : Bâtiment A 2EME - Sanitaires 4 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Photo n° PhPb031 Localisation : Bâtiment A 2EME - Couloir 3 UD : Plinthes (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb032 Localisation : Bâtiment A 2EME - Couloir 3 UD : Radiateur (R2) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb033 Localisation : Bâtiment A 2EME - Couloir 3 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb034 Localisation : Bâtiment A 2EME - Couloir 3 UD : Radiateur (R4) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb035 Localisation : Bâtiment A 2EME - Dégagement 3 UD : Plinthes (mesure 1)</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Photo n° PhPb036 Localisation : Bâtiment A 2EME - Dégagement 4 UD : Plinthes (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb037 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 31 UD : Huisserie Fenêtre extérieure (F3) (partie haute)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb038 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 31 UD : Huisserie Fenêtre extérieure (F4) (partie haute)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb039 Localisation : Bâtiment A 3EME - Bureau 2 UD : Huisserie Fenêtre extérieure (F3) (partie haute)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb040 Localisation : Bâtiment A 3EME - Bureau 2 UD : Huisserie Fenêtre extérieure (F4) (partie haute)</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Photo n° PhPb041 Localisation : Bâtiment A 3EME - Bureau 2 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb042 Localisation : Bâtiment A 3EME - Couloir 5 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb043 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 32 UD : Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb044 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 32 UD : Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb045 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 33 UD : Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Photo n° PhPb046 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 33 UD : Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb047 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 33 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb048 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 33 UD : Radiateur (R2) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb049 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 34 UD : Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb050 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 34 UD : Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Photo n° PhPb051 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 35 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb052 Localisation : Bâtiment A 3EME - A 36/2 UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb053 Localisation : Bâtiment A RDC - Cage d'escalier 1 UD : Balustre (partie basse)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb054 Localisation : Bâtiment A RDC - Cage d'escalier 1 UD : Main courante (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb055 Localisation : Bâtiment A RDC - Cage d'escalier 2 UD : Main courante (mesure 1)</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Photo n° PhPb056 Localisation : Bâtiment A RDC - Entrée BTS UD : Radiateur (R1) (mesure 1)</p> |
| | <p>Photo n° PhPb057 Localisation : Bâtiment A RDC - Entrée BTS UD : Mur (partie basse)</p> |

7 - AUTRES DOCUMENTS ET RAPPORTS ANTERIEURS

8 - Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,

- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contactez votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET DE MOYENS


Je, soussigné Edouard CARVALLO, Président du groupe ALLO DIAGNOSTIC, ayant son siège social à MONTROUGE (92120), 62 B Avenue Henri Ginoux, atteste sur l'honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ainsi, la société ALLO DIAGNOSTIC n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni vis-à-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant appel à elle, ni vis-à-vis d'une quelconque entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ALLO DIAGNOSTIC est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC professionnelle souscrite auprès de la société d'assurance AXA, sous les polices numérotées 3912280604 et 3912431104).

Enfin, la société ALLO DIAGNOSTIC dispose de tous les moyens matériels et en personnel nécessaire à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Fait à Paris,
Le 2 janvier 2019



Siège social :
62bis Avenue Henri Ginoux
92120 Montrouge

Siège administratif :
Parc Saint Fiacre
53200 Château-Gontier



SAS AUX GROUPE
428 AV HENRI GINOUX
92120 MONTROUGE FR

COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 49 58 05 00
Email : CONTACT@CNAASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :
Contrat n° **3912431104**
Client n° 0626460620

ATTESTATION

- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etai des lieux local
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré-acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- A effet du 17/01/2017 → Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VIBI : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires, limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents.
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.

AXA France IARD, atteste que la : **SAS ADX GROUPE (ADX EXPERTISE - ALLO DIAGNOSTIC)**
62 bis rue Henri Ginoux
92120 Montrouge

a souscrit un contrat d'assurance « Responsabilité Civile » 1- Ligne n° **3912280604** et un contrat d'assurance « Responsabilité Civile » 2- Ligne n° **3912431104** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires :

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etai des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infrabrométrie

Les autres diagnostics :

- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.

• Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)

• Diagnostic déchets avant démolition

• Etude thermique du bâtiment

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurant en page 3 de la présente.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit souscrire conformément à la Législation locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **1-Janvier 2019 au 1-Janvier 2020**, sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 113, Terrasse de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210157 460
Opérations d'assurance effectuées de TVA - art. 2614 C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/4

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 113, Terrasse de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210157 460
Opérations d'assurance effectuées de TVA - art. 2614 C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

4/ n° **3912431104**

3/ n° **3912431104**

Garanties et franchises contrat 1- Ligne N° 3912280604

Montant des garanties et des franchises
(= Lorsque un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties - ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.)

| NATURE DES GARANTIES | LIMITES DES GARANTIES |
|---|---|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dont : | |
| • Dommages corporels | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| • Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus | 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Autres garanties : | |
| Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) | 750.000 € par année d'assurance |
| Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) | par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance |
| Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) | 150.000 € par sinistre |
| Reconstitution de documents/ médias confiés | 30.000 € par sinistre |

Garanties du contrat 2- Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : **3 000 000 €** par sinistre et par année d'assurance et par filiale.

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : **1 500 000 €** par sinistre et par année d'assurance et par filiale.

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

Fait à PARIS
le 5 janvier 2019
Pour la société :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 113, Terrasse de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210157 460
Opérations d'assurance effectuées de TVA - art. 2614 C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/4

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 113, Terrasse de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Etranger régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 2210157 460
Opérations d'assurance effectuées de TVA - art. 2614 C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

4/4



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4587

Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SAMYN Christophe

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|----------------------------|---|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention** Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 16/05/2022 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention* Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 16/05/2022 |
| DPE tout type de bâtiments | Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 18/09/2018 - Date d'expiration : 17/09/2023 |
| DPE individuel | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 18/09/2018 - Date d'expiration : 17/09/2023 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 07/04/2021 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 18/05/2021 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 07/04/2021 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 24/10/2017 - Date d'expiration : 07/04/2021 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 19/09/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

